

**ПАСПОРТ**  
доступности для инвалидов общественного здания

**1. Информационная об объекте**  
 Наименование: МБОУ СОШ №17 города Саяногорского  
 Место нахождения (адрес): ХТТ, Сайынский, ул. Дубовый, 36  
 Форма собственности: муниципальная  
 (Формы, порядок осуществления контроля)  
 Данные о лиц, осуществляющих деятельность на объекте: директор: Александровская Лариса Александровна, ИНН 2445010652  
 Количество этажей здания: 1 этаж (расположения объекта).

**2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов**

1	2	3	4	5
Функциональные зоны / элементы объекта	Категория инвалидов	Нормативные требования	Соответствует/ не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
<b>2.1. Участки и территории</b>				
<b>Вход на территорию:</b> ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
барьерный пандус и (или) искусственная неровность при высоте порога или перепада высот у калитки 20 см и более	К	наличие	соответствует	п. 5.1.5 СП 59.13330.2020
<b>Лестница на входе на территорию:</b> высота подступенка	О, С	12 – 15 см	отсутствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020 не требуется
ширина ступеней	О, С	35 – 40 см	отсутствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020 не требуется

1	2	3	4	5
однообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	отсутствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020 не требуется
тактильно-контрастные напольные указатели перед, задней стороны участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рельефом типа усеченных конусов, усеченных кубов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша	С	наличие	отсутствует	п. 5.1.10 СП 59.13330.2020, таблица 3 ГОСТ Р 52873 не требуется
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на основном входе 4,0 м и более)	О, С	наличие	отсутствует	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 не требуется
непрерывная по всей длине поручни по обеим сторонам на высоте 90 см	О, С	наличие	отсутствует	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 не требуется
горизонтальные смещение поручня вверх и вниз с вертикальным окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, С, О	наличие	отсутствует	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 не требуется
<b>Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:</b>	К	наличие	отсутствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 не требуется
длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 % (от 1:32 до 1:25) (включительно)	К	не более 15 м	отсутствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 не требуется
длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 % (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м	отсутствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 не требуется
длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 % (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м	отсутствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 не требуется
длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 % (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м	отсутствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 не требуется

1	2	3	4	5
уклон пандуса	К	не более 10 ‰	отсутствует	не требуется п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
свободная зона в верховом и низком окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м	отсутствует	не требуется п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	отсутствует	не требуется п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
<b>Пандусы:</b> высота обода ступеней	К, О	наличие	отсутствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	К	0,7 м	отсутствует	не требуется п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	О	0,9 м	отсутствует	не требуется п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м	отсутствует	не требуется п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Полы, прилегающие к наружной лестнице на входе (при перепадах высот до 3,0 м)	К	наличие	отсутствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Лифт, прилегающий к наружной лестнице на входе (при перепадах высот более 3,0 м)	К	наличие	отсутствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
<b>Лестницы</b>				

1	2	3	4	5
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10 ‰ (но не менее 1)	отсутствует	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020 не требуется
В том числе для транспорта инвалидов на крыше-колесом размером 6,0 x 3,0 м	К	5 ‰ (но не менее 1)	отсутствует	п. 5.2.1, п. 5.2.4 СП 59.13330.2020 не требуется
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м	отсутствует	п. 5.2.2 СП 59.13330.2020 не требуется
Обозначение выделенного места парковки для инвалидов	О, С, Г, К	наличие	отсутствует	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020 не требуется
дорожным знаком на вертикальной ленточности (стене, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	О, С, Г, К	наличие	отсутствует	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020 не требуется
Степеша с проушиной на парковку с уклоном	К	не более 50 ‰	отсутствует	п. 5.1.8 СП 59.13330.2020 не требуется
<b>Путь к входу в здание:</b> указатели направления движения	К	наличие	соответствует	п. 5.1.3 СП 59.13330.2020
ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
продольный уклон пути движения	К	не более 50 ‰	соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
<b>Открытая лестница:</b> высота подступа ступеней	О, С	12 – 15 см	отсутствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020 не требуется
ширина ступеней	О, С	35 – 40 см	отсутствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020 не требуется

1	2	3	4	5
самостоятельная геометрия ступеней	О, С	наличие	отсутствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020 не требуется
тактильно-контрастные напольные указатели перед лестничной	С	наличие	отсутствует	п. 5.1.10 СП 59.13330.2020 не требуется
центральные радиальные доступные поручни (при ширине лестницы не более 4,0 м и более)	О, С	наличие	отсутствует	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 не требуется
поручни по обеим сторонам на высоте 90 см	О, С	наличие	отсутствует	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 не требуется
горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием, выступающим за границы лестничных маршей на 30 см	К, С, О	наличие	отсутствует	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 не требуется
непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон	О, С	наличие	отсутствует	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 не требуется
<b>Пандус, дублирующий открытую лестницу:</b>	К	наличие	отсутствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 не требуется
длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 % (от 1.33 до 1.25) (включительно)	К	не более 15 м	отсутствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 не требуется
длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 % (от 1.25 до 1.20) (включительно)	К	не более 12 м	отсутствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 не требуется
длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 % (от 1.20 до 1.16,7) (включительно)	К	не более 9 м	отсутствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 не требуется
длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 % (от 1.16 до 1.12,5) (включительно)	К	не более 6 м	отсутствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 не требуется

1	2	3	4	5
уклон пандуса	К	не более 80 %	отсутствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 не требуется
свободная зона в арочном и лицевом (включении пандуса)	К	не менее 1,5 x 1,5 м	отсутствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 не требуется
бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	отсутствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 не требуется
<b>Пандус пандус:</b> наклон обеих сторон	К, О	наличие	отсутствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 не требуется
на высоте	К	0,7 м	отсутствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 не требуется
на высоте	О	0,9 м	отсутствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 не требуется
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м	отсутствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 не требуется
<b>2.2. Вход</b>				
<b>Лестница на входе наружная:</b> поручни по обеим сторонам на высоте 90 см	О, С	наличие	не соответствует	п. 5.1.13 До проведения реконструкции здания необходимо установить общедоступный лестничные марши, что подтверждается соглашениями с Вирсоловским обществом инвалидов и

1	2	3	4	5
высота поддона ступеней	О, С	12 – 15 см	не соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020 До проведения реконструк- ции, капитального ремонта зданий необходимо обеспе- чить безопасный доступ в подпол- ночные помещения в зданиях и зданиях, что подтверждается соответствием в Московской области показателя в местном акте
ширина ступеней	О, С	35 – 40 см	не соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020 До проведения реконструк- ции, капитального ремонта зданий необходимо обеспе- чить безопасный доступ в подпол- ночные помещения в зданиях и зданиях, что подтверждается соответствием в Московской области показателя в местном акте
единообразие геометрии ступеней	О, С	наличие	не соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020 До проведения реконструк- ции, капитального ремонта зданий необходимо обеспе- чить безопасный доступ в подпол- ночные помещения в зданиях и зданиях, что подтверждается соответствием в Московской области показателя в местном акте
тактильно-контрастные напольные указатели перед лест- ницами	С	наличие	не соответствует	п. 5.1.10 СП 59.13330.2020 До проведения реконструк- ции, капитального ремонта зданий необходимо обеспе- чить безопасный доступ в подпол- ночные помещения в зданиях и зданиях, что подтверждается соответствием в Московской области показателя в местном акте

2

1	2	3	4	5
дополнительные раздвижные лестничные поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)	О, С	наличие	отсутствует	Московский район п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 в области
поручни на высоте	О, С	90 см	не соответствует	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 До проведения реконструк- ции, капитального ремонта зданий необходимо обеспе- чить безопасный доступ в подпол- ночные помещения в зданиях и зданиях, что подтверждается соответствием в Московской области показателя в местном акте
горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с не- прямостоящим окончанием, выступающим за границы лестничной марши на 30 см	К, С, О	наличие	не соответствует	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 До проведения реконструк- ции, капитального ремонта зданий необходимо обеспе- чить безопасный доступ в подпол- ночные помещения в зданиях и зданиях, что подтверждается соответствием в Московской области показателя в местном акте
непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон	О, С	наличие	не соответствует	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 До проведения реконструк- ции, капитального ремонта зданий необходимо обеспе- чить безопасный доступ в подпол- ночные помещения в зданиях и зданиях, что подтверждается соответствием в Московской области показателя в местном акте

5



1	2	3	4	5
Парушица наружная: надель обеих сторон	К, О	наличие	не соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
	К	0,7 м	не соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	О	0,9 м	не соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
расстояние между парусинами	К	0,9 – 1,0 м	не соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Полупенин, дублирующий наружную лестницу на высоте (при расчетном перепаде высот 3,0 м и более)	К	наличие	отсутствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
	К	наличие	отсутствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Лифт, дублирующий наружную лестницу на высоте (при расчетном перепаде высот более 3,0 м)	К	наличие	отсутствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Входная площадка: Размер входной площадки: при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м	не соответствует	п. 6.1.4 СП 59.13330.2020 До проведения реконструк- ции, капитального ремонта здания невозможно выпол- нить работы по обеспечению доступа в полном объеме, что подтверждается согласием с Бороздской специальной инспекцией в Иркутском районе
Дверь входная наружная: ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м	не соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020 До проведения реконструк- ции, капитального ремонта здания невозможно выпол- нить работы по обеспечению доступа в полном объеме, что подтверждается согласием с Бороздской специальной инспекцией в Иркутском районе

2

1	2	3	4	5
Пандус, дублирующий наружную лестницу на высоте: длина марша пандуса при продольном уклоне от 20 до 40 % (от 1,33 до 1,25) (включительно)	К	наличие	не соответствует	п. 6.1.2 СП 59.13330.2020
	К	не более 15 м	отсутствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
	К	не более 12 м	отсутствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
	К	не более 9 м	не соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
	К	не более 6 м	отсутствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
	К	не более 60 %	не соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
	К	не менее 1,5 x 1,5 м	не соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 % (от 1,25 до 1,20) (включительно)	О	наличие	не соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 До проведения реконструк- ции, капитального ремонта здания невозможно выпол- нить работы по обеспечению доступа в полном объеме, что подтверждается согласием с Бороздской специальной инспекцией в Иркутском районе
	О	наличие	не соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 До проведения реконструк- ции, капитального ремонта здания невозможно выпол- нить работы по обеспечению доступа в полном объеме, что подтверждается согласием с Бороздской специальной инспекцией в Иркутском районе
Уклон пандуса	К	не более 60 %	не соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м	не соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	не соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 До проведения реконструк- ции, капитального ремонта здания невозможно выпол- нить работы по обеспечению доступа в полном объеме, что подтверждается согласием с Бороздской специальной инспекцией в Иркутском районе

9

1	2	3	4	5
Контрастная маркировка прощальных полотен дверей	С	наличие	отсутствует	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020 не требуется
на уровне 0,9 – 1,0 м	С	наличие	отсутствует	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020 не требуется
на уровне 1,3 – 1,4 м	С	наличие	отсутствует	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020 не требуется
<b>2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1</b>				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,2 м	соответствует	п. 6.2.1 СП 59.13330.2020
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м	соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Ширина дверных и открытых проемов в стенах, выходящих из коридора в помещения на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м	соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см	соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступы:				
на стенах	С	не более 10 см	отсутствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020 не требуется
на отдаленно стоящей опоре	С	не более 30 см	отсутствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020 не требуется
<b>Лестница внутренняя (в зону оказания услуги):</b>				
ступени равные с широкостью поверхности	О, С	наличие	отсутствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020 не требуется

2

1	2	3	4	5
высота порога двери	К	не более 1,4 см	не соответствует	справочный доступ в полном объеме, что подразумевает согласование с Всероссийским обществом инвалидов в Московской области п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 До проведения реконструкции, капитального ремонта здания невозможно полностью обеспечить беспрепятственный доступ в полном объеме, что подразумевает согласование с Всероссийским обществом инвалидов в Московской области
Контрастная маркировка прощальных полотен дверей	С	наличие	отсутствует	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020 не требуется
на уровне 0,9 – 1,0 м	С	наличие	отсутствует	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020 не требуется
на уровне 1,3 – 1,4 м	С	наличие	отсутствует	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020 не требуется
Табурет (глубина/ширина)	К	не менее 2,45 x 1,6 м	отсутствует	п. 6.1.8 СП 59.13330.2020 не требуется
<b>Двери-вкладыши внутренняя:</b>				
ширина проема одной стороны двери в ступу	К	не менее 0,9 м	отсутствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020 не требуется
высота порога двери	К	не более 1,4 см	отсутствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 не требуется

1	2	3	4	5
горизонтальные площадки размером не менее 1,5 м шириной и 0,5 м высотой	К	наличие	отсутствует	п. 6.2.9 СП 59.13330.2020 не требуется
Поручни вдоль обеих сторон пандуса	К, О	наличие	отсутствует	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020 не требуется
на высоте	К	0,7 м	отсутствует	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020 не требуется
на высоте	О	0,9 м	отсутствует	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020 не требуется
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м	отсутствует	п. 6.2.9 СП 59.13330.2020 не требуется
горизонтальные завершения поручня сверху и снизу с не-транспарентным ограждением, выступающее за границы бортика по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	К, С, О	наличие	отсутствует	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020 не требуется
Пандусы, дублирующие внутреннюю лестницу	К, О	наличие	отсутствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020 не требуется
Лифт, дублирующий внутреннюю лестницу	К	наличие	отсутствует	п. 6.2.13 СП 59.13330.2020 не требуется
Двери входная внутренняя (в зону оказания услуги): ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м	отсутствует	п. 6.2.4

2

13

1	2	3	4	5
высота подчима ступеней	О, С	15 см	отсутствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020 не требуется
ширина ступеней	О, С	30 см	отсутствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020 не требуется
Противоскользящие коврики подолов (одна или несколько) общей шириной 8 – 10 см на проступках крайних ступеней лестничных маршей	О, С	наличие	отсутствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020 не требуется
Поручни на высоте	О, С	90 см	отсутствует	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020 не требуется
горизонтальные завершения поручня сверху и снизу с не-транспарентным ограждением, выступающее за границы лестничных маршей на 30 см	К, С, О	наличие	отсутствует	п. 5.1.13, п. 6.2.11 СП 59.13330.2020 не требуется
центральные раздельные двусторонние поручни (при ширине лестницы 4,0 м и более)	О, С	наличие	отсутствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020 не требуется
Рельефные обозначения ступеней на поручнях лестницы	С	наличие	отсутствует	п. 6.2.12 СП 59.13330.2020 не требуется
Предохранительная тактильная полоса перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша	С	наличие	отсутствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020 не требуется
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги): указан (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	отсутствует	п. 6.2.9 СП 59.13330.2020 не требуется
горизонтальные площадки в верхомах и площадям окончанием пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м	отсутствует	п. 6.2.9 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
ширина Размещение теплового насоса и насосного оборудования при расположении сбоку	К	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола	соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
при фронтальном подходе	К	не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола	соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Высота поверхности столеш, прилавков, пюпитера, касс и т.п.	К	ниже 0,8 – 0,85 м и не более 1,0 м	соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м	соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
<b>Предельная высота тарелки</b>				
Высота поверхности столеш, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м	отсутствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1	отсутствует	п. 8.4.2 СП 59.13330.2020
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,2 м	отсутствует	п. 8.4.2 СП 59.13330.2020
<b>Предельная высота</b>				
Ширина прохода между столами и стульями	К	не менее 0,9 м	отсутствует	п. 8.4.7 СП 59.13330.2020
Ширина прохода около прилавков для сервировки блюд		не менее 1,2 м	отсутствует	п. 8.4.7 СП 59.13330.2020
Стол высотой не менее 0,8 – 0,85 м	К	не менее 1	отсутствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина рабочего фронта прилавка, стойки, барьера и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м	отсутствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020

2

1	2	3	4	5
высота порога двери	К	не более 1,4 см	отсутствует	СП 59.13330.2020 не требуется
Контрастная маркировка пропущенных посетителей дверцей	С	наличие	отсутствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 не требуется
на уровне 0,9 – 1,0 м	С	наличие	отсутствует	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020 не требуется
на уровне 1,1 – 1,4 м	С	наличие	отсутствует	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020 не требуется
<b>Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:</b> габариты кабины (глубина и ширина)	К	не менее 1,1 x 1,4 м	отсутствует	п. 6.2.14 СП 59.13330.2020 не требуется
ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,9 м	отсутствует	п. 6.2.13 СП 59.13330.2020 не требуется
Цифровое обозначение этажа с высотой шифр 0,1 – 0,2 м, контрастное по отношению к фону стены, на высоте 1,5 м напротив выхода из лифта (при отсутствии стены напро- тив выхода – на боковой откосе входного проема и лифта).	С	наличие	отсутствует	п. 6.2.16 СП 59.13330.2020 не требуется
<b>Места обслуживания маломобильных групп населения в общественных зданиях и сооружениях</b>				
Места для инвалидов в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначе-	К, О, С, Г	наличие 5%, но не менее одного места	соответствует	п. 8.1.4 СП 59.13330.2020

5



1	2	3	4	5
пространство для размещения кресла-коляски рядом с туалетом	К	не менее 0,8 м	отсутствует	п. 6.2.3 СП 59.13330.2020 не требуется
пространство для размещения кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,2 м	отсутствует	п. 7.1.1 СП 59.13330.2020 не требуется
открытые окрестные поручни, ступни	К, О	наличие	отсутствует	п. 6.2.3 СП 59.13330.2020 не требуется
<b>Обустройство в кабинетах:</b> ширина проема двери	К	не менее 0,9 м	отсутствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 не требуется
высота порога	К	не более 1,4 см	отсутствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 не требуется
ширина прохода	К	не менее 1,2 м	отсутствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020 не требуется
стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м	отсутствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020 не требуется
ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,5 м	отсутствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020 не требуется
пространство для размещения кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м	отсутствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020 не требуется
<b>2.5. Санитарно-техническое помещение – этаж 1</b>				
Доля доступных кабин уборных от общего количества			К, О, С	п. 6.3.2 СП 59.13330.2020 не требуется
			5 % (но не менее 1)	

2

1	2	3	4	5
Гостиница, пансионаты, санатории и т.д. Часть стальной барьера обслуживания (В-III)	К	не менее 0,85-1,0 м	отсутствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020 не требуется
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	3 %, но не менее 1 номера для инвалидов для на кресле- коляске	отсутствует	п. 7.1.1 СП 59.13330.2020 не требуется
Универсальная кабин уборной в холле или коридоре первого этажа	К, О, С, Г	наличие	отсутствует	п. 7.1.1 СП 59.13330.2020 не требуется
Входная дверь в номер: ширина проема двери	К	не менее 0,9 м	отсутствует	п. 7.1.6 СП 59.13330.2020 не требуется
высота порога	К	не более 1,4 см	отсутствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 не требуется
Диаметр зоны для самостоятельного размещения на кресле- коляске	К	не менее 1,4 м	отсутствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020 не требуется
Ширина подхода к оборудованию и мебели	К	не менее 0,9 м	отсутствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020 не требуется
Туалет в номере: ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м	отсутствует	п. 7.1.6 СП 59.13330.2020 не требуется
высота порога	К	не более 1,4 см	отсутствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 не требуется

1	2	3	4	5
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с туалетом	К	не менее 0,8 м	не соответствует	Местоловом районе п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 До проведения реконструкции, капитального ремонта здания необходимо обеспечить беспрепятственный доступ в планы помещений с Воссоединением объектов планировки в Местоловом районе
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м	не соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 До проведения реконструкции, капитального ремонта здания необходимо обеспечить беспрепятственный доступ в планы помещений с Воссоединением объектов планировки в Местоловом районе
Отдельные опорные пилоты, штатги	К, О	наличие	не соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 До проведения реконструкции, капитального ремонта здания необходимо обеспечить беспрепятственный доступ в планы помещений с Воссоединением объектов планировки в Местоловом районе
Система тревожной сигнализации или системой дуплексной громкоговорящей связи	К, О, С	наличие	не соответствует	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020 До проведения реконструкции

2

1	2	3	4	5
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери	К, О, С, Г	наличие	не соответствует	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020 До проведения реконструкции, капитального ремонта здания необходимо обеспечить беспрепятственный доступ в планы помещений с Воссоединением объектов планировки в Местоловом районе
Размер доступной кабины уборной (ширина/глубина)	К, О, С, Г	не менее 1,65 / 2,2 м	не соответствует	п. 6.3.7 СП 59.13330.2020 До проведения реконструкции, капитального ремонта здания необходимо обеспечить беспрепятственный доступ в планы помещений с Воссоединением объектов планировки в Местоловом районе
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м	не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 До проведения реконструкции, капитального ремонта здания необходимо обеспечить беспрепятственный доступ в планы помещений с Воссоединением объектов планировки в Местоловом районе

1	2	3	4	5
Обозначение знака доступности для МГН элементов здания, размещение указателей направлений, указывающих путь к ближайшим доступным элементам	2.6. Средства информации - знак 1 К, О, С, Г	наличие	не соответствует	п. 6.5.1 СП 59.13330.2020
Информационные тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м сублиминация рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие	ни соответствует	п. 6.3.9 СП 59.13330.2020
Теплоносие средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию	С, Г	наличие	соответствует	п. 6.3.2 СП 59.13330.2020

21

## 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступны с+, недоступны со, не требуют приспособления и/или)				
	К	О	С	Г	И
Участки и территории	2	3	4	4	5
Вход	+	+	+	+	+
Пути движения	-	-	-	-	-
Пути движения	+	+	+	+	+
Зона оказания услуг	+	+	+	+	+
Самостоятельное пользование	-	-	-	-	-
Средства информации	-	-	-	-	-

2

## 4. Заключение о доступности объекта (нужно отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов				
	К	О	С	Г	И
Объект доступен	2	3	4	5	6
Объект недоступен	X	X	X	X	X

22

## 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации	
	1	2
Участки и территории Вход	Соответствует нормативным требованиям Необходимо установить пандус в соответствии со строительными нормами Необходимо обеспечить установку поручней наружной лестницы с горизонтальным завершением поручней сверху и внизу с непрерывным окончанием, выступающим за границы лестничных маршей на 30 см. Поручни должны быть непрерывными по всей длине ограждения и с двух сторон наружной лестницы. Необходимо установить тактильно-контрастные надписи указатели	

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
1	2 лестнич. Единообразная геометрия ступеней не соблюдена. Необходимо переоборудовать входную площадку при входе, размер входной площадки должен быть не менее 2,2 x 2,2 м. Необходимо изменить ширину проема одной створки двери в свету, ширина проема должна быть не менее 0,9 м. Необходимо изменить высоту порога входной двери, высота порога должна быть не более 1,4 см.
Пути движения	Соответствует нормативным требованиям
Зона оказания услуги	Соответствует нормативным требованиям
Санитарно-гигиеническое помещение	Необходимо санитарно-гигиеническое помещение оборудовать кабинкой для туалетов для инвалидов
Средства информации	Необходимо установить информирование тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублированием рельефными знаками

1 К - инвалиды колясочники, О - инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды по слуху  
 1 - Требования СП 39.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения СПДП 35-01-3001», ГОСТ Р 52075-2018 «Указание тактильные знаки для инвалидов по зрению. Технические требования».  
 \*25\* 10/05/08 2022г.  
 Дата составления: Подпись

специалист 1 категории отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения государственного казенного учреждения Краснодарского края – управления социальной защиты населения в Московском районе

Должность, имя, фамилия (подпись)

Подпись

М.В. Давыдова  
 Ф.И.О.