

АКТ

обследования объекта (территории) к новому 2026-2027 учебному году
**государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Свердловской области «Екатеринбургская школа № 8, реализующая
адаптированные основные общеобразовательные программы»**

«28» июля 2026 года

г. Екатеринбург

Комиссией в составе:

- директор ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 8» Шмаков Вадим Арнольдович;
- специалист по охране труда Томилов Алексей Аркадьевич;
- инспектор отделения комплексной защиты объектов УВО по городу Екатеринбургу – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области Моисеенко Ольга Александровна

в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территории), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и форма паспорта этих объектов (территорий), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 года № 1006¹ осуществлена проверка состояния антитеррористической защищенности объекта (территории) государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургская школа № 8, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» по адресу: 620085, г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 28.

(полное наименование образовательной организации, адрес объекта проверки)

Год постройки здания **1959**.

Общая площадь объекта (территории) составляет **5838** квадратных метров.

Протяженность периметра территории составляет **250** метров.

Объект (территория) представляет собой (краткое описание объекта):

Комплекс, состоящий из трех зданий, общей площадью **5546,4** кв. м., в том числе: здание общеобразовательного учреждения, построенное из шлакоблоков (пол и потолок- железобетонные перекрытия) общей площадью **4751,9** кв. м., количество этажей: **4**, подземная этажность: **1**. Помещения: тренажерный зал, учебные классы, мастерские, актовый зал, столовая, библиотека, подсобные помещения, лечебные помещения и служебные кабинеты.

Входные группы в основное здание: центральный вход – металлические двери, оборудованные одним врезным замком и электромагнитным запирающим устройством с ул. Титова. **Пять** запасных выходов - металлические противопожарные двери, оборудованные по одному врезному замку каждая и электромагнитным запирающим устройством, управляющихся с поста охраны:

1. Выход на ул. Титова - дублирующий центральный вход.

¹ Далее - Требования

2. Выход в хозяйственный двор (в западном направлении)
3. Выход в западном направлении на открытую спортивно-игровую площадку.
4. Выход в направлении ул. Титова на спортивно-игровую площадку.
5. Выход в хозяйственный двор из пищеблока в южном направлении. Оконные проемы, расположенные по всему периметру зданий, пластиковый стеклопакет.

В западном направлении от здания общеобразовательного учреждения на расстоянии 20 м расположено здание штукатурно-малярной мастерской-прачечной, построенное из кирпича, общей площадью **335 кв. м.**, количество этажей: **1**, подземная этажность **1**, имеющая два входа с торца здания в северном направлении и вход в подвал здания со стороны хозяйственного двора в восточном направлении. Двери металлические, каждая оборудована одним врезным замком.

В южном направлении на расстоянии 20 м расположено здание гаража-спортивного зала, построенное из кирпича, общей площадью **459,5 кв. м.**, количество этажей: **1**. Расстояние между баней-прачечной **6 м.**, имеются **3** выхода на хозяйственную территорию двора в западном направлении. Двери металлические, каждая оборудована одним врезным замком.

Объект расположен в жилом квартале, в районе улиц:

- с севера ул. Братская;
- с востока ул. Титова;
- с юга ул. Сухоложская;
- с запада ул. Агрономическая.

Расположение коммуникаций на объекте - подземное.

Наличие ограждения по периметру (из какого материала выполнено, высота, состояния ограждения):

Периметр огражден забором, состоящим из следующих элементов: металлическая решетка протяженностью **220 метров**, глухое ограждение из профилированного металлического листа протяженностью **10 метров**, частью периметра, ограждающего территорию, является здание гаража-спортивного зала по внешней стене здания протяженностью **20 метров**.

Общая протяженность ограждения - **250 метров**. Высота ограждения по периметру территории составляет не менее **2 метров**. Со стороны ул. Братской высота забора составляет **5 м.**

Входы/выходы, въезды/выезды (количество и чем укреплены):

Для въезда и входа на хозяйственный двор имеются **одни** въездные распашные ворота, оборудованные шлагбаумом и устройством для снижения скорости автотранспорта («лежачий полицейский»), закрываемые в конце рабочего дня и на выходные дни на замок и укрепленные фиксирующими запорами, **одна** калитка, закрываемая на замок. Для входа на спортивно-игровую площадку со стороны ул. Титова имеется **одна** калитка, закрываемая на замок. Со стороны здания по ул. Титова, 28 «А» имеется **один** пожарный въезд на территорию хозяйственной площадки и **один** пожарный въезд на спортивно-

игровую площадку общеобразовательного учреждения, закрывающиеся на замки. Ключи для замков и брелок для шлагбаума находятся на пункте охраны.

Наличие видеонаблюдения:

- всего видеокамер: **31** шт. (аналоговых- 9; цифровых- 22, из них:
- снаружи здания: **10** шт. (центральный вход, шлагбаум, ворота, калитки, территория);
- внутри здания: **21** шт. (коридоры, отдельные помещения);
- куда выходит система видеонаблюдения: пост охраны, кабинет директора.

Информация с внешних камер хранится на регистраторе типа «TantoS», установленном на посту охраны, с внутренних камер- на регистраторе типа «Polyision», установленном в приемной директора. Срок хранения информации: **30** суток.

Освещение по периметру территории (достаточно или нет): **достаточно**. Установлено прожекторов: **8**; по периметру здания и на спортивно-игровой площадке- **6**; на хозяйственном дворе-**2**. Внутри здания общеобразовательного учреждения на каждом этаже имеется аварийное освещение

Система оповещения и управления эвакуацией (имеется/нет): **имеется**. Передача информации осуществляется в ручном режиме голосовым сообщением через микрофон через систему пожарного оповещения.

Наличие пожарной сигнализации (имеется /нет): **имеется**. Автоматическая пожарная сигнализация обеспечивает круглосуточный пожарный мониторинг, при срабатывании ПС производится голосовое оповещение, дублирование сигнала поступает на пульт централизованного наблюдения пожарной части. Дымовые датчики установлены во всех помещениях общеобразовательного учреждения. Обслуживание производит ООО «Антарес», непрерывный мониторинг поступивших событий и поддержание бесперебойной связи обеспечивает ООО «ОКО-Охрана».

Система контроля доступа (имеется/нет, где установлена): **турникет, центральный вход**.

Наличие металлодетектора: рамочный- **1**, ручной- **1**.
Исправность - да- **2**.

На момент проверки подключен – да- **2**.

Охранная сигнализация (что оборудовано): **нет**.

Тревожная сигнализация:

- сколько стационарных КТС: **1**, где расположены: **на посту охраны**.
- наличие брелоков: **имеются**, количество брелоков: **3**;
- с выводом на охранную организацию (какую): ПЦО УВО по городу Екатеринбург – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области

Физическая охрана:

- наименование организации: **ООО ЧОП «Скала»**;
- часы охраны: круглосуточно.

Имеется ли помещение для охраны на 1 этаже (да, нет): **да**;

Имеется ли в помещении для охраны система видеонаблюдения (да, нет): **да**;

Имеется ли в помещении для охраны система ОС (да, нет): **нет**;

Имеется ли в помещении для охраны система КТС (да, нет): да.

Потенциально-опасные участки на объекте: столовая.

Критические элементы: электрощитовые помещения, серверная. Находятся под видеонаблюдением, защищены противопожарными дверями.

Категорирование объекта проводилось:

Акты обследования и категорирования объекта (территории) утверждены: **26.02.2025** года.

Паспорт безопасности объекта (территории) утвержден: **07.05.2025** года.

Присвоена категория: **III** (третья)

Устраненные недостатки из ранее выявленных согласно Требованиям: нет.

Ранее выявленные и не устраненные недостатки, срок по которым согласно требованиям ПП РФ № 1006 истек: оборудовать объект охранной сигнализацией (акт от 02.11.2019 года).

Ранее выявленные и не устраненные недостатки, срок по которым согласно требованиям ПП № 1006 не истек: нет.

Вновь выявленные недостатки согласно требованиям ПП РФ № 1006:

1. Имеющаяся система оповещения и управления эвакуацией должна соответствовать национальному стандарту ГОСТ Р 71934-2025 «Системы оповещения при угрозе совершения или совершении террористического акта». Запросить у обслуживающей организации акт по соответствию установленной системы оповещения и управления эвакуацией национальному стандарту ГОСТ Р 71934-2025. В случае несоответствия имеющейся системы оповещения и управления эвакуацией национальному стандарту ГОСТ Р 71934-2025, рекомендуется привести в соответствие.

Подписи комиссии:




В.А. Шмаков

А.А. Томилов



О. А. Моисеенко