



Начальнику отдела – главному государственному инспектору Апшеронского района по пожарному надзору подполковнику внутренней службы Некрасову Ю. А.

### ОТЧЕТ об исполнении предписания № 2/1 от 17 февраля 2023 г.

С целью устранения нарушений, выявленных в ходе профилактического визита, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 провел следующие мероприятия:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Меры, принятые по устранению нарушений
1	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности.	Инструкция о мерах пожарной безопасности с указанием лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности разработана и утверждена приказом от 02.03.2023 г. № 45.
2	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначается указателями со светоотражающей поверхностью, либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	Установлен указатель со светоотражающей поверхностью и четко нанесенными цифрами расстояния до месторасположения источника противопожарного водоснабжения.
3	На объекте допущена эксплуатация эвакуационных выходов/участков эвакуационных путей ширина которых менее 1,2 м.	Согласно расчета величины индивидуального пожарного риска МБДОУ детский сад №2, объемно-планировочные

		решения объекта защиты обеспечивают безопасную эвакуацию людей из помещений объекта защиты согласно требованиям, ст. 53 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ.
4	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения электрощитовой с обозначением категории и класса зоны на входной двери помещений с наружной стороны	Произведен расчет категорий помещений (электрощитовая) по взрывопожарной и пожарной опасности, определение класса зон с обозначением на входных дверях на видном месте. Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» в лице председателя Пеклова Александра Валерьевича.
5	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов заменены на легкооткрываемые щеколды.

Заведующий



Л.В.Халицкая