



ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе на швейной машинке в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования Центр внешкольной работы

ИОТ - 063

1. Общие требования безопасности

1.1. К работе на швейной машине допускаются лица старше 18 лет, специально обученные данной профессии, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, обученные безопасным приемам труда, прошедшие стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда.

1.2. Швейная машина должна подключаться посредством гибкого провода, имеющего штепсельную вилку и розетку с заземляющим контактом; должна быть снабжена устройством, предохраняющими пальцы от прокола иглой и откидным кожухом, ограждающим вращающиеся части.

1.3. Швейная машина должна иметь надёжное крепление объёмных частей, быть безопасной в работе и не иметь доступные для случайного прикосновения токоведущие части.

1.4. Корпус электродвигателя швейной машины должен быть заземлен.

1.5. Рабочее место должно быть оснащено винтовым стулом с поясничной опорой и регулируемым по высоте.

1.6. Для амортизации сотрясений во время работы головки швейных машин должны быть установлены на эластичные прокладки, прикрепленные к настольным доскам машины.

1.7. Во время работы возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;
- подвижные части производственного оборудования, игла;
- повышенная яркость света;
- недостаточная освещенность рабочей зоны;
- отсутствие или недостаток естественного света;
- повышенный уровень шума на рабочем месте;
- повышенное содержание пыли в воздухе.

1.8. Работник обязан немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

1.9. Работник обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, принятые в учреждении;
- во время работы быть внимательной, не отвлекаться и не отвлекать других;

- не пользоваться защитными средствами, не прошедшими установленных испытаний, а также такими, срок испытания которых истек;
- обо всех неисправностях оборудования, приспособлений и инструмента докладывать непосредственному руководителю.

1.10. Работник должен выполнять работу, которая поручена руководителем, при условии, что безопасные способы ее выполнения ему известны.

1.11. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах. Перед приемом пищи необходимо тщательно вымыть руки с мылом.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Надеть и застегнуть (завязать на завязки) рабочую одежду. Одежда не должна стеснять движений во время работы. Волосы убрать под головной убор. В карманах не должно быть острых предметов.

2.2. Осмотреть и привести в порядок рабочее место. Убрать предметы, которые не имеют отношения к выполняемой работе.

2.3. Проверить достаточность освещения рабочего места.

2.4. Убедиться в наличии и исправности необходимых для выполнения порученной работы ограждающих и предохраняющих устройств, приспособлений и инструментов, разместить их в удобном и безопасном для использования порядке.

2.5. Проверить исправность швейной машины на холостом ходу, в первую очередь проверить действие фрикциона (тормоза). Машина должна немедленно останавливаться при снятии ноги с педали.

2.6. Убедиться в правильной установке иглы.

2.7. Произвести уборку машины, обтереть её от пыли и масла.

2.8. В случае обнаружения опасных ситуаций и невозможности их устранения немедленно поставить в известность непосредственного руководителя.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Поддерживать на рабочем месте чистоту и порядок.

3.2. Во избежание несчастных случаев запускать машину плавным нажатием педали.

3.3. Следить за тем, чтобы детали кроя и инструмент не соприкасались с маховиком машины. Случайно попавшие в приводной механизм нитки и детали изделий выбирать только при выключенном электродвигателе.

3.4. Прокладывая строчку, деталь изделия держать двумя руками. Прижимную лапку поднимать с помощью подъёмника или педали.

3.5. Прижимную лапку к шьющему механизму подводить только во время остановки машины.

3.6. Следить, чтобы вентиляционные щели на кожухе двигателя не засорялись нитками или остатками материала. Очищать щели от возможных остатков материалов пылеочистительной кисточкой и только в режиме отключения машины от электросети.

3.7. Машину необходимо отключать, в случае:

- обнаружения неисправностей;
- перерыва в работе или ухода с рабочего места;
- смены иглы и прижимной лапки;
- обрыва нити и заправки верхней и нижней нитей;
- чистки, смазки и регулировки машины;
- выполнения любых ремонтных работ.

3.8. Отработанные швейные иглы складывать в специальную тару.

3.9. Не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношение к данной работе.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. В случае обнаружения неисправностей в электрической швейной машине или в электропроводке немедленно прекратить работу, отключить машину от электросети и доложить о ситуации непосредственному руководителю.

4.2. При возникновении пожара немедленно прекратить работу, сообщить в пожарную часть

по телефону 101, 112, отключить электропитание, сообщить непосредственному руководителю и приступить к ликвидации очага возгорания первичными средствами пожаротушения.

4.3. При несчастном случае освободить пострадавшего от травмирующего фактора, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, известить о происшествии руководство и по возможности сохранить обстановку, если это не приведет к аварии или травмированию других людей.

4.4. Оказание первой помощи:

- при поражении электрическим током обесточить пострадавшего (не забывая о собственной безопасности);
- при отсутствии пульса на сонной артерии нанести удар кулаком по груди и приступить к реанимации;
- при коме повернуть пострадавшего на живот;
- при электрических ожогах и ранах наложить повязки;
- при переломах костей конечностей наложить шины;
- при ожогах не следует стаскивать с обожженного места одежду и удалять прилипшее к ране белье, при ожоге глаз электрической дугой необходимо делать холодные примочки раствором борной кислоты;
- при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса необходимо сделать ему искусственное дыхание и непрямой (наружный) массаж сердца, обратив внимание на зрачки; расширенные зрачки указывают на резкое ухудшение кровообращения мозга, при таком состоянии оживление начинать немедленно;
- вызвать скорую помощь по телефону 103.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Остановить (отключить от электросети) швейную машину.

5.2. Вычистить и смазать маслом механизмы швейной машины.

5.3. Привести в порядок рабочее место. Очистить стол и пол у машины от отходов, убрать готовую продукцию и неиспользованные материалы.

5.4. Убрать инструменты и приспособления в специально отведенное место.

5.5. Снять и убрать спецодежду, привести себя в порядок.

5.6. Вымыть лицо и руки с мылом.

5.7. Обо всех нарушениях, обнаруженных во время работы, а также о принятых мерах известить своего непосредственного руководителя.

5.8. Отключить освещение и закрыть помещение.