

Информация об устранении предписания

Отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Котласа и Котласского района Управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской
области об устранение выявленных нарушений от 21.04.2025 № 2504/509-29/9-ВО/П

№	Наименование нарушения	Мероприятие по устранению
1	В нарушении требований пожарной безопасности в правой части здания допускается эксплуатация светильника в помещении тамбура со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией.	Произведена замена светильника в помещении тамбура
2	В нарушении требований пожарной безопасности при эксплуатации эвакуационных выходов двери лестничных клеток второго и третьего этажей здания школы не оборудованы приспособлениям для самозакрывания.	Двери эвакуационных выходов на лестничные клетки второго и третьего этажей здания школы оборудованы приспособлениям для самозакрывания
3	Люку чердачного помещения, расположенного в коридоре третьего этажа здания школы не обеспечен соответствующий предел огнестойкости	Для установки люка чердачного помещения соответствующего предела огнестойкости, расположенного в коридоре третьего этажа здания школы направлено ходатайство в Управление по социальным вопросам администрации городского округа Архангельской области «Котлас» с запросом финансовых средств на приобретение и установку.
4	Дверям архивного помещения в бухгалтерии не обеспечен соответствующий предел огнестойкости	Для установки дверей архивного помещения соответствующего предела огнестойкости, расположенного в коридоре третьего этажа здания школы направлено ходатайство в Управление по социальным вопросам администрации городского округа Архангельской области «Котлас» с запросом финансовых средств на приобретение и установку.
5	В нарушении требований пожарной безопасности руководитель организации не	Для проведения капитального ремонта внутреннего пожарного водопровода в Управление по социальным вопросам администрации

	обеспечил исправное состояние и ремонт внутреннего пожарного водопровода	городского округа Архангельской области «Котлас» направлено ходатайство о предоставлении финансовых средств на разработку проектно-сметной документации. В соответствии с пунктом 1.4. Свода правил СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний пожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» внутренний пожарный водопровод не требуется в зданиях общеобразовательных организаций (школах, гимназиях, лицеях, кроме школ - интернатов), дошкольных учреждений (детских садах).
6	Запоры на дверях эвакуационных выходов их поэтажных коридоров, а именно с первого, второго, третьего этажей здания лестничных клеток здания не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Двери эвакуационных выходов (выход на запасную лестницу) из поэтажных коридоров не имеют свободного открывания изнутри без ключа в связи с проведением в здании школы экспертизы состояния стен и фундамента здания. По результатам заключения экспертов (заключение ООО «Котласгеопроект» от 04.10.2024) в связи с аварийным или предаварийным техническим состоянием торцевой стены здания школы было рекомендовано приостановить эксплуатацию и ограничить доступ пребывания людей в учебных кабинетах и помещениях, примыкающих к торцевой стене. В период с 03 марта 2025 года по 01 июня 2025 в здании школы проводятся работы по обследованию технического состояния строительных конструкций здания (исполнитель работ- Общество с ограниченной ответственностью «Котласгеопроект», договор от 03.03.2025 № 1/2025). По окончании работ будет дано заключение экспертов о дальнейшей эксплуатации здания школы. Результаты заключения и выполненные работы по устранению предписания будут незамедлительно предоставлены.