

Тюменская областная региональная организация
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
(ТООО ВОИ)

**АКТУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
НА ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

(Заключение по обследованию объекта социальной инфраструктуры)

Автономное учреждение

«Центр досуга и культуры Уватского муниципального района»

Туртасский сельский дом культуры

Тюменская область, Уватский район, п. Туртас, ул. Школьная, 2



Председатель ТООО ВОИ

Кравченко Е. К.

Главный инженер ТООО ВОИ

Кривошеина С.В.



г. Тюмень

2022 год

В данном заключении представлена информация о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры, оформленная в «Паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)», для инвалидов и других маломобильных групп населения с целью принятия управленческих решений обеспечивающих их доступность, согласно методическому пособию «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность» по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. №627.

Заключение на обследование разработано по результатам экспертной оценки уровня доступности объекта и соблюдения нормативно-правовых документов в архитектурной, строительной и градостроительной отрасли, а также социальной политике.

Состояние объекта оценено как временно недоступно (ВНД).

Рекомендуем следующие мероприятия по обустройству и необходимых условий для доступности образовательных услуг для инвалидов (адаптации объекта):

- проведение ремонтных работ с заменой или восстановлением конструктивных элементов в соответствии с установленной нормативной и технической документацией:

- СП 59.13330.2020 - утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России) от 30 декабря 2020г. № 904/пр., введен в действие с 01 июля 2021г.;

- Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 № 815 об утверждении перечня национальных стандартов и свода правил (частей таких стандартов и сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- приказ Минкультуры России от 09.09.2015 № 2400 «Об утверждении требований доступности к учреждениям культуры с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения».

-для обеспечения инвалидам (другим маломобильным группам населения) доступа к объекту социальной инфраструктуры, получения услуги на объекте, руководителю соответствующей организации необходимо предусмотреть оказание ситуационной помощи, в том числе при использовании дополнительных технических средств, в зависимости от вида и выраженности имеющихся у инвалидов (других маломобильных групп населения) нарушений здоровья и включения в должностные (функциональные) обязанности сотруднику учреждения выполнения мероприятий по оказанию ситуационной помощи на основании Федерального закона № 419-ФЗ от 01.12.2014г.

Обозначения и сокращения, используемые в заключении (Паспорте ОСИ):

Формы инвалидности

Г	Инвалиды с нарушениями слуха
К	Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
О	Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
(ОДА)	
С	Инвалиды с нарушениями зрения
У	Инвалиды с нарушениями умственного развития

Состояние доступности объекта (зоны)

ДП	Доступно полностью
ДП-В	Доступен полностью всем
ДП-И	Доступен полностью избирательно
ДЧ	Доступно частично
ДЧ-В	Доступен частично всем
ДЧ-И	Доступен частично избирательно
ДУ	Доступно условно
«ВНД»	Временно недоступно
«Х»	Не предназначен для посещения инвалидами

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

«А»	Доступность всех зон и помещений - универсальная
«Б»	Доступны специально выделенные участки и помещения
«ДУ»	Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
«ВНД»	Не организована доступность
«ТСР»	Технические средства реабилитации
«МГН»	Маломобильные группы населения (инвалиды всех категорий)

Обследование объекта и обработку данных провели:

Главный инженер ТООО ВОИ
Кривошеина С.В.

Ведущий инженер ТООО ВОИ
Бодриченков О.Н.
(инвалид 3 группы, нарушение опорно-двигательного аппарата)

Инженер ТООО ВОИ
Григорьева Г.И.
(инвалид 3 группы, общее заболевание)


Прилагаемые документы:

Фотографии – 75 шт.

Копии документов (Планы, Свидетельство, Сертификаты) – 7 л.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации



Е.Н. Овчинников

июня 2022 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 125-КИ**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Туртасский сельский дом культуры
- 1.2. Адрес объекта: Тюменская область, Уватский район, п. Туртас, ул. Школьная, д 2
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 (два) этажа, площадь – 2194,2 кв.м.
 - часть помещений на 1,2 этаже, площадь – 1476,75 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка – м2.
- 1.4. Год постройки здания 1982 г., последнего капитального ремонта – 2006 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего-2022 г., капитального-.
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: Автономное учреждение «Центр досуга и культуры Уватского муниципального района» (АУ «ЦДК Уватского муниципального района»).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 626170, Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): Распоряжение администрации Уватского муниципального района № 0328-р от 26.03.2019г..
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление по социальным вопросам администрации Уватского муниципального района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Россия, 626170, Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация) культура.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: культурно-досуговая деятельность.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: вместимость 280 посадочных мест.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Остановочный пункт: «Администрация».

автобус № 1

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 30 м.

3.2.2 время движения (пешком) – 5-10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути есть.

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нерегулируемые).

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: есть, визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: - требуется.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О,У) ДЧ-И (К,Г,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,С,Г,У) ВНД (К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У,С) ВНД (К,О)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно (ВНД).

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо лестницу сцены обустроить поручнями в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261.

Поручни внутренних лестниц, наружных лестниц эвакуационных выходов привести в соответствие с техническими требованиями к опорным стационарным устройствам.

Для инвалидов с нарушением зрения необходимо выделить контрастным цветом проступь краевых ступеней наружной, внутренних лестниц.

Установить звуковой маяк над входом в здание, а также предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).

Для инвалидов на креслах-колясках необходимо по продольным краям марша пандуса установить бортик высотой не менее 0,05м.

Для доступа на сцену зрительного зала предусмотреть телескопический пандус.

Предусмотреть преодоление перепадов высот в виде порогов с помощью приставных (перекатных) мини-пандусов.

Для эвакуационных мероприятий предусмотреть использование технических средств реабилитации (эвакуационного стула, мобильного лестничного подъемника, телескопического пандуса) и оказание ситуационной помощи ассистентом (помощником) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.

Обустроить санитарно-гигиенические помещения в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 (исходя из технической возможности).

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон

№ 419-ФЗ от 01.12.3014г) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до 2025 г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И(О,Г,С,У); ДУ (К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5 Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации : _____ 20__ гола.

Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi

Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>


5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «03» июня 2022 г.

2. Акта обследования объекта: № 775 от «03» июня 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации



Е.И. Сеферова
20 22 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 125-КИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Туртасский сельский дом культуры
- 1.2. Адрес объекта: Тюменская область, Уватский район, п. Туртас, ул. Школьная, д 2
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 (два) этажа, площадь – 2194,2 кв.м.
 - часть помещений на 1,2 этаже, площадь – 1476,75 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка – м2.
- 1.4. Год постройки здания 1982 г., последнего капитального ремонта – 2006 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего-2022 г, капитального-
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: Автономное учреждение «Центр досуга и культуры Уватского муниципального района» (АУ «ЦДК Уватского муниципального района»).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 626170, Тюменская область, Уватский район, с.Уват, ул. Иртышская, д. 19
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): Распоряжение администрации Уватского муниципального района № 0328-р от 26.03.2019г..
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление по социальным вопросам администрации Уватского муниципального района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Россия, 626170, Тюменская область, Уватский район, с.Уват, ул. Иртышская, д. 19

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация) культура.

2.2 Виды оказываемых услуг: культурно-досуговая деятельность.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: вместимость 280 посадочных мест.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Остановочный пункт: «Администрация».

автобус № 1

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 30 м.

3.2.2 время движения (пешком) – 5-10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути есть.

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: есть, визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: - требуется.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	-
	<i>в том числе инвалиды:</i>	-
2	передвигающиеся на креслах-колясках	-
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	-
4	с нарушениями зрения	-
5	с нарушениями слуха	-
6	с нарушениями умственного развития	-

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):


https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi

Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>

согласовано _____.

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 775
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 125-КИ

Тюменская область
Уватский район
п. Туртас

«03» июня 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Туртасский сельский дом культуры
1.2. Адрес объекта: Тюменская область, Уватский район, п. Туртас, ул. Школьная, д 2
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 (два) этажа, площадь – 2194,2 кв.м.
- часть помещений на 1,2 этаже, площадь – 1476,75 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка – м2.
1.4. Год постройки здания 1982 г., последнего капитального ремонта – 2006 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего-2022 г., капитального-
Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: Автономное учреждение «Центр досуга и культуры Уватского муниципального района» (АУ «ЦДК Уватского муниципального района»).
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 626170, Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

Дополнительная информация имеется- информационная вывеска дублированная шрифтом Брайля (фото №72), портативная (переносная) информационная индукционная система (фото №73), тактильная схема отображающая информацию о размещении и назначении помещений на этаже (фото №74), электронное информационное табло «бегущая строка» (фото №75).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Остановочный пункт: «Администрация».

автобус № 1

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 30 м.

3.2.2 время движения (пешком) – 5-10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути есть.

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: есть, визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: - требуется.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	-	4-6
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О,У) ДЧ-И (К,Г,С)	1,2	7-17
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)	1эт. 1,2,3,22,24 2эт. 45,55	15,18-33,51
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,С,Г,У) ВНД (К)	1эт. 25,42,43 2эт. 46-48,62	34-60

5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У,С) ВНД (К,О)	1эт. 4-7, 43	61-70
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В	-	13,18,29,34,36,42, 49,61,62,71-75
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	-	1-3

*** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно (ВНД).

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо лестницу сцены обустроить поручнями в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261.

Поручни внутренних лестниц, наружных лестниц эвакуационных выходов привести в соответствие с техническими требованиями к опорным стационарным устройствам.

Для инвалидов с нарушением зрения необходимо выделить контрастным цветом проступь краевых ступеней наружной, внутренних лестниц.

Установить звуковой маяк над входом в здание, а также предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).

Для инвалидов на креслах-колясках необходимо по продольным краям марша пандуса установить бортик высотой не менее 0,05м.

Для доступа на сцену зрительного зала предусмотреть телескопический пандус.

Предусмотреть преодоление перепадов высот в виде порогов с помощью приставных (перекатных) мини-пандусов.

Для эвакуационных мероприятий предусмотреть использование технических средств реабилитации (эвакуационного стула, мобильного лестничного подъемника, телескопического пандуса) и оказание ситуационной помощи ассистентом (помощником) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.

Обустроить санитарно-гигиенические помещения в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 (исходя из технической возможности).

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.3014г) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до 2025 г.

в рамках исполнения _____.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И(О,Г,С,У); ДУ(К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____.

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Тюменская областная региональная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi

Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

на 2 л.
на 3 л.
на 6 л.
на 9 л.
на 3 л.
на 2 л.


Результаты фотофиксации на объекте _____ на 25 л.

Позтажные планы, паспорт БТИ _____ на 5 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) нет.


Руководитель
рабочей группы:

Главный инженер ТООО ВОИ
Кривошеина С.В.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Члены рабочей
группы:

Инженер ТООО ВОИ
Бодриченков О.Н.



(Подпись)

Специалист по работе с
инвалидами ТООО ВОИ
Григорьева Г.И.


(Подпись)

Представитель
организации
расположенной
на объекте:

Управляющий творческим
коллективом Туртассого СДК
Крапивина Е.В.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Автономное учреждение «Центр досуга и культуры Уватского
муниципального района»

Туртасский сельский дом культуры

Тюменская область, Уватский район, п.Туртас ул.Школьная, 2

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	4,5	-не выделены контуры ограждения входа (въезда) на территорию контрастным цветом со стороны доступного входа на объект.	К,О,С,Г,У	- выделить контур ограждения контрастным цветом с обеих сторон.	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	4-6	- бордюр вдоль пешеходного пути не выделен ярким контрастным цветом - на основных путях движения не предусмотрены места отдыха для МГН.	К,О,С,Г,У	- выделить бордюр ярким контрастным цветом; -предусмотреть места отдыха доступные для МГН.	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-		-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-		-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	4-6	-не оборудована автостоянка и парковочное место для стоянки автотранспорта инвалидов.	К, Г, О, С, У	-оборудовать автостоянку и парковочное место для автотранспорта инвалидов; -машино-место обозначить дорожными знаками по ГОСТ Р 52289 и ГОСТ Р 52290 и дорожной разметкой по ГОСТ Р 51256.	Текущий ремонт, организа ционные мероприяти я

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	-	4-6	Текущий ремонт, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем.**

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Автономное учреждение «Центр досуга и культуры Уватского
муниципального района»

Туртасский сельский дом культуры

Тюменская область, Уватский район, п. Туртас, ул. Школьная, 2.

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	7-9	-краевые ступени (проступь) лестницы не выделены контрастным цветом; -отсутствует наземный предупреждающий тактильно- контрастный указатель, что не соответствует требованиям СП 59.13330.2020 п. 5.1.10.	С	-нанести противоскользящие, контрастные полосы на краевые ступени (проступь) общей шириной 0,08-0,1м, расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени не более 0,04м; - для инвалидов с нарушением зрения обеспечить устройство тактильноконтрастных наземных указателей на расстоянии не более 0,3м от кромки проступи первой ступени лестницы, выполняющих функцию предупреж- дения, согласно требований по ГОСТ Р 52875 п.4.2.2. или изменение фактуры поверхности пешеход- ного пути с подобными характеристиками согласно требованиям СП 59.13330.2020 п. 5.1.10.	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	1012, 1417	-отсутствуют колесоотбойные устройства.	К, О	-по продольным краям марша пандуса установить бортик высотой не менее 0,05м.	Текущий ремонт, организа- ционные мероприяти

							-предусмотреть оказание ситуационной помощи.	я
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	7	- отсутствует противоскользящее покрытие на участке между верхней площадкой пандуса и входной дверью.	К, О, С, Г,У	-предусмотреть противоскользящее покрытие на участке между верхней площадкой пандуса и входной дверью.	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	-	7,9, 13	-установленная пиктограмма доступности  не соответствует месту размещения и цветотональному решению, согласно требований п. 4.3.7. ГОСТ Р 52131-2019; -размещение пиктограммы «кнопка вызова помощи» не соответствует требованиям п. 4.3.8.4. ГОСТ Р 52131-2019; -отсутствует звуковой маяк; - высота порога более 0,014 м; - доводчики дверей не обеспечивают пятисекундной задержки.	С, К, О, Г,У	-установить пиктограммы доступности объекта (после адаптации) трех нозологий согласно требований ГОСТ Р 52131-2019 п. 4.3.7  ,  , ); -установить тактильную пиктограмму «кнопка вызова помощи»  () над устройством вызова помощи (кнопкой вызова), высота расположения верхнего края пиктограммы не более 1,3м от уровня поверхности, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52131 и ГОСТ Р 51671; -установить звуковой маяк; - отрегулировать доводчик с обеспечением пятисекундной задержки; -предусмотреть приставной мини-пандус или предусмотреть оказание ситуационной помощи.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.5	Тамбур	есть	1, 2	8,15	-для остекления тамбура применены зеркальные стекла (отсутствует предупреждающая яркая контрастная маркировка на зеркальном полотне ограждения (нижний край зеркальной поверхности расположен на высоте менее 0,85 м от уровня пола), что не соответствует	С, К, О, Г,У	- на зеркальное полотно ограждения установить яркую контрастную маркировку (в форме прямоугольника высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м или в форме круга диаметром от 0,1м	Текущий ремонт

					требованиям п. 6.1.6. СП 59.13330.2020.		до 0,2м, декоративного рисунка или, фирменного знака, узора той же яркости) на высоте 0,9-1,0м и 1,3-1,4м.	
--	--	--	--	--	---	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-И (О,У) ДЧ-И (К,Г,С)	1,2	7-17	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно (О,У). Доступно частично избирательно (К,Г,С).**

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) Автономное учреждение «Центр досуга и культуры Уватского муниципального района»

Туртасский сельский дом культуры Тюменская область, Уватский район, п.Туртас ул.Школьная, 2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон, фойе)	есть	1эт. 3 2эт. 45, 55	15, 18, 19, 21, 22,28	-отсутствует информационная табличка (оказание ситуационной помощи).	К, О, С, Г, У	-установить информационную тактильную табличку (оказание ситуационной помощи) дублированную шрифтом Брайля на пост охраны; -при необходимости оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации (портативная информационная индукционная система) пост охраны (имеется в наличии, фото№73).	Текущий ремонт, организационные мероприятия
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	2327, 51	- перед ступенью центральной лестницы отсутствует предупредительный тактильно-контрастный указатель; - конструкция установленных поручней (центральная лестница в фойе, пристенные поручни межэтажных лестниц, пристенный поручень лестницы ведущей из коридора первого этажа в зрительный зал) не соответствуют	О,С	- для инвалидов с нарушением зрения обеспечить устройство тактильноконтрастных напольных указателей на расстоянии не более 0,3м от кромки проступи первой ступени лестницы, выполняющих функцию предупреждения, согласно требований	Текущий ремонт, организационные мероприятия

					п.5.2.7.5 ГОСТ Р 51261 и п. 5.1.13. СП 59.13330.2020 (отсутствуют травмобезопасные завершающие части поручня, выступающие за границы лестничного марша на 0,3м); -отсутствует пристенный поручень с одной стороны лестницы ведущей из коридора первого этажа в зрительный зал; - краевые ступени (проступь) каждого лестничного марша не выделены контрастным цветом; - отсутствуют информационные тактильные знаки (пиктограммы); - не обеспечен доступ на этаж выше основного входа инвалидами на кресле-коляске.		4.3.2. -оборудовать поручни завершающими травмобезопасными частями в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51216 ; - на лестнице ведущий в зрительный зал установить второй поручень; -нанести противоскользящие, контрастные полосы на краевые ступени (проступь) каждого лестничного марша общей шириной 0,08-0,1м, расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени не более 0,04м; - установить информационные тактильные знаки (пиктограммы); - при необходимости для обеспечения доступа инвалиду на кресле-коляске на этаж выше первого предусмотреть использование мобильного лестничного подъемника и помощь ассистента (помощника) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	18-20	- ручки пластиковых дверей не выделены контрастным цветом; -частично отсутствует яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах пластиковых дверей.	С, К, О	- на прозрачное полотно двери установить яркую контрастную маркировку (в форме прямоугольника высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м или в форме круга диаметром от 0,1м до 0,2м,	Текущий ремонт

						декоративного рисунка или, фирменного знака, узора той же яркости) на высоте 0,9-1,0м и 1,3-1,4м, маркировка должна быть нанесена с обеих сторон дверного полотна; -ручки пластиковых дверей выделить контрастным цветом.	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	1эт. 1,2,3, 22,24 2эт 45,55	29-33	- на наружной лестнице частично отсутствует облицовочная плитка; - краевые ступени (проступь) наружных эвакуационных лестниц не выделены контрастным цветом; -конструкция установленного поручни на наружных эвакуационных лестницах не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51261 (отсутствуют травмобезопасные завершающие части поручня, выступающие за границы лестничного марша на 0,3м); -присутствуют открытые отводы (без поручня) на высоте 0,7м; -ширина рабочей створки двери/открытого проема в стене менее 0,9м; - высота порога более 0,014 м; - контур внутренних открытых проемов в стене не выделен контрастным цветом; - эвакуационные выходы не обустроены пандусом.	- оборудовать поручни на наружных эвакуационных лестницах завершающими травмобезопасными частями в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51216; -убрать открытые отводы на высоте 0,7м или установить на них опорный поручень; -восстановить облицовочную плитку на горизонтальной поверхности проходной части наружных эвакуационных лестницах; -на краевые ступени (проступь) наружных эвакуационных лестниц нанести противоскользящие, контрастные полосы общей шириной 0,08-0,1м, расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени не более 0,04м; -применить контрастные сочетания цветов при выделении контура открытого проема в стене; - для эвакуации инвалидов на креслах-колясках (при необходимости) предусмотреть эвакуационный стул или мобильный лестничный	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия

							подъемник; -предусмотреть помощь ассистента (помощника) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)	1эт. 1,2,3, 22,24 2эт 45,55	15,18-33, 51	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние объекта оценено как доступно частично избирательно (О,Г,У). Временно недоступно (К,С).**

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Автономное учреждение «Центр досуга и культуры Уватского
муниципального района»

Туртасский сельский дом культуры Тюменская
область, Уватский район, п.Туртас ул.Школьная, 2

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	2эт 46-48, 62	34- 41	- установлены дверные ручки в виде «кнопки»; -встречаются пороги высотой более 0,014м.	К,О,С,Г,У	- установить ручки С или П-образной формы контрастного с дверным полотном цвета; -демонтировать порог или установить приставной мини- пандус.	Текущи й ремонт, организа ционные материа лы
4.2	Зальная форма обслуживания (зрительный зал, танцевальный зал, зал хореографии)	есть	1 эт. 25,42 2 эт 61	42- 60	-частично отсутствуют информационные, тактильные таблички с наименованием помещения дублированная шрифтом Брайля; - встречаются пороги высотой более 0,014м; -рабочая створка двери менее 0,9 м; - установлены дверные ручки в виде «кнопки»; -отсутствует пиктограмма  около дверей помещений (зон) которые оборудованы системой обеспечения разборчивости звуковой информации, что не соответствует требованиям п.	К,О,С,Г,У	-установить информационные, тактильные таблички с шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки; -демонтировать порог или предусмотреть приставной (перекатной) мини- пандус; - установить ручки С или П-образной формы контраст- ного с дверным полотном цвета; -предусмотреть телескопический пандус или мобильный лестничный подъемник для подъема на сцену инвалидам на коляске;	Текущи й ремонт, индивид уальное решение с ТСР, организа ционные меропри ятия

				52131; - не предусмотрен доступ на сцену в зрительном зале инвалидам на кресле коляске; - отсутствуют опорные поручни на лестнице сцены; - не выделена проступь краевых ступеней лестницы сцены в зрительном зале; - имеющее выделение проступи краевых ступеней лестниц, между секторами в зрительном зале, контрастным цветом не соответствует требованиям СП 59.13330.2020 п. 6.2.8; - не выделены места для инвалидов пиктограммой.		опорные поручни с двух сторон на лестнице сцены; - на проступь краевых ступеней лестницы сцены, лестниц между секторами в зрительного зала нанести противоскользящие, контрастные полосы общей шириной 0,08-0,1м, расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени не более 0,04м; При необходимости предусмотреть: - для зрителей на креслах-колясках места размером 0,9*1,4м; - около дверей помещений (зон) которые оборудованы системой обеспечения разборчивости звуковой информации в установить пиктограмму на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки в соответствии с требованиями п. 4.3.7.4. ГОСТ Р 5131; - места для лиц с нарушением слуха разместить на расстоянии не более 2 м от источника звука (при отсутствии физической преграды-перегородки) или оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации (индукционный контур или портативная индукционная система (имеется в наличии, фото №73); - места для МГН,	
--	--	--	--	--	--	--	--

							относящихся к группам мобильности М2-М4 следует разместить в рядах примыкающих к проходам и в одном уровне с входом/выходом в /из зрительный (-ого) зал (-а); -места для инвалидов выделить пиктограммой, нумерация кресел может дублироваться шрифтом Брайля и рельефным шрифтом на верхней горизонтальной части спинки.		
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-	
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-	
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-	

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,С,Г,У) ВНД (К)	1эт. 25,42,43 2эт. 46-48,62	34-60	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние объекта оценено как доступно частично избирательно (О,С,Г,У). Временно недоступно (К).**

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Автономное учреждение «Центр досуга и культуры Уватского
муниципального района»

Туртасский сельский дом культуры

Тюменская область, Уватский район, п. Туртас ул. Школьная, 2

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	1.эт. 4-7	61- 68	Не предусмотрена универсальная, специально оборудованная доступная кабина для маломобильных групп населения: - размещение тактильной пиктограммы на дверном полотне не соответствует требованиям п.4.3.8.5 ГОСТ Р 52131; - ширина рабочей створки двери менее 0,9 м; - высота порога, одиночных ступеней (перед туалетными кабинками) более 0,014м; - установлены дверные ручки «пуговики»; - отсутствует унитаз (используется чаша Гелуя); - отсутствуют поручни около раковины, писсуара; - зеркало расположено на высоте более 0,85 м; - отсутствует связь с администратором; - отсутствуют крючки для одежды и костылей.	К, О, С, Г, У	Оборудовать универсальную, специальную, доступную кабину (при наличии технической возможности): с учетом всех требуемых норм СП 59.13330.2020 п.6.3: - установить тактильную пиктограмму на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1м от края наличника; - предусмотреть ширину дверного проема в свету не менее 0,9м с порогом не более 0,014м, с ручками С или Побразной формы, контрастного цвета по отношению к цвету дверного полотна, установленных на высоте не более 1,1м и не менее 0,85 от пола (рекомендуется оборудовать дверь индивидуальной кабинки с внутренней стороны ручкой-поручнем); - предусмотреть запирающее	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

							открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индикации «занято/свободно»; -демонтировать одиночную ступень; -установить унитаз с опорой для спины; -с двух сторон унитаза установить опорные поручни (один откидной), установить поручень около раковины и пристенный поручень около писсуара в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261; -предусмотреть переносное или закрепленное на стене складное сиденье на высоте 0,48м от пола; -предусмотреть поворотное зеркало или установить зеркало на высоту не более 0,85 м от нижнего края; - установить крючки для трости и костылей около унитаза и раковины на высоте 1,2-1,4м; -обеспечить свободное пространство сбоку от унитаза не менее 0,8м и свободное пространство для разворота коляски не менее 1,4м (размеры кабины могут изменяться в зависимости от расстановки и габаритов применяемого оборудования); -над наружной входной дверью, из коридора, предусмотреть светозвуковые оповещатели с отключением из туалетной комнаты; -установить кнопку вызова помощи (с обратной связью); -установить пиктограмму около кнопки вызова помощи.	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-

	(спортзал)							
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	1эт. 43	69-70	-высота окна приёма/выдачи одежды более 0,85м.	К, О, С, Г, У	-предусмотреть оказание ситуационной помощи.	Организационные мероприятия

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У,С) ВНД (К,О)	1эт. 4-7, 43	61-70	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (Г,У,С). Временно недоступно (К,О).

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Автономное учреждение «Центр досуга и культуры Уватского
муниципального района»

Туртасский сельский дом культуры

Тюменская область, Уватский район, п. Туртас ул. Школьная, 2

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	29, 34, 36, 42, 49, 61, 62 71, 72, 74, 75	-отсутствует предупреждающая яркая контрастная маркировка на зеркальном полотне ограждения тамбура, пиктограммы доступности объекта; -ручки пластиковых дверей, краевые ступени (проступь) лестниц не выделены контрастным цветом; -информация на стендах имеет мелкий шрифт.	К, О, С, Г, У	Обеспечить визуальную информацию на объекте: -на зеркальное полотно ограждения установить яркую контрастную маркировку (в форме прямоугольника высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м или в форме круга диаметром от 0,1м до 0,2м, декоративного рисунка или, фирменного знака, узора той же яркости) на высоте 0,9-1,0м и 1,3-1,4м; - ручки пластиковых дверей, краевые ступени (проступь) лестниц выделить контрастным цветом; -информацию расположить на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения.	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	есть	-	73	- отсутствует звуковой маяк.	Г, С	- установить звуковой маяк.	Текущий ремонт, индивидуальное

								решение с ТСП
6.3	Тактильные средства	есть	-	13,18, 34, 36, 49, 61, 62, 72, 74	-недостаточное количество информационных тактильных табличек дублированных шрифтом Брайля, пиктограммы; - перед наружной входной лестницей главного входа отсутствует предупреждающий наземный тактильно-контрастный указатель.	С	- установить информационные тактильные таблички дублированные шрифтом Брайля, пиктограммы рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2м до 1,6м; - перед наружной входной лестницей главного входа для инвалидов с нарушением зрения обеспечить устройство тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 или изменением фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДЧ-В	-	13,18,29, 34,36,42, 49,61,62, 71-75	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем.**



фотография №1



фотография №2



фотография №3



фотография №4



фотография №5



фотография №6



фотография №7



фотография №8



фотография №9



фотография №10



фотография №11



фотография №12



фотография №13



фотография №14



фотография №15



фотография №16



фотография №17



фотография №18



фотография №19



фотография №20



фотография №21




фотография №22



фотография №23



фотография №24



фотография №25



фотография №26



фотография №27



фотография №28



фотография №29



фотография №30



фотография №31



фотография №32



фотография №33



фотография №34



фотография №35



фотография №36



фотография №37



фотография №38



фотография №39



фотография №40



фотография №41



фотография №42



фотография №43



фотография №44



фотография №45



фотография №46



фотография №47



фотография №48



фотография №49




фотография №50



фотография №51



фотография №52



фотография №53




фотография №54



фотография №55



фотография №56



фотография №57



фотография №58



фотография №59



фотография №60



фотография №61



фотография №62



фотография №63



фотография №64



фотография №65



фотография №66



фотография №67



фотография №68



фотография №69



фотография №70




фотография №71




фотография №72



фотография №73





24.93

66.68

ANTI-A
H=7.90

ЭКСПЛИКАЦИЯ К ПОЭТАЖНОМУ ПЛАНУ

Этажи (начиная с 1-го этажа и кончая последним)	Номер помещения (квартира и пр.)	Номер по плану строения: комнаты, кухни и т.д.	Назначение частей помещения: жилая комната, кухня, коридор, ванная и т.п.	Формула подсчета площадей по внутреннему обмеру	Общая площадь	Площадь по внутреннему обмеру кв. м			Высота помещения по внутреннему обмеру	Примечание
						Полная площадь	Служебная	Вспомогательная		
1	1	1	Тамбур.		51,4			51,4		h=3.50
		2	Тамбур.		7,6			7,6		
		3	Коридор.		135,6			135,6		
		4	С/Узел.	УЗЕЛ	3,6			3,6		
		5	Туалет.	УЗЕЛ	6,1			6,1		
		6	Туалет.	УЗЕЛ	8,6			8,6		
		7	С/Узел.	УЗЕЛ	3,8			3,8		
		8	Подсобное.	УЗЕЛ	15,8			15,8		
		9	Тренажерный зал.	УЗЕЛ	57,1		57,1			
		10	Спортивный зал.	УЗЕЛ	270,6		270,6			h=7.60
		11	Инвентарная.	УЗЕЛ	23,8			23,8		h=3.50
		12	Душевая.	УЗЕЛ	2,2			2,2		
		13	Туалет.	УЗЕЛ	1,7			1,7		
		14	Коридор.	УЗЕЛ	13,6			13,6		
		15	Инвентарная.	УЗЕЛ	4,9			4,9		
		16	Инвентарная.	УЗЕЛ	9,0			9,0		
		17	Коридор.	УЗЕЛ	1,2			1,2		
		18	С/Узел.	УЗЕЛ	1,8			1,8		
		19	Раздевалка.	УЗЕЛ	9,3			9,3		
		20	Душевая.	УЗЕЛ	2,8			2,8		
		21	Раздевалка.	УЗЕЛ	15,0			15,0		
		22	Тамбур.		3,5			3,5		
		23	Комната отдыха.		3,2			3,2		
		24	Тамбур.		3,1			3,1		
		25	Танц. Зал.		186,1		186,1			
		26	Диджейская.		8,6			8,6		
		27	Диджейская.		7,9			7,9		
		28	Коридор.		5,5			5,5		
		29	Коридор.		4,5			4,5		
		30	Кабинет.	КАБ	33,8		33,8			
		31	Кабинет.	КАБ	5,3		5,3			
		32	Коридор.	КАБ	28,2			28,2		
		33	Бытовая.	КАБ	6,3			6,3		
		34	С/Узел.	КАБ	3,3			3,3		
		35	С/Узел.	КАБ	1,2			1,2		
		36	С/Узел.	КАБ	1,2			1,2		
		37	Кабинет.	КАБ	17,7		17,7			
		38	Кабинет.	КАБ	10,0		10,0			
		39	Кабинет.	КАБ	12,0		12,0			

ЭКСПЛИКАЦИЯ К ПОЭТАЖНОМУ ПЛАНУ

Литера	Этажи (начиная с 1-го этажа и кончая последним)	Номер помещения (квартира и пр.)	Номер по плану строения: комнаты, кухни и т.д.	Назначение частей помещения: жилая комната, кухня, коридор, ванная и т.п.	Формула подсчета площадей по внутреннему обмеру	Общая площадь	Площадь по внутреннему обмеру кв. м			Высота помещения по внутреннему обмеру	Примечание
							Полезная площадь	Служебная	Вспомогательная		
А	1	1	40	Тамбур.	<i>Служб.</i>	1,3			1,3		h=3.50
			41	Подсобное.		36,8			36,8		
			42	Актальный зал.		379,1		379,1			
			43	Раздевалка.		25,4			25,4		
			44	Коридор.		2,3			2,3		
				Итого по 1 этажу:		1 431,8		971,7	460,1		
			2	Коридор.	<i>Кор.</i>	29,1			29,1		h=3.50
			46	Кабинет.		30,9		30,9			
			47	Кабинет.		34,9		34,9			
			48	Кабинет.		33,9		33,9			
			49	Кабинет.		37,5		37,5			
			50	Директор.		12,6		12,6			
			51	Коридор.		2,4			2,4		
			52	Библиотека.	<i>Библ. с.</i>	66,6		66,6			
			53	Библиотека.	<i>Библ.</i>	64,8		64,8			
			54	Коридор.	<i>—</i>	3,9			3,9		
			55	Коридор.		50,9			50,9		
			56	Коридор.		1,4			1,4		
			57	Коридор.		2,4			2,4		
			58	Кабинет.		7,2		7,2			
			59	Кабинет.		20,1		20,1			
			60	Проекторная.		8,0		8,0			
			61	Актальный зал.		144,5		144,5			
			62	Кабинет.		55,2		55,2			
			63	С/Узел.		8,6			8,6		
			64	С/Узел.		2,1			2,1		
			65	С/Узел.		1,8			1,8		
			66	С/Узел.		1,2			1,2		
			67	С/Узел.		1,0			1,0		
			68	С/Узел.		9,0			9,0		
			69	Барная стойка.		6,7			6,7		
			70	Коридор.		5,0			5,0		
			71	Кухня.		13,7			13,7		
			72	Гримёрная.		14,5			14,5		
			73	Коридор.		5,0			5,0		
			74	Коридор.		6,8			6,8		
			75	С/Узел.		3,0			3,0		
			76	С/Узел.		3,3			3,3		

Яна Татарник... 02.06.22, 15:51

Поделиться ссылкой

Скачать файл

Этажи (начиная с 1-го этажа и кончая мезонином)	Номер помещения (квартира и пр.)	Номер по плану строения: комнаты, кухни и т.д.	Назначение частей помещения: жилая комната, кухня, коридор, ванная и т.п.	Формула подсчета площадей по внутреннему обмеру	Общая площадь	обмеру кв. м			Высота помещения по внутреннему обмеру	Примечание
						Полезная площадь	Служебная	Вспомогательная		
2	1	77	Склад.		12,2			12,2		h=3.50
		78	Вентильная.		33,0			33,0		
			Итого по 2 этажу:		733,2		516,2	217,0		
			Пл. общ. пользования:		29,2					
			Итого по зданию:		2 194,2		1 487,9	677,1		



ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.K1843.04ЖЖЖ1

СЕРТИФИКАТ

Эксперта

№ ЭТ-02-1600082

Настоящий сертификат удостоверяет, что

БОДРИЧЕНКОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта

в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии с
Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 20 июня 2019 г.

Сертификат действителен до: 19 июня 2022 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.

Тел. (495) 935-00-22

Руководитель

Органа по сертификации



А. Бухаров



ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.К1843.04ЖЖЖ1

СЕРТИФИКАТ

Эксперта
№ ЭТ-02-1700065

Настоящий сертификат удостоверяет, что

ГРИГОРЬЕВА ГАЛИНА ИВАНОВНА

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта

в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии с
Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»


Дата выдачи: 28 июня 2020 г.

Сертификат действителен до: 27 июня 2023 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.
Тел. (495) 935-00-22

Руководитель
Органа по сертификации



Е.А. Бухаров