Тюменская областная региональная организация
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
НА ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

(Заключение по обследованию объекта социальной инфраструктуры)

Автономное учреждение «Центр физкультурно-оздоровительной работы Уватского муниципального района»
Тюменская область, Уватский район,
ст. Юность-Комсомольская, д. 21



Председатель ТООО ВОИ Кравченко Е. К.

Главный инженер ТООО ВОИ Кривошеина С.В.

г. Тюмень
2021 год

В данном заключении представлена информация о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры, оформленная в «Паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)», для инвалидов и других маломобильных групп населения с целью принятия управленческих решений обеспечивающих их доступность, согласно методическому пособию «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность» по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 627.

Заключение на обследование разработано по результатам экспертной оценки уровня доступности объекта и соблюдения нормативно-правовых документов в архитектурной, строительной и градостроительной отрасли, а также социальной политике.

Состояние объекта оценено как доступно условно (ДУ).

Рекомендуем следующие мероприятия по обустройству и адаптации объекта:

- проведение ремонтных работ с заменой или восстановлением конструктивных элементов в соответствии с установленной нормативной и технической документацией: СП 59.13330.2016 - утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 14 ноября 2016г. № 798/пр. в редакции № 86/пр. от 10.02.2017, введен в действие с 15 мая 2017г. и постановлением Правительства РФ от 04.07.2020 № 985 об утверждении перечня национальных стандартов и свода правил в результате применения на обязательной основе обеспечивает соблюдения требований ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- приказ Министерства спорта РФ от 24 августа 2015 г. №825 «Об утверждении Порядка обеспечения доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи».

Обозначения и сокращения, используемые в заключении (Паспорте ОСИ):

Формы инвалидности

Г	Инвалиды с нарушениями слуха
К	Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
О (ОДА)	Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
С	Инвалиды с нарушениями зрения
У	Инвалиды с нарушениями интеллекта

Состояние доступности объекта (зоны)

ДП	Доступно полностью
ДП-В	Доступен полностью всем
ДП-И	Доступен полностью избирательно
ДЧ	Доступно частично
ДЧ-В	Доступен частично всем
ДЧ-И	Доступен частично избирательно
ДУ	Доступно условно
«ВНД»	Временно недоступно
«Х»	Не предназначен для посещения инвалидами

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

«А»	Доступность всех зон и помещений - универсальная
«Б»	Доступны специально выделенные участки и помещения
«ДУ»	Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
«ВНД»	Не организована доступность

«ТСР» Технические средства реабилитации

«МГН» Маломобильные группы населения (инвалиды всех категорий)

Обследование объекта и обработку данных провели:

Главный инженер ТООО ВОИ
Кривошеина С.В.

Ведущий инженер ТООО ВОИ
Бодриченков О.Н.
(инвалид 3 группы, СПОДА)

Специалист по работе с инвалидами ТООО ВОИ
Григорьева Г.И.
(инвалид 3 группы, общее заболевание)

Прилагаемые документы:

Фотографии – 30 шт.
Копии документов (Планы, Свидетельство, Сертификаты) – 3 л.

УТВЕРЖДАЮ

_____

_____

_____

«___» _____ 20___г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 216-ОО

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: *Спортивный зал «Железнодорожник»*

1.2. Адрес объекта: *626194, Россия, Тюменская область, Уватский район, ст. Юность-Комсомольская, д. 21*

1.3. Сведения о размещении объекта:

- часть здания на первом этаже, *217,5 кв.м.*
- наличие прилегающего земельного участка – ___ кв.м.

1.4. Год постройки здания *1978*, последнего капитального ремонта _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего *2021-2022 г.г.*, капитального ___

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): *Автономное учреждение «Центр физкультурно-оздоровительной работы Уватского муниципального района», АУ «ЦФОР Уватского муниципального района»*

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *Тюменская обл., Уватский район, с. Уват, ул. Дорожная, 7*

1.8. Основание для пользования объектом: *Свидетельство о государственной регистрации права № 72 НЛ 460408 от 24.11.2009 г.*

1.9. Форма собственности: *оперативное управление*

1.10. Территориальная принадлежность: *муниципальная*

1.11. Вышестоящая организация (наименование): *Администрация Уватского муниципального района*

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: *Тюменская обл., Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская,19*

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: *деятельность в области спорта прочая*

2.2. Виды оказываемых услуг: *систематические занятия физической культурой и спортом с населением*

2.3. Форма оказания услуг: *на объекте*

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: *все возрастные группы (6 – 65лет)*

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями интеллекта*

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: *20-30, ЕПС-30*

2.7. Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида (да, нет): *нет*

3.Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): *Ж/Д станция Юность- Комсомольская*
Автобус маршрут №3
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет): *нет*

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - *500 м.*

3.2.2 время движения (пешком) - *10-12 мин.*

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (есть, нет): *нет*

3.2.4 перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): *нет*

3.2.5 информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная): *нет*

3.2.6 перепады высоты на пути: (есть, нет): *нет*
их обустройство для инвалидов на коляске: (есть, нет) -.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	**ДУ**
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	**ВНД**
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	**ДУ**
4	с нарушениями зрения	**ДУ**
5	с нарушениями слуха	**ДУ**
6	с нарушениями умственного развития	**ДУ**

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**ДП-И (Г, У)** **ДЧ-И (К, О, С)**
2	Вход (входы) в здание	**ДП-И (Г, У)** **ДЧ-И (О, С)** **ВНД (К)**
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**ДП-И (Г, У)** **ДЧ-И (О, С)** **ВНД (К)**
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**ДП-И (Г, У, О)** **ДЧ-И (К, С)**
5	Санитарно-гигиенические помещения	**ДП-И (Г, У)** **ВНД (К, О, С)**
6	Система информации и связи (на всех зонах)	**ВНД**
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как доступно условно (ДУ).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха *рекомендуется разместить визуальную информацию (информационные таблички, пиктограммы, электронное информационное табло (бегущая строка).*

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата *необходимо входную и эвакуационную лестницы, обустроить поручнями в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017, обустроить противоскользящие покрытия не допускающие смещения и загибания краев.*

Для инвалидов с нарушением зрения *необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени лестниц (в соответствии с требуемыми нормами), установить грязезащитную решетку перед входом в соответствии с требуемыми нормами (на одном уровне с поверхностью), а также предусмотреть на объекте предупреждающие и информационные тактильные указатели, информационные таблички, информационную вывеску с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля при входе на территорию и при входе в учреждение. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).*

Для инвалидов на креслах-колясках *необходимо обустроить вход с уровня входной площадки в тамбур пандусом, установить в нижней части пандуса кнопку вызова помощи, заменить дверь из тамбура в помещение (установить одну створку шириной не менее 0,9 м), предусмотреть приставные мини пандусы к порогам.*

Обеспечить пути эвакуации элементами доступности для всех категорий инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016г.

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.3014г) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

Обустроить санитарно-гигиенические помещения в соответствии с требованиями СП 59. 13330.2016 (с учетом разумного приспособления).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**Текущий ремонт**
2	Вход (входы) в здание	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**Текущий ремонт, организационные мероприятия**
5	Санитарно-гигиенические помещения	**Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ – *2021-2022 г.г.*

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации *ДП-И (О, Г, С, У), ДУ (К).*

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____.

4.4. Для принятия решения требуется, *не требуется (нужное подчеркнуть):*

Согласование ____-_____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается _____.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____202__ года.

Геопортал Тюменской области: https://gis.72to.ru/

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi

Консоль (внесение паспортов объектов) – https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) *от «23» апреля 2021 г.*

2.Акта обследования объекта: *№ 216 от «23» апреля 2021 г.*

Приложение №1
к паспорту доступности № 216-ОО

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
_____
_____
«____» _____ 20___г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 216-ОО

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: *Спортивный зал «Железнодорожник»*
1.2. Адрес объекта: *626194, Россия, Тюменская область, Уватский район, ст. Юность-Комсомольская, д. 21*
1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания на первом этаже, *217,5 кв.м.*
- наличие прилегающего земельного участка – ____ кв.м.
1.4. Год постройки здания *1978*, последнего капитального ремонта _____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего *2021-2022 г.г.*, капитального ___

Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.8. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): *Автономное учреждение «Центр физкультурно-оздоровительной работы Уватского муниципального района», АУ «ЦФОР Уватского муниципального района»*
1.9. Юридический адрес организации (учреждения): *Тюменская обл., Уватский район, с. Уват, ул. Дорожная, 7*
1.8. Основание для пользования объектом: *Свидетельство о государственной регистрации права № 72 НЛ 460408 от 24.11.2009 г.*
1.9. Форма собственности: *оперативное управление*
1.10. Территориальная принадлежность: *муниципальная*
1.11. Вышестоящая организация (наименование): *Администрация Уватского муниципального района*
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: *Тюменская обл., Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская,19*

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: *деятельность в области спорта прочая*
2.2. Виды оказываемых услуг: *систематические занятия физической культурой и спортом с населением*
2.3. Форма оказания услуг: *на объекте*
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: *все возрастные группы (6 – 65лет)*

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями интеллекта*

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: *20-30, ЕПС-30*

2.8. Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида (да, нет): *нет*

3.Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): *Ж/Д станция Юность- Комсомольская*
Автобус маршрут №3
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет): *нет*

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - *500 м.*

3.2.2 время движения (пешком) - *10-12 мин.*

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (есть, нет): *нет*

3.2.4 перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): *нет*

3.2.5 информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная): *нет*

3.2.6 перепады высоты на пути: (есть, нет): *нет*
их обустройство для инвалидов на коляске: (есть, нет) -.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	-
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	-
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	-
4	с нарушениями зрения	-
5	с нарушениями слуха	-
6	с нарушениями интеллекта	-

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
4(II)	Зона целевого назначения здания	-

	(место приложения труда)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации Геопортал Тюменской области: https://gis.72to.ru/
Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры): https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi
Консоль (внесение паспортов объектов) – https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi

(наименование сайта, портала)

согласовано _____.

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Приложение №2
к паспорту доступности № 216-ОО

УТВЕРЖДАЮ

_____

_____

_____

«___» _____ 20___г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 644
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 216-ОО

Тюменская область
Уватский район
ст. Юность-Комсомольская

«23» апреля 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: *Спортивный зал «Железнодорожник»*
1.2. Адрес объекта: *626194, Россия, Тюменская область, Уватский район, ст. Юность-Комсомольская, д. 21*
1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания на первом этаже, *217,5 кв.м.*
- наличие прилегающего земельного участка – ___ кв.м.
1.4. Год постройки здания *1978*, последнего капитального ремонта _____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего *2021-2022 г.г.*, капитального ___

Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.10. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): *Автономное учреждение «Центр физкультурно-оздоровительной работы Уватского муниципального района», АУ «ЦФОР Уватского муниципального района»*
1.11. Юридический адрес организации (учреждения): *Тюменская обл., Уватский район, с. Уват, ул. Дорожная, 7*
1.8. Основание для пользования объектом: *Свидетельство о государственной регистрации права № 72 НЛ 460408 от 24.11.2009 г.*
1.9. Форма собственности: *оперативное управление*
1.10. Территориальная принадлежность: *муниципальная*
1.11. Вышестоящая организация (наименование): *Администрация Уватского муниципального района*
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: *Тюменская обл., Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская,19*

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: *деятельность в области спорта прочая*

2.2. Виды оказываемых услуг: *систематические занятия физической культурой и спортом с населением*

2.3. Форма оказания услуг: *на объекте*

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: *все возрастные группы (6 – 65лет)*

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями интеллекта*

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: *20-30, ЕПС-30*

2.9. Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида (да, нет): *нет*

3.Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): *Ж/Д станция Юность- Комсомольская*
Автобус маршрут №3
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет): *нет*

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - *500 м.*

3.2.2 время движения (пешком) - *10-12 мин.*

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (есть, нет): *нет*

3.2.4 перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): *нет*

3.2.5 информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная): *нет*

3.2.6 перепады высоты на пути: (есть, нет): *нет*
их обустройство для инвалидов на коляске: (есть, нет) -.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	**ДУ**
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	**ВНД**
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	**ДУ**
4	с нарушениями зрения	**ДУ**
5	с нарушениями слуха	**ДУ**
6	с нарушениями умственного развития	**ДУ**

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**ДП-И (Г, У) ДЧ-И (К, О, С)**	-	1-5

2	Вход (входы) в здание	**ДП-И (Г, У) ДЧ-И (О, С) ВНД (К)**	1	6-12
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**ДП-И (Г, У) ДЧ-И (О, С) ВНД (К)**	2, 4	13-21
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**ДП-И (Г, У, О) ДЧ-И (К, С)**	3, 5	22-23
5	Санитарно-гигиенические помещения	**ДП-И (Г, У) ВНД (К, О, С)**	6	24-30
6	Система информации и связи (на всех зонах)	**ВНД**	2	8, 9, 19
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как доступно условно (ДУ).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха *рекомендуется разместить визуальную информацию (информационные таблички, пиктограммы, электронное информационное табло (бегущая строка).*

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата *необходимо входную и эвакуационную лестницы, обустроить поручнями в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017, обустроить противоскользящие покрытия не допускающие смещения и загибания краев.*

Для инвалидов с нарушением зрения *необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени лестниц (в соответствии с требуемыми нормами), установить грязезащитную решетку перед входом в соответствии с требуемыми нормами (на одном уровне с поверхностью), а также предусмотреть на объекте предупреждающие и информационные тактильные указатели, информационные таблички, информационную вывеску с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля при входе на территорию и при входе в учреждение. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).*

Для инвалидов на креслах-колясках *необходимо обустроить вход с уровня входной площадки в тамбур пандусом, установить в нижней части пандуса кнопку вызова помощи, заменить дверь из тамбура п помещение (установить одну створку шириной не менее 0,9 м), предусмотреть приставные мини пандусы к порогам.*

Обеспечить пути эвакуации элементами доступности для всех категорий инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016г.

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.3014г) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

Обустроить санитарно-гигиенические помещения в соответствии с требованиями СП 59. 13330.2016 (с учетом разумного приспособления).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**Текущий ремонт**
2	Вход (входы) в здание	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**Текущий ремонт, организационные мероприятия**
5	Санитарно-гигиенические помещения	**Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	**-**

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ *2021-2022 г.г.*
в рамках исполнения _____.
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации *ДП-И (О, Г, С, У), ДУ (К).*
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности).

4.4. Для принятия решения требуется, *не требуется (нужное подчеркнуть):*

4.4.1. согласование на Комиссии _____-_____.
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*
не требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: *Тюменская областная региональная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»*

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____
Геопортал Тюменской области: https://gis.72to.ru/
Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):
https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi
Консоль (внесение паспортов объектов) – https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	5 шт.
2. Входа (входов) в здание	7 шт.
3. Путей движения в здании	9 шт.
4. Зоны целевого назначения объекта	2 шт.
5. Санитарно-гигиенических помещений	7 шт.
6. Системы информации (и связи) на объекте	3 шт.

Результаты фотофиксации на объекте 30 шт.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 1 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) *нет.*

Руководитель рабочей группы: Главный инженер ТООО ВОИ Кривошеина С.В. (Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись)

Члены рабочей группы: Ведущий инженер ТООО ВОИ Бодриченков О.Н. (Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись)

Специалист по работе с инвалидами ТООО ВОИ Григорьева Г.И. (Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись)

Представитель организации расположенной на объекте: Заведующая спортивным залом Богатырь А.И. (Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ № 644
паспорта доступности ОСИ № 216-ОО
от «23» апреля 2021 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

АУ «ЦФОР Уватского муниципального района»

Тюменская область, Уватский район, ст. Юность-Комсомольская, д. 21

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	4	- перед калиткой отсутствуют наземные тактильно-контрастные указатели; - отсутствует информация об объекте; - створ калитки не выделен контрастным цветом.	К, О, С, Г, У	- обустроить наземные тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения, с обеих сторон калитки за 0,3м до препятствия при открывании калитки от себя, на ширину калитки при открывании на себя, глубиной 0,5-0,6м; - установить информационную вывеску с наименованием учреждения, режимом работы и контактной информацией дублированную шрифтом Брайля рядом с калиткой на высоте 1,6 м; - створ калитки выделить контрастным цветом.	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	1-5	- пути движения на прилегающей территории имеют не ровное покрытие в виде швов между плитами (толщина швов превышает нормативное значение).	К, О, С	- выполнить ремонт путей движения на прилегающей территории (покрытие должно быть твердым, ровным, не допускать вибрации при движении).	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус	нет	-	-	-	-	-	-

	(наружный)							
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	- отсутствует парковка.	К, О, С	- на твердой, ровной поверхности обустроить парковочное место для стоянки автотранспорта инвалида в соответствии с требованиями СП59.13330.2016.	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	**ДП-И (Г, У) ДЧ-И (К, С, О)**	**-**	**1-5**	**Текущий ремонт**

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно (Г, У). Доступно частично избирательно (К, С, О).**

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ № 644
паспорта доступности ОСИ № 216-ОО
от «23» апреля 2021 г.

I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

АУ «ЦФОР Уватского муниципального района»
Тюменская область, Уватский район, ст. Юность-Комсомольская, д. 21
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная) главного входа	есть	-	6	- перед лестницей отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели; - краевые ступени лестницы не выделены контрастным цветом.	С, О, Г, У	- обустроить предупреждающую тактильно-контрастную полосу с конусообразными рифами, расположенными в рядном порядке глубиной 0,5 м за 0,3 м до препятствия; - краевые ступени выделить контрастным цветом (полоса шириной 0,08-0,1 м на расстоянии 0,03-0,04 м).	Текущий ремонт
2.2	Пандус	есть	-	7	- уклон пандуса превышает требуемую норму (отсутствует кнопка вызова помощи); - конструкция поручней не соответствует требуемым нормам; - отсутствует бортик высотой 0,1 м.	К, О, С	- установить кнопку вызова помощи в нижней части пандуса; - обустроить пандус поручнями в соответствии с требуемыми нормами; - обустроить пандус бортиками или ригелем на высоте 0,1 м.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
2.3	Входная площадка	есть	-	6, 8, 9	- отсутствуют пиктограммы «доступность для инвалидов»; - отсутствует электронное информационное табло (бегущая строка); - отсутствует информационная вывеска с наименованием объекта, режимом работы и	К, О, С, Г, У	- установить пиктограмму «доступность для инвалидов»; - установить электронное информационное табло над входом; - установить информационную вывеску с наименованием учреждения,	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

					контактной информацией дублированная рельефно-точечным шрифтом Брайля; - перед входной площадкой установлена грязезащитная решетка ниже уровня входной площадки; - непосредственно перед дверью имеется одиночная ступень, не обустроенная пандусом, контур ступени не выделен контрастным цветом.		режимом работы и контактной информацией дублированную шрифтом Брайля рядом с дверью на высоте 1,6 м; - установить грязезащитную решетку в уровень с поверхностью; - обустроить пандус на ширину двери с дополнительной створкой (с контрастной, противоскользящей поверхностью), при необходимости предусмотреть оказание ситуационной помощи.	
2.4	Дверь	есть	-	8, 10, 11, 12	- дверные ручки не выделены контрастным цветом; - высота порогов более 0,014 м; - рабочая створка внутренней двери менее 0,9 м.	С, К, О, Г, У	- выделить дверные ручки контрастным цветом; - предусмотреть приставные мини-пандусы к порогам; - установить внутреннюю дверь с шириной рабочей створки 0,9 м.	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	1	10	- не выявлено.	-	- не требуется (доступ обеспечен).	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	**ДП-И (Г, У) ДЧ-И (О, С) ВНД (К)**	**1**	**6-12**	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия.**

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно (Г, У). Доступно частично избирательно (О, С). Временно недоступно (К).**

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ № 644
паспорта доступности ОСИ № 216-ОО
от «23» апреля 2021 г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

АУ «ЦФОР Уватского муниципального района»

Тюменская область, Уватский район, ст. Юность-Комсомольская, д. 21

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категор ия)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон, фойе)	есть	2	13-19	- отсутствуют информационные таблички-указатели направления движения к спортивному залу.	К, О, С, У, Г	- установить информационные таблички-указатели направления движения к спортивному залу.	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	2	14, 15, 16, 18	- высота порога более 0,014 м; - конструкция дверных ручек не соответствует требуемым нормам.	С, К, О	- предусмотреть приставные мини пандусы; - установить дверные ручки нажимного действия.	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	4	20, 21	- не предусмотрена эвакуация инвалидов на кресле-коляске; - покрытие пола тамбура эвакуационного выхода требует ремонта; - высота порогов более 0,014 м; - внутренняя дверь не имеет дверных ручек; - отсутствуют информационные пиктограммы; - наружная лестница не обустроена поручнями; - краевые ступени наружной эвакуационной лестницы не выделены контрастным цветом.	К, О, С, Г, У	- для эвакуации инвалидов на креслах-колясках предусмотреть телескопический пандус; - выделить краевые ступени контрастным цветом (полоса шириной 0,08-0,1 м на расстоянии 0,03-0,04 м от края ступени); - предусмотреть приставные мини-пандусы к порогам; - установить информационные пиктограммы; - выполнить ремонт покрытия пола тамбура (поверхность должна быть не скользкой, в том числе при намокании);	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

							- обустроить эвакуационную лестницу поручнями в соответствие с требованиями ГОСТ Р 51261-2017; - предусмотреть помощь ассистента (помощника) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ВОЗ.	

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**ДП-И (Г, У) ДЧ-И (О, С) ВНД (К)**	**2, 4**	**13-21**	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия.**

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние объекта оценено как доступно полностью избирательно (Г, У). Доступно частично избирательно (О, С). Временно недоступно (К).**

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ № 644
паспорта доступности ОСИ № 216-ОО
от «23» апреля 2021 г.

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

АУ «ЦФОР Уватского муниципального района»
Тюменская область, Уватский район, ст. Юность-Комсомольская, д. 21
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	5	22	- ширина дверного проема менее 0,9 м; - отсутствуют информационные таблички с наименованием помещений дублированные шрифтом Брайля.	К, С	- предусмотреть приставные мини пандусы к порогам или помощь ассистента (помощника) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ВОЗ; - установить информационные таблички с шрифтом Брайля на стену рядом с дверью на высоте 1,5 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	3	23	- отсутствуют информационные таблички с наименованием помещений дублированные шрифтом Брайля; - высота порога более 0,014м; - ширина рабочей створки менее 0,9 м.	К, С, О	- установить информационную табличку с шрифтом Брайля на стену рядом с дверью на высоте 1,5 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки; - предусмотреть помощь ассистента (помощника) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ВОЗ.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-

	(библиотека)							
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта)	**ДП-И (Г, У, О) ДЧ-И (К, С)**	**5, 3**	**22-23**	**Текущий ремонт, организационные мероприятия**

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние объекта оценено как доступно полностью избирательно (Г, У, О). Доступно частично избирательно (К, С).**

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ № 644
паспорта доступности ОСИ № 216-ОО
от «23» апреля 2021 г.

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

АУ «ЦФОР Уватского муниципального района»
Тюменская область, Уватский район, ст. Юность-Комсомольская, д. 21
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	6	24-27	- отсутствует пиктограмма; - ширина дверного проема менее 0,9 м; - высота порога более 0,014 м; - не предусмотрено место для маневрирования кресла-коляски рядом с унитазом; - смеситель с раздельной регулировкой подачи воды; - отсутствуют держатели для трости и костылей; - отсутствует система тревожной сигнализации; - отсутствуют поручни у раковины и унитаза - возле унитаза установлена урна с крышкой и педалью.	К, О, С	- установить пиктограмму; - произвести уширение дверного проема до 0,9 м; - установить дверь без порога; - установить дверные ручки нажимного действия, контрастного цвета; - убрать перегородку, обустроить кабину для МГН; - установить держатели для трости и костылей возле раковины и унитаза; - установить смеситель с рычажным управлением; - установить кнопку вызова помощи рядом с унитазом на открытом месте на высоте не более 0,6 м; - обустроить унитаз откидными поручнями с двух сторон (с креплением к стене, один из них с держателем для туалетной бумаги); - обустроить раковину поручнем (огибающий контур, на 10 мм выше уровня раковины с креплением к стене); - установить урну с «падающей крышкой».	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	6	28-29	- душевая не обустроена для инвалидов: - ширина дверного проема менее 0,9 м;	К, О, С	- произвести уширение дверного проема до 0,9 м, при установке двери обеспечить	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационны

					- высота порога более 0,014 м; - дверные ручки не выделены контрастным цветом; - отсутствуют поручни; - отсутствует сиденье для душа; - отсутствует шторка; - отсутствуют держатели для трости и костылей, крючки для одежды.		контрастность ручек, высоту порога не более 0,014 м; - установить пиктограмму; - установить поручни; - предусмотреть стульчик для душа или откидное сиденье; - установить крючки для одежды на высоте 1,4 м; - установить шторку; - установить держатели для трости и костылей.	е мероприятия
5.3	Бытовая комната (гардеробная, раздевалка)	есть	6	30	- отсутствует информационная табличка с шрифтом Брайля; - ширина дверного проема менее 0,9 м; - высота порога более 0,014 м; - не предусмотрены крючки для одежды, доступные инвалидам на кресле-коляске и людям с маленьким ростом.	К, О, С, Г, У	- установить информационную табличку с шрифтом Брайля на стену рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,6 м; - произвести уширение дверного проема до 0,9 м; - установить дверь без порога; - установить дверные ручки нажимного действия, контрастного цвета; - часть крючков для одежды установить на высоте 1,1- 1,3м.	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	**ДП-И (Г, У) ВНД (К, О, С)**	**6**	**24-30**	**Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно (Г, У). Временно недоступно (К, О, С)**.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ № 644
паспорта доступности ОСИ № 216-ОО
от «23» апреля 2021 г.

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

АУ «ЦФОР Уватского муниципального района»
Тюменская область, Уватский район, ст. Юность-Комсомольская, д. 21
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	2	8, 9, 19	- отсутствуют пиктограммы, указатели; - краевые ступени лестниц не выделены контрастным цветом; - ручки дверей не выделены контрастным цветом.	К, О, Г, У, С	Обеспечить визуальную информацию на объекте: - установить пиктограммы, указатели направления движения; - выделить краевые ступени лестниц контрастным цветом; - выделить дверные ручки контрастным цветом.	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет	-	-	- отсутствует система тревожной сигнализации в санузлах.	К, О	- установить кнопки вызова помощи в соответствии с требуемыми нормами.	Индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	- отсутствует, информационная вывеска, с наименованием организаций, режимом работы и контактной информацией дублированные шрифтом Брайля при входе на территорию и при входе в учреждение; - отсутствуют информационные таблички с шрифтом Брайля на помещениях; - отсутствуют предупреждающие наземные тактильно-контрастные указатели.	С, К, О, Г, У	- установить информационную вывеску на стене рядом с дверями со стороны дверной ручки на высоте 1,6 м; - установить информационные таблички с шрифтом Брайля на стену рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,6 м; - обустроить наземный тактильно-контрастный указатель, выполняющий функцию предупреждения за 0,3 м до препятствия.	Текущий ремонт, организационные мероприятия

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	**ВНД**	**2**	**8, 9, 19**	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как Временно недоступно.**

Фотография №1



Фотография №2



Фотография №3




Фотография №4



Фотография №5



Фотография №6



Фотография №7




Фотография №8



Фотография №9




Фотография №10



Фотография №11




Фотография №12




Фотография №13




Фотография №14



Фотография №15




Фотография №16



Фотография №17




Фотография №18




Фотография №19




Фотография №20




Фотография №21



Фотография №22



Фотография №23




Фотография №24



Фотография №25




Фотография №26




Фотография №27



Фотография №28



Фотография №29



Фотография №30




Тюменская область
Район Уватский
Город, поселок п. Тугpropс
ул Юность-Комсомольская

ПЛАН

ПОЭТАЖНЫЙ

Инвентарный № 1709
Квартал №
Улица – д. 21

1 ЭТАЖ



189,84

Масштаб № 1:200
Дата 21.11.2002г.

Техник-инвентаризатор:

ПРОВЕРИЛ:

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.К1843.04ЖЖЖ1

СЕРТИФИКАТ
Эксперта
№ ЭТ-02-1600082

Настоящий сертификат удостоверяет, что

БОДРИЧЕНКОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта
в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии с
Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 20 июня 2019 г.
Сертификат действителен до: 19 июня 2022 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»
АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.
Тел. (495) 935-00-22

Руководитель
Органа по сертификации Е.А. Бухаров

Некоммерческая организация ОГРН 1117799001395
Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»
ИНН 7730184395
г. Москва

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.К1843.04ЖЖК1

СЕРТИФИКАТ
Эксперта
№ ЭТ-02-1700065

Настоящий сертификат удостоверяет, что

ГРИГОРЬЕВА ГАЛИНА ИВАНОВНА

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта

в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии с
Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 28 июня 2020 г.
Сертификат действителен до: 27 июня 2023 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»
АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11
Тел. (495) 935-00-22

Руководитель
Органа по сертификации А. Бухаров