Тюменская областная региональная организация
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
НА ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

(Заключение по обследованию объекта социальной инфраструктуры)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа»
Уватского муниципального района
спортивный зал «Молодость»
Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Буденного, д.2



Председатель ТООО ВОИ Кравченко Е. К.

Главный инженер ТООО ВОИ Кривошеина С.В.

Тюмень

2021 год

В данном заключении представлена информация о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры, оформленная в «Паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)», для инвалидов и других маломобильных групп населения с целью принятия управленческих решений обеспечивающих их доступность, согласно методическому пособию «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность» по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 627.

Заключение на обследование разработано по результатам экспертной оценки уровня доступности объекта и соблюдения нормативно-правовых документов в архитектурной, строительной и градостроительной отрасли, а также социальной политике.

Состояние объекта оценено как временно недоступно (ВНД).

Рекомендуем следующие мероприятия по обустройству и адаптации объекта:

- проведение ремонтных работ с заменой или восстановлением конструктивных элементов в соответствии с установленной нормативной и технической документацией: СП 59.13330.2016 - утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 14 ноября 2016г. № 798/пр. в редакции № 86/пр. от 10.02.2017, введен в действие с 15 мая 2017г. и постановлением Правительства РФ от 04.07.2020 № 985 об утверждении перечня национальных стандартов и свода правил в результате применения на обязательной основе обеспечивает соблюдения требований ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- приказ Минспорта РФ № 825 от 24 августа 2015г «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи» (со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на объекте, в том числе при использовании дополнительных технических средств);
- приказ Минспорта РФ № 578 от 09 июля 2014 г «Об утверждении Методических рекомендаций, выполнение которых обеспечивает доступ спортсменов-инвалидов и инвалидов из числа зрителей к спортивным мероприятиям, с учетом особых потребностей инвалидов.

Обозначения и сокращения, используемые в заключении (Паспорте ОСИ):

Формы инвалидности

Г	Инвалиды с нарушениями слуха
К	Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
О (ОДА)	Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
С	Инвалиды с нарушениями зрения
У	Инвалиды с нарушениями интеллекта

Состояние доступности объекта (зоны)

ДП	Доступно полностью
ДП-В	Доступен полностью всем
ДП-И	Доступен полностью избирательно
ДЧ	Доступно частично
ДЧ-В	Доступен частично всем
ДЧ-И	Доступен частично избирательно
ДУ	Доступно условно
«ВНД»	Временно недоступно
«Х»	Не предназначен для посещения инвалидами

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

«А»	Доступность всех зон и помещений - универсальная
«Б»	Доступны специально выделенные участки и помещения
«ДУ»	Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
«ВНД»	Не организована доступность
«ТСР»	Технические средства реабилитации
«МГН»	Маломобильные группы населения (инвалиды всех категорий)

Обследование объекта и обработку данных провели:

Главный инженер ТООО ВОИ
Кривошеина С.В.

Инженер ТООО ВОИ
Бодриченков О.Н.
(инвалид 3 группы, нарушение опорно-двигательного аппарата)

Специалист по работе с инвалидами ТООО ВОИ
Григорьева Г.И.
(инвалид 3 группы, общее заболевание)

Прилагаемые документы:

Фотографии – 31 шт.
Копии документов (Планы, Свидетельство, Сертификаты) – 4 л.

УТВЕРЖДАЮ

_____

_____

_____

«___» _____ 20___г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 208-ОО

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: *МАУ ДО «ДЮСШ» спортивный зал «Молодость».*
1.2. Адрес объекта: *Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Буденного, д.2.*
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание *1* этаж, площадь – *427,6 кв.м.*
- наличие прилегающего земельного участка: *- 1188,0 кв.м..*
1.4. Год постройки здания *2001 г.*, последнего капитального ремонта – ___ *г.*
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего - г. капитального* – ___ *г.*
Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: *Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Уватского муниципального района (МАУ ДО «ДЮСШ» УМР)*
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *626170, Тюменская обл., с. Уват, ул. Советская, д.7/1.*
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность*):* оперативное управление*, свидетельство о регистрации права от 02. 11.2009г.*
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) ___-_____.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) *муниципальная.*.
1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): _____
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:_____

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1Сфера деятельности(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация): *физическая культура и спорт.*
2.2 Виды оказываемых услуг: *реализация образовательных программ дополнительного образования.*
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): *на объекте.*
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) *все возрастные категории.*

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями интеллекта.*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: *35 человек*

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида *нет.*

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): _____-_____
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *– есть.*

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта *– 50 м.*

3.2.2 время движения (пешком) *–2 мин.*

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - *есть.*

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером)*: нет.*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная: нет.*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть.*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *- не требуется.*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	**ВНД**
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	**ВНД**
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	**ДУ**
4	с нарушениями зрения	**ВНД**
5	с нарушениями слуха	**ДУ**
6	с нарушениями интеллекта	**ДУ**

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**ДЧ-И (О,Г,У)** **ВНД (К,С)**
2	Вход (входы) в здание	**ДЧ-И (О,Г,У)** **ВНД (К,С)**
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**ДЧ-И (О,Г,У)** **ВНД (К,С)**
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**ДП-И (Г,У,О)** **ДЧ-И (С)** **ДУ-И (К)**

5	Санитарно-гигиенические помещения	**ДЧ-И (С,Г,У) ВНД (О,К)**
6	Система информации и связи (на всех зонах)	**ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)**
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	**ДЧ-В**

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Предусмотреть ровное дорожное покрытие, выполненное из твердых материалов, на пешеходном пути движения по территории.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха *рекомендуется разместить визуальную информацию (в том числе электронное информационное табло).*

Для инвалидов с нарушением зрения *необходимо выделить контрастным цветом края (проступь) одиночных ступеней. Предусмотреть на объекте предупреждающие и информационные тактильные указатели, информационные таблички, информационную вывеску с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).*

Для инвалидов на креслах-колясках *необходимо предусмотреть преодоление перепадов высот в виде одиночных ступеней, порогов с помощью приставных мини-пандусов.*

Обустроить санитарно-гигиеническое помещение в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 (исходя из технической возможности).

Обеспечить пути эвакуации элементами доступности для всех категорий инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016г.

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.3014г,) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**Текущий ремонт**
2	Вход (входы) в здание	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия ремонт**
5	Санитарно-гигиенические помещения	**Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР**

		организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР,**
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	**Текущий ремонт**

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до - г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (О,Г,С,У), ДУ-И(К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____.

4.4. Для принятия решения требуется, *не требуется (нужное подчеркнуть):* Согласование ____-_____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается _____.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____2021 года.

Геопортал Тюменской области: https://gis.72to.ru/

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры): https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi

Консоль (внесение паспортов объектов) – https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) *от «22» апреля 2021 г.*

2.Акта обследования объекта: *№ 636 от «22» апреля 2021 г.*

Приложение №1
к паспорту доступности № 208-ОО

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
_____
«____» _____ 20___г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 208-ОО

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: *МАУ ДО «ДЮСШ» спортивный зал «Молодость».*
1.2. Адрес объекта: *Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Буденного, д.2.*
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание *1* этаж, площадь – *427,6 кв.м.*
- наличие прилегающего земельного участка: *- 1188,0 кв.м..*
1.4. Год постройки здания *2001 г.*, последнего капитального ремонта – ___г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего - г. капитального* – ___г.
Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: *Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Уватского муниципального района (МАУ ДО «ДЮСШ» УМР)*
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *626170, Тюменская обл., с. Уват, ул. Советская, д.7/1.*
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность*):* оперативное управление*, свидетельство о регистрации права от 02. 11.2009г.*
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) ___-_____.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) *муниципальная..*
1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): _____
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:_____

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1Сфера деятельности(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация): *физическая культура и спорт.*
2.2 Виды оказываемых услуг: *реализация образовательных программ дополнительного образования.*

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): *на объекте.*

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) *все возрастные категории.*

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями интеллекта.*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: *35 человек*

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида *нет.*

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): _____-_____
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *– есть.*

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта *– 50 м.*

3.2.2 время движения (пешком) *–2 мин.*

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - *есть.*

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером)*: нет.*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная: нет.*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть.*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *- не требуется.*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	-
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	-
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	-
4	с нарушениями зрения	-
5	с нарушениями слуха	-
6	с нарушениями интеллекта	-

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации Геопортал Тюменской области: https://gis.72to.ru/
Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры): https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi
Консоль (внесение паспортов объектов) – https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi
согласовано _____.
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Приложение №2
к паспорту доступности № 208-ОО

УТВЕРЖДАЮ

_____

_____

_____

«___» _____ 20___г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 636
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 208-ОО

Тюменская область
Уватский район
с. Уват

«22» апреля 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: *МАУ ДО «ДЮСШ» спортивный зал «Молодость».*
1.2. Адрес объекта: *Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Буденного, д.2.*
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание *1* этаж, площадь – *427,6 кв.м.*
- наличие прилегающего земельного участка: *- 1188,0 кв.м..*
1.4. Год постройки здания *2001 г.*, последнего капитального ремонта – ___ *г.*
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего - г. капитального* – ___ *г.*
Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: *Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Уватского муниципального района (МАУ ДО «ДЮСШ» УМР)*
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *626170, Тюменская обл., с. Уват, ул. Советская, д.7/1.*

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

Дополнительная информация: *объект расположен в центре с. Уват, с фронтальной и левой стороны граничит с дорогой и жилым сектором, с правой стороны граничит с технологическими помещениями.*

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): _____-____
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – *есть.*
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – *50 м.*
3.2.2 время движения (пешком) *–2 мин.*
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - *есть.*
3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером)*: нет.*
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная: нет.*
3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть.*
Их обустройство для инвалидов на коляске: *- не требуется.*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	**ВНД**
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	**ВНД**
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	**ДУ**
4	с нарушениями зрения	**ВНД**
5	с нарушениями слуха	**ДУ**
6	с нарушениями интеллекта	**ДУ**

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)**	**-**	**2-4**
2	Вход (входы) в здание	**ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)**	**-**	**5-10**
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)**	**1,2**	**5-12**
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**ДП-И (Г,У,О) ДЧ-И (С) ДУ-И (К)**	**5**	**13-16**
5	Санитарно-гигиенические помещения	**ДЧ-И (С,Г,У) ВНД (О,К)**	**6,7,9-11**	**17-31**
6	Система информации и связи (на всех зонах)	**ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)**	**-**	**5,17, 23,26**
7	Пути движения к объекту (от остановки	**ДЧ-В**	**-**	**1**

	транспорта)			

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно (ВНД).

Предусмотреть ровное дорожное покрытие, выполненное из твердых материалов, на пешеходном пути движения по территории.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха *рекомендуется разместить визуальную информацию (в том числе электронное информационное табло).*

Для инвалидов с нарушением зрения *необходимо выделить контрастным цветом края (проступь) одиночных ступеней. Предусмотреть на объекте предупреждающие и информационные тактильные указатели, информационные таблички, информационную вывеску с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).*

Для инвалидов на креслах-колясках *необходимо предусмотреть преодоление перепадов высот в виде одиночных ступеней, порогов с помощью приставных мини-пандусов.*

Обустроить санитарно-гигиеническое помещение в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 (исходя из технической возможности).

Обеспечить пути эвакуации элементами доступности для всех категорий инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016г.

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.3014г,) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**Текущий ремонт**
2	Вход (входы) в здание	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия ремонт**
5	Санитарно-гигиенические помещения	**Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР организационные мероприятия**
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	**Текущий ремонт,**

		индивидуальное решение с ТСР,
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	**Текущий ремонт**

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ *до - г.*

в рамках исполнения _____.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации *ДП-И (О,Г,С,У), ДУ-И(К).*

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности).

4.4. Для принятия решения требуется, *не требуется (нужное подчеркнуть):*

4.4.1. согласование на Комиссии _____-_____.

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

не требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: *Тюменская областная региональная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»*

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта:

Геопортал Тюменской области: https://gis.72to.ru/

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi

Консоль (внесение паспортов объектов) – https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на __ 1 _ л.
2. Входа (входов) в здание	на __ 2_ л.
3. Путей движения в здании	на __ 2_л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на __ 2_ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на __ 4_ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на ___ -_ л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на ___11 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на ___ 2__ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) ___.

Руководитель рабочей группы:	Главный инженер ТООО ВОИ Кривошеина С.В. (Должность, Ф.И.О.)	_____ (Подпись)
Члены рабочей группы:	Инженер ТООО ВОИ Бодриченков О,Н,	_____ (Подпись)
	Специалист по работе с инвалидами ТООО ВОИ Григорьева Г.И.	_____ (Подпись)
Представитель организации расположенной на объекте:	Заведующий хозяйством Медведев А.С. (Должность, Ф.И.О.)	_____ (Подпись)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ № 636
паспорта доступности ОСИ № 208-ОО
от «22» апреля 2021 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МАУ ДО «ДЮСШ» УМР спортивный зал «Молодость»

с. Уват, ул. Буденного, д.2

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	2,3	- контур входной калитки не выделен контрастным цветом; - перед калиткой отсутствует наземный тактильно-контрастный указатель; - отсутствует информация об объекте; -отсутствует электронное информационное табло (бегущая строка).	К,О,С,Г,У	- контур калитки выделить контрастным цветом с обеих сторон; -обустроить наземный тактильно-контрастный указатель, выполняющий функцию предупреждения за 0,3м до препятствия при открывании калитки от себя, на ширину калитки при открывании на себя, глубиной 0,5-0,6м; - установить информационную вывеску с наименованием учреждения, режимом работы и контактной информацией на высоте 1,2-1,6 м.; -установить электронное информационное табло. (бегущая строка)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	3,4	- на пути движения (по отмостки около здания) присутствует препятствие в виде конструктивного элемента (короба); -контур наружной части отмостки, конструктивного	К,О,С,Г,У	- устранить препятствие на пути движения или предусмотреть объезд препятствия; -контур наружной части пешеходного пути (отмостки) и контур конструктивного	Текущий ремонт

					элемента (короба) не выделен контрастным цветом; -ширина пешеходного пути (отмостки) менее 1,2м; -поверхность пешеходного пути около обхода конструктивного элемента, входной двери главного входа не ровное, состоит из гравия.		элемента (короба) выделить контрастным цветом; -предусмотреть ровное дорожное покрытие на пешеходном пути движения выполненное из твердых материалов	
1.3	Лестница (наружная)	нет	-		-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-		-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	4	-не оборудована парковка и парковочное место для стоянки автотранспорта инвалида.	К, Г, О, С,У	Обустроить парковку и парковочное место для стоянки автотранспорта инвалида: -установить дорожные знаки: 6.4; 6. 8.17; 8.3.1; -на выделенное машино-место нанести дорожную разметку безопасной зоны для доступа к багажнику и зоны доступности между парковочными местами шириной 1,2м в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016.	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	**ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)**	**-**	**2-4**	**Текущий ремонт**

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно ДЧ-И (О,Г,У). Временно недоступно ВНД (К,С).**

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ № 636
паспорта доступности ОСИ № 208-ОО
от «22» апреля 2021 г.

I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

МАУ ДО «ДЮСШ» УМР спортивный зал «Молодость»
с. Уват, ул. Буденного, д.2
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная главного входа)	нет	-		-	О,С,Г,У	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-		-	К,О,С	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью главного входа)	нет	-		-	К,О,С,Г,У	-	-
2.4	Дверь (входная наружная, внутренняя главного входа)	есть	-	5-10	- отсутствует предупреждающий наземный тактильно-контрастный указатель; -ширина рабочей створки двери менее 0,9м; -высота порога более 0,014м; - контур наружной двери, ручки пластиковых дверей не выделены контрастным цветом; - отсутствует предупреждающая яркая контрастная маркировка на прозрачном полотне двери; -отсутствует кнопка вызова помощи; -отсутствуют пиктограммы «доступность для инвалидов»; - отсутствует информационная табличка с	С, К, О, Г,У	- обустроить наземный тактильно-контрастный указатель, выполняющий функцию предупреждения на расстоянии ширины полотна рабочей створки двери, при открывании на себя, глубиной 0,5-0,6м; -на прозрачное полотно двери установить яркую контрастную маркировку (в виде полосы, форме круга, декоративного рисунка или, фирменного знака) на высоте 1,3-1,4м; - установить кнопку вызова помощи с пиктограммой в досягаемом месте на высоте не 0,85-	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

					наименованием учреждения дублированная шрифтом Брайля; -около внутренней двери присутствует препятствие в виде одиночной ступени; -контур одиночной ступени не выделен контрастным цветом.		1,1м; -установить информационную табличку с наименованием учреждения дублированную шрифтом Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6м; - установить пиктограммы доступности (после адаптации объекта); -контур наружной двери выделить контрастным цветом или световыми маяками; -дверные ручки выделить контрастным цветом; -предусмотреть приставные мини-пандусы к порогам, одиночной ступени; - выделить контур (проступь) одиночной ступени контрастным цветом за 0,03-0,04м от края проступи шириной 0,08-0,1м; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	
2.5	Тамбур (главный вход)	есть	-	7,8	-противоскользящее покрытие обеспечено не по всей поверхности.	К, О,С,Г, У	- предусмотреть противоскользящее покрытие по всей поверхности пола; -закрепить противоскользящее покрытие.	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	**ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)**	-	**5-10**	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно ДЧ-И (О,Г,У). Временно недоступно ВНД (К,С).**

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ № 636
паспорта доступности ОСИ № 208-ОО
от «22» апреля 2021 г.

I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МАУ ДО «ДЮСШ» УМР спортивный зал «Молодость»

с. Уват, ул. Буденного, д.2

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3	Коридор (вестибюль, галерея, балкон, фойе)	есть	1,2	10-12	- около входной двери присутствует препятствие в виде одиночной ступени высотой более 0,014м; -контур одиночной ступени не выделен контрастным цветом; -одиночная ступень не продублирована пандусом; - отсутствуют **тактильные** указатели, пиктограммы.	К, О, С, У,Г	- выделить контур (проступь) одиночной ступени контрастным цветом за 0,03-0,04м от края проступи шириной 0,08-0,1м; -предусмотреть приставной мини-пандус к одиночной ступени; - установить **тактильные** указатели, пиктограммы на путях движения.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-		-	К,О,С, Г,У	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	К, О, С, У,Г	-	-
3.4	Лифт пассажирский	нет	-	-	-	К, О, С, У,Г	-	-
3.5	Дверь (открытый проем в стене)	есть	-	11	- ручки пластиковых дверей не выделены контрастным цветом; -ширина рабочей створки двери менее 0,9м; - перед дверью присутствует препятствие в виде посторонних предметов (мебель) для поворота на кресле-коляске, (отсутствует пространство не менее 1,2*1,2м).	С, К, О	- ручки пластиковых дверей выделить контрастным цветом; -устранить препятствие перед дверью, обеспечить пространство для поворота на кресле-коляске не менее 1,2*1,2м.	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	5-12	-ручки пластиковых дверей не выделены контрастным цветом; -ширина рабочей створки двери менее 0,9м;	К, О, С, Г,У	- ручки пластиковых дверей выделить контрастным цветом; - при наличии доводчики	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальн

			-		-высота порогов, одиночной ступени более 0,014 м; -край одиночной ступени (проступь) не выделен контрастным цветом.		отрегулировать его для обеспечения пятисекундной задержки; -край (проступь) одиночной ступени выделить контрастным цветом за 0,02-0,04м от края проступи шириной 0,08-0,1м;; -предусмотреть приставные мини-пандусы к порогу и одиночной ступени; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	ое решение с ТСР

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)**	**1,2**	**5-12**	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия.**

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние объекта оценено как доступно частично избирательно ДЧ-И (О,Г,У). Временно недоступно ВНД (К,С).**

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ № 636
паспорта доступности ОСИ № 208-ОО
от «22» апреля 2021 г.

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

МАУ ДО «ДЮСШ» УМР спортивный зал «Молодость»
с. Уват, ул. Буденного, д.2
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (мед. кабинет и т.д.)	нет	-	-	-	К,О,С,Г,У	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания (спортивный/ тренажерный зал)	есть	5	13-16	- отсутствуют информационная табличка с наименованием зала дублированная шрифтом Брайля; -ширина рабочей створки двери менее 0,9м; -ручки пластиковой двери не выделены контрастным цветом; - перед дверью присутствует препятствие в виде одиночной ступени и трубы отопления; высотой более 0,014м; -одиночная ступень не продублирована пандусом.	К, С, О, Г,У	- установить информационную табличку с наименованием зала дублированную шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери; -ручки пластиковой двери выделить контрастным цветом; -выделить контур (проступь) одиночной ступени контрастным цветом за 0,03-0,04м от края проступи шириной 0,08-0,1м; -предусмотреть приставной перекатной мини-пандус к одиночной ступени с трубой отопления; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
оны целевого назначения (целевого посещения объекта)	**ДП-И (Г,У,О) ДЧ-И (С) ДУ-И (К)**	**5**	**13-16**	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние объекта оценено как доступно полностью избирательно ДП-И (Г,У,О). Доступно частично избирательно (С). Доступно условно избирательно (К).**

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ № 636
паспорта доступности ОСИ № 208-ОО
от «22» апреля 2021 г.

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МАУ ДО «ДЮСШ» УМР спортивный зал «Молодость»
с. Уват, ул. Буденного, д.2
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	10,11	26-31	Не предусмотрена специально оборудованная, доступная универсальная кабина для маломобильных групп населения; - отсутствует информационная табличка дублированная шрифтом Брайля; -отсутствует тактильная пиктограмма; -контур входной двери, дверные ручки не выделены контрастным цветом; -ширина рабочей створки двери менее 0,9м; -отсутствуют поручни около раковины и унитаза; -отсутствует свободное место около унитаза для кресла-коляски не менее 0,8м; -отсутствует место для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4м; -установлены смесители с раздельной подачей холодной и горячей воды;	К,О,С	При наличии технической возможности оборудовать универсальную доступную кабину с учетом всех требуемых норм СП 59.13330.2016: -предусмотреть уширение дверного проема; -установить двери без порога шириной не менее 0,9м; - установить пиктограмму с использованием рельефных символов; - установить информационную табличку с шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери; -контур входных дверей, ручки выделить контрастным цветом; - установить поручни около раковины унитаза; - установить крючки для трости и костылей, держатели для туалетной бумаги; -обеспечить свободное пространство около	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, ,организационные мероприятия

					- не предусмотрены держатели для туалетной бумаги; - отсутствует связь с администратором; - отсутствуют крючки для трости и костылей; -около входной двери имеется щель (зазор), толщиной более 0,01м, между порогом и поверхностью пола в коридоре.		унитаза не менее 0,8м и место для разворота кресла-коляски не менее 1,4м (размеры кабины могут изменяться в зависимости от расстановки и габаритов применяемого оборудования); -установить зеркало на высоте 0,85-1,1м или поворотное зеркало на высоте не более 0,85м; -установить кнопку вызова помощи со шнурком с пиктограммой на высоте не более 0,85м; - установить кран с рычажной рукояткой или сенсорный кран бесконтактного типа; -над наружными входными дверями, из коридора, предусмотреть свето-звуковые оповещятели с отключением из туалетных комнат; -заделать щель (зазор) между порогом двери и поверхностью пола; - предусмотреть ведра для мусора без крышки или сенсорного тина; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	9	23-25	Душевая комната не предусмотрена для маломобильных групп населения: - отсутствует информационная табличка дублированная шрифтом Брайля; -отсутствует тактильная пиктограмма; -размеры душевой комнаты менее 1,8*1,8м; -ручки двери не выделены контрастным цветом; -перепад высоты между полом в душевой и полом в коридоре более 0,014м;	К,О, С, Г, У	При наличии технической возможности оборудовать доступную душевую комнату для инвалида на кресле-коляске; - установить пиктограмму с использованием рельефных символов; - установить информационную табличку с шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери; -устранить перепад высоты между полом в душевой и полом в коридоре (не более	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

					-в душевой установлен деревянный поддон высотой более 0,014м; - отсутствует сидение для душа; - отсутствует пристенный поручень; - отсутствуют держатели для трости и костылей; - отсутствует кнопка вызова помощи и система тревожной сигнализации.		0,014м); -ручки двери выделить контрастным цветом; -предусмотреть размеры закрытой душевой 1,8*1,8м; -предусмотреть в душевой бесступенчатый пол и поддон без порога с габаритами не менее 0,9*1,5м и свободной зоны не менее 0,8*1,5м; - предусмотреть сиденье для душа (переносное или закрепленное на стене складное сиденье на высоте не более 0,48м от уровня поддона); - установить опорный пристенный поручень; - предусмотреть держатели для трости и костылей; -установить кнопку вызова помощи со шнурком с пиктограммой на высоте не более 0,85м; -над наружной входной дверью, из коридора, предусмотреть свето-звуковые оповещятели с отключением из душевой комнаты; - предусмотреть оказание ситуационной помощи.	
5.3	Бытовая комната (раздевалка)	есть	6,7	17-22	- отсутствует информационная табличка дублированная шрифтом Брайля; -отсутствует тактильная пиктограмма; -ручки дверей не выделены контрастным цветом; -ширина рабочей створки двери менее 0,9м; - около входной двери имеется щель (зазор), толщиной более 0,01м, между плитами, частично отсутствует напольное покрытие (линолеум); -крючки для	К, О, С	- установить пиктограмму с использованием рельефных символов; - установить информационную табличку с шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери; -ручки дверей выделить контрастным цветом; - заделать щель (зазор) около двери между плитами, предусмотреть напольное покрытие (линолеум); -установить несколько крючков	Текущий ремонт, организационные мероприятия

					одежды установлены на высоте более 1,3м.		для одежды на высоте не более 1,3м; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	**ДЧ-И (С,Г,У) ВНД (О,К)**	**6,7,9-11**	**17-31**	**Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно ДЧ-И(С,Г,У). Временно недоступно ВНД (О,К)**.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ № 636
паспорта доступности ОСИ № 208-ОО
от «22» апреля 2021 г.

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МАУ ДО «ДЮСШ» УМР спортивный зал «Молодость»
с. Уват, ул. Буденного, д.2
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	5,17, 23, 26	- отсутствуют информационные таблички, указатели, пиктограммы, предупредительная маркировка; - отсутствует информационное электронное табло (бегущая строка); -контур входной калитки, входной наружной двери, одиночных ступеней не выделен контрастным цветом; -ручки дверей не выделены контрастным цветом.	К, О, Г,У	Обеспечить визуальную информацию на объекте: -установить информационные таблички, указатели, пиктограммы; -установить информационное электронное табло (бегущая строка); -контур входной калитки, одиночных ступеней выделить контрастным цветом; -контур наружной входной двери выделить контрастным цветом или световыми маяками; -применить контрастные сочетания цветов (дверь-стена, ручка, стена-выключатель, средства визуальной информации и т. п.).	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-не предусмотрены свето-звуковые оповещатели над дверью санитарно-гигиенического помещения	Г	-предусмотреть свето-звуковые оповещатели над дверью санитарно-гигиенического помещения	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	- отсутствует информационная вывеска дублированная шрифтом Брайля; -отсутствуют	С	- установить информационную тактильную вывеску около входной калитки, на входной	Текущий ремонт


					информационные тактильные таблички на кабинетах, зале дублированные шрифтом Брайля, тактильные пиктограммы; - отсутствует предупреждающий наземный тактильно-контрастный указатель перед входной калиткой и перед наружной дверью главного входа.		группе главного входа дублированную шрифтом Брайля), информационные тактильные таблички на кабинетах, зале рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6м; - обустроить наземный тактильно-контрастный указатель, выполняющий функцию предупреждения за 0,3м до препятствия: при открывании калитки от себя, на ширину калитки при открывании на себя глубиной 0,5-0,6м. и перед наружно дверью главного входа на ширину дверного полотна при открывании на себя, глубиной 0,5-0,6м -установить информационные пиктограммы.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	**ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)**	**-**	**5,17, 23,26**	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР**

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно


Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно ДЧ-И (К,О,Г,У). Временно недоступно ВНД (С).**




Фотография №1




Фотография №2




Фотография №3




Фотография №4




Фотография №5




Фотография №6




Фотография №7




Фотография №8




Фотография №9




Фотография №10




Фотография №11




Фотография №12




Фотография №13




Фотография №14




Фотография №15




Фотография №16




Фотография №17




Фотография №18




Фотография №19




Фотография №20




Фотография №21




Фотография №22




Фотография №23



Фотография №24




Фотография №25




Фотография №26




Фотография №27




Фотография №28



Фотография №29




Фотография №30



Фотография №31

ПЛАН



Госстрой России	Филиал ФГУП "Ростехинвентаризация"		РФ
Инвентарный N 603	с. Уват ул. Буденного д.2		
	(заказчик)		Масштаб 1:200
Дата	Исполнитель	Фамилия И.О.	Подпись
03.09.2008г.	Выполнил	Аношина С.Н.	
	Проверил	Лакиза А.В.	

Экспликация
К поэтажному плану строения

Дата записи и литера по плану	Этажи (с I этажа и кончая мезонином)	№ помещения, квартиры торг складск. и т.п.	№ по плану строения, комп. кухни, коридор и т. д.	Назначение частей помещения: жилая комната, кухня, коридор и т.д.	Общая площадь	Площадь по внутреннему обмеру в кв. м, в т. ч. предназначенная для помещения							
						Жилые		учр. канц, и т. д.		Торговая		Площадь помещения общего пользования	Высота помещения по внутрен. обмеру
						Основная	Вспомогат. (подсобн.)	Основная	Вспомогат. (подсобн.)	Основная	Вспомогат. (подсобн.)		
А	1		1	Коридор	13,2						13,2		5,12
			2	Склад	2,3						2,3		
			3	Коридор	1,6						1,6		
			4	Кабинет	10,2					10,2			
			5	Борцовский зал	358,8					358,8			
			6	Раздевалка	16,8						16,8		
			7	Раздевалка	16,2						16,2		
			8	Бойлерная	2,2						2,2		
			9	Душевая	2,0						2,0		
			10	с/узел	2,2						2,2		
			11	с/узел	2,1						2,1		
				ИТОГО:	427,6					369,0	58,6		

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.К1843.04ЖЖЖ1

СЕРТИФИКАТ
Эксперта
№ ЭТ-02-1600082

Настоящий сертификат удостоверяет, что

БОДРИЧЕНКОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта
в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии с
Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 20 июня 2019 г.
Сертификат действителен до: 19 июня 2022 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»
АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.
Тел. (495) 935-00-22

Руководитель
Органа по сертификации Е.А. Бухаров

Некоммерческая организация ОГРН 1117799... Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех» ИНН 7730184385 Москва

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.К1843.04ЖЖЖ1

СЕРТИФИКАТ
Эксперта
№ ЭТ-02-1700065

Настоящий сертификат удостоверяет, что

ГРИГОРЬЕВА ГАЛИНА ИВАНОВНА

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта
в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии с
Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 28 июня 2020 г.
Сертификат действителен до: 27 июня 2023 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»
АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.
Тел. (495) 935-00-22

Руководитель
Органа по сертификации Е.А. Бухаров