Тюменская областная региональная организация
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
НА ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

(Заключение по обследованию объекта социальной инфраструктуры)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа»
Уватского муниципального района
хоккейный корт
Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Дорожная, д.5



Председатель ТООО ВОИ Кравченко Е. К.

Главный инженер ТООО ВОИ Кривошеина С.В.

Тюмень

2021 год

В данном заключении представлена информация о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры, оформленная в «Паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)», для инвалидов и других маломобильных групп населения с целью принятия управленческих решений обеспечивающих их доступность, согласно методическому пособию «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность» по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 627.

Заключение на обследование разработано по результатам экспертной оценки уровня доступности объекта и соблюдения нормативно-правовых документов в архитектурной, строительной и градостроительной отрасли, а также социальной политике.

Состояние объекта оценено как временно недоступно (ВНД).

Рекомендуем следующие мероприятия по обустройству и адаптации объекта:

- проведение ремонтных работ с заменой или восстановлением конструктивных элементов в соответствии с установленной нормативной и технической документацией: СП 59.13330.2016 - утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 14 ноября 2016г. № 798/пр. в редакции № 86/пр. от 10.02.2017, введен в действие с 15 мая 2017г. и постановлением Правительства РФ от 04.07.2020 № 985 об утверждении перечня национальных стандартов и свода правил в результате применения на обязательной основе обеспечивает соблюдения требований ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- приказ Минспорта РФ № 825 от 24 августа 2015г «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи» (со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на объекте, в том числе при использовании дополнительных технических средств);
- приказ Минспорта РФ № 578 от 09 июля 2014 г «Об утверждении Методических рекомендаций, выполнение которых обеспечивает доступ спортсменов-инвалидов и инвалидов из числа зрителей к спортивным мероприятиям, с учетом особых потребностей инвалидов.

Обозначения и сокращения, используемые в заключении (Паспорте ОСИ):

Формы инвалидности

Г	Инвалиды с нарушениями слуха
К	Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
О (ОДА)	Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
С	Инвалиды с нарушениями зрения
У	Инвалиды с нарушениями интеллекта

Состояние доступности объекта (зоны)

ДП	Доступно полностью
ДП-В	Доступен полностью всем
ДП-И	Доступен полностью избирательно
ДЧ	Доступно частично
ДЧ-В	Доступен частично всем
ДЧ-И	Доступен частично избирательно
ДУ	Доступно условно
«ВНД»	Временно недоступно
«Х»	Не предназначен для посещения инвалидами

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

«А»	Доступность всех зон и помещений - универсальная
«Б»	Доступны специально выделенные участки и помещения
«ДУ»	Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
«ВНД»	Не организована доступность
«ТСР»	Технические средства реабилитации
«МГН»	Маломобильные группы населения (инвалиды всех категорий)

Обследование объекта и обработку данных провели:

Главный инженер ТООО ВОИ
Кривошеина С.В.

Инженер ТООО ВОИ
Бодриченков О.Н.
(инвалид 3 группы, нарушение опорно-двигательного аппарата)

Специалист по работе с инвалидами ТООО ВОИ
Григорьева Г.И.
(инвалид 3 группы, общее заболевание)

Прилагаемые документы:

Фотографии – 54 шт.
Копии документов (Планы, Свидетельство, Сертификаты) – 6 л.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО
«ДЮСШ» УМР
«27» 12 2021 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 210-ОО

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: *МАУ ДО «ДЮСШ» хоккейный корт.*
1.2. Адрес объекта: *Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Дорожная, д.5*
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание *2* этажа, площадь – *564,0 кв.м.*
- наличие прилегающего земельного участка: *- 12 645,0 кв.м..*
1.4. Год постройки здания *2011 г.*, последнего капитального ремонта – ___ г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего - г. капитального* – ___ г.
Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: *Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Уватского муниципального района (МАУ ДО «ДЮСШ» УМР)*
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *626170, Тюменская обл., с. Уват, ул. Советская, д.7/1.*
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность*):* оперативное управление*, свидетельство о регистрации права от 23.11.2012г.*
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) ___-_____.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) *муниципальная..*
1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): _____
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:_____

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1Сфера деятельности(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация): *физическая культура и спорт.*
2.2 Виды оказываемых услуг: *реализация образовательных программ дополнительного образования.*
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): *на объекте.*
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) *все возрастные категории.*

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями интеллекта.*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: *25 человек*

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида *нет.*

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): _____-_____
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *– нет.*

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта *– 800 м.*

3.2.2 время движения (пешком) *–10-15 мин.*

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - *есть.*

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером)*: нет.*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная: нет.*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть.*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *- не требуется.*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	**ВНД**
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	**ВНД**
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	**ДУ**
4	с нарушениями зрения	**ВНД**
5	с нарушениями слуха	**ДУ**
6	с нарушениями интеллекта	**ДУ**

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**ДЧ-И (С,О,Г,У)** **ВНД (К)**
2	Вход (входы) в здание	**ДЧ-И (О,Г,У)** **ВНД (К,С)**
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**ДЧ-И (О,Г,У)** **ВНД (К,С)**
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**ДП-И (У)** **ДЧ-И (О,Г,С)** **ВНД (К)**

5	Санитарно-гигиенические помещения	**ДЧ-И (С,Г,У) ВНД (О,К)**
6	Система информации и связи (на всех зонах)	**ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)**
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно (ВНД).

Предусмотреть средства информационной поддержки и навигации на путях движения к главному входу.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха *рекомендуется разместить визуальную информацию (в том числе электронное информационное табло).*

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата *необходимо межэтажную лестницу обустроить пристенным опорными поручнями в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017.*

Для инвалидов с нарушением зрения *необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени лестниц, края (проступь) одиночных ступеней. Предусмотреть на объекте предупреждающие и информационные тактильные указатели, информационные таблички, информационную вывеску с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).*

Для инвалидов на креслах-колясках *необходимо одиночную ступень на входной площадке главного входа продублировать стационарным пандусом с уклоном условий сложившейся застройки в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016.*

Предусмотреть преодоление перепадов высот в виде порогов с помощью приставных мини-пандусов.

Обустроить санитарно-гигиеническое помещение в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 (исходя из технической возможности).

Обеспечить пути эвакуации элементами доступности для всех категорий инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016г.

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.3014г,) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**Текущий ремонт**
2	Вход (входы) в здание	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	**Текущий ремонт,**

	эвакуации)	**индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**
5	Санитарно-гигиенические помещения	**Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР организационные мероприятия**
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР,**
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	**-**

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до - г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: *ДП-И (О,Г,С,У), вариант «Б» (К).*

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____.

4.4. Для принятия решения требуется, *не требуется (нужное подчеркнуть):* Согласование ____-_____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается _____.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____2021 года.

Геопортал Тюменской области: https://gis.72to.ru/

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры): https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi

Консоль (внесение паспортов объектов) – https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) *от «22» апреля 2021 г.*
2. Акта обследования объекта: *№ 638 от «22» апреля 2021 г.*

Приложение №1
к паспорту доступности № 210-ОО

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
_____
_____
«____» _____ 20___г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 210-ОО

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: *МАУ ДО «ДЮСШ» хоккейный корт.*
1.2. Адрес объекта: *Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Дорожная, д.5*
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание *2* этажа, площадь – *564,0 кв.м.*
- наличие прилегающего земельного участка: *- 12 645,0 кв.м..*
1.4. Год постройки здания *2011 г.*, последнего капитального ремонта – ___г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего - г. капитального* – ___г.
Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: *Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Уватского муниципального района (МАУ ДО «ДЮСШ» УМР)*
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *626170, Тюменская обл., с. Уват, ул. Советская, д.7/1.*
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность*):* оперативное управление*, свидетельство о регистрации права от 23.11.2012г.*
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) ___-_____.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) *муниципальная..*
1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): _____
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:_____

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1Сфера деятельности(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация): *физическая культура и спорт.*
2.2 Виды оказываемых услуг: *реализация образовательных программ дополнительного образования.*

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): *на объекте.*

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) *все возрастные категории.*

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями интеллекта.*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: *25 человек*

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида *нет.*

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): _____-_____
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *– нет.*

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта *– 800 м.*

3.2.2 время движения (пешком) *–10-15 мин.*

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - *есть.*

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером)*: нет.*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная: нет.*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть.*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *- не требуется.*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	-
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	-
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	-
4	с нарушениями зрения	-
5	с нарушениями слуха	-
6	с нарушениями интеллекта	-

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации Геопортал Тюменской области: https://gis.72to.ru/
Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры): https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi
Консоль (внесение паспортов объектов) – https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi
согласовано _____.
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Приложение №2
к паспорту доступности № 210-ОО

УТВЕРЖДАЮ

«21» 04 2021 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 638
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 210-ОО

Тюменская область «22» апреля 2021 г.
Уватский район
с. Уват

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: *МАУ ДО «ДЮСШ» хоккейный корт.*
1.2. Адрес объекта: *Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Дорожная, д.5*
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание *2* этажа, площадь – *564,0 кв.м.*
- наличие прилегающего земельного участка: *- 12 645,0 кв.м..*
1.4. Год постройки здания *2011 г.*, последнего капитального ремонта – ___ г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего - г. капитального* – ___ г.
Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: *Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Уватского муниципального района (МАУ ДО «ДЮСШ» УМР)*
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *626170, Тюменская обл., с. Уват, ул. Советская, д.7/1.*

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

Дополнительная информация: *объект расположен в лесной зоне на окраине с. Уват. С фронтальной стороны граничит с физкультурно-оздоровительным комплексом, с тыльной стороны лесная зона, с левой стороны проходит дорога общего пользования, с правой стороны граничит со стадионом «Атлант».*

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): _____-_____
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – *нет.*
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – *800 м.*
3.2.2 время движения (пешком) –*10-15 мин.*
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - *есть.*
3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером)*: нет.*
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная: нет.*
3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть.*
Их обустройство для инвалидов на коляске: - *не требуется.*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	**ВНД**
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	**ВНД**
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	**ДУ**
4	с нарушениями зрения	**ВНД**
5	с нарушениями слуха	**ДУ**
6	с нарушениями интеллекта	**ДУ**

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**ДЧ-И (С,О,Г,У) ВНД (К)**	**-**	**1-4,7,9, 10,13-15**
2	Вход (входы) в здание	**ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)**	**по плану**	**16-19**
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)**	**по плану**	**5,6,8,11-14, 18,20-24, 30-36,43**

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**ДП-И (У) ДЧ-И (О,Г,С) ВНД (К)**	**по плану**	**25-29, 36-42**
5	Санитарно-гигиенические помещения	**ДЧ-И (С,Г,У) ВНД (О,К)**	**по плану**	**43-53**
6	Система информации и связи (на всех зонах)	**ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)**	**-**	**22,27,43,54**
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	**-**	**-**	**-**

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно (ВНД).

Предусмотреть средства информационной поддержки и навигации на путях движения к главному входу.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха *рекомендуется разместить визуальную информацию (в том числе электронное информационное табло).*

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата *необходимо межэтажную лестницу обустроить пристенным опорными поручнями в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017.*

Для инвалидов с нарушением зрения *необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени лестниц, края (проступь) одиночных ступеней. Предусмотреть на объекте предупреждающие и информационные тактильные указатели, информационные таблички, информационную вывеску с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).*

Для инвалидов на креслах-колясках *необходимо одиночную ступень на входной площадке главного входа продублировать стационарным пандусом с уклоном условий сложившейся застройки в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016.*

Предусмотреть преодоление перепадов высот в виде порогов с помощью приставных мини-пандусов.

Обустроить санитарно-гигиеническое помещение в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 (исходя из технической возможности).

Обеспечить пути эвакуации элементами доступности для всех категорий инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016г.

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.3014г,) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**Текущий ремонт**
2	Вход (входы) в здание	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**
5	Санитарно-гигиенические помещения	**Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР организационные мероприятия**
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР,**
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	**-**

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ *до - г.*

в рамках исполнения _____.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации *ДП-И (О,Г,С,У), вариант «Б» (К).*

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности).

4.4. Для принятия решения требуется, *не требуется (нужное подчеркнуть):*

4.4.1. согласование на Комиссии _____-_____.

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

не требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: *Тюменская областная региональная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»*

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта:

Геопортал Тюменской области: https://gis.72to.ru/

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi

Консоль (внесение паспортов объектов) – https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту — на __3_л.
2. Входа (входов) в здание — на __2_ л.
3. Путей движения в здании — на __6_л.
4. Зоны целевого назначения объекта — на __4_ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений — на __3_ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте — на ___-_ л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на ___18_ л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на ___ 4__ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) ___.

Руководитель рабочей группы: Главный инженер ТООО ВОИ Кривошеина С.В. (Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись)

Члены рабочей группы: Инженер ТООО ВОИ Бодриченков О,Н, _____ (Подпись)

Специалист по работе с инвалидами ТООО ВОИ Григорьева Г.И. _____ (Подпись)

Представитель организации расположенной на объекте: Заведующий хозяйством Нечпал Д.И. (Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ № 638
паспорта доступности ОСИ № 210-ОО
от «22» апреля 2021 г.

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МАУ ДО «ДЮСШ» УМР хоккейный корт

с. Уват, ул. Дорожная, д.5

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет	-		-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	1-4, 7,9, 10, 13-15	- отсутствуют средства информационной поддержки и навигации на путях движения к главному входу; -в местах пересечения пешеходных и транспортных путей имеется перепад высоты более 0,015м; -пешеходные пути не обустроены съездами (бордюрными пандусами); - на путях движения присутствуют неровности дорожного покрытия, перепады высоты.	К,О,С,Г,У	- предусмотреть систему средств информационной поддержки и навигации на всех путях движения к главному входу; -обустроить пешеходные пути съездами (бордюрными пандусами); -устранить неровности дорожного покрытия, перепады высоты на путях движения.	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-		-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-		-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	2	-не оборудована парковка и парковочное место для стоянки автотранспорта инвалида.	К, Г, О, С,У	Обустроить парковку и парковочное место для стоянки автотранспорта инвалида: -установить дорожные знаки: 6.4; 6. 8.17; 8.3.1; -на выделенное машино-место нанести дорожную разметку безопасной зоны	Текущий ремонт

							для доступа к багажнику и зоны доступности между парковочными местами шириной 1,2м в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	**ДЧ-И (С,О,Г,У) ВНД (К)**	**-**	**1-4,7,9, 10,13-15**	**Текущий ремонт**

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно ДЧ-И (С,О,Г,У). Временно недоступно ВНД (К).**

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ № 638
паспорта доступности ОСИ № 210-ОО
от «22» апреля 2021 г.

I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

МАУ ДО «ДЮСШ» УМР хоккейный корт
с. Уват, ул. Дорожная, д.5
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная главного входа)	нет	-	-	-	О,С,Г,У	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	- одиночная ступень на входной площадки главного входа не продублирована пандусом.	К,О,С	-одиночную ступень на входной площадке главного входа продублировать стационарным пандусом в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
2.3	Входная площадка/ одиночная ступень (перед дверью главного входа)	есть	-	16	-перепад высоты между материалом покрытия входной площадки и материалом покрытия пешеходного пути более 0,015м; -край входной площадки не выделен контрастным цветом; - перед наружной дверью присутствует одиночная ступень высотой более 0,014м; -контур одиночной ступени не выделен контрастным цветом; - перед одиночной ступенью отсутствует предупреждающий наземный тактильно-контрастный указатель; -отсутствует кнопка вызова помощи.	К,О,С,Г,У	-устранить перепад высоты между входной площадкой и пешеходным путем (обустроить съездом или искусственными неровностями); -обустроить наземный тактильно-контрастный указатель, выполняющий функцию предупреждения за 0,3м до одиночной ступени глубиной 0,5-0,6м; - выделить контур (проступь) входной площадки, контур одиночной ступени контрастным цветом за 0,03-0,04м	Текущий ремонт, организационные мероприятия

							от края проступи шириной 0,08-0,1м; -входную площадку с пандусом предусмотреть размерами не менее 2,2*2,2м с твердым покрытием не допускающее скольжение при намокании; - установить кнопку вызова помощи с пиктограммой в досягаемом месте на высоте не 0,85-1,1м.	
2.4	Дверь (входная наружная, внутренняя главного входа)	есть	-	16, 18, 19	-отсутствует электронное информационное табло (бегущая строка). -ширина рабочей створки двери менее 0,9м; -встречаются пороги высотой более 0,014м; - ручки пластиковых дверей не выделены контрастным цветом; - отсутствует предупреждающая яркая контрастная маркировка на прозрачном полотне двери; -отсутствуют пиктограммы «доступность для инвалидов»; - отсутствует информационная табличка с наименованием учреждения дублированная шрифтом Брайля.	С, К, О, Г,У	-установить электронное информационное табло (бегущая строка); -установить информационную табличку с наименованием учреждения дублированную шрифтом Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6м; - на прозрачное полотно двери установить яркую контрастную маркировку (в виде полосы, в форме круга, декоративного рисунка или фирменного знака) на высоте 1,3-1,4м; - установить пиктограммы доступности (после адаптации объекта); -дверные ручки выделить контрастным цветом; -предусмотреть приставной мини-пандус к порогу; -предусмотреть оказание ситуационной помощи	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР; организационные мероприятия
2.5	Тамбур (главный вход)	есть	по плану	17	-отсутствует противоскользящее покрытие по всей поверхности пола.	К,О,С,Г,У	-обеспечить противоскользящее покрытие по всей поверхности пола.	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	**ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)**	**по плану**	**16-19**	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно ДЧ-И (О,Г,У). Временно недоступно ВНД (К,С).**

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ № 638
паспорта доступности ОСИ № 210-ОО
от «22» апреля 2021 г.

I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МАУ ДО «ДЮСШ» УМР хоккейный корт

с. Уват, ул. Дорожная, д.5

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, галерея, балкон, фойе)	есть	по плану	18, 20, 22, 43	-отсутствует информационная табличка (оказание ситуационной помощи); -отсутствуют **тактильные** указатели, пиктограммы.	К, О, С, У,Г	- установить информационную табличку «оказание ситуационной помощи»; -установить **тактильные** указатели, пиктограммы на путях движения.	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	по плану	23, 24	- отсутствует пристенный поручень; - краевые ступени (проступь) лестничных маршей не выделены контрастным цветом; - отсутствуют информационные *тактильные* знаки (пиктограммы); - не обеспечен доступ на этажи выше основного входа инвалидами на кресле-коляске.	,О,С,Г, У	- установить пристенный поручень с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам; -выделить контрастным цветом краевые ступени (проступь) каждого межэтажного лестничного марша за 0,03-0,04м от края шириной 0,08-0,1м; ; - установить информационные тактильные знаки (пиктограммы); - организовать на уровне 1-го этажа зону получения услуги (целевого назначения) для инвалида на кресле-коляске; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	К, О, С, У,Г	-	-

3.4	Лифт пассажирский	нет	-	-	-	К, О, С, У,Г	-	-
3.5	Дверь	есть	-	21, 36	- ручки ластиковых дверей не выделены контрастным цветом; -ширина рабочей створки двери менее 0,9м; -высота порога более 0,014м; - отсутствует предупреждающая яркая контрастная маркировка на прозрачном полотне двери.	С, К, О	- ручки пластиковых дверей выделить контрастным цветом; - на прозрачное полотно двери установить яркую контрастную маркировку (в виде полосы, в форме круга, декоративного рисунка или фирменного знака) на высоте 1,3-1,4м; -предусмотреть приставной мини-пандус к порогу.	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	по плану	5,6,8, 11-14, 30-35	-ручки пластиковых дверей не выделены контрастным цветом; - отсутствует предупреждающая яркая контрастная маркировка на прозрачном полотне двери; -ширина рабочей створки двери менее 0,9м; -встречаются пороги высотой более 0,014 м; -на внутренних путях движения перед эвакуационной дверью присутствует препятствие в виде посторонних предметов; -контур наружных площадок (проступь) около эвакуационных дверей не выделен контрастным цветом; -не выделены краевые ступени эвакуационной наружной металлической лестницы; -снаружи перед эвакуационной металлической лестницей не очищено от наледи прилегающая территория (площадка); -эвакуационная наружная металлическая лестница не продублирована пандусом.	К, О, С, Г,У	- ручки пластиковых дверей выделить контрастным цветом; - на прозрачное полотно двери установить яркую контрастную маркировку (в виде полосы, в форме круга, декоративного рисунка или фирменного знака) на высоте 1,3-1,4м; - при наличии доводчики отрегулировать его для обеспечения пятисекундной задержки; -контур наружных площадок около эвакуационных дверей , краевые ступени эвакуационной металлической лестницы (проступь) выделить контрастным цветом за 0,03-0,04м от края проступи шириной 0,08-0,1м;; -предусмотреть приставной мини-пандус к порогу; - устранить препятствие (в виде посторонних предметов) на внутренних путях движения перед эвакуационной дверью; -предусмотреть очистку от наледи, снега прилегающую территорию	Текущий ремонт, организационные мероприятия,

							(площадку) около эвакуационной лестницы и наружных эвакуационных выходов; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)**	**по плану**	**5,6,8,11-14, 18,20-24, 30-36,43**	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия.**

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние объекта оценено как доступно частично избирательно ДЧ-И (О,Г,У). Временно недоступно ВНД (К,С).**

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ № 638
паспорта доступности ОСИ № 210-ОО
от «22» апреля 2021 г.

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

МАУ ДО «ДЮСШ» УМР хоккейный корт

с. Уват, ул. Дорожная, д.5

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (мед. кабинет и т.д.)	есть	по плану	25-29	- отсутствуют информационные таблички с наименованием и номерами кабинетов дублированные шрифтом Брайля; -ручки пластиковых двери не выделены контрастным цветом; -отсутствует предупреждающая яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей; -ширина рабочей створки менее 0,9м; -высота порога более 0,014м.	К,О,С,Г,У	- установить информационные таблички с шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки; - дверные ручки пластиковой двери выделить контрастным цветом; -на прозрачное полотно двери установить яркую контрастную маркировку (в виде полосы, декоративного рисунка или, фирменного знака, в форме круга, прямоугольника) на высоте 1,3-1,4м.; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
4.2	Зальная форма обслуживания (хоккейный корт)	есть	по плану	36-42	- отсутствуют информационная табличка с наименованием зала дублированная шрифтом Брайля; -ширина рабочей створки двери менее 0,9м; -высота порога более	К, С, О, Г,У	- установить информационную табличку с наименованием зала дублированную шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки на расстоянии	Текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР, организационные

					0,014м; -ручки пластиковой двери не выделены контрастным цветом; -отсутствует предупреждающая яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей; -отмостка вокруг хоккейного корта не выделена контрастным цветом; -краевые ступени лестницы трибуны не выделены контрастным цветом; -на лестнице, для подъема на трибуну, отсутствуют опорные поручни с двух сторон; -на трибунах не предусмотрены места для зрителей на креслах-колясках, с нарушениями зрения и слуха.		0,1-0,5 м от края двери; -ручки пластиковой двери выделить контрастным цветом; - на прозрачное полотно двери установить яркую контрастную маркировку (в виде полосы, декоративного рисунка или, фирменного знака, в форме круга, прямоугольника) на высоте 1,3-1,4м; -предусмотреть приставной мини-пандус к порогу; -краевые ступени (проступь) лестницы трибуны выделить контрастным цветом за 0,03-0,04м от края проступи шириной 0,08-0,1м; -отмостку вокруг хоккейного корта выделить контрастным цветом; -установить опорные поручни с двух сторон лестницы трибуны в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017; -предусмотреть места для инвалидов как на трибунах, так и перед трибунами, в т.ч на уроне зоны проведения соревнований вблизи эвакуационных выходов; -места для сопровождающих лиц предусмотреть в непосредственной близости от мест инвалидов; -предусмотреть несколько мест с высотой сиденья 0,45-0,47м, в случае если предусмотрены посадочные места с низким расположением сиденья; -обеспечит инвалидам в	мероприятия

							креслах-колясках полный обзор действия, как минимум до края игровой площадки; -для инвалидов с нарушениями слуха предусмотреть индукционный контур и/ или визуальные текстовые дисплеи; - для инвалидов с нарушением зрения предусмотреть возможность комментирования хода соревнований; -для проведения спортивных мероприятий на креслах-колясках обеспечить беспрепятственный доступ на игровую площадку (обеспечить открывание части борта шириной не менее 0,9м, чтобы спортсмен-инвалид мог самостоятельно переместиться в игровую зону, т.е. обеспечить ровный выход на лед с перепадом высоты между полом боксов и ледовой поверхностью не более 0,014м); -места для инвалидов выделить пиктограммой; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта)	**ДП-И (У) ДЧ-И (О,Г,С) ВНД (К)**	**по плану**	**25-29, 36-42**	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние объекта оценено как доступно полностью избирательно ДП-И (У). Доступно частично избирательно (О,Г,С). Временно недоступно (К).**

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ № 638
паспорта доступности ОСИ № 210-ОО
от «22» апреля 2021 г.

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МАУ ДО «ДЮСШ» УМР хоккейный корт
с. Уват, ул. Дорожная, д.5
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	по плану	46, 51-53	Не предусмотрена специально оборудованная, доступная универсальная кабина для маломобильных групп населения; - отсутствует информационная табличка дублированная шрифтом Брайля; -отсутствует тактильная пиктограмма; - дверные ручки не выделены контрастным цветом; -ширина рабочей створки двери менее 0,9м, высота порога более 0,014м; -отсутствуют поручни около раковины, писсуара (мужской туалет) и унитаза; -отсутствует свободное место около унитаза для кресла-коляски не менее 0,8м; -отсутствует место для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4м; - отсутствует связь с администратором; - отсутствуют крючки для трости и костылей около	К,О,С	При наличии технической возможности оборудовать универсальную доступную кабину с учетом всех требуемых норм СП 59.13330.2016: -предусмотреть уширение дверного проема; -установить двери без порога (высотой не более 0,014м) шириной не менее 0,9м; - установить пиктограмму с использованием рельефных символов; - установить информационную табличку с шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери; - ручки выделить контрастным цветом; - установить поручни около раковины унитаза, писсуара (мужской туалет); - установить крючки для трости и костылей около раковины и унитаза; -обеспечить свободное пространство около унитаза не менее 0,8м	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, ,организационные мероприятия

					раковины и унитаза.		и место для разворота кресла-коляски не менее 1,4м (размеры кабины могут изменяться в зависимости от расстановки и габаритов применяемого оборудования); -установить зеркало на высоте 0,85-1,1м или поворотное зеркало на высоте не более 0,85м; -установить кнопку вызова помощи со шнурком с пиктограммой на высоте не более 0,85м; -над наружными входными дверями, из раздевалки, предусмотреть свето-звуковые оповещятели с отключением из туалетных комнат; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	по плану	46-50	- отсутствует информационная табличка дублированная шрифтом Брайля; -отсутствует тактильная пиктограмма; -ручки двери не выделены контрастным цветом; -ширина рабочей створки двери менее 0,9м; -высота порога более 0,014м; -снаружи около двери присутствуют препятствия в виде мебели и душевого поддона, внутри около двери препятствие в виде части душевого поддона; -отсутствует свободное место для подъезда на кресле-коляске (не менее 1,2м); -в душевой кабине установлены поддоны с порогом высотой более	К,О, С, Г, У	При наличии технической возможности оборудовать доступную душевую комнату (кабину) для инвалида на кресле-коляске; - предусмотреть уширение дверного проема; -установить двери без порога (высотой не более 0,014м) шириной не менее 0,9м; - установить пиктограмму с использованием рельефных символов; - установить информационную табличку с шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери; -ручки двери выделить контрастным цветом; -устранить препятствие около входной двери; -обеспечить подъезд к	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

					0,014м; -край душевого поддона не выделен контрастной полосой; - отсутствует переносной или пристенный откидной стульчик; - отсутствует пристенный поручень; - отсутствуют держатели для трости и костылей; - отсутствует кнопка вызова помощи и система тревожной сигнализации.		двери и проезд через проем двери в душевую комнату; - края душевых поддонов выделить контрастной полосой; -предусмотреть размеры поддона не менее 0,9*1,5м; -предусмотреть свободную зону около поддона не менее 0,8*1,5м; - предусмотреть сиденье для душа (переносное или закрепленное на стене складное сиденье на высоте не более 0,48м от уровня поддона); - установить опорный пристенный поручень; - предусмотреть держатели для трости и костылей; -установить кнопку вызова помощи со шнурком с пиктограммой на высоте не более 0,85м; -над наружной входной дверью, из раздевалки, предусмотреть свето-звуковые оповещятели с отключением из душевой комнаты; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	
5.3	Бытовая комната (раздевалка)	есть	по плану	43-45	- отсутствует информационная табличка дублированная шрифтом Брайля; -ручки пластиковой двери не выделены контрастным цветом; -отсутствует предупреждающая яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей; -ширина рабочей створки двери менее 0,9м; -крючки для одежды установлены на высоте более 1,3м.	К, О, С	- установить пиктограмму с использованием рельефных символов; - установить информационную табличку с шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери; -ручки пластиковой двери выделить контрастным цветом; - на прозрачное полотно двери установить яркую контрастную маркировку (в виде полосы, декоративного рисунка или, фирменного знака, в	Текущий ремонт, организационные мероприятия

							форме круга, прямоугольника) на высоте 1,3-1,4м; -установить несколько крючков для одежды на высоте не более 1,3м; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	**ДЧ-И (С,Г,У) ВНД (О,К)**	**по плану**	**43-53**	**Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно ДЧ-И(С,Г,У). Временно недоступно ВНД (О,К)**.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ № 638
паспорта доступности ОСИ № 210-ОО
от «22» апреля 2021 г.

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МАУ ДО «ДЮСШ» УМР хоккейный корт
с. Уват, ул. Дорожная, д.5
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	22, 27, 43, 54	- отсутствуют информационные таблички, указатели, пиктограммы, предупреждающая маркировка, - отсутствует информационное электронное табло (бегущая строка); -контур одиночных ступеней, ручки пластиковых дверей не выделены контрастным цветом.	К, О, Г,У	Обеспечить визуальную информацию на объекте: -установить информационные таблички, указатели, пиктограммы, предупреждающую маркировку на прозрачное полотно двери; -установить информационное электронное табло (бегущая строка); -установить визуальные текстовые дисплеи; -контур одиночных ступеней выделить контрастным цветом; -применить контрастные сочетания цветов (дверь-стена, ручка, стена-выключатель, средства визуальной информации и т. п.).	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-не предусмотрены свето-звуковые оповещатели над входной дверью санитарно-гигиенического помещения	Г	-предусмотреть свето-звуковые оповещатели над дверью санитарно-гигиенического помещения; -предусмотреть возможность комментирования происходящего.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	- отсутствует информационная вывеска дублированная	С	- установить информационную тактильную вывеску	Текущий ремонт


					шрифтом Брайля; -отсутствуют информационные тактильные таблички на кабинетах, зале дублированные шрифтом Брайля, тактильные пиктограммы; - отсутствует предупреждающий наземный тактильно-контрастный указатель перед наружной входной площадкой (одиночной ступенью) главного входа.		на входной группе главного входа дублированную шрифтом Брайля), информационные тактильные таблички на кабинетах, зале рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6м; - обустроить наземный тактильно-контрастный указатель, выполняющий функцию предупреждения за 0,3м до препятствия (одиночной ступенью около главного входа) глубиной 0,5-0,6м; -установить информационные пиктограммы.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	**ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)**	**-**	**22,27,43,54**	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР**

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно ДЧ-И (К,О,Г,У). Временно недоступно ВНД (С).**



Фотография №1




Фотография №2




Фотография №3




Фотография №4




Фотография №5




Фотография №6



Фотография №7




Фотография №8




Фотография №9




Фотография №10



Фотография №11




Фотография №12




Фотография №13




Фотография №14




Фотография №15




Фотография №16




Фотография №17



Фотография №18




Фотография №19




Фотография №20




Фотография №21



Фотография №22




Фотография №23




Фотография №24




Фотография №25




Фотография №26




Фотография №27




Фотография №28




Фотография №29




Фотография №30




Фотография №31




Фотография №32




Фотография №33




Фотография №34




Фотография №35




Фотография №36




Фотография №37




Фотография №38




Фотография №39




Фотография №40




Фотография №41




Фотография №42




Фотография №43




Фотография №44




Фотография №45




Фотография №46




Фотография №47




Фотография №48




Фотография №49




Фотография №50



Фотография №51




Фотография №52




Фотография №53



Фотография №54


Район Ушинска
с. Ушица
Квартал №
Улица
ГЭТА
72.15



1/02

ЭКСПЛИКАЦИЯ К ПОЭТАЖНОМУ ПЛАНУ СТРОЕНИЯ

Литера по экспл.	Этаж	Номер помещения по плану	Номер по плану строения	Назначение частей помещения (жилая комната, кухня и т.д.)	Общая площадь всех частей здания (комнат и помещений вспомогательного использования) кв.м.	Площадь по внутреннему обмеру в кв.м							
						Жилые		Производственные				помещения общего пользования	Высота помещения по внутреннему обмеру
						Основная	вспомогательная (подсобная)	Основная	вспомогательная (подсобная)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
А				[illegible]	2256,8			2256,8					8,83
А1			2	[illegible]	105,1				105,1				5,55
А			3	[illegible]	22,4				22,4				2,60
А			4	[illegible]	15,5				15,5				2,60
А			5	[illegible]	5,3				5,3				2,60
А			6	[illegible]	4,0				4,0				2,60
А				[illegible]	7,9				7,9				2,60
А				[illegible]	4,9				4,9				2,60
А				[illegible]	12,2				12,2				2,60
А				[illegible]	7,2				7,2				2,60
А			11	[illegible]	58,6				58,6				2,60
А			12	[illegible]	52,0				52,0				2,60
А			13	Сан.Узел	6,9				6,9				2,60
А			14	Прихожая	2,9				2,9				2,60
А			15	Прихожая	3,1				3,1				2,60
А			16	[illegible]	5,6				5,6				2,60
А			17	Сан.Узел	4,5				4,5				2,60
А			18	Душевая	7,9				7,9				2,60
А			19	Душевая	9,1				9,1				2,60
А			20	Сан.Узел	4,9				4,9				2,60
А			21	Обеденный зал	33,1				33,1				2,60
А			22	Электрощитовая	13,2				13,2				2,60
А			23	[illegible]	98,1				98,1				2,47
А			24	[illegible]	19,5			19,5					5,8
А			25	[illegible]	1,4				1,4				2,47
А			26	[illegible]	1,4				1,4				2,47
А			27	[illegible]	1,7				1,7				2,47
А			28	Прихожая	1,7				1,7				2,47
А			29	Сан.Узел	1,4				1,4				2,47
А			30	Сан.Узел [illegible]	1,4				1,4				2,47
А			31	[illegible]	3,5				3,5				2,47
А			32	Сан.Узел	1,4				1,4				2,47
А			33	Сан.Узел	1,4				1,4				2,47
А			34	Прихожая	7,6				7,6				2,47
А			35	Коридор	6,6				6,6				2,47
А			36	Кабинет врача [illegible]	15,8			15,8					2,47
А			37	Одежда [illegible]	14,2				14,2				2,47
А			38	Вестибюль [illegible]	11,9				11,9				2,47
А				[illegible]	3,5				3,5				2,47
А				[illegible]	14,9				14,9				2,47
А				[illegible]	15,5				15,5				2,47
А			43	[illegible]	16,0				16,0				2,47
А			44	[illegible]	15,7				15,7				2,47
А			45	[illegible]	13,3				13,3				2,47
А			46	[illegible]	15,2				15,2				2,47
				Итого	2926,1			2292,1	634,0				

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.К1843.04ЖЖЖ1

СЕРТИФИКАТ
Эксперта
№ ЭТ-02-1600082

Настоящий сертификат удостоверяет, что

БОДРИЧЕНКОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта
в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии с
Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 20 июня 2019 г.
Сертификат действителен до: 19 июня 2022 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»
АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.
Тел. (495) 935-00-22

Руководитель
Органа по сертификации Е.А. Бухаров

Некоммерческая организация ОГРН 1117799012356
ВОИ
Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»
ИНН 7730184385

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.К1843.04ЖЖЖ1

СЕРТИФИКАТ
Эксперта
№ ЭТ-02-1700065

Настоящий сертификат удостоверяет, что

ГРИГОРЬЕВА ГАЛИНА ИВАНОВНА

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта
в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии с
Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 28 июня 2020 г.
Сертификат действителен до: 27 июня 2023 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»
АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.
Тел. (495) 935-00-22

Руководитель
Органа по сертификации Е.А. Бухаров