



Российская Федерация  
Управление образования администрации  
муниципального образования Апшеронский район  
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА № 20**  
352685, Краснодарский край  
пгт Нефтегорск, ул.Советская, д.22.  
тел.(86152) 3-14-08  
e-mail:school20@aps.kubannet.ru  
http://school-20.obr23.ru

Начальнику ОНД и ПР  
Апшеронского района  
Ю.А.Некрасову

ИСХ. № 89 от 05.04.2022

### Информация

В период с 14.02.2022 по 28.02.2022 г в МБОУСОШ № 20 п. Нефтегорск , ул. Школьная 8, Главным управлением Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю, Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Апшеронского района была проведена плановая выездная проверка по исполнению требований пожарной безопасности.

На 08.04.2022 года приняты меры по устранению выявленных нарушений:

№	Выявленное нарушение	Исправление
1	Отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты с соответствующими записями	выполнено
2	Не обеспечено категорирование складского помещения ( расположенного на втором этаже, возле актового зала) по взрывопожарной и пожарной безопасности а также определение класса зоны	нет
3	План эвакуации не соответствует п.6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009 система стандартов безопасности труда	нет
4	Отсутствует информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты	выполнено
5	Отсутствуют указатели к источникам наружного противопожарного водоснабжения	выполнено
6	Отсутствует противопожарное водоснабжение	выполнено
7	На дверях чердачных помещений отсутствует информация о местах хранения ключей	выполнено
8	На объектах с массовым пребывание людей отсутствуют исправные ручные электрические фонари из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных	нет

	факторов пожара из расчет не менее й средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	
9	Не проводится проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций кровли с периодичностью не реже 1 раза в год	нет
10	Руководителям организации не организована работа по ремонту автоматической пожарной сигнализации, смонтированной в основном здании школы ( прибор РИП -12 выдает сигнал (Авария)	выполнено
11	Огнетушители не опломбированы	нет
12	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	нет
13	Двери эвакуационных выходов не имеют приспособления для самозакрывтия	нет
14	Не представлены подтверждающие документы проведения не реже 1 раза в полугодие практических тренировок о эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также победителей, других лиц, находящихся в здании сооружении.	выполнено
15	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствуют разделу XVIII Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	выполнено
16	На объекте защиты не хранится техническая документация на систему противопожарной защиты , а именно на имеющуюся автоматическую пожарную сигнализацию, а так же результаты пусконаладочных испытаний указанной системы	выполнено
17	На объекте защиты не хранится техническая документация на систему противопожарной защиты, обеспечивающую дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и ( или) транслирующей этот сигнал организации ( программно-аппаратный комплекс «Стрелец-мониторинг») а так же результаты пусконаладочных испытаний указанной системы.	выполнено

Директор МБОУ СОШ № 20



М.А. Карартуньян