

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 54**

346400, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Николаевой-Терешковой, дом № 13, тел. 27-12-66

(МБДОУ детский сад № 54, л/с 20586Х04510) Р/с № 03234643607270005800

к/с № 40102810845370000050 Отделение Ростов-на-Дону Банка России//

УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону

БИК-046015001 КПП-615001001 ИНН-6150039199 ОГРН-1036150008344 ОКОПФ-72 ОКПО-13477376

ОКФС-14 ОКАТО-60427000000 ОКВД 80.10.1 ОКОГУ- 49007 ОКТМО- 60727000

Исх. № 39 от 14.06.2022 г.

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ростовской области
Ст. инспектору отделения НД и ПР
отдела НД и ПР по г. Новочеркасску
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Ростовской области – государственному инспектору г. Новочеркаска
по пожарному надзору лейтенанту внутренней службы
В.А.Мохову


На Ваше Предписание № 74/1 от 26 мая 2022 г. по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле Российской Федерации МБДОУ детского сада № 54 сообщаем следующее:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований	Меры, принимаемые для устранения нарушения, сроки
1	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя о возможности дальнейшей эксплуатации, не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке	Осуществляется поиск подрядной организации для проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены
2	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из группы "Сказка", группы "Солнышко" не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	Работа по замене запоров на дверях эвакуационных выходов будет выполнена в установленный предписанием срок

3	Эвакуационные выходы из группы "Сказка" расположены не рассредоточено	Выполняем поиск решения данного замечания
4	На путях эвакуации отсутствует аварийное освещение	Расчётная стоимость выполнения работ по обеспечению освещенности эвакуационных путей и выходов составляет 201000,00 руб. (20 светильников по учреждению в местах эвакуационных путей и выходов – КП ООО «Охрана сервис») - направлена служебная записка начальнику Управления образования Администрации г. Новочеркасска с просьбой о дополнительном финансировании
5	В помещении гладильной расстояние от извещателей пожарных дымовых до вентиляционного отверстия менее 1 м.	Работа по увеличению расстояния от извещателей пожарных дымовых до вентиляционного отверстия будет выполнена в установленный предписанием срок
6	Над эвакуационными выходами из зальных помещений (спортзал, музыкальный зал) отсутствуют табло "Выход"	Ждём расчётную стоимость установки табло «Выход»
7	Ширина лестничных маршей не соответствует установленным требованиям	Расчетная стоимость подготовки сметной документации по выполнению расчёта ширины лестничного марша в здании детского сада составляет 60000,00 руб. (Коммерческое предложение ООО «Эталон-Гарант) – направлена служебная записка начальнику Управления образования Администрации г. Новочеркасска с просьбой о дополнительном финансировании
8	Помещения групп "Русские узоры" и "Колосок" не оборудованы 2-ми эвакуационными выходами	Расчетная стоимость работ по оборудованию 2-го эвакуационного выхода из помещений групп «Русские узоры» и «Колосок» расположенных на 2-м этаже учреждения составляет 390000,00 - направлена служебная записка начальнику Управления образования Администрации г. Новочеркасска с просьбой о дополнительном финансировании
9	Помещение подвала не оборудовано системой пожарной сигнализации	Ждём расчётную стоимость выполнения работ
10	В помещении подвала допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией	Ждём расчётную стоимость выполнения работ
11	В коридоре в отсеке потолка, образованном балкой, выступающей от потолка более чем на 30 см. отсутствует ИПД	Ждём расчётную стоимость выполнения работ
12	На объекте расстояние между приборами менее чем 50 мм.	Ждём расчётную стоимость выполнения работ

13	Автоматические установки пожарной сигнализации не обеспечивают автоматическое обнаружение пожара (при воздействии на ИПД имитатором дыма на ППКП сигнала «пожар» не поступил)	Работы по устранению нарушений выполняет ООО «Охрана Сервис» на основании договора
14	Звуковые оповещатели не расположены таким образом, чтобы в любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации (в спальнях и групповых помещениях, в подвальном помещении отсутствуют звуковые пожарные оповещатели)	Сметная стоимость разработки проектно-сметной документации «Автоматическая установка пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре» составит 74000,00 руб. (коммерческое предложение ООО «Охрана-Сервис»). Предварительная стоимость монтажных работ составит 890740,88 руб. (коммерческое предложение ООО «Охрана-Сервис»). Сметная стоимость монтажных работ по замене системы охранной сигнализации составляет 372130,91 руб. (ООО «Охрана-Сервис»). Направлена служебная записка начальнику Управления образования Администрации г. Новочеркасска с просьбой о дополнительном финансировании.
15	Световые пожарные оповещатели (табло "выход") находятся в неработоспособном состоянии	Работы по устранению нарушений выполняет ООО «Охрана Сервис» на основании договора
16	На объекте защиты звуковые пожарные оповещатели находятся в неработоспособном состоянии	Работы по устранению нарушений выполняет ООО «Охрана Сервис» на основании договора

Заведующий МБДОУ
детского сада №54



А.А. Славская