



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Волгодонского района

Ростовской области

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-
ДЕТСКИЙ САД №17 «ТОПОЛЕК»**

347331, Ростовская область, Волгодонской
район, ст. Большовская, ул. Тюхова, 50 а

тел. (886394) 74-3-32 ИНН/КПП
6107005651/610701001 ОКПО 14533929
ОКВЭД 85.11 ОГРН 1026100821867

ОКАТО 60212835003 ОКФС 14 ОКОПФ 72

Исх. № 104 от 14.10.2021г

Начальнику территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области в Цимлянском,
Волгодонском, Семикаракорском,
Константиновском, Мартыновском
районах Главному государственному
санитарному врачу по Цимлянскому,
Волгодонскому, Семикаракорскому,
Константиновскому, Мартыновскому
районам Гордееву В.А.

Уважаемый Владимир Алексеевич!

В рамках плановой проверки Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада №17 "Тополек", на основании представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения от 20 октября 2021 года №270, №271__ в ходе рассмотрения протокола об административном правонарушении совершенном юридическим лицом №423 и протокола об административном нарушении №424 от 14 октября 2021г. выявлены следующие нарушения, требующие определенных денежных затрат. Нарушения будут устранены согласно плану мероприятий по устранению нарушений.

Перечень выявленных нарушений обязательных требований СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.4.3648-20	наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований санитарного законодательства
1. Отсутствуют ограждающие устройства на отопительных приборах в спортивном зале	Ст. 11, ч. 1, ст. 24 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 2.7.5 СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	до 13.12.2021г
2. В программе производственного контроля не включен	п. 3.3. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и	устранено

перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля представляющих опасность для человека и среды его обитания в отношении которых необходима организация лабораторных отбора проб	выполнением санитарно-противоэпидемических(профилактических) мероприятий», п.1.7 СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	
3.В кабинете заведующего на потолке в месте стыка плит трещина штукатурка отслоилась, имеются следы течи кровли	п.2.5.3. СанПин 2.4.3648-20	до 14.11.2022г
4.В коридоре 2-го этажа на потолке в месте стыка плит трещина штукатурка отслоилась	п.2.5.3.СанПин 2.4.3648-20	до 14.11.2022г
5.В медицинском кабинете на потолке в месте стыка плит трещина штукатурка отслоилась, стены на 1.5.м окрашены далее побелка	п.2.5.3.СанПин 2.4.3648-20	до 14.11.2022г
6. В спальне ,игровой, раздевалке, туалетных разновозрастной группы , спортивном зале на потолке в местах стыка плит штукатурка отслоилась	п.2.5.3.СанПин 2.4.3648-20	до 14.11.2022г
7.Оконные рамы в игровой, спальне, туалетных помещениях, раздевалках, медицинском кабинете, пищеблоке прогнили, просели, что затрудняет проведение проветривания помещений	п.2.7.2 СанПин 2.4.3648-20	до 14.11.2022г

8.В игровой отсутствует 1 стекло верхней фрамуги	п.2.8.3 СанПин 2.4.3648-20	устранено, фото прилагается
9.В игровой, спортивном зале на стенах имеются трещины, то затрудняет проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств	п.2.4.11 СанПин 2.4.3648-20	до 14.11.2022г

Заведующий МБДОУ ЦРР-
д/с № 17 «Тополек»

И.Н.Фурманенко