

4.	Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)					
4.1.	Коридоры, вестибюль, холл, зона ожидания					
	1. Установить в холле места для сидения со спинками и поручнями (подлокотниками). 2. Установить указатели направления движения по зданию.	До 2030г.	По мере выделения средств	Местный бюджет	Директор МБОУ ДО «ДЮСШ № 1»	Обеспечение доступности путей движения для инвалидов всех категорий
4.2.	Лестница внутренняя					
	1. Установить предупреждающие контрастно-тактильные указатели перед ступенями лестницы в спортивном зале.	До 2030г.	По мере выделения средств	Местный бюджет	Директор МБОУ ДО «ДЮСШ № 1»	Обеспечение доступности путей движения к зоне обслуживания для инвалидов с нарушением зрения.
4.3.	Двери внутренние					
	1. Установить предупреждающие контрастно-тактильные указатели перед проемами дверей.	До 2030г.	По мере выделения средств	Местный бюджет	Директор МБОУ ДО «ДЮСШ № 1»	Обеспечение доступности путей движения к зоне обслуживания для инвалидов с нарушением зрения.
4.4.	Пути эвакуации					
	1. Оборудовать пути эвакуации для МГН всех категорий.	До 2030г.	По мере выделения средств	Местный бюджет	Директор МБОУ ДО «ДЮСШ № 1»	Обеспечение доступности путей эвакуации для всех категорий инвалидов, в т.ч. с нарушением зрения.
5.	Зоны целевого назначения					
5.1.	Зона спортзала					
	1. Установить в раздевалках опорные поручни для МГН. 2. Оборудовать в зоне спортзала по пути движения и по стенам информационно-ориентационные тактильные полосы. 3. Организовать места для хранения и складывания ТСР.	До 2030г.	По мере выделения средств	Местный бюджет	Директор МБОУ ДО «ДЮСШ № 1»	Обеспечение доступности путей эвакуации для всех категорий инвалидов, в т.ч. с нарушением зрения
6.	Санитарно-гигиеническая зона					
6.1.	Туалетная кабина					
	1. Оборудовать универсальную туалетную кабину для МГН. 2. Установить поручни для унитаза и раковины, упор для спины на унитазе, крючки для костылей и одежды, специальные рельефные знаки, систему тре-	До 2030г.	По мере выделения средств	Местный бюджет	Директор МБОУ ДО «ДЮСШ № 1»	Улучшение условий обслуживания для инвалидов, перемещающихся на креслах-колясках, с нарушениями ОДА, зрения.

	возможной сигнализации, дублировать выключатель для удобства пользования МПН.								
7.	Система информации и связи (во всех зонах)								
7.1.	Организация интернет-сайта								
	1. Разработать универсальную схему объекта с использованием тактильно-графического шрифта и тактильно-точечного шрифта (шрифта Брайля). (ГОСТ Р 52131-2019)	До 2030г.	По мере выделения средств	Местный бюджет	Директор МБОУ ДО «ДЮСШ № 1»	Улучшение условий обслуживания для всех категорий инвалидов.	Улучшение условий обслуживания для инвалидов с нарушением зрения.		
7.2.	Визуальная информация								
	1. Установить указатели, рельефные дублирующие знаки, символы доступности. 2. Оформить информационный стенд с учетом потребностей слабовидящих.	До 2030г.	По мере выделения средств	Местный бюджет	Директор МБОУ ДО «ДЮСШ № 1»	Улучшение условий обслуживания для всех категорий инвалидов.	Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением зрения.	Таблички (знаки) – вход, выход, туалет, эвакуационный выход, лестница	
7.3.	Акустическая информация								
	1. Обеспечить работу голосовой системы оповещения в случае эвакуации посетителей и персонала 2. Предусмотреть установку голосового информатора для дублирования зрительной информации.	До 2030г.	По мере выделения средств	Местный бюджет	Директор МБОУ ДО «ДЮСШ № 1»	Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением зрения и слуха.			
7.4.	Тактильная информация								
	1. Установить на поручнях лестниц рельефные тактильные указатели.	До 2030г.	По мере выделения средств	Местный бюджет	Директор МБОУ ДО «ДЮСШ № 1»	Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением зрения.			
8.	Пути движения к входу от остановки общественного транспорта								
	1. Обеспечить перепад высот в местах съезда с тротуара на проезжую часть и нормативный уклон бордюрного пандуса 2. Устранить дефекты покрытия на путях движения от остановки общественного транспорта.	До 2030г.	По мере выделения средств	Местный бюджет	Директор МБОУ ДО «ДЮСШ № 1»	Обеспечение доступности путей движения до объекта для всех категорий инвалидов.	Направить соответствующий запрос в администрацию города		

Директор МБОУ ДО «ДЮСШ № 1»

А.С. Горбунов



«Утверждаю»

Директор

МБОУ ДО «ДЮСШ № 1»

А.С. Горбунов

«20»

06

2022 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры**

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1»
Гимнастический зал**

- 1.1. Наименование объекта: «Детско-юношеская спортивная школа № 1». Гимнастический зал
- 1.2. Адрес объекта: 164520 Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 15а
- 1.3. Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): предоставление образовательных услуг
- 1.4. Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1058,9 кв.м.
 - часть здания - этажей (или помещение на - этаже), - кв. м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2031,1 кв. м.
- 1.5. Наименование организации, которая предоставляет услуги населению, (полное наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование): муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1» (МБОУ ДО «ДЮСШ № 1»)
- 1.6. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.7. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): муниципальная
- 1.8. Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
- 1.9. Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление образования Администрации Северодвинска, 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д.41 а, тел. (факс) - 8(818)4 56-15-11, e-mail: gor@edu.severodvinsk.ru

**II. Краткая характеристика действующего порядка
предоставления на объекте услуг населению**

- 2.1. Сфера деятельности: физическая культура и спорт, дополнительное образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: спортивная гимнастика, баскетбол, хоккей с шайбой

2.3. Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 154 человека

2.4. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):
на объекте

2.5. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): несовершеннолетние, совершеннолетние граждане

2.6. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата: нарушениями зрения, нарушениями слуха): отсутствуют

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - нет

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

- от Ж/Д вокзала маршрут автобуса № 3а до остановки «Парк культуры», далее по ул. Пионерской до ул. Первомайской, 15а пешком, от пр. Труда до остановки «Парк культуры» маршрут автобуса № 3, далее пешком по ул. Пионерской до ул. Первомайской,
- маршрут автобуса № 17 от пр. Труда до ул. Первомайской, 15а (остановка «Стадион «Энергия»).
- наличие адаптированного пассажирского транспорта (маршрутные автобусы) - есть

3.2. Путь от ближайшей остановки общественного транспорта - пеший

- от остановок общественного транспорта № 3 не более - 500 метров, № 17 не более – 20 метров
- время в пути пешком:
 - от маршрутов № 3 и 3а – 10-15 минут
 - от маршрута № 17 – не более 2 мин
- наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - есть
- перекрестки – нерегулируемые
- перепады высоты на пути пешего следования – бордюры

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД (К) - санзона
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,С,Г,У), ВНД (К)
3	Путь (пути) движения по объекту (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,С,Г,У), ВНД (К)
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,С,Г,У), ВНД (К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О, С), ДЧ-И (Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К,О,С,Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К,О,С,Г,У)

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как доступное частично избирательно для всех категорий инвалидов в зоне обслуживания, в некоторых узлах и зонах требуется оказание ситуационной помощи, для категорий К, О, С недоступна санзона, не в полной мере размещена (для категории С) и отсутствует система информации и связи на объекте, что не в полной мере обеспечивает нахождение на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>3</u> л. |
| 3. Путей движения по объекту | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения | на <u>3</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>3</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>3</u> л. |
| 7. Результаты фотофиксации на объекте | на <u>10</u> л. <u>18</u> фото |
| 8. План адаптации объекта | на <u>4</u> л. |

Председатель комиссии: _____ А.С. Горбунов

Члены комиссии: _____ В.В. Бадогин
_____ И.А. Лиходедова

Председатель
МОО «Северодвинская городская
организация инвалидов» _____ М.С. Грязнов



Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ _____
от «20» июня 2022 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1»
Гимнастический зал
(164520. г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 15а)**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на	№ фото	Содержание	Значимо для инва- лида (кате- гория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	2-3	1.Покрытие неров- ное, асфальто-бе- тонное. Ширина пути к входу 15 м. 2.Отсутствуют ука- затели направления движения.	К, О, С	1.Выровнять а/б по- крытие на пути к зданию. п. 5.1.11. СП 59.13330.2016 1.Установить указа- тели направления движения. Привести в соответ- ствие с п. 5.1.3. СП 59.13330.2016	Работы в порядке те- кущего ре- монта, оборудова- ние adapta- ция
1.2	Путь (пути) дви- жения на территории	есть	-	4	1.Пути движения по территории неров- ные, покрытие ас- фальто-бетонное, шероховатое. 2.Отсутствует си- стема средств ин- формац. поддержки, нет указателей по пути следования. 3.Отсутствует так- тильная маркировка на подходе к входу.	К,О,С все С	1.Установить ин- формационные ука- затели по пути сле- дования. п. 5.1.3 СП 59.13330.2016 2.Установить преду- преждающий кон- трастно-тактильный указатель на под- ходе к входу в соот- ветствии с п.5.1.10- 5.1.12. СП 59. 13330.2016 (ГОСТ Р 52875-2018)	Работы в порядке те- кущего ре- монта, обо- рудование адаптация
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	1,4	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-

1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	-	1. Не оборудованы стояночных места для транспорта инвалидов 2. Отсутствует знак парковки.	К,О	1. Установить знак парковки п. 5.2.1 СП 59.1330.2016	Работы в порядке текущего ремонта, оборудование адаптация
	ОБЩИЕ требования к зоне	Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию Информационная поддержка на всех путях движения МГН Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам (при соблюдении требований к параметрам путей движения) Наличие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними Организация мест отдыха на участке (рекомендуется)						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 1.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,С,Г,У)	-	1-4	Текущий ремонт, адаптация, дооборудование, индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично избирательно для всех категорий, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ _____
от «20» июня 2022 г.

**I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1»
Гимнастический зал
(164520, г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 15а)**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на	№ фото	Содержание	Значимо для инва- лида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	2-3	1. Крыльцо в 2 яруса, на 1 ярусе 3 ступени, на 2 ярусе 6 ступеней, высота ступеней 0,15 м, перил на 1 ярусе нет, на 2 ярусе есть. Высота перил 1,03 м. Ширина лестницы на 1 ярусе 1,6 м, на 2 ярусе 1,4 м. 2. Ступень не выделена контрастной маркировкой. 3. Отсутствует предупреждающий контрастно-тактильный указатель перед ступенями и на перилах. 4. На ступенях уложено составное противоскользящее покрытие	К,О,С	1. Установить нормативные перила с травмобезопасным завершением с обеих сторон лестницы и разделительные поручни. п.6.2.11-6.2.12. СП 59.13330.2016 (ГОСТ Р 51261-2017) 2. Выделить ступень контрастной маркировкой. 3. Установить предупреждающий контрастно-тактильный указатель перед ступенями. п.5.1.10-5.1.12. СП 59.13330.2016 (ГОСТ Р 52875-2018).	Работы в порядке текущего ремонта, оборудование, адаптация
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-		К,О,С		Индивидуальное решение с ТСР
2.3	Входная площадка перед дверью	есть	-	2-3	1. Размер входной площадки 4,3х1,8 м; 2. Оборудован навес 3. Напротив входа уложено составное противоскользящее покрытие	К,О,С	-	-

2.4	Дверь входная	есть	-	2-5	1.Ширина входной двери 1,45 м, высота двери 1,93 м, двухстворчатая, высота порога 0,07 м. 2.Скорость закрывания доводчика 3-4 сек. 3.Дверное стеклянное полотно выделено контрастной маркировкой. 4.Не оборудована кнопкой вызова персонала. 5.Входная вывеска соответствует требованиям. 6. Закреплен контрастный указатель на дверях	К,О,С	1.Установить знак доступности входа и кнопку вызова п. 6.1.7. СП 59.13330.2016. (ГОСТ Р 52131-2019)	Работы в порядке текущего ремонта, оборудование, адаптация
2.5	Тамбур	есть	-	-	1.Размеры тамбура 1,66х1,4 м, ширина двери 1,45, двухстворчатая, высота порога 0,015 м. 2.Противоскользящее покрытие отсутствует.	К,О,С	1.Противоскользящее покрытие закрепить к полу. п. 6.2.7. СП 59.13330.2016.	Работы в порядке текущего ремонта, оборудование, адаптация
2.6.	Двери внутренние	есть	-	5	1.Ширина входной двери 1,45 м, высота двери 1,93 м, двухстворчатая, высота порога 0,07 м. 2.Скорость закрывания доводчика 3-4 сек. 3.Дверное стеклянное полотно выделено контрастной маркировкой. 4. Закреплен контрастный указатель на дверях	К,О,С	-	-
ОБЩИЕ требования к зоне		Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ВНД (К), ДЧ-И (О,С,Г,У)	-		Текущий ремонт, адаптация, дооборудование, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

****указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания**

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как временно недоступное для категорий инвалидов-колясочников и доступное частично избирательно для О,С,Г,У категорий инвалидов, в некоторых узлах и зонах требуется оказание ситуационной помощи, что в значительной степени обеспечивает нахождение на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ _____
от «20» июня 2022 г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения по объекту (в т.ч. путей эвакуации)

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1»
Гимнастический зал
(164520, г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 15а)**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на	№ фото	Содержание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содержание	Виды работ
3.1	Пути движения по зданию (коридоры, холлы, зоны ожидания)	есть	-	6- 10	1.Ширина коридора 1,5, длина 13,7 м. Вдоль стен не установ- лены опорные поручни. 2.Двери в кабинеты из коридора оборудованы настенными контраст- ными тактильными указателями со шриф- том Брайля.	К,О,С	1.Оборудовать указатели направления движения по зданию. 2.Установить в холле си- дения со спинками и по- ручнями (подлокотни- ками).	Дооборудова- ние, адаптация, индивидуаль- ное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	7- 10	1.Лестница по пути следования на 2 этаж: ширина ступеней 1,5 м, высота ступеней 0,18 м, ширина проступей 0,27 м, высота перил 0,8 м. Перила неконтрастные, с травмобезопасным за- вершением. 2.Ступени лестницы выделены контрастной маркировкой, покрытие антискользящее. 3.Отсутствуют кон- трастно-тактильные указатели перед ступе- нями и на перилах.	К,О,С	1.Оборудовать так- тильно-контрастные указатели перед ступе- нями. Привести в соот- ветствие с п. 6.2.3. СП 59. 13330.2016 (ГОСТ Р 12.4.026)	Работы в по- рядке текущего ремонта, обо- рудование, адаптация
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-

3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Двери внутри здания	есть	-	6, 10, 14, 18	1.Ширина дверей в зоне обслуживания 1,4 м, в залах 0,9 м, высота порогов залах 0,2 м. 2. Доводчики на дверях отсутствуют.	К,О,С	1.Установить тактильно-предупреждающие указатели перед дверями п. п.5.1.10-5.1.12. СП 59.13330.2016 (ГОСТ Р 52875-2018)	Работы в порядке текущего ремонта, оборудование, адаптация
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	5,7	1.С 1 этажа эвакуация осуществляется через главный выход и запасной выход. 2.Имеется план эвакуации, пожарное оборудование и сигнализация.	все	1.Оборудовать эвакуационные пути для МГН всех категорий. пп.6.2.19-6.2.32 СП 59.13330.2016.	Помощь персонала при эвакуации, дооборудование, адаптация, оказание ситуационной помощи
	ОБЩИЕ требования к зоне	Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения. Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними Зоны отдыха: на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения по зданию (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К), ДЧ-И (О,С,Г,У)	-	5-18	Текущий ремонт, адаптация, дооборудование, индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 ** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как временно недоступное для инвалидов колясочников, доступное частично избирательно для категорий инвалидов (О,С,Г,У), в некоторых узлах и зонах требуется оказание ситуационной помощи, что в значительной степени ограничивает нахождение на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ _____
от «20» июня 2022 г.

**I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения
(целевого посещения объекта)**

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1»
Гимнастический зал
(164520, г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 15а)**

№№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содержание	Виды работ
4.1	Места обслуживания: с перемещением по маршруту	есть			1.Ширина дверного проема 0,9 м, без порогов. Пло- щадь раздевалок: для юно- шей 13,4 и 11,1 кв.м, вы- сота крючков 1,45 м, вы- сота скамеек 0,33 м, для де- вушек: 10,1 и 12,1 кв.м, вы- сота крючков 1,45 м, вы- сота скамеек 0,33 м. 2.Уложен линолеум в раз- девалках без цветовой ин- дикации. Произведена укладка кафельной плитки без цветовой индикации для слабовидящих в душе- вых по полу и стенам.	все	1. Вдоль стен раз- девалок и на вхо- дах в спортивный зал из помещений для переодевания следует устанавли- вать горизонталь- ные поручни на высоте от пола в пределах от 0,9 до 1,2 м, а в залах с бассейном для де- тей - на уровне 0,5 м от пола. п. 8.5.8. СП 59.13330.2016. 2.На основных маршрутах движе- ния и обходных до- рожках специали- зированного зала должны предусмат- риваться специаль- ные тактильные по- лосы для информа- ции и ориентации. Ширина полос ори- ентации для откры- тых ванн - не менее 0,3 м. п. 8.5.8. СП 59.13330.2016.	Индивидуаль- ное решение с ТСР, оказание ситуационной помощи в слу- чае необходи- мости

ОБЩИЕ
требования
к зоне

- 8.5.4 Следует обеспечивать доступность для МГН во все вспомогательные помещения в учебно-тренировочных физкультурно-спортивных сооружениях: входные и рекреационные помещения (вестибюли, гардеробы, зоны отдыха, буфеты), блоки раздевальных, душевых и санузлов, тренерские и учебно-методические помещения, медико-реабилитационные помещения (медицинские комнаты, сауны, массажные и др.) с учетом положений.
- 8.5.5 Расстояние обслуживающих помещений для занимающихся, включая инвалидов, от мест проведения физкультурно-спортивных занятий не должно превышать 150 м.
- 8.5.6 Расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или до эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных залов не должно превышать 40 м.
- Ширина проходов должна быть увеличена на ширину свободного проезда кресла-коляски (0,9 м). Следует предусматривать увеличение ширины путей движения на путях движения спортсменов на спортивных креслах-колясках (1,2 м).
- 8.5.8 Для ориентирования лиц с нарушением зрения вдоль стен зала у специализированных ванн бассейна и на входах в зал из помещений для переодевания и душевых следует устанавливать горизонтальные поручни на высоте от пола в пределах от 0,9 до 1,2 м, а в залах с бассейном для детей - на уровне 0,5 м от пола.
- На основных маршрутах движения и обходных дорожках специализированного бассейна должны предусматриваться специальные тактильные полосы для информации и ориентации. Ширина полос ориентации для открытых ванн - не менее 0,3 м.
- 8.5.9 В мелкой части ванны бассейна для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата следует устраивать пологую лестницу с размерами, м, не менее: подступенков - 0,14; проступей - 0,3. Лестницу устраивают вне габаритов ванны.
- 8.5.10 Обходная дорожка по периметру ванн должна быть шириной не менее 2 м в крытых и 2,5 м у открытых ванн. На площади обходной дорожки следует предусматривать места для хранения кресел-колясок.
- Край ванны бассейна по всему периметру должен выделяться полосой, имеющей контрастную окраску по отношению к цвету обходной дорожки.
- 8.5.11 В помещениях раздевальных при спортивных сооружениях для занимающихся инвалидов следует предусматривать:
- места для хранения кресел-колясок;
 - индивидуальные кабины из расчета по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов, пользующихся креслами-колясками;
 - индивидуальные шкафы (не менее двух), в том числе для хранения костылей и протезов;
 - скамью длиной не менее 0,8 м, шириной не менее 0,7 м и высотой от пола 0,5 м к индивидуальному шкафу для инвалидов. Вокруг скамьи должно быть обеспечено свободное пространство для подъезда кресла-коляски. При невозможности устройства островной скамьи следует предусматривать вдоль одной из стен установку скамьи размерами не менее 0,6-0,8 м.
- 8.5.12 Площадь в общих раздевальных на одно место для занимающегося инвалида следует принимать не менее: в залах - 3,8 кв.м, в бассейнах с залом подготовительных занятий - 4,5 кв.м. Расчетная площадь на одного занимающегося инвалида в раздевальных с хранением одежды в отдельном помещении гардеробной - 2,1 кв.м. Площадь для индивидуальных кабин - 4-5 кв.м. общих раздевальных для инвалидов с сопровождающим лицом - 6-8 кв.м. Размер прохода между скамьями в общих раздевальных должен составлять не менее 1,8 м.
- Удельные показатели площади включают в себя места для переодевания, шкафы для хранения домашней одежды в общих раздевальных.
- 8.5.13 Число душевых кабин для инвалидов следует принимать из расчета одна душевая сетка на трех занимающихся инвалидов, но не менее одной.
- 8.5.14 В гардеробных следует применять для инвалидов единый шкаф для уличной и спортивной одежды следующих размеров: высота - не менее 1,3 м и не более 1,7 м, глубина - 0,4 м при ширине 0,8 м в чистоте. Индивидуальные шкафы для хранения одежды инвалидов, пользующихся креслом-коляской в раздевальных спортзалов, следует располагать в нижнем ярусе, высотой не более 1,3 м от пола. При открытом способе хранения спортивной одежды крючки в раздевальных должны устанавливаться на той же высоте.
- 8.5.15 В комнате отдыха при раздевальных следует предусматривать дополнительную площадь из расчета не менее 0,4 кв.м. на каждого из одновременно занимающихся инвалидов на креслах-колясках, а комната отдыха при сауне должна быть площадью не менее 20 кв.м.

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ВНД (К), ДЧ-И (О,С,Г,У)	-	-	Текущий ремонт, адаптация, дооборудование, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как временно недоступное для категории инвалидов колясочников, доступное частично избирательно для категорий инвалидов (О,С,Г,У) в некоторых узлах и зонах требуется оказание ситуационной помощи, что в значительной степени не обеспечивает нахождение на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ _____
от «09» сентября 2020 г.

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1»
Гимнастический зал
(164520, г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 15а)**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на	№ фото	Содержание	Значимо для инва- лида (кате- гория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная кабина	есть	-	-	1.Туалеты не оборудо- ваны для МГН. Ширина двери в туалетную ка- бину 0,6 м, пороги отсут- ствуют, высота унитаза 0,4 м, высота раковины 0,8 м, высота выключа- теля 1,20 м. Ручки функ- циональные отсут- ствуют, имеются су- шилка для рук на высоте 1,25 м, держатель для бу- маги. 2.Места для подъезда кресла-коляски нет. 3.Отсутствуют поручни у унитаза и раковины, крючки для костылей, одежды и принадлежно- стей, опора для спины у унитаза. 4.Отсутствует система тревожной сигнализации и специальные рельеф- ные знаки, информирую- щие обозначения поме- щений.	К,О,С	1.Оборудовать уни- версальную кабину для МГН в соответ- ствии с требовани- ями к зоне. 2.У дверей устано- вить специальные знаки (в том числе рельефные) на вы- соте 1,2-1,6 м. п.6.3.6. СП 59. 13330.2016 (ГОСТ Р 52131-2019) 3.Дублировать вы- ключатель на вы- соте 0,4-0,8 м. п.6.4.2. СП 59.13330.2016. 4.Оборудовать све- товой и тревожной сигнализацией Привести в соот- ветствие с п. 6.3.6 СП 59.13330.2016.	Работы в по- рядке теку- щего ре- монта, индивиду- альное ре- шение с ТСР, обору- дование, адаптация

ОБЩИЕ
требования
к зоне

Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан:

- в общественных уборных,
- в общественных зданиях,
- производственных зданиях,
- в любых общественных зданиях (при численности посетителей 50 человек и более или при продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин и более)

Дверь должна открываться наружу, необходимо оборудование тревожной сигнализации с выводом на пост сотрудника, дублирование светового оповещателя

Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений:

- в универсальной кабине,
- в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в т.ч. инвалидов

Информирующие обозначения помещений: дублирование рельефными знаками.

Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними.

6.3.1 Во всех зданиях, где должны быть санитарно-бытовые помещения для посетителей, следует предусматривать специально оборудованные для инвалидов доступные кабины в уборных... При этом должна обеспечиваться доступность уборных общего пользования для людей с нарушением зрения.

6.3.2 В общем расчетном числе кабин уборных в общественных зданиях доля доступных для инвалидов кабин должна составлять 5%, но не менее одной в каждом блоке уборных, и они должны быть открыты для всех посетителей. Доля кабин для инвалидов в составе уборных для сотрудников организаций и предприятий, а также образовательных организаций определяется заданием на проектирование.

Число универсальных кабин следует принимать дополнительно из расчета одна универсальная кабина на 15 человек на креслах-колясках, но не менее одной. Универсальные кабины уборных следует предусматривать не далее 40 м от основной зоны оказания услуг на объекте или расположения рабочих мест инвалидов. В универсальной кабине вход следует проектировать автономным от других уборных, с учетом возможных гендерных различий сопровождающего лица и инвалида.

6.3.3 Доступная кабина в общественной уборной должна иметь размеры в плане, м, не менее: ширина - 1,65, глубина - 2,2, ширина двери - 0,9. В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу.

Примечание - Размеры доступных и универсальных (специализированных) кабин могут изменяться в зависимости от расстановки и габаритов применяемого оборудования.

В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов, следует предусматривать возможность установки стационарных и откидных опорных поручней, поворотных или откидных сидений. Размеры универсальной кабины в плане, м, не менее: ширина - 2,2, глубина - 2,25.

Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м или применять писсуар вертикальной формы. Следует применять унитазы, имеющие опору для спины, высоту - 0,45-0,5 м и длину - 0,7 м.

6.3.6 У дверей блоков санитарно-бытовых помещений, включающих в себя доступные кабины (уборных, душевых, ванн и т.п.), и универсальной кабины уборной следует предусматривать со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери.

Доступные и универсальные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. Тип системы, которая должна быть применена, определяется в задании на проектирование.

6.3.9 В доступных кабин (душевых, ванн) и универсальных кабин уборных следует применять водопроводные краны с рычажной ручкой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается.

Следует применять унитазы и писсуары с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением. Допускается применение унитазов и раковин умывальников с механизмом электрического или гидравлического вертикального перемещения.

В дверях доступных и универсальных кабин следует предусматривать возможность открывания наружу.

	6.4.1 Следует использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели, средства визуальной информации и т.п.). 6.4.2 Приборы для открывания и закрывания дверей, горизонтальные поручни, а также ручки, рычаги, краны и кнопки различных аппаратов..., и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН внутри здания, следует устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,6 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости. Электророзетки в помещениях следует предусматривать на высоте от 0,4 до 0,8 м от уровня пола. Допускается применение в соответствии с заданием на проектирование выключателей (включателей) дистанционного управления электроосвещением, зашториванием, электронными приборами и иной техникой. 6.4.3 Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С- и П-образных ручек. Ручки на полотнах раздвижных дверей следует устанавливать таким образом, чтобы при полностью открытых дверях эти ручки были легкодоступными с обеих сторон двери. Ручки дверей, расположенных в углу коридора или помещения, должны размещаться на расстоянии от боковой стены не менее 0,6 м.
--	---

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)	-	-	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, оборудование, адаптация

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как временно недоступное для категории К, О, С, доступное частично избирательно для категорий Г,У, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.