

УТВЕРЖДАЮ

Директор КГБ ПОУ «КМТ»

Г.Г. Попова



» шале 2022 года

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ ОП-95-6/2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж машиностроения и транспорта».**
- 1.2. Адрес объекта: **690105, Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, 96.**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **5 этажей, 3048,1 кв. м.**
 - наличие прилегающего земельного участка (да); **8777 кв.м**
- 1.4. Год постройки здания **1977 год**, последнего капитального ремонта **не проводился.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего 2022 год**, капитального **не запланировано.**

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж машиностроения и транспорта» (КГБ ПОУ «КМТ»**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **690002, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Амурская, 90.**
- 1.8. Основание для пользования объектом **Оперативное управление.**
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **Государственная.**
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*)
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) **Министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края.**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **Приморский край г. Владивосток, ул. Пушкинская, 13, кабинет 301-б телефон +7(423) 202-26-51, E-mail: minprofobrpk@primorsky.ru.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: **Образовательная деятельность**

2.2 Виды оказываемых услуг:

2.2.1 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена по направлениям подготовки (профессиям), установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;

2.2.2 Реализация основных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих, дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки;

2.2.3 Оказание платных образовательных услуг по основным общеобразовательным программам, и дополнительным общеобразовательным программам;

2.2.4 Оказание платных дополнительных образовательных услуг на договорной основе обучающимся, населению, учреждениям, предприятиям и организациям;

2.2.5 Выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в Колледже;

2.2.6 Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;

2.2.7 Организация услуг общественного питания, связанных с производством и реализацией продукции, в том числе продуктов питания, для обучающихся, сотрудников и других групп потребителей;

2.2.8 Создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров по заказу органов управления образованием;

2.2.9 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств в учебно-производственных мастерских;

2.2.10 Осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической литературы, бланочной и иной печатной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности);

2.2.11 Выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;

2.2.12 Оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;

2.2.13 Оказание услуг делопроизводства, в том числе и кадрового;

2.2.15 Аттестация рабочих мест;

2.2.16 Оказание услуг по трудоустройству;

Реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися в учебно-производственных мастерских;

- Выполнение работ с архивными документами;

- Предоставление обучающимся жилых помещений в общежитии за плату за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в порядке, установленном локальными нормативными актами Колледжа;

- Реализация программ дополнительного профессионального образования в виде семинаров, курсовой подготовки с выдачей сертификатов, удостоверений, свидетельств.

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 300 человек обучающихся, 120 проживающих в общежитии.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): автобусы № 40, 60, 82, 40Э, троллейбус № 5 до остановки «Завод Варяг», пригородные поезда до станции «Вторая речка».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (есть, нет)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 100 м;

3.2.2 время движения (пешком) - 5 мин;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - есть;

3.2.4 Перекрёстки - нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту - нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть** (от автобусной остановки до входа на территорию ОСИ лестничный марш, оборудованный разделительным поручнем, лестничный марш не продублирован пандусом);

Их обустройство для инвалидов на коляске – **нет**.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (У,О,Г), ДУ (С,К)		1.1-1.8
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (У,Г), ДЧ-И (О), ДУ (К), ВНД (С)		2.1- 2.10
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (У,Г), ДУ (К,О,С)	13, 6	3.1- 3.24
4	Зона целевого назначения здания (зоны оказания услуг)	ДП-И (У,Г), ДУ (О,С,К)	1,4	4.1-4.4
	Зона целевого назначения здания (места проживания)	ДП-И (У), ДЧ-И (Г), ДУ (С), ВНД (К,О)		4.5-4.8
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У,Г), ВНД (К,О,С)	8	5.1- 5.16
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,Г,У), ДУ (С)		6.1-6.8
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И(У,Г) ДУ-И(С,О,К)		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (У,Г), ВНД (К,О,С) Территория, прилегающая к зданию (участок)

Вход на территорию объекта не оснащен вывеской организации с указанием наименования учреждения и режимом работы. Отсутствует схема движения по территории объекта с указанием адаптированных для инвалидов путей движения к входам на объект. Пути движения пешеходов по территории частично совпадают с проезжей частью, разделение этих путей дорожной разметкой не определено. Покрытие проходов части пешеходных дорожек частично разрушено, имеются выбоины и трещины, перепады высот 0,03м, канализационный люк в месте расположения

автопарковки, выступающий над поверхностью на 0,02м, кусок арматуры длиной 0,15м. Одно из двух парковочных мест оснащено дорожным знаком, установленным на высоте 1,2м, ниже нормы 1,5*-2,0м, отсутствует дорожная разметка; на другом парковочном месте нанесена дорожная разметка парковочного места с размерами 2,3x4,7м, менее рекомендуемых 3,6x6,0м, отсутствует знак парковки для автотранспорта инвалидов.

Вход (входы) в здание

Наружный пандус имеет продольный уклон 199‰, более нормативного значения 100‰. Наружный пандус не имеет двухстороннего ограждения с поручнями, расположенными на высоте 0,9 и 0,7 м, существующий поручень расположен на высоте 0,85 м (менее 0,9 м). По продольным краям марша пандуса не установлены бортики высотой не менее 0,05м. Поверхность наружного пандуса не контрастна по отношению к прилегающим поверхностям. Размеры входной площадки с пандусом 1,39x1,90 м, (менее нормативных значений 2,2x2,2м). Перед входной площадкой основного входа отсутствуют предупреждающие о приближении к зоне повышенного внимания, тактильно-контрастные наземные указатели. Входная площадка основного входа имеет высоту 0,1-0,16 м, не оборудована пандусом. Край входной площадки основного входа не обозначен контрастной маркировкой. Возле входных дверей отсутствует вывеска организации, выполненная рельефно-линейным шрифтом, а также рельефно-точечным шрифтом Брайля. Ручки входных дверей не контрастны по отношению к дверным полотнам. Ширина проемов створок входных дверей в свету составляет 0,78 м, менее нормативного значения (0,9 м). Высота порогов входных дверей составляет 0,03 м, более нормативного значения 0,014 м. Перед входными дверьми отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели. Наружное вызывное устройство не обозначено специальной пиктограммой. Отсутствует контрастная маркировка прозрачного полотна прилегающего к входной двери основного входа ограждения.

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)

На объекте не обустроено место для собаки-проводника. В коридорах на этажах объекта не определены места для отдыха инвалидов, в том числе для инвалидов, использующих кресла-коляски. Доступный для прохода вход/выход, свободный от металлодетекторов, не обозначен знаком доступности для инвалидов на кресле-коляске. Лестничный марш в вестибюле имеет ширину проступи 0,2м, менее нормативного значения 0,28-0,35м; высота ступеней разная (0,05-0,20м). Проступи краевых ступеней лестничных маршей не обозначены контрастной маркировкой. Боковые края ступеней лестничных маршей, не примыкающих к стене, не оборудованы бортиками, предотвращающими соскальзывание трости или костыля. Лестничные марши не продублированы пандусом или подъемным устройством. Лестничный марш в вестибюле не оборудован поручнями. Перед подъемами и спусками на внутренние лестницы отсутствуют предупреждающие напольные тактильно-контрастные указатели. Ширина в свету дверных проемов и открытых решеток на пути движения по объекту 0,59-0,75м менее нормативного значения 0,9м. Дверные проемы имеют пороги 0,02-0,05м, более нормативного значения 0,014м. Дверные ручки на путях движения не контрастны по отношению к дверным полотнам. Некоторые двери на путях движения не оборудованы дверными ручками, или оборудованы дверными ручками не эргономичной формы. Прозрачное полотно двери из коридора в вестибюль не имеет яркую контрастную маркировку. На участках пола перед дверьми, расположенными фронтально на путях движения внутри здания, отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели. Ширина дверных проемов эвакуационного выхода в свету 0,82; 0,84; 0,9м, менее нормативного значения 1,2м. Пороги дверных проемов 0,05-0,06м, более нормативного значения 0,014м. Двери эвакуационного выхода не оборудованы механизмом, обеспечивающим задержку закрывания двери. Дверные ручки на эвакуационных дверях имеют не эргономичную форму и не контрастны по отношению к дверному полотну.

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Дверная ручка в лекционный класс не контрастна по отношению к дверному полотну, не эргономичной формы. Лекционный класс оснащен столами для индивидуальной работы с высотой столешницы 0,75м, ниже нормативного значения 0,8-0,85м. Стойка окна сторожа находится на высоте 1,03м более нормативного значения 0,8-0,85 м.

Выключатели света в жилых помещениях расположены на высоте 1,4 м (более нормативного значения 1,1 м). Дверные ручки в жилом блоке общежития не контрастны по отношению к

дверному полотну, имеют неэргономичную форму. В жилых помещениях отсутствует световая или стробоскопическая пожарная сигнализация. Ширина проемов входных дверей в жилые помещения и комнаты в свету менее 0,9 м (0,67-0,73 м). Высота порогов дверей на входах в жилые помещения более 0,014 м (0,04 м). Дверные ручки в санузлы в жилых помещениях в общежитии не контрастны по отношению к дверному полотну, имеют неэргономичную форму. Ширина дверных проемов в туалетные комнаты в жилых помещениях в свету менее 0,9 м (0,55 м). Размеры туалетных комнат в жилых помещениях менее нормативных значений, сбоку от унитазов отсутствует пространство шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски. Выключатели света в туалетные и умывальные комнаты в жилых помещениях обустроены на высоте более 1,1 м. В туалетных и умывальных комнатах в жилых помещениях отсутствуют опорные поручни рядом с унитазами и раковинами. На раковинах умывальных комнатах в жилых помещениях установлены водопроводные краны вентильного типа с отдельным управлением горячей и холодной водой. Высота сидений унитазов в туалетных комнатах в жилых помещениях менее 0,45 м, унитазы не имеют опоры для спины.

Санитарно-гигиенические помещения

Ширина дверного проема в туалетную комнату 0,75м; в туалетную кабину 0,80-0,85м, менее 0,9м. Дверные ручки в туалетную комнату и кабины не контрастны по отношению к дверному полотну, не эргономичны. Выключатель света в туалетной комнате расположен на высоте 1,7м, более 0,85-1,1м. Туалетная комната не оборудована системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. Туалетная комната не оборудована опорными и откидными поручнями рядом с унитазом и раковиной, крючками для одежды, костылей и других принадлежностей. Высота унитазов в туалетных кабинках менее 0,45 м. На раковине в туалетной комнате установлен водопроводный кран вентильного типа. Ширина дверного проема в душевую комнату 0,7м, менее 0,9м. Ширина проходов между душевыми кабинками 0,9м, менее 1,4м. Дверной порог 0,04м, более 0,014м. Душевые кабины не оборудованы поручнями опорными и переносными или закрепленными на стене складными сидениями. Душевая не оборудована системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. Дверные ручки в душевые не контрастны по отношению к дверному полотну, не эргономичны.

Система информации и связи (на всех зонах)

Входы на объект, стоянки (парковки), зоны предоставления услуг, вход в санитарно-гигиеническое помещение не обозначены знаками доступности для МГН и инвалидов. Рядом с лекционным классом, душевой, санитарно-гигиеническим помещением, жилыми блоками общежития, входами в здание отсутствуют информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный и текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) получения услуг	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) проживания	Капитальный, текущий ремонт

5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт, дорожные работы
8.	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт, дорожные работы, индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2022 г. – 2025 г.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И (Г,У,С,О), ДУ (К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(*наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН*)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать*) требуется;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) не требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*) не имеется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов региона на портале <http://zhit-vmeste.ru/>. (*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте)

от «04» июля 2022 года.

2. Акта обследования объекта: № 1

от «04» июля 2022 года.



УТВЕРЖДАЮ

Директор КГБ ПОУ "КМТ"

Г.Г. Попова

июля

2022г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ ОП-95-6/2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж машиностроения и транспорта».
- 1.2. Адрес объекта: 690105, Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, 96.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 5 этажей, 3048,1 кв. м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да); 8777 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1977 год, последнего капитального ремонта не проводился.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 год, капитального не запланировано.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж машиностроения и транспорта» (КГБ ПОУ «КМТ»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 690002, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Амурская, 90.
- 1.8. Основание для пользования объектом Оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): Государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*)
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Приморский край г. Владивосток, ул. Пушкинская, 13, кабинет 301-б телефон +7(423) 202-26-51,
E-mail: minprofobrpk@primorsky.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: Образовательная деятельность
- 2.2 Виды оказываемых услуг:
- реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена;
- реализация основных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих;
- дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки;
- услуги временного проживания.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, в т.ч. с проживанием

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 300 человек обучающихся, 120 проживающих в общежитии.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

автобусы № 40, 60, 82, 40Э, троллейбус № 5 до остановки «Завод Варяг», пригородные поезда до станции «Вторая речка»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (есть, нет)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 100 м;

3.2.2 время движения (пешком) - 5 мин;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - есть;

3.2.4 Перекрёстки - нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту - нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (от автобусной остановки до входа на территорию ОСИ лестничный марш, оборудованный разделительным поручнем, лестничный марш не продублирован пандусом);

Их обустройство для инвалидов на коляске – нет.

3.3 Вариант доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный и текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) получения услуг	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) проживания	Капитальный, текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт, дорожные работы
8.	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт, дорожные работы, индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Директор КГБ ПОУ «КМТ»

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Г.Г. Попова



УТВЕРЖДАЮ

Директор КГБ ПОУ "КМТ"

Г.Г. Попова

«04» июля 2022г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ ОП-95-6/2

г. Владивосток, Приморский край

«04» июля 2022 года

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж машиностроения и транспорта», отделение машиностроения
- 1.2. Адрес объекта: 690105, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская .96
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 5 этажей, 3048,1 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 8777 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1977, последнего капитального ремонта не проводился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 год, капитального не запланировано.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж машиностроения и транспорта» (КГБ ПОУ «КМТ»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 690002, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Амурская, 90.
- 1.8. Основание для пользования объектом Оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): Государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Приморский край г. Владивосток, ул. Пушкинская, 13, кабинет 301-б телефон +7(423) 202-26-51, E-mail: minprofbrpk@primorsky.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

автобусы № 40, 60, 82, 40Э, троллейбус № 5 до остановки «Завод Варяг», пригородные поезда до станции «Вторая речка»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (есть, нет)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 100 м;

3.2.2 время движения (пешком) - **5 мин**;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - **нет**

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемый**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту - **нет**;

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть** (от автобусного кольца до калитки лестница в один пролет, от ворот до входа в лицей спуск под углом 10°);

Их обустройство для инвалидов на коляске - **нет**

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (У,О,Г), ДУ (С,К)		1.1-1.8
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (У,Г), ДЧ-И (О), ДУ (К), ВНД (С)		2.1- 2.10
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (У,Г), ДУ (К,О,С)	13, 6	3.1- 3.24
4	Зона целевого назначения здания (зоны оказания услуг)	ДП-И (У,Г), ДУ (О,С,К)	1,4	4.1-4.4
	Зона целевого назначения здания (места проживания)	ДП-И (У), ДЧ-И (Г), ДУ (С), ВНД (К,О)		4.5-4.8
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У,Г), ВНД (К,О,С)	8	5.1- 5.16
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,Г,У), ДУ (С)		6.1-6.8
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (У,Г) ДУ (С,О,К)		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (У,Г), ВНД (К,О,С)

Территория, прилегающая к зданию (участок)

Вход на территорию объекта не оснащен вывеской организации с указанием наименования учреждения и режимом работы. Отсутствует схема движения по территории объекта с указанием адаптированных для инвалидов путей движения к входам на объект. Пути движения пешеходов

по территории частично совпадают с проезжей частью, разделение этих путей дорожной разметкой не определено. Покрытие проходной части пешеходных дорожек частично разрушено, имеются выбоины и трещины, перепады высот 0,03 м, канализационный люк в месте расположения автопарковки, выступающий над поверхностью на 0,02 м, кусок арматуры длиной 0,15 м. Одно из двух парковочных мест оснащено дорожным знаком, установленным на высоте 1,2 м, ниже нормы 1,5*-2,0 м, отсутствует дорожная разметка; на другом парковочном месте нанесена дорожная разметка парковочного места с размерами 2,3x4,7 м, менее рекомендуемых 3,6x6,0 м, отсутствует знак парковки для автотранспорта инвалидов.

Вход (входы) в здание

Наружный пандус имеет продольный уклон 199%, более нормативного значения 100%. Наружный пандус не имеет двухстороннего ограждения с поручнями, расположенными на высоте 0,9 и 0,7 м, существующий поручень расположен на высоте 0,85 м (менее 0,9 м). По продольным краям марша пандуса не установлены бортики высотой не менее 0,05 м. Поверхность наружного пандуса не контрастна по отношению к прилегающим поверхностям. Размеры входной площадки с пандусом 1,39x1,90 м, (менее нормативных значений 2,2x2,2 м). Перед входной площадкой основного входа отсутствуют предупреждающие о приближении к зоне повышенного внимания, тактильно-контрастные наземные указатели. Входная площадка основного входа имеет высоту 0,1-0,16 м, не оборудована пандусом. Край входной площадки основного входа не обозначен контрастной маркировкой. Возле входных дверей отсутствует вывеска организации, выполненная рельефно-линейным шрифтом, а также рельефно-точечным шрифтом Брайля. Ручки входных дверей не контрастны по отношению к дверным полотнам. Ширина проемов створок входных дверей в свету составляет 0,78 м, менее нормативного значения (0,9 м). Высота порогов входных дверей составляет 0,03 м, более нормативного значения 0,014 м. Перед входными дверьми отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели. Наружное вызывное устройство не обозначено специальной пиктограммой. Отсутствует контрастная маркировка прозрачного полотна прилегающего к входной двери основного входа ограждения.

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)

На объекте не обустроено место для собаки-проводника. В коридорах на этажах объекта не определены места для отдыха инвалидов, в том числе для инвалидов, использующих кресла-коляски. Доступный для прохода вход/выход, свободный от металлодетекторов, не обозначен знаком доступности для инвалидов на кресле-коляске. Лестничный марш в вестибюле имеет ширину проступи 0,2 м, менее нормативного значения 0,28-0,35 м; высота ступеней разная (0,05-0,20 м). Проступи краевых ступеней лестничных маршей не обозначены контрастной маркировкой. Боковые края ступеней лестничных маршей, не примыкающих к стене, не оборудованы бортиками, предотвращающими соскальзывание трости или костыля. Лестничные марши не продублированы пандусом или подъемным устройством. Лестничный марш в вестибюле не оборудован поручнями. Перед подъемами и спусками на внутренние лестницы отсутствуют предупреждающие напольные тактильно-контрастные указатели. Ширина в свету дверных проемов и открытых решеток на пути движения по объекту 0,59-0,75 м менее нормативного значения 0,9 м. Дверные проемы имеют пороги 0,02-0,05 м, более нормативного значения 0,014 м. Дверные ручки на путях движения не контрастны по отношению к дверным полотнам. Некоторые двери на путях движения не оборудованы дверными ручками, или оборудованы дверными ручками не эргономичной формы. Прозрачное полотно двери из коридора в вестибюль не имеет яркую контрастную маркировку. На участках пола перед дверьми, расположенными фронтально на путях движения внутри здания, отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели. Ширина дверных проемов эвакуационного выхода в свету 0,82; 0,84; 0,9 м, менее нормативного значения 1,2 м. Пороги дверных проемов 0,05-0,06 м, более нормативного значения 0,014 м. Двери эвакуационного выхода не оборудованы механизмом, обеспечивающим задержку закрывания двери. Дверные ручки на эвакуационных дверях имеют не эргономичную форму и не контрастны по отношению к дверному полотну.

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Дверная ручка в лекционный класс не контрастна по отношению к дверному полотну, не эргономичной формы. Лекционный класс оснащен столами для индивидуальной работы с высотой

столешницы 0,75м, ниже нормативного значения 0,8-0,85м. Стойка окна сторожа находится на высоте 1,03м более нормативного значения 0,8-0,85 м.

Выключатели света в жилых помещениях расположены на высоте 1,4 м (более нормативного значения 1,1 м). Дверные ручки в жилом блоке общежития не контрастны по отношению к дверному полотну, имеют неэргономичную форму. В жилых помещениях отсутствует световая или стробоскопическая пожарная сигнализация. Ширина проемов входных дверей в жилые помещения и комнаты в свету менее 0,9 м (0,67-0,73 м). Высота порогов дверей на входах в жилые помещения более 0,014 м (0,04 м). Дверные ручки в санузлы в жилых помещениях в общежитии не контрастны по отношению к дверному полотну, имеют неэргономичную форму. Ширина дверных проемов в туалетные комнаты в жилых помещениях в свету менее 0,9 м (0,55 м). Размеры туалетных комнат в жилых помещениях менее нормативных значений, сбоку от унитазов отсутствует пространство шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски. Выключатели света в туалетные и умывальные комнаты в жилых помещениях обустроены на высоте более 1,1 м. В туалетных и умывальных комнатах в жилых помещениях отсутствуют опорные поручни рядом с унитазами и раковинами. На раковинах умывальных комнатах в жилых помещениях установлены водопроводные краны вентильного типа с отдельным управлением горячей и холодной водой. Высота сидений унитазов в туалетных комнатах в жилых помещениях менее 0,45 м, унитазы не имеют опоры для спины.

Санитарно-гигиенические помещения

Ширина дверного проема в туалетную комнату 0,75м; в туалетную кабину 0,80-0,85м, менее 0,9м. Дверные ручки в туалетную комнату и кабины не контрастны по отношению к дверному полотну, не эргономичны. Выключатель света в туалетной комнате расположен на высоте 1,7м, более 0,85-1,1м. Туалетная комната не оборудована системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. Туалетная комната не оборудована опорными и откидными поручнями рядом с унитазом и раковиной, крючками для одежды, костылей и других принадлежностей. Высота унитазов в туалетных кабинках менее 0,45 м. На раковине в туалетной комнате установлен водопроводный кран вентильного типа. Ширина дверного проема в душевую комнату 0,7м, менее 0,9м. Ширина проходов между душевыми кабинками 0,9м, менее 1,4м. Дверной порог 0,04м, более 0,014м. Душевые кабины не оборудованы поручнями опорными и переносными или закрепленными на стене складными сидениями. Душевая не оборудована системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. Дверные ручки в душевые не контрастны по отношению к дверному полотну, не эргономичны.

Система информации и связи (на всех зонах)

Входы на объект, стоянки (парковки), зоны предоставления услуг, вход в санитарно-гигиеническое помещение не обозначены знаками доступности для МГН и инвалидов. Рядом с лекционным классом, душевой, санитарно-гигиеническим помещением, жилыми блоками общежития, входами в здание отсутствуют информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный и текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) получения услуг	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) проживания	Капитальный, текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт, дорожные работы
8.	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт, дорожные работы, индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2022 г. – 2025 г.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И (Г,У,С,О), ДУ (К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(*наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН*)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать*) требуется;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) не требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*) не имеется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов региона на портале <http://zhit-vmeste.ru/>. (*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ 6 _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ 9 _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ 20 _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ 15 _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ 13 _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ 10 _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ объекта на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы:

Заместитель директора по безопасности

Смычков П.М.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по социальной

И воспитательной работе

Крикун Ю.В.

(Должность, Ф.И.О.)




(Подпись)

Техник по обслуживанию зданий

Московченко О.В.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Социальный педагог

Петрунина О.И.

(Должность, Ф.И.О.)




(Подпись)

Сертифицированный эксперт по доступной среде Приморской краевой организации
общероссийской общественной организации

"Всероссийское общество инвалидов"

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись) А.Е. Воронцов