



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 4, Телефон: (861) 214-24-77, Факс: (861) 299-04-54

E-mail: sevkav@gosnadzor.ru, <http://www.sevkav.gosnadzor.ru>

ОКПО 26584470, ОГРН 122301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

ПРЕДПИСАНИЕ № 129-135-24

24 декабря 2018г.

ст. Новолеушковская

Законному представителю Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края «Павловский техникум профессиональных технологий» (сокращенное наименование ГБПОУ КК ПТПТ) ИНН 2346003383, ОГРН 1022304479097 352070, Краснодарский край, Павловский район, ст. Новолеушковская, ул. Лермонтова, 32.

(наименование предприятия, организации, учреждения, адрес)

Государственным инспектором Гулькевичского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Петренко Николаем Ивановичем, государственным инспектором межрегионального отдела по надзору за тепловыми установками и сетями Гамалей Сергеем Александровичем в присутствии директора ГБПОУ КК ПТПТ Сидоренко Елены Григорьевны, на основании "Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору", утвержденному Постановлением Правительства РФ от 30.07.04 г. № 401, распоряжения Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 27.11.2018 № 7209-р, в период с 04 по 24 декабря 2018г. проведена плановая выездная проверка соблюдения обязательных требований, содержащихся в Проверочном листе (список контрольных вопросов), содержащем обязательные требования к обеспечению безопасности в сфере электроэнергетики, приложение №4 к приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21.12.2017 № 557 (зарегистрирован Минюстом России от 03.05.2018, регистрационный № 50956), соблюдения требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности по адресу: Краснодарский край, Павловский район, ст. Новолеушковская, ул. Лермонтова, 32.

При проведении проверки выявлены нарушения обязательных требований установленных в законах, нормах и правилах в количестве- 35 шт.

Руководителю предприятия (организации, учреждения) директору Сидоренко Елене Григорьевне для обеспечения безопасности в сфере электроэнергетики, соблюдения требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности предписывается устранить выявленные нарушения, в указанные сроки:


№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Ссылка на нормативный документ	Срок устранения нарушений
1.	Не обеспечено проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования; проведение испытаний оборудования ТП10/04 кВ, ВЛ-0,4 кВ.	Пункты 1.2.2, 1.6.3, ПТЭЭП Пункт 4.2, 4.3 ПЛ	01.04.2019г.
2.	Отсутствует организационно - распорядительный документ руководителя организации о назначении заместителя ответственного за электрохозяйство.	Пункт 1.2.3 ПТЭЭП Пункт 5.2 ПЛ	01.04.2019г.
3.	Не проводится техническое освидетельствование электрооборудования по истечению установленного срока службы	Пункт 1.6.7 ПТЭЭП Пункт 39.2 ПЛ	01.04.2019г.

	с оформлением актов.		
4.	Отсутствует список ответственных работников электро-снабжающей организации, имеющих право вести оперативные переговоры.	Пункт 1.8.9 ПТЭЭП Пункт 53.4 ПЛ	01.04.2019г
5.	Отсутствуют однолинейные схемы электрических соединений электроустановок при нормальном режиме работы оборудования.	Пункт 1.8.9 ПТЭЭП Пункт 53.7 ПЛ	01.04.2019г
6.	Отсутствует инструкция по предотвращению и ликвидации аварий.	Пункт 1.8.9 ПТЭЭП Пункт 53.8 ПЛ	01.04.2019г
7.	Отсутствует у ответственного за электрохозяйство комплект оперативных схем электроустановок.	Пункт 1.8.6 ПТЭЭП Пункт 50 ПЛ	01.04.2019г
8.	Не обеспечено проведение осмотров силового трансформатора ТП 10/04 кВ без его отключения согласно утвержденному ответственным за электрохозяйство организации графику.	Пункт 2.1.34 ПТЭЭП Пункт 62 ПЛ	01.04.2019г
9.	Не обеспечено проведение испытаний трансформатора ТП 10/04 кВ и его элементов в соответствии с нормами испытания электрооборудования и заводскими инструкциями.	Пункт 2.1.39, прил.3 ПТЭЭП Пункт 65 ПЛ	01.04.2019г
10.	Не обеспечено соблюдение периодичности ремонта трансформатора ТП 10/04 кВ. Имеется капельная течь масла.	Пункт 2.1.35 ПТЭЭП Пункт 63 ПЛ	01.04.2019г
11.	Нет подстанционного номера трансформатора ТП 10/04 кВ на дверях камеры с наружной и внутренней стороны.	Пункт 2.1.9 ПТЭЭП Пункт 59.2 ПЛ	01.04.2019г
12.	Отсутствуют указатели отключенного и включенного положений привода разъединителя ТП 10/04 кВ.	Пункт 2.2.15 ПТЭЭП Пункт 77.1.2 ПЛ	01.04.2019г
13.	Не окрашен в черный цвет привод заземляющих ножей разъединителя ТП 10/04 кВ	Пункт 2.2.19 ПТЭЭП Пункт 77.1.2 ПЛ	01.04.2019г
14.	Не выполнено требование по очистке от пыли и грязи оборудования ТП 10/04 кВ в РУ-0,4, РУ-10 кВ, камере трансформатора.	Пункт 2.2.17 ПТЭЭП Пункт 79 ПЛ	01.04.2019г
15.	Отсутствуют предупреждающие плакаты и знаки на ограждении ТП 10/04 кВ.	Пункт 2.2.20 ПТЭЭП Пункт 83.2 ПЛ прил.4	01.04.2019г
16.	Разрушено ограждение ТП 10/04 кВ.	Пункт 2.2.4 ПТЭЭП Пункт 69 ПЛ	01.04.2019г
17.	Разрушен фундамент ТП 10/04 кВ.	Пункт 2.2.10 ПТЭЭП п. 72 ПЛ	01.04.2019г
18.	Отсутствуют номера и постоянные знаки на опорах ВЛ-04 кВ	Пункт 2.3.22 ПТЭЭП Пункт. 96.2 ПЛ	01.04.2019г
19.	Не записываются в журнале дефектов и не устраняются неисправности, обнаруженные при осмотре ВЛ-04 кВ – 1-я опора от ТП 10/04 кВ имеет уклон выше нормы.	Пункт 2.3.13 ПТЭЭП Пункт. 93 ПЛ	01.04.2019г
20.	Отсутствуют заполненные паспорта заземляющих устройств.	Пункт 2.7.9 ПТЭЭП Пункт 176 ПЛ	01.04.2019г
21.	Не проводятся визуальные осмотры видимой части заземляющих устройств.	Пункт 2.7.8, ПТЭЭП Пункт 177.1 ПЛ	01.04.2019г
22.	Не проводятся осмотры заземляющих устройств с выборочным вскрытием грунта, оформленные актами.	Пункт 2.7.8, ПТЭЭП Пункт 177.2 ПЛ	01.04.2019г
23.	Не проведена проверка срабатывания защиты для проверки соответствия токов плавления предохранителей или	Пункт 2.7.16 ПТЭЭП Пункт 180 ПЛ	01.04.2019г

	установок расцепителей автоматических выключателей току короткого замыкания в электроустановках: прачечной, подвала.		
24.	Не проводятся в организации осмотры кабельных линий напряжением до 35 кВ 1 раз в 6 месяцев проложенных по стенам зданий.	Пункт 2.4.15 ПТЭЭП Пункт 132.7 ПЛ	01.04.2019
25.	Отсутствуют графики работ по: очистке светильников, осмотру сети электрического освещения, ремонту электрического освещения.	Пункт 2.12.12 ПТЭЭП Пункт 211 ПЛ	01.04.2019
26.	Не обеспечено наличие однолинейных схем освещения на щитах и сборках сети.	Пункт 2.12.5 ПТЭЭП Пункт 208 ПЛ	01.04.2019
27.	Не выполнен ремонт освещения в щитовой ремонтных мастерских.	Пункт 2.12.12 ПТЭЭП	01.04.2019
28. ✓	Не обеспечено проведение работ и проверок исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения - 2 раза в год.	Пункт 2.12.16 ПТЭЭП 212.1 ПЛ	01.04.2019
29.	Не ведется журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников.	Пункт 3.5.10 ПТЭЭП Пункт 221 ПЛ	01.04.2019
30.	Не присвоены инвентарные номера переносным и передвижным электроприемникам.	Пункт 3.5.6 ПТЭЭП Пункт 219 ПЛ	01.04.2019
31.	Не обеспечены электроустановки электрозащитными средствами, необходимыми для выполнения технических требований к снятию и установке предохранителей в электроустановках до и выше 1000 В. Нет штанг, УВН, ПЗ.	Пункт 1.7.16 ПТЭЭП Пункт 3.11 ПОТЭЭ Пункты 243.1, 243.2. ПЛ	01.04.2019
32.	Не ведется журнал учета хранения и выдачи ключей от электроустановок.	Пункт 1.8.9 ПТЭЭП Пункт 3.13 ПОТЭЭ Пункт 244 ПЛ	01.04.2019
33.	Отсутствуют в перечне работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации указания, определяющие виды работ, разрешенные к выполнению единолично и бригадой.	Пункт 1.8.9 ПТЭЭП Пункт 8.4 ПОТЭЭ Пункт 272 ПЛ	01.04.2019
34.	Отсутствуют в перечне работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, указания о порядке учета работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации (ее начале и окончании, оформлении работы записью в оперативном журнале).	Пункт 1.8.9 ПТЭЭП Пункт 8.4 ПОТЭЭ Пункт 273 ПЛ	01.04.2019
35.	Не соблюдается в организации требование по соответствию численности бригады и ее состава с учетом квалификации членов бригады по электробезопасности, условий выполнения работы, а также возможности обеспечения надзора за членами бригады со стороны производителя работ (наблюдающего), присвоенным группам по электробезопасности.	Пункт 1.2.1 ПТЭЭП Пункт 5.15 ПОТЭЭ Пункт 256 ПЛ	01.04.2019

Предписание составил:
Государственный инспектор

С предписанием ознакомлен,
один экземпляр для исполнения получил
Директор ГБПОУ КК ПТПТ



Н.И. Петренко

Е.Г. Сидоренко