



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СИМФЕРОПОЛЬСКОМУ РАЙОНУ

ул. Крымской Правды, 10, г. Симферополь, 295000.

Сайт: www.82.mchs.gov.ru E-mail: simf_ro_mns@mail.ru Единый «телефон доверия»: 8 (3652) 55-09-04

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 76/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ «ДЕТСКИЙ САД «ВАСИЛЁК» С. ДОБРОЕ» СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения № 76 от «5» апреля 2022 г. главного государственного инспектора Симферопольского района Республики Крым по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности по Симферопольскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Крым подполковника внутренней службы Кузнецова А.Н., по адресу (местоположению): Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, с.Доброе, ул. Комсомольская 1 б

В период:

11.04.22 с 11 час. 0 мин. по 13 час. 0 мин. Продолжительность 2 час. 0 мин. 15.04.22 с 16 час. 0 мин. по 17 час. 0 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.

Государственный инспектор Симферопольского района Республики Крым по пожарному надзору - Старший инспектор отдела надзорной деятельности по Симферопольскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Крым старший лейтенант внутренней службы Гашко Яна Игоревна

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 на втором этаже ширина эвакуационного выхода в свету из помещения игровой группы «Ромашка» в раздевалку (План эвакуации при пожаре 2 этажа) составляет менее 1,2 м, а именно 0,75 м	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2023	
2.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 на втором этаже ширина эвакуационного выхода из помещения игровой группы «Ромашка» в помещение спальни группы «Ромашка» (План эвакуации при пожаре 2 этажа) составляет менее 1,2 м, а именно 0,79 м	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2023	
3.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 4.3.4 на втором этаже при выходе из помещения спальни группы «Ромашка» (План эвакуации при пожаре 2 этажа) на наружную лестничную клетку, допускается перепад высот менее 45 см, а именно 10 см	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2023	
4.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.4.2 на втором этаже наружная лестница (лестница 3-го типа) из помещения спальни группы «Ромашка» (План эвакуации при пожаре 2 этажа) имеет площадку не на уровне эвакуационного выхода (перепад 24 см)	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2023	

	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.2.6 на втором этаже дверь эвакуационного выхода из помещения спальни группы «Ромашка» (План эвакуации при пожаре 2 этажа) наружу, открывается не по направлению выхода	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2023	
6.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 на втором этаже ширина эвакуационного выхода из помещения игровой группы «Ромашка» в коридор (План эвакуации при пожаре 2 этажа) составляет менее 1,2 м, а именно 1,06 м	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2023	
7.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 4.2.5 на втором этаже ширина выхода в свету из помещения раздевалки группы «Ромашка» в моечную (План эвакуации при пожаре 2 этажа) составляет менее 0,8 м, а именно 0,54 м	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2023	
8.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 на втором этаже ширина эвакуационного выхода из помещения раздевалки группы «Ромашка» в коридор (План эвакуации при пожаре 2 этажа) составляет менее 1,2 м, а именно 1,06 м	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2023	
9.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 4.2.5 на втором этаже ширина выхода в свету из кабинета заведующего в коридор (План эвакуации при пожаре 2 этажа) составляет менее 0,8 м, а именно 0,69 м	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2023	
10.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.1.1 на втором этаже ширина горизонтального участка пути на лестничной клетке, расположенной в западной части здания, при	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2023	

	открытии двери составляет менее 1,2 м, а именно 0,75 м			
11.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 2.13130.2009 п. 5.4.16 окно установленное на лестничной клетке, расположенной в восточной стороне здания, не оснащено устройством для открывания окна на высоту не выше 1.7 м от уровня площадки лестничной клетки	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2023	
12.	На объекте защиты на втором этаже в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.4.1 ширина лестничного марша лестничной клетки, расположенной в восточной стороне здания менее 1,35 м, а именно 1,0 м.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2023	
13.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.3.4 в пределах марша лестничной клетки, расположенной в восточной стороне здания, допускается устройство ступеней различной высоты от 10 см до 12 см	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2023	
14.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.2.7 на втором этаже дверь на лестничную клетку, расположенную в восточной стороне здания, не обеспечена приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2023	
15.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.1.1 на первом этаже ширина горизонтального участка пути на лестничной клетке, расположенной в восточной стороне здания, составляет менее 1,2 м, а именно 0,9 м	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2023	
16.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 на первом этаже дверь эвакуационного выхода ведущая из лестничной клетки, расположенной в восточной стороне здания	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2023	