

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД
«ВАСИЛЕК» С. ДОБРОЕ»
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ

Подписан: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД «ВАСИЛЕК» С. ДОБРОЕ»
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ
DN: C=RU, S=Республика Крым, STREET=ул.
Комсомольская, д. 10, Т=Доброе, Т=Заведующий,
О=МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД
«ВАСИЛЕК» С. ДОБРОЕ» СИМФЕРОПОЛЬСКОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, OGRN=1159102024070,
SN=ИТС-18396038506, E=vasilek-detskiy@yandex.ru,
ИИН=910905785934, E=vasilek-detskiy@yandex.ru,
G=Наргис Серверовна, SN=Аппазова,
СН=МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД
«ВАСИЛЕК» С. ДОБРОЕ» СИМФЕРОПОЛЬСКОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2022.11.15 09:44:41
Файл: Reborn Veronika-10115

ОТЧЕТ

о выполнении требований пожарной безопасности, о проведении
пожарной безопасности на объектах защиты и по
угрозы возникновения пожара

МБДОУ «Детский сад «Василек» с. Доброе Симферопольского района Республики Крым во
исполнении Предписания № 76/3 от 05.04.2022г Управления надзорной деятельности и
профилактической работы Отдела надзора деятельности по Симферопольскому району.

№ п/п	нарушение	Отметка о выполнении
1.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 на втором этаже ширина эвакуационного выхода в свету из помещения игровой группы «Ромашка» в раздевалку (План эвакуации при пожаре 2 этажа) составляет менее 1,2 м, а именно 0,75 м	Возможно только при проведении реконструкции здания
2.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 на втором этаже ширина эвакуационного выхода из помещения игровой группы «Ромашка» в помещение спальни группы «Ромашка» (План эвакуации при пожаре 2 этажа) составляет менее 1,2 м, а именно 0,79 м	Возможно только при проведении реконструкции здания
3.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 4.3.4 на втором этаже при выходе из помещения спальни группы «Ромашка» (План эвакуации при пожаре 2 этажа) на наружную лестничную клетку, допускается перепад высот менее 45 см, а именно 10 см	Возможно только при проведении реконструкции здания
4.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.4.2 на втором этаже наружная лестница (лестница 3-го типа) из помещения спальни группы «Ромашка» (План эвакуации при пожаре 2 этажа) имеет площадку не на уровне эвакуационного выхода (перепад 24 см)	Возможно только при проведении реконструкции здания
5.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.2.6 на втором этаже дверь эвакуационного выхода из помещения спальни группы «Ромашка» (План эвакуации при пожаре 2 этажа) наружу, открывается не по направлению выхода	Устранено: 2022г
6.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 на втором этаже ширина эвакуационного выхода из помещения игровой группы «Ромашка» в коридор (План эвакуации при пожаре 2 этажа) составляет менее 1,2 м, а именно 1,06 м	Возможно только при проведении реконструкции здания
7.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 4.2.5 на втором этаже ширина выхода в свету из помещения раздевалки группы «Ромашка» в моечную (План эвакуации при пожаре 2 этажа) составляет менее 0,8 м, а именно 0,54 м	Возможно только при проведении реконструкции здания
8.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа	Возможно только

	СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 на втором этаже ширина эвакуационного выхода из помещения раздевалки группы «Ромашка» в коридор (План эвакуации при пожаре 2 этажа) составляет менее 1,2 м, а именно 1,06 м	при проведении реконструкции здания
9.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 4.2.5 на втором этаже ширина выхода в свету из кабинета заведующего в коридор (План эвакуации при пожаре 2 этажа) составляет менее 0,8 м, а именно 0,69 м	Возможно только при проведении реконструкции здания
10.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.1.1 на втором этаже ширина горизонтального участка пути на лестничной клетке, расположенной в западной части здания, при открытии двери составляет менее 1,2 м, а именно 0,75 м	Возможно только при проведении реконструкции здания
11.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 2.13130.2009 п. 5.4.16 окно установленное на лестничной клетке, расположенной в восточной стороне здания, не оснащено устройством для открывания окна на высоту не выше 1.7 м от уровня площадки лестничной клетки	Устраненно:2022г
12.	На объекте защиты на втором этаже в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.4.1 ширина лестничного марша лестничной клетки, расположенной в восточной стороне здания менее 1,35 м, а именно 1,0 м.	Возможно только при проведении реконструкции здания
13.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.3.4 в пределах марша лестничной клетки, расположенной в восточной стороне здания, допускается устройство ступеней различной высоты от 10 см до 12 см	Возможно только при проведении реконструкции здания
14.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.2.7 на втором этаже дверь на лестничную клетку, расположенную в восточной стороне здания, не обеспечена приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах	Устраненно:2022г
15.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.1.1 на первом этаже ширина горизонтального участка пути на лестничной клетке, расположенной в восточной стороне здания, составляет менее 1,2 м, а именно 0,9 м	Возможно только при проведении реконструкции здания
16.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 на первом этаже дверь эвакуационного выхода ведущая из лестничной клетки, расположенной в восточной стороне здания составляет менее 1,2 м, а именно 1,1 м	Возможно только при проведении реконструкции здания
17.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 на втором этаже ширина эвакуационного выхода из коридора в помещение раздевалки группы «Бабочка» (План эвакуации при пожаре 2 этажа) составляет менее 1,2 м, а именно 1,06 м	Возможно только при проведении реконструкции здания
18.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 на втором этаже ширина эвакуационного выхода из помещения раздевалки в помещение игровой группы «Бабочка» (План эвакуации при	Возможно только при проведении реконструкции здания

	пожаре 2 этажа) составляет менее 1,2 м, а именно 0,77 м	
19.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 на втором этаже ширина эвакуационного выхода из помещения спальни группы «Бабочка» на балкон (План эвакуации при пожаре 2 этажа) составляет менее 1,2 м, а именно 0,7 м	Возможно только при проведении реконструкции здания
20.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.2.6 на втором этаже дверь эвакуационного выхода из помещения спальни группы «Бабочка» (План эвакуации при пожаре 2 этажа) на балкон открывается не по направлению выхода	Устранено:2022г
21.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.2.6 на втором этаже дверь эвакуационного выхода из помещения спальни группы «Кунешчик» (План эвакуации при пожаре 2 этажа) на балкон открывается не по направлению выхода	Устранено:2022г
22.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 на втором этаже ширина эвакуационного выхода из помещения раздевалки группы «Кунешчик» в помещение игровой группы «Кунешчик» (План эвакуации при пожаре 2 этажа) составляет менее 1,2 м, а именно 0,76 м	Возможно только при проведении реконструкции здания
23.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 на втором этаже ширина эвакуационного выхода из помещения раздевалки группы «Кунешчик» в коридор (План эвакуации при пожаре 2 этажа) составляет менее 1,2 м, а именно 1,05 м	Возможно только при проведении реконструкции здания
24.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 4.2.5 на втором этаже ширина выхода в свету из помещения раздевалки группы «Кунешчик» в моечную (План эвакуации при пожаре 2 этажа) составляет менее 0,8 м, а именно 0,54 м	представление
25.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.2.7 на втором этаже дверь на лестничную клетку, расположенную в западной стороне здания, не обеспечена приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах	Устранено:2022г
26.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 2.13130.2009 п. 5.4.16 окно установленное на лестничной клетке, расположенной в западной стороне здания, не оснащено устройством для открывания окна на высоту не выше 1.7 м от уровня площадки лестничной клетки	Устранено:2022г
27.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.1.1 в на первом этаже ширина горизонтального участка пути на лестничной клетке, расположенной в восточной части здания, при открытии двери составляет менее 1,2 м, а именно 0,97 м	Возможно только при проведении реконструкции здания
28.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.3.4 в пределах марша лестничной клетки, расположенной в западной стороне здания, допускается устройство ступеней различной высоты от 10	Возможно только при проведении реконструкции здания

	см до 14 см	
29.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.1.1 в на первом этаже ширина горизонтального участка пути на лестничной клетке, расположенной в западной части здания, менее 1,2 м, а именно 1,0 м	Возможно только при проведении реконструкции здания
30.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 на втором этаже ширина эвакуационного выхода из помещения раздевалки группы «Капитошка» в коридор (План эвакуации при пожаре 2 этажа) составляет менее 1,2 м, а именно 1,05 м	Возможно только при проведении реконструкции здания
31.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 4.2.5 на втором этаже ширина выхода в свету из помещения раздевалки группы «Капитошка» в моечную (План эвакуации при пожаре 2 этажа) составляет менее 0,8 м, а именно 0,54 м	Возможно только при проведении реконструкции здания
32.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 на втором этаже ширина эвакуационного выхода из помещения раздевалки группы «Капитошка» в игровую группы «Капитошка» (План эвакуации при пожаре 2 этажа) составляет менее 1,2 м, а именно 0,75 м	Возможно только при проведении реконструкции здания
33.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.4.2 на втором этаже наружная лестница (лестница 3-го типа) из помещения спальни группы «Капитошка» (План эвакуации при пожаре 2 этажа) имеет площадку не на уровне эвакуационного выхода (перепад 27 см)	Возможно только при проведении реконструкции здания
34.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.2.6 на втором этаже дверь эвакуационного выхода из помещения спальни группы «Капитошка» (План эвакуации при пожаре 2 этажа) наружу открывается не по направлению выхода	Возможно только при проведении реконструкции здания
35.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.4.2 наружная лестница ведущая из спальни группы «Капитошка» на втором этаже (План эвакуации при пожаре 2 этажа) расположена на расстоянии менее 1 м от плоскости оконных проемов	Возможно только при проведении реконструкции здания
36.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 на первом этаже ширина эвакуационного выхода из спальни группы «Капитошка» наружу (План эвакуации при пожаре 2 этажа) составляет менее 1,2 м, а именно 0,7 м	Возможно только при проведении реконструкции здания
37.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 на первом этаже ширина эвакуационного выхода из помещения игровой группы «Меливше» в помещение спальни группы «Меливше» (План эвакуации при пожаре 1-го этажа) составляет менее 1,2 м, а именно 0,55 м	Возможно только при проведении реконструкции здания
38.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.4.2 на первом этаже наружная лестница (лестница 3-го типа) из помещения спальни	Устранено 2022г

	группы «Меливше» (План эвакуации при пожаре 1-го этажа) имеет площадку не на уровне эвакуационного выхода (перепад 25 см)	
39.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 на первом этаже ширина эвакуационного выхода из помещения спальни группы «Меливше» наружу (План эвакуации при пожаре 1-го этажа) составляет менее 1,2 м, а именно 0,73 м	Возможно только при проведении реконструкции здания
40.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 на первом этаже ширина эвакуационного выхода из помещения игровой группы «Меливше» в раздевалку (План эвакуации при пожаре 1-го этажа) составляет менее 1,2 м, а именно 0,75 м	Возможно только при проведении реконструкции здания
41.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 4.2.5 на первом этаже ширина выхода в свету из помещения раздевалки группы «Меливше» в моечную (План эвакуации при пожаре 1-го этажа) составляет менее 0,8 м, а именно 0,54 м	Возможно только при проведении реконструкции здания
42.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.2.6 на первом этаже дверь эвакуационного выхода из помещения раздевалки группы «Меливше» в коридор (План эвакуации при пожаре 1-го этажа) открывается не по направлению выхода	Устранено: 2022г
43.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 на первом этаже ширина эвакуационного выхода из коридора наружу (План эвакуации при пожаре 1-го этажа) составляет менее 1,2 м, а именно 0,74 м	Возможно только при проведении реконструкции здания
44.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.3.3 на первом этаже ширина эвакуационного пути в общем коридоре (План эвакуации при пожаре 1-го этажа), при открывающейся из помещения музыкального зала двери, при ширине полотна двери 0,62 м менее нормируемой	Возможно только при проведении реконструкции здания
45.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.1.1 на первом этаже ширина горизонтального участка пути в общем коридоре (План эвакуации при пожаре 1-го этажа) составляет менее 1,2 м, а именно 1,1 м	Возможно только при проведении реконструкции здания
46.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.3.3 на первом этаже ширина эвакуационного пути в общем коридоре (План эвакуации при пожаре 1-го этажа), при открывающейся из помещения музыкального зала двери, при ширине полотна двери 0,57 м менее нормируемой	Возможно только при проведении реконструкции здания
47.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 4.13130.2013 п. 5.2.6 помещение кухни (План эвакуации при пожаре 1-го этажа) (Ф5.1), не разделено противопожарными преградами от помещений (Ф1.1)	Устранено: 2022г
48.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.3.4 на первом этаже ширина горизонтального участка пути между медицинским	Возможно только при проведении реконструкции

	кабинетом и изолятором (План эвакуации при пожаре 1-го этажа) составляет менее 1,0 м, а именно 0,57 м	здания
49.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 4.13130.2013 п. 5.2.6 помещения прачечной (План эвакуации при пожаре 1-го этажа) (Ф5.1), не разделено противопожарными преградами от помещений (Ф1.1)	Устранено: 2022г
50.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 4.13130.2013 п. 5.2.6 складское помещение, расположенное на балконе (крыльце) (План эвакуации при пожаре 1-го этажа) (Ф5.1), не разделено противопожарными преградами от помещений (Ф1.1)	Устранено; 2022г
51.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 на первом этаже ширина эвакуационного выхода в свету из общего коридора в коридор Младшей группы №2 (План эвакуации при пожаре 1-го этажа) составляет менее 1,2 м, а именно 1,08 м	Возможно только при проведении реконструкции здания
52.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 на первом этаже ширина эвакуационного выхода в свету из коридора Младшей группы №2 в раздевалку (План эвакуации при пожаре 1-го этажа) составляет менее 1,2 м, а именно 1,06 м (Симферопольский район, с. Доброе, ул. Комсомольская 1Б,	Возможно только при проведении реконструкции здания
53.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 на первом этаже ширина эвакуационного выхода в свету из раздевалки Младшей группы №2 (План эвакуации при пожаре 1-го этажа) составляет менее 1,2 м, а именно 0,74 м	Возможно только при проведении реконструкции здания
54.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 4.2.5 на первом этаже ширина выхода в свету из помещения раздевалки Младшей группы №2 в моечную (План эвакуации при пожаре 1-го этажа) составляет менее 0,8 м, а именно 0,54 м	Возможно только при проведении реконструкции здания
55.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 на первом этаже ширина эвакуационного выхода в свету из раздевалки Младшей группы №2 в игровую Младшей группы №2 (План эвакуации при пожаре 1-го этажа) составляет менее 1,2 м, а именно 0,76 м	Возможно только при проведении реконструкции здания
56.	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 на первом этаже ширина эвакуационного выхода из помещения спальни Младшей группы №2 наружу (План эвакуации при пожаре 1-го этажа) составляет менее 1,2 м, а именно 0,7 м	Возможно только при проведении реконструкции здания
57.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.2.6 на первом этаже дверь эвакуационного выхода из помещения спальни Младшей группы №2 наружу (План эвакуации при пожаре 2 этажа) открывается не по направлению выхода	Устранено: 2022г
58.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 4.2.5 высота эвакуационного выхода между помещения в подвале, менее	Возможно только при проведении реконструкции

	1,9 м, а именно 1,6 м	здания
59.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 4.13130.2013 п. 8.1 на территории Детского сада «Василёк» не обеспечен подъезд к зданиям со всех сторон	Устранили
60.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.1 отсутствует аварийное освещение	Представление с коммерческим предложениями направлено в управления образования Симферопольского района
61.	На объекте защиты в здании Детского сада «Василёк» допускается эксплуатация пожарный шкафов изготовленных из горючих материалов	Устранено:2022г
62.	В нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п. 9 табл. А.1 приложения А объект защиты не обеспечен системой пожарной сигнализации	Представление с коммерческим предложениями направлено в управления образования Симферопольского района
63.	В нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 3.13130.2009 п. 1 таб. 2 глава 7 объект защиты не обеспечен системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Представление с коммерческим предложениями направлено в управления образования Симферопольского района
64.	На объекте защиты в здании Детского сада «Василёк» допускается применение декоративно-отделочных материалов стен, с классом пожарной опасности выше, чем КМ1 (подтверждающие документы не предоставлены)	Устранено 2022г
65.	На объекте защиты в здании Детского сада «Василёк» допускается применение материалов и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. (подтверждающие документы не предоставлены)	Устранено:2022г