

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код
КНМ 27220061000200870498 от 08.07.2022 г.



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ХАБАРОВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

680032, г. Хабаровск, ул. Целинная, 41б, т. 8 (4212) 45-11-61, e-mail: ondhabrayon@mail.ru
Сайт: www.27.mchs.gov.ru, Единый «телефон доверия»: (4212) 416-262

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 122/1**

(первая цифра номера решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
детскому саду с. Сосновка Хабаровского муниципального района Хабаровского края
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения № 122 от «29» июля 2022 г.
в период с «02» августа 2022 г., 11 час. 00 мин.
по «11» августа 2022 г., 14 час. 00 мин.

Заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
работы по Хабаровскому муниципальному району — заместителя главного
государственного инспектора Хабаровского муниципального района по пожарному
надзору Трандофилова Сергея Юрьевича.

органа государственного пожарного надзора)
проведено плановая/выездная проверка
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующий
МБДОУ детский сад с. Сосновка Якишина Наталья Викторовна
(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований по- жарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требо- вания, которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязатель- ных требо- ваний по- жарной без- опасности	Отметка о вы- полне- нии
1.	Двери эвакуационных выходов из групповых ячеек на лестничные клетки с неизвестным пределом огнестойкости (деревянные, сертификаты на двери не предоставлены)	ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.2.3. СП 1.13130.2020	01.07.2023	
2.	Замок на дверь эвакуационного выхода из помещения процедурного кабинета не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 в ППР РФ	01.07.2023	
3.	На объекте защиты под лестничными маршами допускается хранение горючих материалов	п. 16 в ППР РФ	01.07.2023	
4.	Огнетушители на объекте защиты расположены на полу без специальных подставок из негорючих материалов, исключающих их падение или опрокидывание	п. 409 ППР РФ	01.07.2023 +	
5.	На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности материала (линолеума), который применяется для покрытия полов во всех помещениях	ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 25 ППР РФ	01.07.2023	
6.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы автоматической пожарной сигнализации (протокол испытания системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре № 31/20/2022Г)	абз. 3 п. 54 ППР РФ	01.07.2023	
7.	Бесперебойное электропитание установок пожарной сигнализации по результатам проведенных испытаний не обеспечено (протокол испытания системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре № 31/20/2022Г)	ч. 4 ст. 103 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.2.4.1, п. 5.2.1.1 ГОСТ Р 53325-2012	01.07.2023	
8.	У эвакуационных выходов ве-	ст. 53 Федерального закона от	01.07.2023	

	душих наружу из групповых ячеек второго этажа здания отсутствуют ИПР (протокол испытания системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре № 31/20/2022Г)	22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.6.27 СП-484.1311500.2020		
9.	Световые оповещатели «Выход» над эвакуационными выходами находятся в неисправном состоянии (протокол испытания системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре № 31/20/2022Г)	п. 1 ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.3. СП 3.13130.2009	01.07.2023	
10.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает выдачу инициирующих сигналов управления на систему контроля и управления доступом (магнитные замки дверей путей эвакуации) (протокол испытания системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре № 31/20/2022Г)	ст. 53, ч.3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 7.1.3, СП-484.1311500.2020	01.07.2023	
11.	В спальнях помещений МБДОУ ДС с. Сосновка уровень звука сигналов СОУЭ на уровне головы спящего человека менее 70 дБА (фактически составляет 50 дБА – протокол испытания системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре № 31/20/2022Г)	ч.4 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.1, п. 4.3 СП 3.13130.2009	01.07.2023	
12.	Наружные пожарные эвакуационные лестницы на объекте защиты имеют следы коррозии металла в виде ржавчины, заводские и монтажные стыки элементов конструкций имеют острые выступы, кромки и заусенцы. Исполнение ступеней лестничного марша не соответствует требованиям п. 4.6 ГОСТ Р 53254-2009. Основные размеры лестничных маршей, прямоугольных площадок и ограждения к ним не соответствуют значениям, приведенным в таблицах и на рисунках приложения А-Г ГОСТ Р 53254-2009 (протокол осмотра пожарных наруж-	ст. 53, ч.3 ст. 4, ч. 3 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.4, п. 4.2, п. 4.6 ГОСТ Р 53254-2009	01.07.2023	

ных стационарных лестниц, согласно ГОСТ Р 53254-2009 № 04/15/2022Г)		
---	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

ИВ Аксентьев
заверяющий МВР РУС Соединение
 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

СВ
 (подпись)

Государственный инспектор Хабаровского муниципального
района по пожарному надзору

А.Ю. Хусарь

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

[Подпись]
 (подпись)