


СОГЛАСОВАНО Заместитель Председателя Хабаровской краевой организации Общероссийской организации «Всероссийское общество инвалидов»  А.С. Верещагин «31» 10 2016 г.	УТВЕРЖДАЮ Заведующий МКДОУ с. Новокуровка   М.М.Бояркина «31» 10 2016 г.
---	---

ПЛАН

адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения

№ п/п	Выявленные нарушения и замечания	Мероприятия по временному приспособлению объекта (с указанием срока)	Перечень мероприятий по адаптации объекта	Срок исполнения	Альтернативный способ оказания услуги в случае невозможности адаптации объекта*
1	2	3	4	5	6
1	Недоступен главный вход в здание		Капитальный ремонт главного входа	2020	
2	Вход в здание не оборудован знаками, нет кнопки вызова персонала. Отсутствуют смотровые панели в полотнах наружных дверей и грязезащитное покрытие на полу.		Установка кнопки вызова персонала. Оборудование входа в здание необходимыми знаками. Установка вход-	До 2020	

			ной двери со смотровыми пане- лями.		
3	Нет пандуса внутри помеще- ния.		Установка панду- са внутри поме- щения.	До 2020	
4	Нет тамбура		Капитальный ре- монт	До 2020	
5	Отсутствует грязезащитное покрытие на поверхности по- ла.		Установить грязе- защитное покры- тие на поверхно- сти пола.	2017	
6	Отсутствует доступная схема движения инвалидов по зда- нию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН. Информирующие обозначе- ния помещений отсутствуют.		Разработка дос- тупной схемы движения инва- лидов по объекту; установка всех необходимых ин- формирующих обозначений.	До 2020	
7	Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой. Отсутствуют предупреж- дающие указатели, контра- стно окрашенная поверхность на участках пола перед двер- ными проемами и входами на лестницы, перед поворотом		Установка, обо- значение и обору- дование всех не- обходимых ин- формирующих обозначений.	2017	

	путей движения.				
8	Нет предупредительных тактильных полос перед открытой лестницей; не обозначены зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна.		Обозначение и оборудование всех необходимых информирующих обозначений зон «возможной опасности».	2017	
9	В зонах целевого назначения объекта нет специально выделенных мест для инвалидов и МГН.		Оборудование в зонах целевого назначения объекта специально выделенных мест для инвалидов и МГН.	До 2020	
10	Нет доступных для МГН туалетных кабин.		Оборудование туалетных комнат для МГН.	2020	
11	На объекте нет оборудования, позволяющего получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидов по слуху, зрению.		Установка на объекте оборудования, позволяющего получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидов по слуху, зрению.	2020	
12	Нет визуального и тактильного сигналов тревоги.		Установка визуального и тактильного сигналов тревоги.	2018	
13	Нет специально обученного персонала для работы с инва-		Обучение персонала для работы с	2020	

	лидами и МГН.		инвалидами МГН.	и		
--	---------------	--	--------------------	---	--	--