

09-10/20

**Администрация Мильковского муниципального района Камчатского края
муниципальное казённое учреждение
дополнительного образования районный дом детского творчества**

684300, ул. Кооперативная 9
с. Мильково, Камчатский край,

Тел.факс (8-415-33) 2-25-56

E-mail: mddt@mail.ru

Исх. № 157

29.04. 2020 г.

Кому Терёшкину А. И., главному
государственному инспектору Мильковского
МР по пожарному надзору

Отчёт

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара в соответствии с предписанием № 3/1/1 от 10 февраля 2020 г. Отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Мильковскому району.

Срок устранения: 01.08.2020 г.

Ответственный: Супрунова Н. А., Королёва Н. А.

№	Пункт предписания	Вид нарушений	Отметка о выполнении
1	1, 2	В отступление от проектных решений в здании <u>на втором этаже снята дверь, препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации</u> (из помещения позиция № 7 Технического паспорта в помещение позиция № 9, из помещения № 20 в помещение № 24), тем самым произведены изменения конструктивных, объемнопланировочных и инженерно-технических решений здания.	Заключён договор № 2200-/400-00/00029 от 2.03. 2020 г. с АО «Ростехинвентаризация» - Федеральное БТИ на выполнение

2	4	В отступление от проектных решений в здании <u>на втором этаже</u> в помещении (позиция № 14 Технического паспорта) возведена внутренняя перегородка делящая помещение на две части, и сделана дополнительная дверь, ведущая в коридор, тем самым произведены изменения конструктивных, объемнопланировочных и инженерно-технических решений здания.	<p>работ по технической инвентаризации.</p> <p>В ходе проведения инвентаризации установлено, что Технический паспорт на Здание дома творчества, инвентарный номер 54 от 9.06.2008 г. содержит ошибки.</p> <p>Разработан Технический паспорт на Дом творчества, инвентарный номер 54 от 18.03.2020 г., в котором все выявленные ошибки устранены.</p>
3	6, 7, 8, 10	В отступление от проектных решений в здании <u>на втором этаже</u> в помещении (позиция № 15 Технического паспорта) сделана дверь, ведущая в помещение (позиция № 16 Технического паспорта), (позиция № 30 Технического паспорта) сделана дверь, ведущая в помещение (позиция № 20 Технического паспорта), (позиция № 32, № 33 Технического паспорта) сделана дверь, ведущая в коридор, тем самым произведены изменения конструктивных, объемнопланировочных и инженерно-технических решений здания.	
4	9	В отступление от проектных решений в здании <u>на втором этаже</u> в помещении (позиция № 19 Технического паспорта) снесена внутренняя перегородка, отделяющая от помещения (позиция № 18 Технического паспорта), тем самым произведены изменения конструктивных, объемнопланировочных и инженерно-технических решений здания	
5	11	В отступление от проектных решений в здании <u>на втором этаже</u> из лестничной клетки (позиция № 30 Технического паспорта) демонтирована дверь, ведущая в помещение (позиция № 31 Технического паспорта), тем самым произведены изменения конструктивных, объемнопланировочных и инженерно-технических решений здания	
6	12	В отступление от проектных решений в здании <u>на первом этаже</u> из помещения (позиция № 23 Технического паспорта) в помещение (позиция № 22 Технического паспорта) в место двери (согласно Технического паспорта) встроен в стену шкаф, тем самым произведены изменения конструктивных, объемнопланировочных и инженерно-технических решений здания	
7	3	На путях эвакуации в общих коридорах <u>первого и второго этажа</u> здания, применяются материалы (линолеум) для отделки полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2	

Директор МКУДО РДТ



Супрунова Н. А.