

пожарка



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. ЗВЕРЕВО
ул. Макаренко, 13, г. Зверево, 346311 Тел. (86355) 4-14-37
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: 105gpn_md@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 1 /1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
детский сад №8 "Мишутка"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) №1 от «29» января 2020 г. Главного государственного инспектора г. Зверево по пожарному надзору - начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Зверево управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области капитана внутренней службы Иосифова Г.С. была проведена плановая / выездная проверка в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №8 "Мишутка" (далее – МБДОУ детский сад №8 «Мишутка»), фактически осуществляющего деятельность по адресу: г.Зверево, ул. Ивановская, 38.

Дата и время проведения проверки:

03.02.2020 с 14 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

20.02.2020 с 15 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин.

02.03.2020 с 14 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки составила: 3 дня, 05 час. 00 мин.

проверку проводил(а):

Главный государственный инспектор города Зверево по пожарному надзору – Начальник отделения НД и ПР по городу Зверево УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области, капитан внутренней службы Иосифов Георгий Сисакович

совместно с: заведующей МБДОУ детский сад №8 «Мишутка» Зайцевой Галиной Борисовной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности,	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
------------------	--	---	--	--

		требования которого (- ых) нарушены		
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п.4.2.6 СП 1.13130 дверь второго эвакуационного выхода из музыкального зала на первом этаже открывается не по направлению выхода из здания	(ч. 1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* п.6.17);	24.02.2021	
2.	На объекте защиты на 1-м этаже помещение пищеблока Ф5.1 на двери не имеют обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны	(Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме", постановление вступило в силу с 15.05.2012г.) (далее – ППР) п.20);	24.02.2021	
3.	На объекте защиты в коридорах 1-го этажа при выходе из музыкального зала в западную и восточную стороны покрытие пола выполнено из материала (линолеум), где не подтвержден класс материала не ниже КМ2, отсутствует подтверждающий документ	(ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* п.6.25*);	24.02.2021	
4.	На объекте защиты в коридоре 1-го этажа у пищеблока покрытие пола выполнено из материала (линолеум), где не подтвержден класс материала не ниже КМ2, отсутствует подтверждающий документ	(ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* п.6.25*);	24.02.2021	
5.	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п.4.4 СП 3.13130.2009 настенные речевые	(ч. 4 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях	20.07.2020	

	оповещатели в коридоре 1-го этажа у пищеблока не располагаются таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, а расстояние от потолка до верхней части оповещателя не менее 150 мм. (располагаются у потолка)	пожарной безопасности»; НПБ 104-03 п. 3.17);		
6.	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п.4.2.6 СП 1.13130 на 2-м этаже в старшей группе «Непоседы» дверь второго эвакуационного выхода на наружную лестницу открывается не по направлению выхода из здания	(ч. 1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* п.6.17);	24.02.2021	
7.	На объекте защиты в лестничной клетке 2-го этажа у старшей группы «Непоседы» облицовка стен частично выполнена из материала (пластик, дерево), где не подтвержден класс материала не ниже КМ1, отсутствует подтверждающий документ	(ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* п.6.25*);	20.07.2020	
8.	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п.4.2.6 СП 1.13130 на 2-м этаже в подготовительной группе «Добры молодцы» дверь второго эвакуационного выхода на наружную лестницу открывается не по направлению выхода из здания	(ч. 1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* п.6.17);	24.02.2021	
9.	На объекте защиты в лестничной клетке 1-го этажа (северная часть)	(ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-	20.07.2020	

	покрытие пола и облицовка стен частично выполнены из материала (масляная краска), где не подтвержден класс материала не ниже КМ1, отсутствует подтверждающий документ	ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* п.6.25*);		
10.	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п.4.2.6 СП 1.13130 на 1-м этаже у младшей группы «Знайки» в зоне кабинета зам.заведующей по АХЧ дверь эвакуационного выхода наружу через тамбур открывается не по направлению выхода из здания	(ч. 1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* п.6.17);	24.02.2021	
11.	На объекте защиты в лестничной клетке (северная) с 1-го на 2-й этаж (из «Знайки» в «Умники и умницы») облицовка стен частично выполнена из материала (пластик, дерево), где не подтвержден класс материала не ниже КМ1, отсутствует подтверждающий документ	(ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* п.6.25*);	20.07.2020	
12.	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п.4.2.6 СП 1.13130 на 2-м этаже в старшей группе «Почемучки» дверь второго эвакуационного выхода на наружную лестницу открывается не по направлению выхода из здания	(ч. 1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* п.6.17);	24.02.2021	
13.	На объекте защиты в лестничной клетке на 2-м этаже у групп «Почемучки» и «Умники и умницы»	(ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический	20.07.2020	

	облицовка стен частично выполнена из материала (дерево), где не подтвержден класс материала не ниже КМ1, отсутствует подтверждающий документ	регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* п.6.25*);	✓	
14.	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п.4.2.6 СП 1.13130 на 2-м этаже в младшей группе «Умники и умницы» дверь эвакуационного выхода из спальни открывается не по направлению выхода из здания	(ч. 1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* п.6.17);	24.02.2021	
15.	На объекте защиты в лестничной клетке у зоны «Логопедов» покрытие пола и облицовка стен выполнены из материала (масляная краска), где не подтвержден класс материала не ниже КМ1, отсутствует подтверждающий документ	(ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* п.6.25*);	20.07.2020	
16.	На объекте защиты в лестничной клетке на 1-м этаже у группы «Пчелки» облицовка стен частично выполнена из материала (пластик), где не подтвержден класс материала не ниже КМ1, отсутствует подтверждающий документ	(ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* п.6.25*);	20.07.2020	
17.	На объекте защиты в коридоре в зоне кабинета делопроизводителя покрытие пола и облицовка стен выполнены из материала (масляная краска), где не подтвержден класс материала не ниже КМ2, отсутствует	(ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* п.6.25*);	20.07.2020	

	подтверждающий документ			
18.	На объекте защиты в коридоре 1-го этажа (у младшей группы «Казачок») складское помещение для хранения Ф5.2 не отделено противопожарными преградами от остальной части помещений детского учреждения назначения Ф 1.1	(ч. 1 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года; СНиП 21-01-97* п.7.4);	24.02.2021	
19.	На объекте защиты в коридоре 1-го этажа (у младшей группы «Казачок») покрытие пола выполнено из материала (линолеум), где не подтвержден класс материала не ниже КМ2, отсутствует подтверждающий документ	(ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* п.6.25*);	24.02.2021	
20.	На объекте защиты в подготовительной группе «Фиксики» в зоне у выхода наружу эксплуатируются светильники со снятыми колпаками	(ППР пп. «в» п.42);	20.07.2020 ✓	
21.	На объекте защиты на 2-м этаже (в «спортзале») устроено складское помещение для хранения Ф5.2, которое не отделено противопожарными преградами от остальной части помещений детского учреждения назначения Ф 1.1	(ч. 1 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года; СНиП 21-01-97* п.7.4);	20.07.2020 ✓	
22.	На объекте защиты в лестничной клетке на 2-м этаже в зоне подготовительной группы «Фиксики» покрытие пола и облицовка стен выполнены из материала (масляная краска), где не подтвержден класс материала не ниже КМ1, отсутствует подтверждающий документ	(ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* п.6.25*);	24.02.2021	

23.	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности пп.9 табл.А.1 п.А.10 СП 5.13130.2009 в подвальных помещениях отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации с действующими дымовыми извещателями	(ч. 1 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 110-03 п.4, п.14 табл.1 п.9);	24.02.2021	
24.	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности пп.9 табл.А.1 п.А.10 СП 5.13130.2009 в чердачных помещениях отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации с действующими дымовыми извещателями	(ч. 1 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 110-03 п.4, п.14 табл.1 п.9);	24.02.2021	
25.	На объекте защиты в подвале помещение электрощитовой Ф5.1 на двери не имеют обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны	(ППР п.20);	24.02.2021	
26.	На объекте защиты инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями раздела XVIII ППР	(ППР п.2, п.460).	20.07.2020	
27.	На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта	(ППР п.61).	24.02.2021	
28.	Отсутствует программа вводного инструктажа, разработанная с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения вводного инструктажа утверждается приказом (распоряжением) руководителя организации	(ППР п.3; Нормы пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (Приложение к приказу МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645,	20.07.2020	

		зарегистрировано в Минюсте РФ 21 января 2008 г. регистрационный N 10938). (далее - НПБ) НПБ п. 14);		
29.	Отсутствует программа первичного противопожарного инструктажа, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения инструктажа утверждается руководителем структурного подразделения организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность структурного подразделения	(НПБ п. 18);	20.07.2020	
30.	На объекте защиты помещение прачечной, гладильной Ф5.1 на двери не имеют обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны	(ППР п.20);	24.02.2021	
31.	На объекте защиты по этажам трубопроводы из сгораемых материалов (пластмассовый материал) внутреннего противопожарного водоснабжения при подводе к пожарным шкафам выполнены открытым способом, не защищены от возгорания	(п.10.2 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»);	24.02.2021	
32.	На объекте защиты не обеспечивается исправность, своевременное обслуживание внутреннего противопожарного водопровода и не организовывается проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением	(ППР п.55);	20.07.2020	

	соответствующих актов			
33.	Системы противопожарной защиты (АУПС, СОиУЭ), смонтированные в здании учреждения в 2008 году не соответствуют действующим нормативным документам по пожарной безопасности, срок эксплуатации установленного оборудования, согласно паспортов, истек. Кабельные линии используемые при монтаже АУПС не соответствуют требованиям по огнестойкости для данных систем, что нарушает (ФЗ №123 ст.103 п.2) и разработанного на его основании (СП5.13130.2009 изм1. п.13.15.3) с указанием на ГОСТ Р 53315-2009 разд.6 табл.2. Для бесперебойной эксплуатации требуется модернизация в соответствии действующими нормативными документами, после проведения проектных работ	ППР в РФ п. 61, ФЗ № 123 ст. 83, ФЗ №123 ст.103 п.2, СП5.13130.2009 разд.6 табл.2; НПБ 110-03 п.4, п.14 табл.1-4).	24.02.2021	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов

местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



Главный государственный инспектор города Зверево по
пожарному надзору – Начальник отделения НД и ПР по
городу Зверево УНД и ПР Главного управления МЧС
России по Ростовской области капитан внутренней
службы Иосифов Георгий Сисакович

С предписанием ознакомлен (а), предписание на 10 стр. для исполнения получил(а):

Зайцева Галина Борисовна, заведующий

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«02» марта 2020 г.



(подпись)