

Сведения о настоящей выездной проверке внесены в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий:



учетный номер проверки 02220061000201101433 дата присвоения: 14.01.2022 г.
(отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код)



МЧС России

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Уфе
РБ, г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, 14, 450000, тел.: (347) 272-82-03, gpn_ufa@mail.ru

«28» января 2022 г., 15 час. 00 мин. № 45/1/1
(дата и время составления предписания)

Предписание

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
школе № 97 городского округа город Уфа Республики Башкортостан
(ИНН 0276040184, ОГРН 1030204203248)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки от 14.01.2022 № 45, учётный № проверки 02220061000201101433 от 14.01.2022

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:

федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Маскалевым Владимиром Вячеславовичем – государственным инспектором города Уфа по пожарному надзору – инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Уфа управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан;

Бердиным Айратом Исмагиловичем – государственным инспектором города Уфа по пожарному надзору – инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Уфа управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:**здания образовательного учреждения**

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):**450096, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 31, к. 2**

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение школа № 97 городского округа город Уфа Республики Башкортостан,
ИНН 0276040184, ОГРН 1030204203248,****адрес юридического лица: 450096, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 31, к. 2**

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:**"20" января 2022 г., с 14 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин.****"28" января 2022 г., с 15 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин.**

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

9. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	1 этаж			
1.	В спортзале дверь эвакуационного выхода, соединяющая спортзал и холл 1 этажа, закрыта на ключ, не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	15.01.2023	
2.	На путях эвакуации в тамбуре, ведущих из спортзала непосредственно наружу, допущена эксплуатация электросветильников без плафона, предусмотренные конструкцией светильника.	подпункт «в» пункта 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479	15.01.2023	
3.	В спортзале допускается эксплуатация электросветильников без плафона,	подпункт «в» пункта 35 Правил противопожарного режима в	15.01.2023	

	предусмотренных конструкций светильника.	Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479		
4.	В спортивном зале линейные дымовые пожарные извещатели не защищены от механических повреждений <i>антивандалные</i>	п. 6.6.34 СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования	15.01.2023	
5.	Ширина эвакуационного выхода, ведущего из спортзала в коридор менее 1,2 м, фактически 0,77 м.	статья 89 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	15.01.2023	
6.	Помещения мужской и женской раздевалки, тамбур столовой, подсобное помещение возле кабинета №105, тамбур перед выходом из танцевального зала наружу, тамбуры эвакуационных выходов № 3,4 (в холле 1 этажа напротив раздевалок) не защищены системами автоматической пожарной сигнализации (отсутствуют пожарные извещатели) <i>акт АПС по всей школе</i>	статья 83 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт А 3, А4, таблица А 1 пункт 9 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 4.8, таблица 1 пункт 11 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	15.01.2023	
7.	На двери помещения склада в столовой отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	пункт 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479	15.01.2023	
8.	На лестнице лестничной клетки, (возле актового зала), допущено устройство ступеней с различной высотой (высота ступеней составляет 12см, 15см, 22см). <i>не соответствует не реально</i>	п. 1 ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	15.01.2023	
9.	В актовом зале дверь эвакуационного выхода №2 закрыта на ключ, не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	15.01.2023	
10.	Для отделки стен и пола на эвакуационном пути в тамбуре (кабинет № 113) применены материалы (штора, линолеум) с неизвестными показателями пожарной опасности. Сертификаты соответствия	ч. 6 ст. 134 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	15.01.2023	

	на используемые материалы не представлены.			
11.	На путях эвакуации в тамбуре (кабинет № 113), допущена эксплуатация электросветильников без плафона, предусмотренные конструкцией светильника.	подпункт «в» пункта 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479	15.01.2023	
12.	В малом спортзале дымовые пожарные извещатели не защищены от механических повреждений.	п. 6.6.34 СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования	15.01.2023	
13.	Допущено блокирование 2-го эвакуационного выхода из малого спортзала. Установлены полки для спортивного инвентаря.	п.п. Б пункт 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479	15.01.2023	
14.	Расстояния от дымового пожарного извещателя до электросветильника в кабинете № 101 менее 0,5 м, фактически 0,2 м.	п. 6.6.36 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	15.01.2023	
15.	Пространство в танцевальном зале за подвесным потолком (высота от перекрытия до подвесного потолка более 0,4 м) при прокладке в них кабелей (проводов) типа НГ с общим объемом горючей массы от 1,5 до 7 л на метр КЛ не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. Не представлен расчет объема горючей массы изоляции кабелей (проводов) за подвесным потолком.	статья 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 13.3.8 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; пункт 6.6.39 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	15.01.2023	
16.	Над дверным проемом в тамбуре, ведущим из танцевального зала наружу, отсутствует световой оповещатель «Выход».	п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	15.01.2023	
17.	Расстояния от дымового пожарного извещателя до электросветильника в лаборантской в кабинете технологии менее 0,5 м, фактически 0,2 м.	п. 6.6.36 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	15.01.2023	
18.	В тамбуре эвакуационного выхода № 3 (в холле 1 этажа напротив раздевалок) допущено соединение проводов путём скрутки.	п. 4.4.9 Свода правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	15.01.2023	
	2 этаж			
19.	Расстояния от дымового пожарного извещателя до электросветильника в библиотеке менее 0,5 м, фактически вплотную.	п. 6.6.36 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	15.01.2023	

20.	В помещении вентиляционной камеры допущено складирование горючих веществ и материалов (деревянные стеллажи и книги).	Подп. Б п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2021 года № 1479	15.01.2023	
21.	На путях эвакуации в тамбуре возле вентиляционной камеры, допущено складирование горючих материалов (деревянные стеллажи и книги).	подп. Ж п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2021 года № 1479	15.01.2023	
22.	Расстояния от дымового пожарного извещателя до электросветильника в служебном помещении в библиотеке менее 0,5 м, фактически вплотную.	п. 6.6.36 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	15.01.2023	
23.	В коридоре перед библиотекой (книгохранилищем) поврежден ручной пожарный извещатель.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2021 года № 1479	15.01.2023	
24.	Расстояния от дымового пожарного извещателя до электросветильника в кабинете № 218 менее 0,5 м, фактически 0,2 м.	п. 6.6.36 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	15.01.2023	
25.	Расстояния от дымового пожарного извещателя до электросветильника в кабинете № 209 менее 0,5 м, фактически 0,35 м. и 0,05 м.	п. 6.6.36 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	15.01.2023	
26.	В кабинете № 207, в коридоре напротив № 202 при параллельной открытой прокладке шлейфов автоматической пожарной сигнализации и проводов 220В, расстояние между ними менее 0,5 м, фактически в одном кабель канале.	п. 6.6.36 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	15.01.2023	
27.	Помещение тамбура возле вентиляционной камеры, возле кабинета № 205, тамбур возле вентиляционной камеры, тамбур возле кабинета № 202а не защищены системами автоматической пожарной сигнализации (отсутствуют пожарные извещатели)	статья 83 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт А 3, А4, таблица А 1 пункт 9 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 4.8, таблица 1 пункт 11 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	15.01.2023	
3 этаж				
28.	Ширина пути эвакуации в коридоре возле кабинета № 309 менее 1,2 м., фактически 0,9 м.	пункт 4.3.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	15.01.2023	
29.	В коридоре 3-го этажа напротив кабинета № 304, коридоре 3-го этажа напротив кабинета № 318, коридоре	п. 6.6.36 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты.	15.01.2023	

смета	3-го этажа напротив кабинета № 312, в кабинете № 315, в кабинете № 307 при параллельной открытой прокладке шлейфов автоматической пожарной сигнализации и проводов 220В, расстояние между ними менее 0,5 м, фактически в одном кабель канале.	Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования		
30.	Ширина пути эвакуации в коридоре возле кабинета № 309 менее 1,2 м., фактически 0,9 м.	п. 4.3.3, 4.3.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	15.01.2023	
31.	Расстояния от дымового пожарного извещателя до электросветильника в коридоре возле кабинета № 311 менее 0,5 м, фактически 0,33 м. смета	п. 6.6.36 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	15.01.2023	
32.	Расстояния от дымового пожарного извещателя до электросветильника в коридоре возле кабинета № 315 менее 0,5 м, фактически 0,4 м. смета	п. 6.6.36 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	15.01.2023	
33.	В коридоре возле кабинета № 314 допущено расположение огнетушителя на высоте более 1,5 м, фактически 1,9 м.	п. 409 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020	15.01.2023	
34.	На 3 этаже в старшем блоке перед выходом на лестницу поврежден ручной пожарный извещатель. смета	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2021 года № 1479	15.01.2023	
	Подвал			
35.	Помещения подвального этажа не в полном объеме оборудовано системами противопожарной защиты смета НПС	статья 83 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт А 3, А4, таблица А 1 пункт 9 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 4.8, таблица 1 пункт 11 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	15.01.2023	
36.	В тамбуре подвала отсутствуют дымовые пожарные извещатели. смета	п. 4.4, таб. 1 п. 12.3 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»	15.01.2023	
37.	В подвале отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. смета	статьи 83, статьи 84 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ	15.01.2023	

		«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3.3, п. 4.2, 4.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; табл. 1 СП 51.13330.2011		
38.	Помещения разного функционального назначения не разделены противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости. Между помещениями кладовой и коридором подвала имеется сквозной проем, отсутствует часть стены. <i>по мере финансирования</i>	ч. 1 ст.88 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	15.01.2023	
39.	Помещение различного класса функциональной пожарной опасности не разделены между собой противопожарной преградой с нормируемым пределом огнестойкости. Дверь склада не противопожарная, деревянная. <i>по мере финансирования (при кап. ремонте)</i>	ч. 1 ст. 88 таблицы 23, 24 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1)	15.01.2023	
40.	В помещении склада допускается эксплуатация электросветильников без плафона, предусмотренных конструкцией светильника. <i>+</i>	подп. В п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	15.01.2023	
41.	В подвале отсутствуют двери предусмотренные проектом. <i>(при капитальном)</i>	подпункт «д» пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479	15.01.2023	
	Общие требования			
42.	В коридорах на 1-этаже возле помещения № 67 (по техническому паспорту), помещения № 33 (по техническому паспорту); на 2 этаже возле помещения № 32а (по техническому паспорту); на 3 этаже возле помещения № 29 (по техническому паспорту) отсутствуют двери предусмотренные проектом. <i>—</i>	п.п. Г пункт 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479	15.01.2023	
43.	В коридоре 1-го этажа, в коридоре спортзала, в холле перед актовым залом, в столовой на кухне, в коридоре младшего корпуса при параллельной открытой прокладке шлейфов автоматической пожарной сигнализации и проводов 220В, <i>смета</i>	п. 6.6.36 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования	15.01.2023	

	расстояние между ними менее 0,5 м, фактически в одном кабель канале.			
44. +	Двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров зафиксированы в открытом положении.	п. 4.2.24 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	15.01.2023	
45. +	Для отделки стен на путях эвакуации в общих коридорах используется материал с неизвестным показателем пожарной опасности (деревянные доски). Не представлены документы, подтверждающие требуемые показатели пожарной опасности. (акт по обследованию огнезащитных составов)	часть 6 статьи 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479	15.01.2023	
46. +	Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную безопасность не прошли обучение по программе пожарно-технического минимума. Подтверждающие документы не представлены.	пункт 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2021 года № 1479	15.01.2023	
47. /	На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2021 года № 1479	15.01.2023	
48. /	В холле 1-го этажа и в кабинете вахтера приемно-контрольные приборы автоматической пожарной сигнализации не защищены от несанкционированного доступа.	п. 5.12 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	15.01.2023	
49. /	В помещениях отсутствуют знаки размещения первичных средств пожаротушения	п. 36 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020	15.01.2023	
50. /	Здание не оборудовано аварийным освещением. Не представлена проектная документация. На светильниках и выключателях отсутствуют обозначения. Аварийное освещение необходимо оборудовать: - в коридорах и проходах по путям эвакуации; - в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия; - в зоне каждого изменения направления пути; - на пересечении проходов и коридоров; - на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом; - перед каждым эвакуационным выходом из помещения, требующего эвакуационного освещения; - в местах размещения средств пожаротушения; - в местах размещения планов эвакуации; - снаружи перед конечным выходом из здания или сооружения.	п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 7.6.3, 7.6.8 СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»	15.01.2023	

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Бердин Айрат Исмагилович – государственный инспектор города Уфа по пожарному надзору – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Уфа управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



Предписание для исполнения получил:

заместитель директора по АХЧ Мароз А. М.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

«15» часов «00» минут «28» января 2022 г.

А.И.
(подпись)

- 1) выявлено 13 пунктов
- 2) для 19 пунктов разработана смета по замене АПС
- 3) 3 пункта требуют финансирования
можно устранить при кап. ремонте в 2024-2025