



Прокуратура Российской Федерации Прокуратура Краснодарского края

## Прокуратура Апшеронского района

Директору МБОУ ООШ № 23 МО Апшеронский район

Романовой Д.Г.

ул. Кирова, 26, г. Апшеронск, Россия, 352690 тел. 8 (86152) 2-55-66

25.10.2024 №Прдр-20030015-407-24/-20030015

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении нарушений законодательства в сфере социальной защиты инвалидов, об антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, об образовании

Прокуратурой Апшеронского района проведена проверка соблюдения МБОУ ООШ № 23 требований законодательства в сфере социальной защиты инвалидов, соблюдение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, об антитеррористической защищенности спортивных учреждений, об образовании.

Согласно CT. 11 Федерального №52-ФЗ «O санитарнозакона благополучии эпидемиологическом индивидуальные населения», предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства.

Частью 2 ст.41 Федерального Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ установлено, что организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется этими организациями.

Согласно ч.ч. 3, 3.1 ст. 5 Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ **O**>> противодействии терроризму» самоуправления органы местного осуществляют противодействие терроризму в пределах своих полномочий, юридические лица обеспечивают выполнение указанных требований отношении объектов, собственности находящихся ИХ или принадлежащих им на ином законном основании.

В соответствии с п. 3 ч. 6 ст. 28 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ образовательная организация осуществлять обязана свою деятельность соответствии В законодательством об образовании, соблюдать В TOM числе родителей обучающихся, (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации.

Из положения ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» следует, что педагогические работники и другие специалисты, которые осуществляют функции по воспитанию обучению ребенка, содействию его социальной адаптации участвуют в установленном законодательством Российской Федерации порядке в мероприятиях по обеспечению защиты прав и законных интересов ребенка в государственных органах и органах местного самоуправления.

В соответствии с ч. 17 ст. 3 Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» антитеррористическая защищенность объектов (территорий) обеспечивается путем осуществления комплекса мер, направленных на воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты (территории).

Согласно с ч. 18 ст. 3 Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты (территории) достигается посредством в том числе организации и обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов, контроля их функционирования.

В соответствии со ст.5 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Из положения ст. 2 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ **(()** социальной защите инвалидов В Российской Федерации» (далее-Закон № 181-ФЗ) следует, что социальная защита инвалидов - система государством гарантированных экономических, правовых социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 15 Закона № 181-ФЗ Федеральные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников), в том числе условия для беспрепятственного доступа

к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры И другие организации), местам предоставляемым в них услугам; возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности.

В соответствии со ст. 19 Закона № 181-ФЗ органы, осуществляющие управление в сфере образования, и образовательные организации совместно с органами социальной защиты населения и органами здравоохранения обеспечивают получение инвалидами общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и среднего профессионального образования, а также бесплатного высшего образования.

Установлено, что в МБОУ ООШ № 23 в нарушение п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – Постановление Правительства РФ № 1479) руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения безопасности и пожаротушения, обеспечивающие пожарной состояние указанных средств; в нарушение п. 54 Постановления Правительства РФ № 1479 отсутствует (не представлена) техническая документация на системы противопожарной защиты (система автоматической пожарной сигнализации; система автоматического дублирования сигнала о пожаре в подразделения пожарной охраны); в нарушение п. 54 Постановления Правительства РФ № 1479 отсутствует (не представлен) регламент технического обслуживания системы противопожарной защиты (системы автоматической пожарной сигнализации), утвержденный руководителем организации; в нарушение п. 55 Постановления Правительства РФ № 1479 допущено отключение отдельных линий (зон) защиты противопожарной защиты (система автоматической сигнализации); в нарушение п. 10 Постановления Правительства РФ № 1479 отсутствует информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты; в нарушение п. 35 п.п. в Постановления Правительства РФ № 147 допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями); в нарушение п. 26 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа; в нарушение ст.ст. 4, 6, 62, 68, 78, 80, 90, 99, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» отсутствует наружное противопожарное водоснабжение ДЛЯ целей пожаротушения (не представлены подтверждающие документы).

Также в нарушение не оборудовано на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны национальной Российской Федерации), гвардии что Правительства РФ от 02.08.2019 Постановления 25 «в»  $N_{\underline{0}}$ «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее – Постановление Правительства РФ № 1006); не назначено ответственное лицо за осуществления мероприятий по информационной безопасности, а также отсутствуют подтверждения о работе по направлению мероприятий информационной безопасности, осуществления ПО обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным объектов, что нарушает Π. 22 **((K)**) Постановления Правительства РФ № 1006.

Кроме того, в нарушение п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 в кабинетах в 2-х кабинетах центра образования цифрового иностранного языка, и гуманитарного профилей «Точка роста», математики, истории и географии на окнах, открываемых для проветривания, отсутствуют москитные сетки; в нарушение п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 в кабинете русского языка, математики, в кабинете дополнительного образования «Самбо», в кабинете центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка ро-ста» для занятий информатики на потолке плафоны искусственного освещения содержат следы загрязнений, в лаборантской кабинета химии, в раздевалке для мальчиков источники искусственного освещения частично находятся без плафонов 2 лампы и 1 лампа, соответственно; в нарушение п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 на момент проверки, в раковинах, расположенных в кабинетах биологии, технологии водоснабжение, горячее имеется только холодная лаборантской кабинета химии, биологии отсутствует водоснабжение; в нарушение п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648- в гардеробных для девочек и мальчиков на потолках штукатурка местами потрескалась и облупилась, в рекреации на первом этаже на стене снизу, на потолке местами штукатурка потрескалась и облупилась, имеются следы сырости; в рекреации возле раздевалки для девочек, в раздевалке для девочек, в спортивном зале на стенах снизу местами штукатурка потрескалась И облупилась, имеются следы сырости, что не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств; в нарушение п. 3.5.5 СП 2.4.3648-20 в кабинете центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» для занятий детей с ОВЗ на окнах отсутствуют светозащитные устройства; в нарушение п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 в учебном кабинете центра образования цифрового и гуманитарного профи-лей «Точка роста» для занятий детей ОВЗ, в кабинете истории географии, в кабинете технологии учебные доски не оборудованы дополнительным источником искусственного освещения; в нарушение раздел VI таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» согласно протокола измерений

№15 от 26.04.2024г. параметры мебели не соответствуют нормативам в 1, 2, 3, 4 классах: из 24 проведенных замеров мебели (высота стола и высота стула) 22 замера не соответствуют антропометрическим особенностям детей, фактическое расстояния от учебной доски до первого ряда столов в кабинетах 1, 3, 6 и 9 классах составляет 250 см, 250 см, 251 см, 249 см (соответственно), вместо нормируемого расстояния – 240 см.

Установлено, что в МБОУ ООШ № 23 объекты не соответствуют СП 59.13330.2020, а именно: (участки и территории) – отсутствуют указатели направления движения, что не соответствует п. 5.1.3 СП; (вход) – отсутствуют тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша, что не соответствует п. 5.1.10 СП; отсутствуют поручни на высоте 90 см, что не соответствует п. 5.1.13 СП; отсутствуют непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон, что не соответствует п. 5.1.13 СП; отсутствует горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см, что не соответствует п. 5.1.13 СП; отсутствует подъемник, дублирующий наружную лестницу (при перепаде высот до 3,0 м), что не соответствует п. 5.1.14 СП; отсутствует лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при перепаде высот более 3,0 м), что не соответствует п. 5.1.14 СП; уклон пандуса более 80%, что не соответствует п. 5.1.14 СП; отсутствуют бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см, что не соответствует п. 5.1.16 СП; отсутствуют поручни пандуса (вдоль обеих сторон), что не соответствует отсутствуют поручни пандуса (на что не соответствует п. 5.1.16 СП; отсутствуют поручни пандуса (на высоте 0,9 м), что не соответствует п. 5.1.16 СП; отсутствуют поручни пандуса (расстояние между поручнями), что не соответствует п. 5.1.16 СП; ширина проема одной створки двери в свету менее 0,9 м, что не соответствует п. 6.1.5 СП; высота порога двери более 1,4 см, что не соответствует п. 6.2.4 СП; (пути движения (для доступа в зону оказания услуги)) - отсутствуют противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8 – 10 см на проступях краевых ступеней лестничных маршей, что не соответствует п. 6.2.8 СП; отсутствуют поручни на высоте 90 см, что не соответствует 6.2.11 СП; горизонтальное завершение поручня вверху с не травмирующим окончанием не соответствует п. 6.2.11 СП; отсутствуют рельефные обозначения этажей на поручнях лестниц, что не соответствует п. 6.2.12 СП; отсутствует предупреждающая тактильная полоса перед верхней верхнего марша нижней ступенью нижнего ступенью СП; отсутствует подъемник, дублирующий что не соответствует п. 6.2.8 внутреннюю лестницу, что не соответствует п. 6.2.8 СП; (зона оказания услуги) - ширина прохода менее 1,2 м, что не соответствует п. 6.2.2 СП; диаметр пространства для разворота кресла-коляски менее 1,4 м, что не соответствует п. 6.2.2 СП; (средства информации) – отсутствует обозначение знаками доступности для МГН элементов здания, размещение указателей направления, указывающих путь к ближайшим доступным элементам, что не соответствует

6.5.1 информирующие СП: отсутствуют тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками, что не соответствует п. 6.5.9 СП; отсутствуют технические средства обеспечивающие информации, визуальную, **ЗВУКОВУЮ** И тактильную информацию, что не соответствует п. 6.5.2 СП.

Выявленные нарушения закона свидетельствуют о ненадлежащей реализации возложенных на МБОУ ООШ № 23 МО Апшеронский район задач и функций, недостаточном контроле за деятельностью подчиненных со стороны руководства, что является недопустимым и требует принятия безотлагательных мер по их устранению и недопущению впредь.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 6, 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

## ТРЕБУЮ:

- 1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района, заблаговременно уведомив о времени и месте.
- 2. Принять реальные и действенные меры к устранению выявленных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, недопущению подобного впредь.
- 3. Рассмотреть вопрос о привлечении к предусмотренной законом ответственности лиц, виновных в указанных нарушениях закона.
- 4. О результатах рассмотрения и принятых мерах письменно сообщить в прокуратуру Апшеронского района.

Заместитель прокурора района младший советник юстиции

Б.С. Сарыев

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 009738B0336AA4F4B7046643EACBEC531C Владелец Сарыев Богдан Станиславович Действителен с 27.03.2024 по 20.06.2025