

Предписание № 204/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (нарушение интеллекта) №60 г. Челябинска»

(далее по тексту МБОУ «С(К)ОШ №60 г. Челябинска»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 204 от 11.02.2021 г. выданного начальником ОНДиПР по г. Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области (Главным государственным инспектором г. Челябинска по пожарному надзору) Огороковым А.В.

(наименование органа ГПН)

ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период  
«10» марта 2021 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.  
«12» марта 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.  
«22» марта 2021 г. с 09 час. 30 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 30 мин.

проведена плановая выездная проверка

Государственным инспектором г. Челябинска по пожарному надзору Генце Евгением Вильгельмовичем (старшим инспектором ОНДиПР по г. Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области капитаном внутренней службы)

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

в отношении: МБОУ «С(К)ОШ №60 г. Челябинска», расположенного по адресу: г. Челябинск ул. Дзержинского, 94

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором МБОУ «С(К)ОШ №60 г. Челябинска» Черновой Ириной Михайловной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препри сан ия	Вид нарушений установленных требований по пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
1.	Помещение лаборантской расположенной в кабинете №1 на втором этаже, не защищено системой автоматической пожарной сигнализации (пожарные извещатели отсутствуют)	Осн. ст1, ст.4, ст.6, ст. 83, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4; таблица №1, №3 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками	01.03.2022	

		пожаротушения и системами пожарной сигнализации».		
2.	В кабинете №5 расположенном на втором этаже школы, для отделки стен применены материалы (пластиковые панели) с классом пожарной опасности более чем КМ1 (предоставлен сертификат соответствия №С-RU.ПБ05.В.04425 согласно которого класс пожарной опасности панелей КМ3)	ст. 4, ст. 6, ст.134 таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.03.2022	
3.	В столовой, расположенной на первом этаже школы, для отделки стен применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (пластиковые панели) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представлены.	ст. 4, ст. 6, ст.134 таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.03.2022	
4.	Двери эвакуационного выхода, расположенного в обеденном зале столовой и ведущие непосредственно наружу, открываются не по направлению выхода из здания.	ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.22 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.03.2022	
5.	В кабинете растениеводства на первом этаже, речевой оповещатель расположен в плотную к потолку (требуемое расстояние от потолка до верхней части оповещателя не менее 150 мм)	ст. 4, ст. 6, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СПЗ.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»	01.03.2022	
6.	Помещение растениеводства, расположенное на первом этаже, не защищено системой автоматической пожарной сигнализации (пожарные извещатели отсутствуют)	Осн. ст1, ст.4, ст.6, ст. 83, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4; таблица №1, №3 СП 486.1311500.2020.	01.03.2022	
7.	В подвале, речевой оповещатель расположен в плотную к потолку (требуемое расстояние от потолка до верхней части оповещателя не менее 150 мм)	ст. 4, ст. 6, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СПЗ.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»	01.03.2022	
8.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение проектных решений, а именно: эвакуационный выход ведущий из лестничной клетки, расположенной в восточной части здания непосредственно наружу заложен кирпичом.	ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.23 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г	01.03.2022	

9.	Не обеспечено дублирование сигналов системы пожарной сигнализации о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. (Оборудование установлено, сигнал на пульт в подразделение пожарной охраны не поступает)	ст. 4, ст. 6, ст. 7 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2022	
10.	На объекте защиты отсутствует техническая (проектная) документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.54 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г	01.03.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание начальнику ОНДиПР по городу Челябинску или заместителю начальника ОНДиПР по городу Челябинску по адресу: г. Челябинск ул. Тагильская, 24а. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Челябинска  
по пожарному надзору – Старший инспектор  
ОНДиПР по г. Челябинску  
Генце Евгений Вильгельмович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 22 » 03 2021 г.



*(Handwritten signature)*

(подпись)

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

« 22 » 03 2021 г.

*(Handwritten signature: директор И. М. Ершов)*

(должность, фамилия, инициалы)

Телефон «Доверия» Главного управления МЧС России по Челябинской области 8 (351) 239-99-99;  
Единый «телефон доверия» МЧС России 8 (499) 216-99-99