



Старшему инспектору ОНД и ПР
Щербиновского района УНД и ПР
Главного управления МЧС России
по Краснодарскому краю
Аборину И.А.

ОТЧЕТ
об исполнении предписания

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением центром развития ребенка - детским садом № 9 муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская устранены следующие нарушения, указанные в предписании от 11.05.2021 № 46/139:

№ п/п	Нарушения, выявленные в ходе проверки	Устранение нарушений (с указанием документов, подтверждающих устранение нарушения)
1.	<i>Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения, установленный в здании детского сада (Лит. А) находится в неисправном состоянии (по факту отсутствует требуемый расход воды и давления, не проведена проверка на водоотдачу не реже 2 раза в год (весной и осенью)).</i> <i>В нарушение п. 48 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.</i>	<i>В нарушение п. 48 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 проведена проверка на водоотдачу ООО «Баррус» акт от 15.07.2021г.</i>
2.	<i>Заведующая детским садом не организовала не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</i> <i>В нарушение пп. «б» п. 17 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.</i>	<i>В нарушение пп. «б» п. 17 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю протоколы в кол-ве 6 шт. от 30 августа 2021 года.</i>
3	<i>На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические</i>	<i>В нарушение п. 54 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Пра-</i>

№ п/п	Нарушения, выявленные в ходе проверки	Устранение нарушений (с указанием документов, подтверждающих устранение нарушения)
	средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (проект на АУПС и СОУЭ, а также результаты пусконаладочных испытаний указанных систем отсутствуют). В нарушение п. 54 правил противопожарного режима в РФ, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	вительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. На объекте защиты имеется техническая документация на системы противопожарной защиты от 15 мая 2010 года (копия прилагается)
3.	Объект защиты не обеспечен средствами индивидуальной защиты людей при пожаре. В нарушение ст.4, ст.6, ст.52, ст.55 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 30 правил противопожарного режима в РФ, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; ГОСТ Р 58202-2018.	В нарушение ст.4, ст.6, ст.52, ст.55 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 30 правил противопожарного режима в РФ, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; ГОСТ Р 58202-2018. Объект защиты обеспечен средствами индивидуальной защиты людей при пожаре, акт выполненных работ от 15.06.2021 года.
4.	Помещения № 109, 65, 52 (согл. техн. паспорта) здания детского сада не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с требованиями НПБ, СП. В нарушение ст.4, ст.6, ст.54, ст.83, ст.91 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; прил. А п.А.4, п.А.10 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п.4, п.14 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».	В нарушение ст.4, ст.6, ст.54, ст.83, ст.91 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», помещения № 109, 65, 52 (согл. техн. паспорта) здания детского сада оборудованы автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с требованиями НПБ, СП. Акт о приемке выполненных работ от 26.07.2021 года
	В помещении № 12 (фактически склад - согл. техн. паспорта), используемом под складирование горючих материалов (литер А) заполнение проёмов в противопожарных преградах не предусмотрено дверьми с нормируемым пределом огнестойкости (противопожарная дверь). В нарушение ст.4, ст.6, ст.59 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной	В нарушение ст.4, ст.6, ст.59 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.1.2, п.5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», помещении №

№ п/п	Нарушения, выявленные в ходе проверки	Устранение нарушений (с указанием документов, подтверждающих устранение нарушения)
	«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	56 расположенных на 1-ом этаже здания детского сада (Лит. А), открываться по направлению выхода из здания.
	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, а также с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. В нарушение п. 43 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	В нарушение п. 43 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, имеется акт от 10.03.2021 года, с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты
	Подвальный этаж здания детского сада (лит. п/А) используется для хранения мебели и других предметов, обустройства мастерской. В нарушение пп. «б» п.16 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	В нарушение пп. «б» п.16 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 подвальный этаж приведен в соответствие.
	В здании детского сада (лит. А) входы в подвальный этаж (лит. п/А) совмещены с лестничной клеткой 1-го этажа, ведущей на выходы из здания, при этом не ограждены противопожарной перегородкой 1-го типа с устройством противопожарной двери. В нарушение ст.4, ст.6, ст.88 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.18 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	В нарушение ст.4, ст.6, ст.88 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.18 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».) входы в подвальный этаж (лит. п/А) совмещены с лестничной клеткой 1-го этажа, ведущей на выходы из здания, при этом ограждены противопожарной перегородкой 1-го типа с устройством противопожарной двери (фото прилагается)
	При эксплуатации автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, установленных в здании школы сверх срока службы (10 лет), установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации (с учетом акта о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию (АУПС и СОУЭ) от 15.05.2010г.	В нарушение ст.4, ст.6 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.6, п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Технические обслуживание и текущий ремонт»; п. 4.2.4.3, п. 5.2.4.3, п. 6.2.4.1 п. 7.9.4 ГОСТ Р 53325-2012 «Техника

№ п/п	Нарушения, выявленные в ходе проверки	Устранение нарушений (с указанием документов, подтверждающих устранение нарушения)
	№ б/н) руководитель не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. В нарушение ст.4, ст.6 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.6, п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»; п. 4.2.4.3, п. 5.2.4.3, п. 6.2.4.1 п. 7.9.4 ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3)»; п. 54 правил противопожарного режима в РФ, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3)»; п. 54 правил противопожарного режима в РФ, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, обеспечено проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке, протокол № 1534-20-2-3 от 30.08.2021года.
	Ширина эвакуационных выходов из здания детского сада (лит. А) не соответствует требованиям норм, фактически менее 0,8 м., а именно из помещений №№ 106 (0,7 м.), 117 (0,7 м.), 78 (0,735 м.), 77 (0,735 м.) – 2-го этажа и №№ 6 (0,76 м.), 14 (0,73 м.), 56 (0,73 м.), 46 (0,71 м.) – 1-го этажа. (номера помещений согласно технического паспорта). В нарушение ст.4, ст.6, ст.53, ст.89 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	В нарушение ст.4, ст.6, ст.53, ст.89 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты, эвакуационные пути и выходы» № 56 (0,73 м.), 46 (0,71 м.) – 1-го этажа (номера помещений согласно технического паспорта) соответствуют норме 0,8 м.

2. Приложения на 18 листах.

(прилагаются все копии документов, подтверждающие факт устранения нарушения, заверенные печатью и подписью руководителя организации).

Заведующий
(должность руководителя организации)



Предит С.А.
(Ф.И.О. руководителя организации)