

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 1 БЕРЕЗКА»
ПОСЕЛКА МОСТОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСТОВСКИЙ РАЙОН**

Боженко ул.1 «Б», п.г.т. Мостовской, 352570

тел. (861-92)5-08-66

ОГРН 1022304341850, ОКТМО 03633151

ИНН/КПП 2342013359/234201001

№ _____
на № _____ от _____

Отчёт об исполнении

**предписания об устранении нарушений обязательных требований
пожарной безопасности № 101/1 от 10.11. 2021 г.**

На 10.12.2024 г. в ДОУ были устранены следующие нарушения, зафиксированные в Предписании об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 101/1 от 10.11. 2021 г. :

1. На путях эвакуации в коридоре 1 этажа убрана ковровая дорожка с неустановленными показателями пожарной опасности.
2. Система оповещения людей о пожаре смонтированная в здании детского сада дооснащена 4-мя звуковыми оповещателями в коридорах ДОУ, для обеспечения должного уровня громкости разборчивости передаваемой речевой информации оповещения в любой точке защищаемого объекта.
3. Проведены эксплуатационные испытания наружных эвакуационных лестниц – 3-го типа.
4. Дежурный персонал ДОУ обеспечен приспособлениями для защиты органов дыхания и зрения.
5. Вестибюль (поз. 106 лит. Г тех. паспорта), в котором расположена лестница 2-го типа соединяющая 1-й и второй этаж используемая для эвакуации, отделен от коридоров и смежных помещений противопожарной перегородкой 1 - го типа (дверь с пределом огнестойкости ниже Е1 60).
6. Вестибюль (поз. 77 лит. Г тех. паспорта), в котором расположена лестница 2-го типа соединяющая 1-й и второй этаж используемая для

эвакуации, отделен от коридоров и смежных помещений противопожарной перегородкой 1 - го типа (дверь с пределом огнестойкости ниже Е1 60).

7. Двери эвакуационных выходов ведущих из помещений первого этажа непосредственно наружу, оборудованы устройствами для их свободного открывания изнутри без ключа .
8. Двери эвакуационных выходов ведущих из помещений первого этажа непосредственно наружу, оборудованы устройствами для их самозакрывания.
9. Устройства для самозакрывания дверей лестничных клеток прикреплены к дверному полотну.
10. Автоматическая пожарная сигнализация смонтированная в здании ДООУ находится в исправном состоянии, установлен источник резервного питания.

Не устранены следующие нарушения:

1. На путях эвакуации в коридорах здания ДООУ допускается отделка пола горючими материалами с несоответствующими показателями пожарной опасности (Линолеум).
2. Отделка стен музыкального зала ДООУ выполнена материалами с несоответствующими показателями пожарной опасности (Панели МДФ).
3. В помещениях здания ДООУ (групповые ячейки, кабинеты, помещения для персонала) допускается отделка пола горючими материалами с несоответствующими показателями пожарной опасности (Линолеум).
4. В помещении коридора Лит. Г поз.38 ведущего из помещения бассейна допущена отделка стен материалами с несоответствующими показателями пожарной безопасности (деревянные панели).

Заведующий ДООУ

Списивцева В.С.