

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 1 БЕРЕЗКА»
ПОСЕЛКА МОСТОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСТОВСКИЙ РАЙОН**

Боженко ул.1 «Б», п.г.т. Мостовской, 352570

тел. (861-92)5-08-66

ОГРН 1022304341850, ОКТМО 03633151

ИНН/КПП 2342013359/234201001

10.02.2023 г. № 01-19-21

на № _____ от _____

**Отчёт об исполнении
предписания об устранении нарушений законодательства о
безопасности жизни несовершеннолетних № 27-01/547-21 от 23.12. 2021 г.**

На 10.02.2023 г. в ДОУ были устранены следующие нарушения:

1. На путях эвакуации в коридоре 1 этажа убрана ковровая дорожка с неустановленными показателями пожарной опасности (приложение 1.)
2. Система оповещения людей о пожаре смонтированная в здании детского сада дооснащена 4-мя звуковыми оповещателями в коридорах ДОУ, для обеспечения должного уровня громкости разборчивости передаваемой речевой информации оповещения в любой точке защищаемого объекта (приложение 2.)
3. Проведены эксплуатационные испытания наружных эвакуационных лестниц – 3-го типа (приложение 3.)
4. Дежурный персонал ДОУ обеспечен приспособлениями для защиты органов дыхания и зрения (приложение 4.)
5. Вестибюль (поз. 106 лит. Г тех. паспорта), в котором расположена лестница 2-го типа соединяющая 1-й и второй этаж используемая для эвакуации, отделен от коридоров и смежных помещений противопожарной перегородкой 1 - го типа (дверь с пределом огнестойкости ниже Е1 60) (приложение 5.)
6. Вестибюль (поз.77 лит. Г тех. паспорта), в котором расположена лестница 2-го типа соединяющая 1-й и второй этаж используемая для эвакуации, отделен от коридоров и смежных помещений

- противопожарной перегородкой 1 - го типа (дверь с пределом огнестойкости ниже Е1 60) (приложение 6.)
7. Двери эвакуационных выходов ведущих из помещений первого этажа непосредственно наружу, оборудованы устройствами для их свободного открывания изнутри без ключа (приложение 7.)
 8. Двери эвакуационных выходов ведущих из помещений первого этажа непосредственно наружу, оборудованы устройствами для их самозакрывания (приложение 8.)
 9. Устройства для самозакрывания дверей лестничных клеток прикреплены к дверному полотну (приложение 9.)
 10. Автоматическая пожарная сигнализация смонтированная в здании ДООУ находится в исправном состоянии, установлен источник резервного питания (приложение 10.)

Не устранены следующие нарушения:

1. На путях эвакуации в коридорах здания ДООУ допускается отделка пола горючими материалами с несоответствующими показателями пожарной опасности (Линолеум).
2. Отделка стен музыкального зала ДООУ выполнена материалами с несоответствующими показателями пожарной опасности (Панели МДФ).
3. В помещениях здания ДООУ (групповые ячейки, кабинеты, помещения для персонала) допускается отделка пола горючими материалами с несоответствующими показателями пожарной опасности (Линолеум).
4. В помещении коридора Лит. Г поз.38 ведущего из помещения бассейна допущена отделка стен материалами с несоответствующими показателями пожарной безопасности (деревянные панели).

Заведующий ДООУ



Списивцева В.С.

Коридор 1 этаж.




Приложение 2.

Дополнительные звуковые оповещатели в коридорах ДОУ.



Приложение 4.

Приспособление для защиты органов дыхания и зрения.



Приложение 5.

Дверь с пределом огнестойкости ниже E1 60. (1 и 2 этаж).



Приложение 6.

Дверь с пределом огнестойкости ниже E1 60. (1 и 2 этаж).



Устройство для свободного открывания изнутри без ключи



Приложение 9.

Устройства для самозакрыванию дверей прикреплены к дверному полотну.

