

Жлж. СТМ

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № ДС-61 от 15.12.2021

**Государственное бюджетное образовательное
учреждение профессионального образования города
Севастополя «Севастопольский промышленно-
технологический колледж имени Маршала
инженерных войск А. В. Геловани»**

299038, г. Севастополь, ул. Степаняна, д.2А



(составлено Союзом «Севастопольская торгово-промышленная палата» в соответствии с методическими рекомендациями «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность», утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года N 627, Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309)

2021 год

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
№ ДС-61 от 15.12.2021

Порядок выполнения работ по обеспечению
доступности объектов инфраструктуры
для инвалидов в соответствии с требованиями
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
и постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2019 № 647-ПП
«Об утверждении Правил обеспечения доступности объектов инфраструктуры для инвалидов»

Адрес: Московская область, г. Сергиев-Полов, ул. Степанова, д. 2А

Информация о выполнении работ по обеспечению доступности объектов инфраструктуры для инвалидов в соответствии с требованиями Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2019 № 647-ПП «Об утверждении Правил обеспечения доступности объектов инфраструктуры для инвалидов»

СОГЛАСОВАНО

Председатель Региональной общественной организации инвалидов «Ассоциация работающих инвалидов Севастополя»



А. В. Безруков
2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Государственного бюджетного образовательного учреждения профессионального образования города Севастополя «Севастопольский промышленно-технологический колледж имени Маршала инженерных войск А.В.Геловани»



Н.В.Баранов
2021г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № ДС-61 от 15.12.2021
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: объект, предоставляющий услуги в сфере образования.
- 1.2. Адрес объекта: 299038, г. Севастополь, ул. Степаняна, 2А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - Административный корпус, количество этажей – 2, общая площадь 1 853 кв.м;
 - прилегающий земельный участок площадью кв.м.: 1130;
 - Учебный корпус, количество этажей - 4, общая площадь 2184 кв.м;
 - Мастерские, количество этажей -2, общая площадь 2484 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания –Административный корпус 1987 г., дата последнего капитального ремонта-; Учебный корпус 1987 г., дата последнего капитального ремонта-; Мастерские 1987 г, дата последнего капитального ремонта-.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ___ - ___, капитального ___ - ___
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное образовательное учреждение профессионального образования города Севастополя «Севастопольский промышленно-технологический колледж имени Маршала инженерных войск А.В.Геловани», сокращенное наименование: ГБОУПО «СПТК».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 299028, г. Севастополь, ул. Ефремова, 2
- 1.8. Основание для пользования объектом –
 - 1.8.1. Здания (договор аренды, свидетельство о праве собственности или другое) – передано в оперативное управление распоряжением Правительства города Севастополя № ___ от 30.06.2015 г.
 - 1.8.2. Земельного участка – право собственности.
- 1.9. Форма собственности – (государственная, негосударственная): государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)- муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация: Департамент образования и науки города Севастополя.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Департамент образования и науки города Севастополя, 299011, г. Севастополь, ул. Щербака, д. 10.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: услуги сферы образования

- 2.2. Виды оказываемых услуг: оказание услуг в сфере образования
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, использующие для перемещения кресло-коляску (К), инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О); нарушениями зрения (С), нарушениями слуха (Г), нарушениями умственного развития (У): КОСГУ.
- 2.6. Плановая мощность: Административный корпус: вместимость 200 человек, пропускная способность (посещаемость) 200 человек, сотрудников 30 человек; Учебный корпус: вместимость 600 человек, пропускная способность (посещаемость) 600 человек, сотрудников 80 человек; Мастерские: вместимость 120 человек, пропускная способность (посещаемость) 120 человек, сотрудников 20 человек.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да,нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

до остановок общественного транспорта «улица Степаняна».

3.1.1 рейсовые автобусы №№ 10а,14,16,30,34,77,95,102,105,107,109,110

троллейбус №№ 4,10,10к,14,19,76

маршрутное такси №№ 4,16,109,112

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет) да – номера маршрутов выделены (по информации ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова»)

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта. Приложение 8

3.2.1 Расстояние до объекта от ближайшей остановки общественного транспорта «улица Степаняна» 500 м.

3.2.2 Время движения (пешком) 5 мин. Остановки представляет собой автопавильоны полузакрытого типа, со скамьями для отдыха. Комплексное информационное обеспечение на остановке отсутствует (Фото № 242-246).

3.2.3. Выделенный от проезжей части пешеходного пути-да. Выполнен тротуарной плиткой и асфальтовым покрытием (Фото №№233-241).

3.2.4 Перекрестки. Переходы через улицу Степаняна осуществляются через наземные нерегулируемые пешеходные переходы. Присутствует дорожная разметка, знаки, тактильная разметка (Фото №№229,233).

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, визуальная, тактильная информация на пути следования к объекту отсутствует, кроме тактильной разметки на пешеходным переходе и лестничным маршем (Фото №233,236).

3.2.6 Перепады высоты. На пути следования присутствуют перепады высоты в виде ненормативных лестничных маршей, не оборудованных поручнями. Ступени лестниц имеют следы разрушения, отсутствуют тактильные напольные указатели (Фото №№ 230-232,235-236).

Пути движения к объекту доступны для инвалидов с нарушением слуха, с умственными нарушениями. Недоступны для инвалидов, использующих для перемещения кресло-коляску и инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата. Недоступны для инвалидов по зрению в связи с отсутствием тактильно-контрастной информации на всем пути и в связи с наличием необорудованных перепадов высоты. Рекомендовано обращение в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя о благоустройстве дорожного покрытия и территории путей следования к объекту ОСИ для всех категорий инвалидов и МГН.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания (*)

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована доступность

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**					
		Инвалиды, использующие для перемещения кресло-коляску		Инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата О	Инвалиды по зрению С	Инвалиды по слуху Г	Инвалиды с умственными нарушениями У
		К	Посетители				
1	Территория, прилегающая к зданию	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДЧ	ДЧ
2	Вход (входы) в здание	ВНД	ВНД	ДЧ	ВНД	ДЧ	ДЧ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	ВНД	ДЧ	ВНД	ДЧ	ДЧ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДП
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДЧ	ДЧ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП	ДП	ДП	ВНД	ДЧ	ДП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДП	ДП

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); «ДУ» доступно условно; ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

С точки зрения удовлетворения специальных потребностей инвалидов в социальной интеграции объект относится к категории приоритетных сфер жизнедеятельности. Объект является жилыми зданиями 1987 года постройки и не предполагается к реконструкции, поэтому применяется принцип «разумного приспособления» - адаптации объекта для обеспечения доступности инвалидам и другим МГН.

На момент обследования данный объект социальной инфраструктуры является полностью недоступным для инвалидов, использующих для перемещения кресло-коляску, инвалидов с нарушением зрения и инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата. Для достижения целей на беспрепятственный доступ инвалидам в зданиях объекта социальной инфраструктуры необходимы архитектурно-планировочные решения и соответствующие ремонтно-строительные работы. При отсутствии целесообразности проведения реконструкций зданий, возможно принятие решений о выделении для обслуживания инвалидов специальных участков и помещений (вариант организации доступности «Б» согласно Своду правил по проектированию и строительству СП 35-101-2001 и СП 31-102-99).

Для предоставления доступа к оказываемым услугам объекта социальной инфраструктуры необходимо принятие организационных решений по предоставлению социально-значимых услуг, например, на дому, на другом объекте, при помощи сотрудников объекта или дистанционно.

Результаты обследования

Территория, прилегающая к зданию:

-доступны частично инвалидам по слуху и инвалидам с умственными нарушениями в связи с разрушающимся асфальтовым покрытием по всей территории объекта;

-недоступны инвалидам по зрению в связи с отсутствием предупреждающих тактильно-контрастных указателей перед лестницей и другими препятствиями, контрастных полос на краевых ступенях лестничного марша, отсутствием доступной информации об объекте, и для инвалидов, использующих для перемещения кресло-коляску, в связи с отсутствием нормативного прохода через тамбур входной группы ОСИ и разрушающимся асфальтовым покрытием по всей территории объекта.

Рекомендовано: ремонт поверхности лестничного марша (придерживаться пункта 5.1.11 СП 59.13330.2020); нанесение контрастной маркировки на краевые ступени лестничного марша; установка тактильно-контрастной плитки перед лестницей согласно СП 59.13330.2020); обустройство входной группы кнопкой вызова; ремонт асфальтового покрытия; организация помощи со стороны сотрудников ОСИ и, при необходимости, организация альтернативной формы обслуживания инвалидов на креслах-колясках и инвалидов по зрению (на другом объекте, дистанционно) (Приложение 1).

Входы в здания. Главный вход в здание:

-доступны частично инвалидам по слуху, инвалидам с умственными нарушениями, инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата в связи с ненормативным лестничным маршем (повреждения поверхности ступеней, отсутствие поручней);

-недоступны инвалидам по зрению в связи с отсутствием предупреждающих тактильно-контрастных указателей перед лестницей, контрастных полос на краевых ступенях и для инвалидов, использующих для перемещения кресло-коляску, в связи с высоким порогом входных дверей, ненормативной шириной контрольно-пропускного устройства, отсутствием достаточного пространства для перемещения в тамбуре Мастерских помещений.

Рекомендовано: ремонт поверхности лестничного марша (придерживаться пункта 5.1.12, п.6.2.8 СП 59.13330.2020); нанесение контрастной маркировки на краевые ступени лестничного марша; установка тактильно-контрастной плитки перед лестницей согласно СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 52875-2018; установка нормативных поручней с завершающими горизонтальными окончаниями (п.5.1.5 ГОСТ Р 51261-2017); оборудование входной группы тактильными табличками для людей с нарушением зрения; принятие решения о помощи со стороны сотрудников ОСИ (Приложение 2).

Пути движения внутри здания:

- доступно частично инвалидам по слуху, инвалидам с умственными нарушениями, инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата в связи с ненормативными поручнями на лестничных маршах;

-недоступны инвалидам по зрению в связи с отсутствием тактильно-контрастных указателей, позволяющих инвалидам ориентироваться в пространстве, и инвалидам, использующим для

перемещения кресло-коляску из-за, высоты порогов, отсутствием пандуса или подъемного устройства внутри зданий, дублирующих лестничные марши.

Рекомендовано: организация отдельной зоны обслуживания всех категорий МНГ на уровне доступного 1го этажа, недалеко от эвакуационного входа или организации альтернативной формы обслуживания всех категорий МНГ (на другом объекте или дистанционно); оборудовать дверные полотна контрастной лентой и информирующими тактильными табличками (Приложение 3).

Зоны целевого назначения

-**доступны полностью** инвалидам с умственными нарушениями;

-**недоступны** инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидам по слуху, инвалидам, использующим для перемещения кресло-коляску, инвалидам по зрению в связи с отсутствием тактильно-контрастных указателей, позволяющих инвалидам ориентироваться в пространстве, отсутствием дублирования информации шрифтами Брайля или рельефно-графическим способом, недостаточной шириной проходов в кабинетах для перемещения кресла-коляски, высокими порогами дверных проемов, отсутствием специальных оборудованных мест для инвалидов, отсутствием дублирования обслуживания услугами сурдопереводчика.

Рекомендовано: организация отдельной зоны обслуживания всех категорий МНГ на уровне доступного 1го этажа, недалеко от эвакуационного входа или организации альтернативной формы обслуживания всех категорий МНГ (на другом объекте или дистанционно) (Приложение 4).

Санитарно-гигиенические помещения

-**доступны частично** для инвалидов по слуху и инвалидов с умственными нарушениями;

-**недоступны** инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата и инвалидам, использующим для перемещения кресло-коляску, в связи с отсутствием опорных поручней около унитазов, умывальников, ненормативной высотой установки сантехнического оборудования, ненормативными размерами кабин для маневра инвалидов на кресле-коляске, использованием напольных унитазов, расположенных на высоком пьедестале, ненормативными кранами. Недоступны инвалидам по зрению в связи с отсутствием тактильно-контрастных указателей, позволяющих инвалидам ориентироваться в пространстве.

Рекомендовано: организация отдельной зоны обслуживания всех категорий МНГ на уровне доступного 1го этажа, недалеко от эвакуационного входа, в том числе оборудование одной универсальной кабины для всех категорий МНГ или организации альтернативной формы обслуживания всех категорий МНГ (на другом объекте или дистанционно) (Приложение 5).

Системы информации на объекте

-**доступны полностью** инвалидам с умственными нарушениями, инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата и инвалидам, использующим для перемещения кресло-коляску;

-**доступны частично** инвалидам по слуху в связи с отсутствием навигационного оборудования, предназначенного для облегчения ориентирования в зданиях;

-**недоступны** для инвалидов по зрению - отсутствует дублирование рельефными знаками информирующих табличек перед входом в здание и входами в помещения (в том числе с помощью шрифта Брайля или рельефно-графическим способом), отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед входом и на путях движения внутри здания.

Рекомендовано: организация отдельной зоны обслуживания всех категорий МНГ на уровне доступного 1го этажа, недалеко от эвакуационного входа, в том числе с установкой информационных тактильных табличек с использованием рельефных знаков и символов с помощью рельефно-точечного шрифта Брайля (п.6.5 СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 51671-2020) или организации альтернативной формы обслуживания всех категорий МНГ (Приложение 6).

4. Управленческое решение

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Управленческое решение***
1	Территория, прилегающая к зданию	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт

*** указывается один из вариантов (вид работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решение невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И(У), ДЧ-И (О,С,Г,К)

ДП, ДЧ, ДУ, ДП-В, ДП-И, ДЧ-В, ДЧ-И

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. Другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации 2021 г <http://zhit-vmeste.ru/>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 05.10.2021,

2. Акта обследования объекта: № 61 от 05.10.2021.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Региональной общественной организации инвалидов «Ассоциация работающих инвалидов Севастополя»



А. В. Безруков
2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Государственного бюджетного образовательного учреждения профессионального образования города Севастополя «Севастопольский промышленно-технологический колледж имени Маршала инженерных войск А.В.Геловани»



Н.В.Баранов
2021г.

АНКЕТА от 05.10.2021

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

к паспорту доступности ОСИ № ДС-61

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: объект, предоставляющий услуги в сфере образования.
- 1.2. Адрес объекта: 299038, г. Севастополь, ул. Степаняна, 2А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - Административный корпус, количество этажей – 2, общая площадь 1 853 кв.м;
 - прилегающий земельный участок площадью кв.м.: 1130;
 - Учебный корпус, количество этажей - 4, общая площадь 2184 кв.м;
 - Мастерские, количество этажей -2, общая площадь 2484 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания –Административный корпус 1987 г., дата последнего капитального ремонта-; Учебный корпус 1987 г., дата последнего капитального ремонта-;Мастерские 1987 г, дата последнего капитального ремонта-
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____ - _____, капитального _____ - _____
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное образовательное учреждение профессионального образования города Севастополя «Севастопольский промышленно-технологический колледж имени Маршала инженерных войск А.В.Геловани», сокращенное наименование: ГБОУПО «СПТК».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 299028, г. Севастополь, ул. Ефремова, 2
- 1.8. Основание для пользования объектом –
 - 1.8.1. Здания (договор аренды, свидетельство о праве собственности или другое) – передано в оперативное управление распоряжением Правительства города Севастополя № _____ от 30.06.2015 г.
 - 1.8.2. Земельного участка – право собственности.
- 1.9. Форма собственности – (государственная, негосударственная): государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)- муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация: Департамент образования и науки города Севастополя.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Департамент образования и науки города Севастополя, 299011, г. Севастополь, ул. Щербака, д.10.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: услуги сферы образования

- 2.2. Виды оказываемых услуг: оказание услуг в сфере образования
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, использующие для перемещения кресло-коляску (К), инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О); нарушениями зрения (С), нарушениями слуха (Г), нарушениями умственного развития (У): КОСГУ.
- 2.6. Плановая мощность: Административный корпус: вместимость 200 человек, пропускная способность (посещаемость) 200 человек, сотрудников 30 человек; Учебный корпус: вместимость 600 человек, пропускная способность (посещаемость) 600 человек, сотрудников 80 человек; Мастерские: вместимость 120 человек, пропускная способность (посещаемость) 120 человек, сотрудников 20 человек.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да,нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

до остановок общественного транспорта «улица Степаняна».

3.1.1 рейсовые автобусы №№ 10а, 14, 16, 30, 34, 77, 95, 102, 105, 107, 109, 110

троллейбус №№ 4, 10, 10к, 14, 19, 76

маршрутное такси №№ 4, 16, 109, 112

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет) да – номера маршрутов выделены (по информации ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова»)

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта. Приложение 8

3.2.1 Расстояние до объекта от ближайшей остановки общественного транспорта «улица Степаняна» 500 м.

3.2.2 Время движения (пешком) 5 мин. Остановки представляет собой автопавильоны полузакрытого типа, со скамьями для отдыха. Комплексное информационное обеспечение на остановке отсутствует (Фото № 242-246).

3.2.3. Выделенный от проезжей части пешеходного пути-да. Выполнен тротуарной плиткой и асфальтовым покрытием (Фото №№233-241).

3.2.4 Перекрестки. Переходы через улицу Степаняна осуществляются через наземные нерегулируемые пешеходные переходы. Присутствует дорожная разметка, знаки, тактильная разметка (Фото №№229,233).

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, визуальная, тактильная информация на пути следования к объекту отсутствует, кроме тактильной разметки на пешеходным переходе и лестничным маршем (Фото №233,236).

3.2.6 Перепады высоты. На пути следования присутствуют перепады высоты в виде ненормативных лестничных маршей, не оборудованных поручнями. Ступени лестниц имеют следы разрушения, отсутствуют тактильные напольные указатели (Фото №№ 230-232,235-236).

Пути движения к объекту доступны для инвалидов с нарушением слуха, с умственными нарушениями. Недоступны для инвалидов, использующих для перемещения кресло-коляску и инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата. Недоступны для инвалидов по зрению в связи с отсутствием тактильно-контрастной информации на всем пути и в связи с наличием необорудованных перепадов высоты. Рекомендовано обращение в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя о благоустройстве дорожного покрытия и территории путей следования к объекту ОСИ для всех категорий инвалидов и МГН.

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) (*)

с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ВНД
2	Передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована доступность с учетом СП 59.13330.2020

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

4.1. Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*** указывается один из вариантов (вид работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решение невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Бумага картонная	м ²	1000
2	Бумага белая	м ²	2000
3	Бумага серая	м ²	1500
4	Бумага черная	м ²	1000
5	Бумага цветная	м ²	500
6	Бумага пергаментная	м ²	300
7	Бумага калькуляционная	м ²	200
8	Бумага упаковочная	м ²	100

Всего: _____

Итого: _____

4.1. Проведение работ по монтажу оборудования (электротехническое оборудование) осуществляется в соответствии с проектом, утвержденным в установленном порядке. Работы выполняются в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП, ГОСТ, ТУ, а также с требованиями Заказчика.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Кабель силовой	м	1000
2	Кабель контрольный	м	500
3	Кабель телевизионный	м	300
4	Кабель оптический	м	200
5	Кабель радиочастотный	м	100
6	Кабель антенный	м	50
7	Кабель витой	м	1000
8	Кабель коаксиальный	м	500

Всего: _____

Итого: _____

СОГЛАСОВАНО

Председатель Региональной общественной организации инвалидов «Ассоциация работающих инвалидов Севастополя»



А. В. Безруков
2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Государственного бюджетного образовательного учреждения профессионального образования города Севастополя «Севастопольский промышленно-технологический колледж имени Маршала инженерных войск А.В.Геловани»



Н.В.Баранов
2021г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 61 от 05.10.2021
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ № ДС-61**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: объект, предоставляющий услуги в сфере образования
- 1.2. Адрес объекта: 299038, г. Севастополь, ул. Степаняна, д.2А.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - Административный корпус, количество этажей – 2, общая площадь 1 853 кв.м;
 - прилегающий земельный участок площадью кв.м.: 1130;
 - Учебный корпус, количество этажей - 4, общая площадь 2184 кв.м;
 - Мастерские, количество этажей -2, общая площадь 2484 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания –Административный корпус 1987 г., дата последнего капитального ремонта-; Учебный корпус 1987 г., дата последнего капитального ремонта-;Мастерские 1987 г, дата последнего капитального ремонта-
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____ - _____, капитального _____ - _____
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное образовательное учреждение профессионального образования города Севастополя «Севастопольский промышленно-технологический колледж имени Маршала инженерных войск А.В.Геловани», сокращенное наименование: ГБОУПО «СПТК».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 299028, г. Севастополь, ул. Ефремова, д. 2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: деятельность направлена на удовлетворение потребностей образовательной системы г. Севастополя.

2. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

до остановок общественного транспорта «улица Степаняна».

3.1.1 рейсовые автобусы №№ 10а, 14, 16, 30, 34, 77, 95, 102, 105, 107, 109, 110

троллейбус №№ 4, 10, 10к, 14, 19, 76

маршрутное такси №№ 4, 16, 109, 112

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (*да, нет*) да – номера маршрутов выделены (по информации ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова»)

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта. Приложение 8

3.2.1 Расстояние до объекта от ближайшей остановки общественного транспорта «улица Степаняна» 500 м.

3.2.2 Время движения (пешком) 5 мин. Остановки представляет собой автопавильоны полузакрытого типа, со скамьями для отдыха. Комплексное информационное обеспечение на остановке отсутствует (Фото № 242-246).

3.2.3. Выделенный от проезжей части пешеходного пути-да. Выполнен тротуарной плиткой и асфальтовым покрытием (Фото №№233-241).

3.2.4 Перекрестки. Переходы через улицу Степаняна осуществляются через наземные нерегулируемые пешеходные переходы. Присутствует дорожная разметка, знаки, тактильная разметка (Фото №№229,233).

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, визуальная, тактильная информация на пути следования к объекту отсутствует, кроме тактильной разметки на пешеходным переходе и лестничным маршем (Фото №233,236).

3.2.6 Перепады высоты. На пути следования присутствуют перепады высоты в виде ненормативных лестничных маршей, не оборудованных поручнями. Ступени лестниц имеют следы разрушения, отсутствуют тактильные напольные указатели (Фото №№ 230-232,235-236).

Пути движения к объекту доступны для инвалидов с нарушением слуха, с умственными нарушениями. Недоступны для инвалидов, использующих для перемещения кресло-коляску и инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата. Недоступны для инвалидов по зрению в связи с отсутствием тактильно-контрастной информации на всем пути и в связи с наличием необорудованных перепадов высоты. Рекомендовано обращение в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя о благоустройстве дорожного покрытия и территории путей следования к объекту ОСИ для всех категорий инвалидов и МГН.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	Передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована доступность с учетом СП 59.13330.2020

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**					Приложение	
		Инвалиды, использующие для перемещения кресло-коляску К	Инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата О	Инвалиды по зрению С	Инвалиды по слуху Г	Инвалиды с умственными нарушениями у	№ на плане	№ фото

1	Территория, прилегающая к зданию	ВНД	ВНД	ВНД	ДЧ	ДЧ	29	1-21
2	Входы в здание	ВНД	ДЧ	ВНД	ДЧ	ДЧ	1-2, 24-25	2,3,5, 28-42
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	ДЧ	ВНД	ДЧ	ДЧ	5-6,8, 14, 17, 21, 23, 26, 28-29	43-131
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДП	3-4, 10-11,13, 18-19,22, 27, 30	132-208
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	ВНД	ВНД	ДЧ	ДЧ	12, 20	209-225
6	Система информации на объекте	ДП	ДП	ВНД	ДЧ	ДП	-	23, 31-32, 43-45, 56, 114,125, 146 149, 155, 226-228
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	ВНД	ВНД	ДП	ДП	24-28	229-246

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); «ДУ» доступно условно; ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ.

С точки зрения удовлетворения специальных потребностей инвалидов в социальной интеграции объект относится к категории приоритетных сфер жизнедеятельности. Объект является нежилыми зданиями 1987 года постройки и не предполагается к реконструкции, поэтому применяется принцип «разумного приспособления» - адаптации объекта для обеспечения доступности инвалидам и другим МГН.

На момент обследования данный объект социальной инфраструктуры является полностью недоступным для инвалидов, использующих для перемещения кресло-коляску, инвалидов с нарушением зрения и инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата. Для достижения целей на беспрепятственный доступ инвалидам в зданиях объекта социальной инфраструктуры необходимы архитектурно-планировочные решения и соответствующие ремонтно-строительные работы. При отсутствии целесообразности проведения реконструкций зданий, возможно принятие решений о выделении для обслуживания инвалидов специальных участков и помещений (вариант организации доступности «Б» согласно Своду правил по проектированию и строительству СП 35-101-2001 и СП 31-102-99).

Для предоставления доступа к оказываемым услугам объекта социальной инфраструктуры необходимо принятие организационных решений по предоставлению социально-значимых услуг, например, на дому, на другом объекте, при помощи сотрудников объекта или дистанционно.

Результаты обследования

Территория, прилегающая к зданию:

-доступны частично инвалидам по слуху и инвалидам с умственными нарушениями в связи с разрушающимся асфальтовым покрытием по всей территории объекта;

-недоступны инвалидам по зрению в связи с отсутствием предупреждающих тактильно-контрастных указателей перед лестницей и другими препятствиями, контрастных полос на краевых ступенях лестничного марша, отсутствием доступной информации об объекте, и для инвалидов, использующих для перемещения кресло-коляску, в связи с отсутствием нормативного прохода через тамбур входной группы ОСИ и разрушающимся асфальтовым покрытием по всей территории объекта.

Рекомендовано: ремонт поверхности лестничного марша (придерживаться пункта 5.1.11 СП 59.13330.2020); нанесение контрастной маркировки на краевые ступени лестничного марша; установка тактильно-контрастной плитки перед лестницей согласно СП 59.13330.2020); обустройство входной группы кнопкой вызова; ремонт асфальтового покрытия; организация помощи со стороны сотрудников ОСИ и, при необходимости, организация альтернативной формы обслуживания инвалидов на креслах-колясках и инвалидов по зрению (на другом объекте, дистанционно) (Приложение 1).

Входы в здания. Главный вход в здание:

-доступны частично инвалидам по слуху, инвалидам с умственными нарушениями, инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата в связи с ненормативным лестничным маршем (повреждения поверхности ступеней, отсутствие поручней);

-недоступны инвалидам по зрению в связи с отсутствием предупреждающих тактильно-контрастных указателей перед лестницей, контрастных полос на краевых ступенях и для инвалидов, использующих для перемещения кресло-коляску, в связи с высоким порогом входных дверей, ненормативной шириной контрольно-пропускного устройства, отсутствием достаточного пространства для перемещения в тамбуре Мастерских помещений.

Рекомендовано: ремонт поверхности лестничного марша (придерживаться пункта 5.1.12, п.6.2.8 СП 59.13330.2020); нанесение контрастной маркировки на краевые ступени лестничного марша; установка тактильно-контрастной плитки перед лестницей согласно СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 52875-2018; установка нормативных поручней с завершающими горизонтальными окончаниями (п.5.1.5 ГОСТ Р 51261-2017); оборудование входной группы тактильными табличками для людей с нарушением зрения; принятие решения о помощи со стороны сотрудников ОСИ (Приложение 2).

Пути движения внутри здания:

- доступно частично инвалидам по слуху, инвалидам с умственными нарушениями, инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата в связи с ненормативными поручнями на лестничных маршах;

-недоступны инвалидам по зрению в связи с отсутствием тактильно-контрастных указателей, позволяющих инвалидам ориентироваться в пространстве, и инвалидам, использующим для перемещения кресло-коляску из-за, высоты порогов, отсутствием пандуса или подъемного устройства внутри зданий, дублирующих лестничные марши.

Рекомендовано: организация отдельной зоны обслуживания всех категорий МНГ на уровне доступного 1го этажа, недалеко от эвакуационного входа или организации альтернативной формы обслуживания всех категорий МНГ (на другом объекте или дистанционно); оборудовать дверные полотна контрастной лентой и информирующими тактильными табличками (Приложение 3).

Зоны целевого назначения

-доступны полностью инвалидам с умственными нарушениями;

-недоступны инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидам по слуху, инвалидам, использующим для перемещения кресло-коляску, инвалидам по зрению в связи с отсутствием тактильно-контрастных указателей, позволяющих инвалидам ориентироваться в пространстве, отсутствием дублирования информации шрифтами Брайля или рельефно-графическим способом, недостаточной шириной проходов в кабинетах для перемещения кресла-

коляски, высокими порогами дверных проемов, отсутствием специальных оборудованных мест для инвалидов, отсутствием дублирования обслуживания услугами сурдопереводчика.

Рекомендовано: организация отдельной зоны обслуживания всех категорий МНГ на уровне доступного 1го этажа, недалеко от эвакуационного входа или организации альтернативной формы обслуживания всех категорий МНГ (на другом объекте или дистанционно) (Приложение 4).

Санитарно-гигиенические помещения

-**доступны частично** для инвалидов по слуху и инвалидов с умственными нарушениями;

-**недоступны** инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата и инвалидам, использующим для перемещения кресло-коляску, в связи с отсутствием опорных поручней около унитазов, умывальников, ненормативной высотой установки сантехнического оборудования, ненормативными размерами кабин для маневра инвалидов на кресле-коляске, использованием напольных унитазов, расположенных на высоком пьедестале, ненормативными кранами. Недоступны инвалидам по зрению в связи с отсутствием тактильно-контрастных указателей, позволяющих инвалидам ориентироваться в пространстве.

Рекомендовано: организация отдельной зоны обслуживания всех категорий МНГ на уровне доступного 1го этажа, недалеко от эвакуационного входа, в том числе оборудование одной универсальной кабины для всех категорий МНГ или организации альтернативной формы обслуживания всех категорий МНГ (на другом объекте или дистанционно) (Приложение 5).

Системы информации на объекте

-**доступны полностью** инвалидам с умственными нарушениями, инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата и инвалидам, использующим для перемещения кресло-коляску;

-**доступны частично** инвалидам по слуху в связи с отсутствием навигационного оборудования, предназначенного для облегчения ориентирования в зданиях;

-**недоступны** для инвалидов по зрению - отсутствует дублирование рельефными знаками информирующих табличек перед входом в здание и входами в помещения (в том числе с помощью шрифта Брайля или рельефно-графическим способом), отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед входом и на путях движения внутри здания.

Рекомендовано: организация отдельной зоны обслуживания всех категорий МНГ на уровне доступного 1го этажа, недалеко от эвакуационного входа, в том числе с установкой информационных тактильных табличек с использованием рельефных знаков и символов с помощью рельефно-точечного шрифта Брайля (п.6.5 СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 51671-2020) или организации альтернативной формы обслуживания всех категорий МНГ (Приложение 6).

4. Управленческое решение

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте	Текущий ремонт

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

* указывается один из вариантов (*вид работ*): не нуждается; реконструкция, ремонт (*текущий, капитальный*); индивидуальное решение с ТСР; технические решение невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения (*указывается наименование документа: программы, плана*) _____

4.3. Ожидаемый результат (*по состоянию доступности*) после выполнения работ по адаптации Д
ДП-И(У), ДЧ-И (О,С,Г,К)

ДП, ДЧ, ДУ, ДП-В, ДП-И, ДЧ-В, ДЧ-И

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии _____

(*наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН*)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. Другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации <http://zhit-vmeste.ru/>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|---|----------|
| 1. Территории, прилегающие к зданию | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 3 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 4 л. |
| 4. Зон целевого назначения объекта | на 4 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 3 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |
| 7. Путей движения к объекту | на 2 л. |
| 8. План движения от остановочных комплексов
и прилегающей территории | на 1 л. |
| 9. Планы помещений | на 7 л. |
| 10. Результаты фотофиксации на объекте: 246 фото | на 28 л. |
| 11. Планы эвакуации | на 3 л. |

Результаты фотофиксации на объекте – Приложение №10.

Пэтажные планы-Приложение №9, паспорт БТИ-.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель
рабочей группы

Члены рабочей
группы



Криволицкая Татьяна
Ивановна

Черныш
Ирина Викторовна

Гусаков
Владимир Петрович

Ю. Жовнир

Жовнир Юлия
Юрьевна

Президент СТПП

Эксперт по доступной среде СТПП

Заместитель директора по АХЧ

Главный специалист отдела
организации и проведения
инвентаризации, мониторинга и
обследования имущества ГКУ
«Фонд государственного
имущества»



Handwritten signature and date: 15.12.2021