

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

№ ДС-60 от 15.12.2021

**Государственное бюджетное образовательное
учреждение профессионального образования города
Севастополя «Севастопольский промышленно-
технологический колледж имени Маршала
инженерных войск А. В. Геловани»**

299028, г. Севастополь, ул. Ефремова, д.2



(составлено Союзом «Севастопольская торгово-промышленная палата» в соответствии с методическими рекомендациями «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность», утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627, Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309)

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

№ ДС-60 от 15.12.2021

Государственное бюджетное образовательное учреждение профессионального образования «Севастопольский национальный технический университет имени М.В. Фрунзе»

г. Севастополь, ул. Фрунзева, д. 2

Информация о документе, содержащемся на электронном носителе, размещенная на сайте в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Региональной общественной организации инвалидов «Ассоциация работающих инвалидов Севастополя»



А. В. Безруков
2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Государственного бюджетного образовательного учреждения профессионального образования города Севастополя «Севастопольский промышленно-технологический колледж имени Маршала инженерных войск А.В.Геловани»



Н.В.Баранов
2021г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № ДС-60 от 15.12.2021
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: объект, предоставляющий услуги в сфере образования.
- 1.2. Адрес объекта: 299028, г. Севастополь, ул. Ефремова, 2
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - Общежитие: количество этажей 5, общая площадь 5131 кв.м;
 - Учебный корпус: количество этажей – 3, общая площадь 1485,5 кв.м;
 - Административный корпус: количество этажей – 3, общая площадь 1477,5 кв.м;
 - прилегающий земельный участок площадью кв.м.: 8053 кв.м
- 1.4. Год постройки зданий –
 - Общежитие -1975 г, дата последнего капитального ремонта-2021 г;
 - Учебный корпус-1945 г, дата последнего капитального ремонта-;
 - Административный корпус-1945 г, дата последнего капитального ремонта-.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____ - _____, капитального _____ - _____
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное образовательное учреждение профессионального образования города Севастополя «Севастопольский промышленно-технологический колледж имени Маршала инженерных войск А.В.Геловани», сокращенное наименование: ГБОУПО «СПТК».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 299028, г. Севастополь, ул. Ефремова, 2
- 1.8. Основание для пользования объектом –
 - 1.8.1. Здания (договор аренды, свидетельство о праве собственности или другое) – передано в оперативное управление распоряжением Правительства города Севастополя № _____ от _____
 - 1.8.2. Земельного участка – право постоянного (бессрочного) пользования (распоряжение Правительства города Севастополя № 984925-РДЗ от 12.04.2017 г.)
- 1.9. Форма собственности – (государственная, негосударственная): государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)- муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: Департамент образования и науки города Севастополя.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Департамент образования и науки города Севастополя, 299011, г. Севастополь, ул. Шербака, д.10.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: услуги сферы образования
- 2.2. Виды оказываемых услуг: оказание услуг в сфере образования
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, использующие для перемещения кресло-коляску (К), инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О); нарушениями зрения (С), нарушениями слуха (Г), нарушениями умственного развития (У): КОСГУ.
- 2.6. Плановая мощность:
- Общежитие: вместимость 250 человек, пропускная способность (посещаемость) 250 человек, сотрудников 15 человек;
 - Учебный корпус: вместимость 600 человек, пропускная способность (посещаемость) 600 человек, сотрудников 70 человек;
 - Административный корпус: вместимость 600 человек, пропускная способность (посещаемость) 600 человек, сотрудников 70 человек.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да,нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

до остановок общественного транспорта «Стрелецкая бухта».

3.1.1. рейсовые автобусы №№ 2, 44

троллейбус №№ 1, 76

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *(да, нет)* да – номера маршрутов выделены (по информации ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова»)

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта. Приложение 8

3.2.1 Расстояние до объекта от ближайшей остановки общественного транспорта «площадь Ушакова» 350 м

3.2.2 Время движения (пешком) 2 мин. Остановки представляет собой автопавильоны полузакрытого типа, из прозрачного материала и скамьей для отдыха. Комплексное информационное обеспечение на остановке отсутствует (Фото № 227).

3.2.3. Выделенный от проезжей части пешеходного пути-да. Выполнен гранитной плиткой и асфальтовым покрытием, который имеет следы разрушения, ямы, выбоины, трещины (Фото №№216-233).

3.2.4 Перекрестки. Переходы через улицу Ефремова осуществляются через наземные нерегулируемые пешеходные переходы. Присутствует дорожная разметка, знаки, тактильная разметка (Фото №№221, 223-224).

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, визуальная, тактильная информация на пути следования к объекту отсутствует, кроме тактильной разметки на пешеходных переходах.

3.2.6 Перепады высоты. На пути следования присутствуют перепады высоты в виде бордюрного камня, отсутствуют оборудованные съезды (Фото №№ 216-217, 219).

Пути движения к объекту доступны для инвалидов с нарушением слуха, с умственными нарушениями. Недоступны для инвалидов, использующих для перемещения кресло-коляску и инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата. Недоступны для инвалидов по зрению в связи с отсутствием тактильно-контрастной информации на пути и наличием необорудованных перепадов высоты. Рекомендовано обращение в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя о благоустройстве дорожного покрытия и территории путей следования к объекту ОСИ для всех категорий инвалидов и МГН.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания (*)

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована доступность

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**					
		Инвалиды, использующие для перемещения кресло-коляску		Инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата О	Инвалиды по зрению С	Инвалиды по слуху Г	Инвалиды с умственными нарушениями У
		К	Посетители				
		обучающиеся					
1	Территория, прилегающая к зданию	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДЧ	ДЧ
2	Вход (входы) в здание	ВНД	ВНД	ДЧ	ВНД	ДЧ	ДЧ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	ВНД	ДЧ	ВНД	ДЧ	ДЧ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	ВНД	ДП	ВНД	ВНД	ДП
4.1	Зона целевого назначения (жилые помещения)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДП	ДП
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДЧ	ДЧ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП	ДП	ДП	ВНД	ДЧ	ДП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДП	ДП

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); «ДУ» доступно условно; ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

С точки зрения удовлетворения специальных потребностей инвалидов в социальной интеграции объект относится к категории приоритетных сфер жизнедеятельности. Объект является нежилым зданием 1945 и 1975 годов постройки и не предполагается к реконструкции,

поэтому применяется принцип «разумного приспособления» - адаптации объекта для обеспечения доступности инвалидам и другим МГН.

На момент обследования данный объект социальной инфраструктуры является полностью недоступным для инвалидов, использующих для перемещения кресло-коляску, инвалидов с нарушением зрения и инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата. Для достижения целей на беспрепятственный доступ инвалидам в зданиях объекта социальной инфраструктуры необходимы архитектурно-планировочные решения и соответствующие ремонтно-строительные работы. При отсутствии целесообразности проведения реконструкций зданий, возможно принятие решений о выделении для обслуживания инвалидов специальных участков и помещений (вариант организации доступности «Б») согласно Своду правил по проектированию и строительству СП 35-101-2001 и СП 31-102-99).

Для предоставления доступа к оказываемым услугам объекта социальной инфраструктуры необходимо принятие организационных решений по предоставлению социально-значимых услуг, например, на дому, на другом объекте или дистанционно.

Результаты обследования

Территория, прилегающая к зданию:

-доступны частично инвалидам по слуху и инвалидам с умственными нарушениями в связи с разрушающимся асфальтовым покрытием по всей территории объекта;

-недоступны инвалидам по зрению в связи с отсутствием предупреждающих тактильно-контрастных указателей перед лестницей и другими препятствиями, контрастных полос на краевых ступенях лестничного марша и для инвалидов, использующих для перемещения кресло-коляску, в связи с отсутствием нормативного прохода через тамбур входной группы ОСИ и разрушающимся асфальтовым покрытием по всей территории объекта.

Рекомендовано: ремонт поверхности лестничного марша (придерживаться пункта 5.1.11 СП 59.13330.2020); нанесение контрастной маркировки на краевые ступени лестничного марша; установка тактильно-контрастной плитки перед лестницей согласно СП 59.13330.2020); обустройство входной группы кнопкой вызова; ремонт асфальтового покрытия; организация помощи со стороны сотрудников ОСИ и, при необходимости, организация альтернативной формы обслуживания инвалидов на креслах-колясках и инвалидов по зрению (на другом объекте, дистанционно) (Приложение 1).

Входы в здания. Главный вход в здание:

-доступны частично инвалидам по слуху, инвалидам с умственными нарушениями, инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата в связи с ненормативным лестничным маршем (повреждения поверхности ступеней, отсутствие поручней);

-недоступны инвалидам по зрению в связи с отсутствием предупреждающих тактильно-контрастных указателей перед лестницей, контрастных полос на краевых ступенях и для инвалидов, использующих для перемещения кресло-коляску, в связи с ненормативным пандусом (большой уклон, скользкая поверхность), высоким порогом входных дверей.

Рекомендовано: ремонт поверхности лестничного марша (придерживаться пункта 5.1.12, п.6.2.8 СП 59.13330.2020); нанесение контрастной маркировки на краевые ступени лестничного марша; установка тактильно-контрастной плитки перед лестницей согласно СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 52875-2018; установка нормативных поручней с завершающими горизонтальными окончаниями (п.5.1.5 ГОСТ Р 51261-2017); принятие решения о помощи со стороны сотрудников ОСИ (Приложение 2).

Пути движения внутри здания:

- доступно частично инвалидам по слуху, инвалидам с умственными нарушениями, инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата в связи с ненормативными поручнями на лестничных маршах;

-недоступны инвалидам по зрению в связи с отсутствием тактильно-контрастных указателей, позволяющих инвалидам ориентироваться в пространстве и инвалидам, использующим для

перемещения кресло-коляску из-за, высоты порогов, отсутствием пандуса или подъемного устройства внутри зданий, дублирующих лестничные марши.

Рекомендовано: организация отдельной зоны обслуживания всех категорий МНГ на уровне доступного 1го этажа, недалеко от эвакуационного входа или организации альтернативной формы обслуживания всех категорий МНГ (на другом объекте или дистанционно) (Приложение 3).

Зоны целевого назначения

-**доступны полностью** инвалидам с умственными нарушениями, инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата;

-**недоступны** инвалидам по слуху, инвалидам, использующим для перемещения кресло-коляску, инвалидам по зрению в связи с отсутствием тактильно-контрастных указателей, позволяющих инвалидам ориентироваться в пространстве, отсутствием дублирования информации шрифтами Брайля или рельефно-графическим способом, недостаточной шириной проходов в кабинетах для перемещения кресла-коляски, высокими порогами дверных проемов; и инвалидам с полной потерей слуха из-за отсутствия дублирования обслуживания услугами сурдопереводчика.

Рекомендовано: организация отдельной зоны обслуживания всех категорий МНГ на уровне доступного 1го этажа, недалеко от эвакуационного входа или организации альтернативной формы обслуживания всех категорий МНГ (на другом объекте или дистанционно) (Приложение 4).

Зоны целевого назначения (жилые помещения)

-**доступны полностью** инвалидам с умственными нарушениями, инвалидам по слуху;

-**недоступны** инвалидам, использующим для перемещения кресло-коляску, инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидам с нарушением зрения в связи с незавершенными ремонтными работами на момент обследования помещений на 1-ом этаже Общежития, адаптированных для инвалидов.

Рекомендовано: оборудовать помещения для инвалидов на 1-ом этаже Общежития в соответствии с СП 59.13330.2020 (Приложение 4).

Санитарно-гигиенические помещения

-**доступны полностью** для инвалидов по слуху и инвалидов с умственными нарушениями;

-**недоступны** инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата и инвалидам, использующим для перемещения кресло-коляску, в связи с отсутствием опорных поручней около унитазов, умывальников, ненормативной высотой установки сантехнического оборудования, ненормативными размерами кабин для маневра инвалидов на кресле-коляске, использованием напольных унитазов, расположенных на высоком пьедестале, ненормативными кранами. Недоступны инвалидам по зрению в связи с отсутствием тактильно-контрастных указателей, позволяющих инвалидам ориентироваться в пространстве.

Рекомендовано: организация отдельной зоны обслуживания всех категорий МНГ на уровне доступного 1го этажа, недалеко от эвакуационного входа, в том числе оборудование одной универсальной кабины для всех категорий МНГ или организации альтернативной формы обслуживания всех категорий МНГ (на другом объекте или дистанционно) (Приложение 5).

Системы информации на объекте

-**доступны полностью** инвалидам с умственными нарушениями, инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата и инвалидам, использующим для перемещения кресло-коляску

-**доступны частично** инвалидам по слуху в связи с отсутствием навигационного оборудования, предназначенного для облегчения ориентирования в зданиях;

-**недоступны** для инвалидов по зрению - отсутствует дублирование рельефными знаками информирующих табличек перед входом в здание и входами в помещения (в том числе с помощью шрифта Брайля или рельефно-графическим способом), отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед входом и на путях движения внутри здания.

Рекомендовано: организация отдельной зоны обслуживания всех категорий МНГ на уровне доступного 1го этажа, недалеко от эвакуационного входа, в том числе с установкой

информационных тактильных табличек с использованием рельефных знаков и символов с помощью рельефно-точечного шрифта Брайля (п.6.5 СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 51671-2020) или организации альтернативной формы обслуживания всех категорий МНГ (Приложение 6).

4. Управленческое решение

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Управленческое решение***
1	Территория, прилегающая к зданию	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организация альтернативной формы обслуживания
4.1	Зона целевого назначения (жилые помещения)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт

*** указывается один из вариантов (вид работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решение невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И(У), ДЧ-И (О,С,Г,К)

лп, лч, лв, лп-в, лп-и, лч-в, лч-и

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. Другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации 2021 г <http://zhit-vmeste.ru/>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 04.10.2021,
2. Акта обследования объекта: № 60 от 04.10.2021.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Региональной общественной организации инвалидов «Ассоциация работающих инвалидов Севастополя»



А. В. Безруков

2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Государственного бюджетного образовательного учреждения профессионального образования города Севастополя «Севастопольский промышленно-технологический колледж имени Маршала инженерных войск А.В.Геловани»



Н.В. Баранов

2021 г.

АНКЕТА от 04.10.2021

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

к паспорту доступности ОСИ № ДС-60

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: объект, предоставляющий услуги в сфере образования.

1.2. Адрес объекта: 299028, г. Севастополь, ул. Ефремова, 2

1.3. Сведения о размещении объекта:

— Общежитие: количество этажей – 5, общая площадь 5131 кв.м;

— Учебный корпус: количество этажей – 3, общая площадь 1485,5 кв.м;

— Административный корпус: количество этажей – 3, общая площадь 1477,5 кв.м;

— прилегающий земельный участок площадью кв.м.: 8053 кв.м

1.4. Год постройки зданий –

-Общежитие -1975 г, дата последнего капитального ремонта-2021 г;

-Учебный корпус-1945 г, дата последнего капитального ремонта-;

-Административный корпус-1945 г, дата последнего капитального ремонта-.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____ - _____, капитального _____ - _____

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное образовательное учреждение профессионального образования города Севастополя «Севастопольский промышленно-технологический колледж имени Маршала инженерных войск А.В.Геловани», сокращенное наименование: ГБОУПО «СПТК».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 299028, г. Севастополь, ул. Ефремова, 2

1.8. Основание для пользования объектом –

1.8.1. Здания (договор аренды, свидетельство о праве собственности или другое) – передано в оперативное управление распоряжением Правительства города Севастополя № _____ от _____

1.8.2. Земельного участка – право постоянного (бессрочного) пользования (распоряжение Правительства города Севастополя № 984925-РДЗ от 12.04.2017 г.)

1.9. Форма собственности – (государственная, негосударственная): государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)- муниципальная

1.11. Вышестоящая организация: Департамент образования и науки города Севастополя.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Департамент образования и науки города Севастополя, 299011, г. Севастополь, ул. Щербака, д. 10.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: услуги сферы образования
- 2.2. Виды оказываемых услуг: оказание услуг в сфере образования
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, использующие для перемещения кресло-коляску (К), инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О); нарушениями зрения (С), нарушениями слуха (Г), нарушениями умственного развития (У): КОСГУ.
- 2.6. Плановая мощность:
- Общежитие: вместимость 250 человек, пропускная способность (посещаемость) 250 человек, сотрудников 15 человек;
 - Учебный корпус: вместимость 600 человек, пропускная способность (посещаемость) 600 человек, сотрудников 70 человек;
 - Административный корпус: вместимость 600 человек, пропускная способность (посещаемость) 600 человек, сотрудников 70 человек.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

до остановок общественного транспорта «Стрелецкая бухта».

3.1.1 рейсовые автобусы №№ 2,44

троллейбус №№ 1,76

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет) да – номера маршрутов выделены (по информации ГУП «Севэлектротранс им. А.С. Круподедова»)

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта. Приложение 8

3.2.1 Расстояние до объекта от ближайшей остановки общественного транспорта «площадь Ушакова» 350 м

3.2.2 Время движения (пешком) 2 мин. Остановки представляет собой автопавильоны полузакрытого типа, из прозрачного материала и скамьей для отдыха. Комплексное информационное обеспечение на остановке отсутствует (Фото № 227).

3.2.3. Выделенный от проезжей части пешеходного пути-да. Выполнен гранитной плиткой и асфальтовым покрытием, который имеет следы разрушения, ямы, выбоины, трещины (Фото №№216-233).

3.2.4 Перекрестки. Переходы через улицу Ефремова осуществляются через наземные нерегулируемые пешеходные переходы. Присутствует дорожная разметка, знаки, тактильная разметка (Фото №№221,223-224).

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, визуальная, тактильная информация на пути следования к объекту отсутствует, кроме тактильной разметки на пешеходных переходах.

3.2.6 Перепады высоты. На пути следования присутствуют перепады высоты в виде бордюрного камня, отсутствуют оборудованные съезды (Фото №№ 216-217,219).

Пути движения к объекту доступны для инвалидов с нарушением слуха, с умственными нарушениями. Недоступны для инвалидов, использующих для перемещения кресло-коляску и инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата. Недоступны для инвалидов по зрению в связи с отсутствием тактильно-контрастной информации на пути и наличием необорудованных перепадов высоты. Рекомендовано обращение в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя о благоустройстве дорожного покрытия и территории путей следования к объекту ОСИ для всех категорий инвалидов и МГН.

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) (*)

с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ВНД
2	Передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована доступность с учетом СП 59.13330.2020

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

4.1. Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организация альтернативной формы обслуживания
4.1	Зона целевого назначения (жилые помещения)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*** указывается один из вариантов (вид работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решение невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Региональной общественной организации инвалидов «Ассоциация работающих инвалидов Севастополя»



А. В. Безруков
2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Государственного бюджетного образовательного учреждения профессионального образования города Севастополя «Севастопольский промышленно-технологический колледж имени Маршала инженерных войск А.В.Геловани»



Н.В.Баранов
2021г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 60 от 04.10.2021
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ № ДС-60

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: объект, предоставляющий услуги в сфере образования

1.2. Адрес объекта: 299028, г. Севастополь, ул. Ефремова, д.2.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- Общежитие: количество этажей – 5, общая площадь 5131 кв.м;
- Учебный корпус: количество этажей – 3, общая площадь 1485,5 кв.м;
- Административный корпус: количество этажей – 3, общая площадь 1477,5 кв.м;
- прилегающий земельный участок площадью кв.м.: 8053 кв.м

1.4. Год постройки зданий –

-Общежитие -1975 г, дата последнего капитального ремонта-2021 г;

-Учебный корпус-1945 г, дата последнего капитального ремонта-;

-Административный корпус-1945 г, дата последнего капитального ремонта-.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное образовательное учреждение профессионального образования города Севастополя «Севастопольский промышленно-технологический колледж имени Маршала инженерных войск А.В.Геловани», сокращенное наименование: ГБОУПО «СПТК».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 299028, г. Севастополь, ул. Ефремова, д. 2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: деятельность направлена на удовлетворение потребностей образовательной системы г. Севастополя.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

до остановок общественного транспорта «Стрелецкая бухта».

3.1.1 рейсовые автобусы №№ 2,44

троллейбус №№ 1,76

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет) да – номера маршрутов выделены (по информации ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова»)

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта. Приложение 8

3.2.1 Расстояние до объекта от ближайшей остановки общественного транспорта «площадь Ушакова» 350 м

3.2.2 Время движения (пешком) 2 мин. Остановки представляет собой автопавильоны полузакрытого типа, из прозрачного материала и скамьей для отдыха. Комплексное информационное обеспечение на остановке отсутствует (Фото № 227).

3.2.3. Выделенный от проезжей части пешеходного пути-да. Выполнен гранитной плиткой и асфальтовым покрытием, который имеет следы разрушения, ямы, выбоины, трещины (Фото №№216-233).

3.2.4 Перекрестки. Переходы через улицу Ефремова осуществляются через наземные нерегулируемые пешеходные переходы. Присутствует дорожная разметка, знаки, тактильная разметка (Фото №№221,223-224).

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, визуальная, тактильная информация на пути следования к объекту отсутствует, кроме тактильной разметки на пешеходных переходах.

3.2.6 Перепады высоты. На пути следования присутствуют перепады высоты в виде бордюрного камня, отсутствуют оборудованные съезды (Фото №№ 216-217,219).

Пути движения к объекту доступны для инвалидов с нарушением слуха, с умственными нарушениями. Недоступны для инвалидов, использующих для перемещения кресло-коляску и инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата. Недоступны для инвалидов по зрению в связи с отсутствием тактильно-контрастной информации на пути и наличием необорудованных перепадов высоты. Рекомендовано обращение в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя о благоустройстве дорожного покрытия и территории путей следования к объекту ОСИ для всех категорий инвалидов и МГН.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	Передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована доступность с учетом СП 59.13330.2020

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**					Приложение	
		Инвалиды, использующие для перемещения кресло-коляску К	Инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата О	Инвалиды по зрению С	Инвалиды по слуху Г	Инвалиды с умственными нарушениями У	№ на плане	№ фото

1	Территория, прилегающая к зданию	ВНД	ВНД	ВНД	ДЧ	ДЧ	6,11, 18-19	1-30
2	Входы в здание	ВНД	ДЧ	ВНД	ДЧ	ДЧ	7-10, 14, 17	31-62
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	ДЧ	ВНД	ДЧ	ДЧ	15	41-49,51,64-114
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	ДП	ВНД	ВНД	ДП	7-8	115-165
4.1	Зона целевого назначения (жилые помещения)	ВНД	ВНД	ВНД	ДП	ДП	9, 12	61-62,94-114,166-179
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	ВНД	ВНД	ДЧ	ДЧ	12-13,16, 20-22	180-209
6	Система информации на объекте	ДП	ДП	ВНД	ДЧ	ДП	-	3,32,115, 122,126-142,210-215
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	ВНД	ВНД	ДП	ДП	1-6	216-233

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ В – доступно частично всем; ДЧ И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); «ДУ» доступно условно; ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ.

С точки зрения удовлетворения специальных потребностей инвалидов в социальной интеграции объект относится к категории приоритетных сфер жизнедеятельности. Объект является нежилым зданием 1945 и 1975 годов постройки и не предполагается к реконструкции, поэтому применяется принцип «разумного приспособления» - адаптации объекта для обеспечения доступности инвалидам и другим МГН.

На момент обследования данный объект социальной инфраструктуры является полностью недоступным для инвалидов, использующих для перемещения кресло-коляску, инвалидов с нарушением зрения и инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата. Для достижения целей на беспрепятственный доступ инвалидам в зданиях объекта социальной инфраструктуры необходимы архитектурно-планировочные решения и соответствующие ремонтно-строительные работы. При отсутствии целесообразности проведения реконструкций зданий, возможно принятие решений о выделении для обслуживания инвалидов специальных участков и помещений (вариант организации доступности «Б») согласно Своду правил по проектированию и строительству СП 35-101-2001 и СП 31-102-99).

Для предоставления доступа к оказываемым услугам объекта социальной инфраструктуры необходимо принятие организационных решений по предоставлению социально-значимых услуг, например, на дому, на другом объекте или дистанционно.

Результаты обследования

Территория, прилегающая к зданию:

-доступны частично инвалидам по слуху и инвалидам с умственными нарушениями в связи с разрушающимся асфальтовым покрытием по всей территории объекта;

-недоступны инвалидам по зрению в связи с отсутствием предупреждающих тактильно-контрастных указателей перед лестницей и другими препятствиями, контрастных полос на краевых ступенях лестничного марша и для инвалидов, использующих для перемещения кресло-коляску, в связи с отсутствием нормативного прохода через тамбур входной группы ОСИ и разрушающимся асфальтовым покрытием по всей территории объекта.

Рекомендовано: ремонт поверхности лестничного марша (придерживаться пункта 5.1.11 СП 59.13330.2020); нанесение контрастной маркировки на краевые ступени лестничного марша; установка тактильно-контрастной плитки перед лестницей согласно СП 59.13330.2020); обустройство входной группы кнопкой вызова; ремонт асфальтового покрытия; организация помощи со стороны сотрудников ОСИ и, при необходимости, организация альтернативной формы обслуживания инвалидов на креслах-колясках и инвалидов по зрению (на другом объекте, дистанционно) (Приложение 1).

Входы в здания. Главный вход в здание:

-доступны частично инвалидам по слуху, инвалидам с умственными нарушениями, инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата в связи с ненормативным лестничным маршем (повреждения поверхности ступеней, отсутствие поручней);

-недоступны инвалидам по зрению в связи с отсутствием предупреждающих тактильно-контрастных указателей перед лестницей, контрастных полос на краевых ступенях и для инвалидов, использующих для перемещения кресло-коляску, в связи с ненормативным пандусом (большой уклон, скользкая поверхность), высоким порогом входных дверей.

Рекомендовано: ремонт поверхности лестничного марша (придерживаться пункта 5.1.12, п.6.2.8 СП 59.13330.2020); нанесение контрастной маркировки на краевые ступени лестничного марша; установка тактильно-контрастной плитки перед лестницей согласно СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 52875-2018, установка нормативных поручней с завершающими горизонтальными окончаниями (п.5.1.5 ГОСТ Р 51261-2017); принятие решения о помощи со стороны сотрудников ОСИ (Приложение 2).

Пути движения внутри здания:

- доступно частично инвалидам по слуху, инвалидам с умственными нарушениями, инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата в связи с ненормативными поручнями на лестничных маршах;

-недоступны инвалидам по зрению в связи с отсутствием тактильно-контрастных указателей, позволяющих инвалидам ориентироваться в пространстве и инвалидам, использующим для перемещения кресло-коляску из-за, высоты порогов, отсутствием пандуса или подъемного устройства внутри зданий, дублирующих лестничные марши.

Рекомендовано: организация отдельной зоны обслуживания всех категорий МНГ на уровне доступного 1го этажа, недалеко от эвакуационного входа или организации альтернативной формы обслуживания всех категорий МНГ (на другом объекте или дистанционно) (Приложение 3).

Зоны целевого назначения

-доступны полностью инвалидам с умственными нарушениями, инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата;

-недоступны инвалидам по слуху, инвалидам, использующим для перемещения кресло-коляску, инвалидам по зрению в связи с отсутствием тактильно-контрастных указателей, позволяющих инвалидам ориентироваться в пространстве, отсутствием дублирования информации шрифтами Брайля или рельефно-графическим способом, недостаточной шириной проходов в кабинетах для перемещения кресла-коляски, высокими порогами дверных проемов; и инвалидам с полной потерей слуха из-за отсутствия дублирования обслуживания услугами сурдопереводчика.

Рекомендовано: организация отдельной зоны обслуживания всех категорий МНГ на уровне доступного 1го этажа, недалеко от эвакуационного входа или организации альтернативной

формы обслуживания всех категорий МНГ (на другом объекте или дистанционно) (Приложение 4).

Зоны целевого назначения (жилые помещения)

-**доступны полностью** инвалидам с умственными нарушениями, инвалидам по слуху;
-**недоступны** инвалидам, использующим для перемещения кресло-коляску, инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидам с нарушением зрения в связи с незавершенными ремонтными работами на момент обследования помещений на 1-ом этаже Общежития, адаптированных для инвалидов.

Рекомендовано: оборудовать помещения для инвалидов на 1-ом этаже Общежития в соответствии с СП 59.13330.2020 (Приложение 4).

Санитарно-гигиенические помещения

-**доступны полностью** для инвалидов по слуху и инвалидов с умственными нарушениями;
-**недоступны** инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата и инвалидам, использующим для перемещения кресло-коляску, в связи с отсутствием опорных поручней около унитазов, умывальников, ненормативной высотой установки сантехнического оборудования, ненормативными размерами кабин для маневра инвалидов на кресле-коляске, использованием напольных унитазов, расположенных на высоком пьедестале, ненормативными кранами. Недоступны инвалидам по зрению в связи с отсутствием тактильно-контрастных указателей, позволяющих инвалидам ориентироваться в пространстве.

Рекомендовано: организация отдельной зоны обслуживания всех категорий МНГ на уровне доступного 1го этажа, недалеко от эвакуационного входа, в том числе оборудование одной универсальной кабины для всех категорий МНГ или организации альтернативной формы обслуживания всех категорий МНГ (на другом объекте или дистанционно) (Приложение 5).

Системы информации на объекте

-**доступны полностью** инвалидам с умственными нарушениями, инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата и инвалидам, использующим для перемещения кресло-коляску
-**доступны частично** инвалидам по слуху в связи с отсутствием навигационного оборудования, предназначенного для облегчения ориентирования в зданиях;
-**недоступны** для инвалидов по зрению - отсутствует дублирование рельефными знаками информирующих табличек перед входом в здание и входами в помещения (в том числе с помощью шрифта Брайля или рельефно-графическим способом), отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед входом и на путях движения внутри здания.

Рекомендовано: организация отдельной зоны обслуживания всех категорий МНГ на уровне доступного 1го этажа, недалеко от эвакуационного входа, в том числе с установкой информационных тактильных табличек с использованием рельефных знаков и символов с помощью рельефно-точечного шрифта Брайля (п.6.5 СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 51671-2020) или организации альтернативной формы обслуживания всех категорий МНГ (Приложение 6).

4. Управленческое решение

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организация альтернативной формы обслуживания

4.1	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

* указывается один из вариантов (*вид работ*): не нуждается; реконструкция, ремонт (*текущий, капитальный*); индивидуальное решение с ТСР; техническое решение невозможно – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения (*указывается наименование документа: программы, плана*) _____

4.3. Ожидаемый результат (*по состоянию доступности*) после выполнения работ по адаптации Д ДП-И(У), ДЧ-И (О,С,Г,К) _____

ДП, ДЧ, ДУ, ДП-В, ДП-И, ДЧ-В, ДЧ-И

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии _____

(*наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН*)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

4.4.4. Согласование с шестостоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. Другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагаются

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации <http://zhit-vmeste.ru/>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------|
| 1. Территории, прилегающие к зданию | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 3 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зон целевого назначения объекта | на 3 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 3 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |
| 7. Путей движения к объекту | на 1 л. |
| 8. План движения от остановочных комплексов и прилегающей территории | на 1 л. |
| 9. Планы помещений | на 8 л. |
| 10. Результаты фотофиксации на объекте: 233 фото | на 26 л. |
| 11. Планы эвакуации | на 3 л. |

Результаты фотофиксации на объекте – Приложение №10.

Позажанные планы-Приложение №10, паспорт БТИ-

... (mirrored text from reverse side) ...

... (mirrored text from reverse side) ...

... (mirrored text from reverse side) ...

... (mirrored text from reverse side) ...