

Российская Федерация - Россия

ООО «Стройсервис»

Ст.Динская, ул.Кирпичная.51 корпус 1, оф.4

ИНН 2335013333, КПП 233501001

p/c 40702810430140100197 k/c 30101810600000000602

Банк: отделение № 8619 Сбербанк России г Краснодар

БИК: 040349602

Банк. Отделение № 3
тел 8-918 - 4632457

ст.Динская

30 сентября 2015г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 36-15

по существующему объекту недвижимости . МБУ ДО ДТ ст.Васюринской

по адресу : Краснодарский край , Динской район,
станица Васюринская, ул.Луначарского в доме № 83

На основании технического паспорта и визуального осмотра объекта недвижимости «нежилые помещения Дома детского творчества» выявлено следующее:

1. Рассматриваемый объект недвижимости – нежилые помещения (муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования муниципального образования Динской район «Дом творчества станицы Васюринской»), № 16-26;

2. Рассматриваемые помещения размещаются на втором этаже здания - 1952 года постройки, двухэтажного, кирпичного и согласно данных технического паспорта на 13 октября 2010 г., имеет следующие характеристики технического состояния:

- фундаменты бетонные ленточные с осадочными трещинами ;
 - кирпичные стены и перегородки имеют трещины и осадку ;
 - лестница на второй этаж ограничена несущими конструкциями, а именно- основными несущими стенами (лестница двухмаршевая) , с шириной 2.50м ;

Для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильной группы населения на второй этаж, а именно в помещения Дома детского творчества, необходимо здание оборудовать пассажирским лифтом или подъёмной платформой;

В данном случае установлено:

1. Устройство пассажирского лифта возможно при условии реконструкции здания (для шахты лифта необходимо выполнить : фундамент, частичный демонтаж перекрытия и стен , усиление существующих конструкций , шахту лифта и т.д.) ;

2. Недостаточные габариты существующей лестницы не позволяют установку подъёмной платформы, ширина каждого из двух маршей - менее 1.5м.

Вывод: В рассматриваемом здании для выполнения необходимых требований доступности маломобильных групп населения в помещения второго этажа, необходима серьёзная реконструкция здания, при этом будут затронуты несущие конструкции, что нежелательно для рассматриваемого здания, 1952 года постройки (в данное время зданию 63 года).

Директор
ООО «Стрббайсервис»



А.М. Таранова