



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Заведующей МБДОУ Детского сада № 5
"Звездочка"**

Л.П. Скупченко

**Отделение надзорной деятельности и
профилактической работы по г. Зверево**

ул. Макаренко, 13, г. Зверево, 346311
тел. (86355) 4-14-37, факс: (86355) 4-12-37
E-mail: 105gpn_rnd@mail.ru
«Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

22.05.2018 г. № 73/5-6-17

На № _____ от _____

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 0111-13/2018/4
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

« 22 » мая 2018 г.
(дата)

г. Зверево
(город, село, район)

Я, Главный государственный инспектор города Зверево по пожарному надзору капитан внутренней службы Ситников Максим Сергеевич, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № 0111-13/2018 от 21 мая 2018 года в отношении должностного лица - заведующей МБДОУ Детского сада № 5 "Звездочка" Скупченко Людмилы Павловны,

УСТАНОВИЛ:

21 мая 2018 года в 14 час. 30 мин., в помещениях МБДОУ Детского сада № 5 "Звездочка", расположенного по адресу: г. Зверево, ул. Казакова, д. 18 руководитель учреждения Скупченко Л.П. допустила нарушения требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 КоАП РФ и частями 6, 6.1 и 7 статьи 20.4 КоАП РФ, а именно:

1. Двери лестничных клеток на первом и втором этажах не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах. ч. 2 п. 6.18* СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений".
2. Соединительные головки на пожарных кранах внутреннего противопожарного водопровода на втором этаже не соответствуют требованиям нормативных документов по ГОСТ 28352, НПБ 153. п. 4.2. НПБ 151-2000 "Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний."
3. Заполнение дверного проема в противопожарной преграде в помещении прачечной не выполнен противопожарной дверью первого типа с пределом огнестойкости не ниже EI60. ч. 2,

3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Таким образом, причинами и условиями, способствующими совершению указанного административного правонарушения, является недостаточно жесткая и принципиальная позиция руководства по принятию мер, направленных на соблюдение требований пожарной безопасности на объекте.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вам необходимо: Рассмотреть данное представление в течение месяца со дня его получения и сообщить в отделение надзорной деятельности и профилактической работы по г. Зверево УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области о принятых мерах, направленных на приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности предъявляемых к содержанию объекта.

В случае отсутствия в указанный срок письменного ответа о принятых мерах вы будете привлечены к административной ответственности в соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ.


(подпись лица, вынесшего постановление)

Ситников М.С.
(расшифровка подписи)

Представление получил «14» мая 2018 года

Заведующая МБДОУ Детского сада № 5 "Звездочка"

дата, должность, подпись


Скупченко Л.П.
ФИО

Представление направлено _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)