

Тюменская областная региональная организация
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
(ТООО ВОИ)

**АКТУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
НА ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**
(Заключение по обследованию объекта социальной инфраструктуры

Автономное учреждение

«Центр досуга и культуры Уватского муниципального района»

Уватский районный дом культуры

Тюменская область, Уватский район, с. Уват ул. Ленина, д.88



Председатель ТООО ВОИ

Главный инженер ТООО ВОИ



Кравченко Е. К.

Кривошеина С.В.

г. Тюмень

2022 год

В данном заключении представлена информация о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры, оформленная в «Паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)», для инвалидов и других маломобильных групп населения с целью принятия управленческих решений обеспечивающих их доступность, согласно методическому пособию «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность» по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. №627.

Заключение на обследование разработано по результатам экспертной оценки уровня доступности объекта и соблюдения нормативно-правовых документов в архитектурной, строительной и градостроительной отрасли, а также социальной политике.

Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания) оценена как временно недоступно (ВНД).

Рекомендуем следующие мероприятия по обустройству и необходимых условий для доступности образовательных услуг для инвалидов (адаптации объекта):

- проведение ремонтных работ с заменой или восстановлением конструктивных элементов в соответствии с установленной нормативной и технической документацией:

- СП 59.13330.2020 - утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России) от 30 декабря 2020г. № 904/пр., введен в действие с 01 июля 2021г.;

- Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 № 815 об утверждении перечня национальных стандартов и свода правил (частей таких стандартов и сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- приказ Минкультуры России от 09.09.2015 № 2400 «Об утверждении требований доступности к учреждениям культуры с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения».

-для обеспечения инвалидам (другим маломобильным группам населения) доступа к объекту социальной инфраструктуры, получения услуги на объекте, руководителю соответствующей организации необходимо предусмотреть оказание ситуационной помощи, в том числе при использовании дополнительных технических средств, в зависимости от вида и выраженности имеющихся у инвалидов (других маломобильных групп населения) нарушений здоровья и включения в должностные (функциональные) обязанности сотруднику учреждения выполнения мероприятий по оказанию ситуационной помощи на основании Федерального закона № 419-ФЗ от 01.12.2014г.

Обозначения и сокращения, используемые в заключении (Паспорте ОСИ):

Формы инвалидности

Г	Инвалиды с нарушениями слуха
К	Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
О	Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
(ОДА)	
С	Инвалиды с нарушениями зрения
У	Инвалиды с нарушениями умственного развития

Состояние доступности объекта (зоны)

ДП	Доступно полностью
ДП-В	Доступен полностью всем
ДП-И	Доступен полностью избирательно
ДЧ	Доступно частично
ДЧ-В	Доступен частично всем
ДЧ-И	Доступен частично избирательно
ДУ	Доступно условно
«ВНД»	Временно недоступно
«Х»	Не предназначен для посещения инвалидами

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

«А»	Доступность всех зон и помещений - универсальная
«Б»	Доступны специально выделенные участки и помещения
«ДУ»	Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
«ВНД»	Не организована доступность
«ТСР»	Технические средства реабилитации
«МГН»	Маломобильные группы населения (инвалиды всех категорий)

Обследование объекта и обработку данных провели:

Главный инженер ТООО ВОИ
Кривошеина С.В.

Ведущий инженер ТООО ВОИ
Бодриченков О.Н.

(инвалид 3 группы, нарушение опорно-двигательного аппарата)

Инженер ТООО ВОИ

Григорьева Г.И.

(инвалид 3 группы, общее заболевание)

Прилагаемые документы:

Фотографии – _51_ шт.

Копии документов (Планы, Свидетельство, Сертификаты) – _5_ л.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации



С. Н. Овсирева

января 2022 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 124-КИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Уватский районный дом культуры
- 1.2. Адрес объекта: Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Ленина, д 88
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 (два) этажа, площадь – 631,1 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка – 3865,0 м2.
- 1.4. Год постройки здания - 1860 г., последнего капитального ремонта – 2007 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 г., капитального - .
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: Автономное учреждение «Центр досуга и культуры Уватского муниципального района» (АУ «ЦДК Уватского муниципального района»).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 626170, Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) Распоряжение администрации Уватского муниципального района № 1623-р от 29.12.2007 г.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление по социальным вопросам администрации Уватского муниципального района.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Россия, 626170 Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация) культура.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: культурно-досуговая деятельность.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: вместимость 200 посадочных мест.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Остановочный пункт: «магазин Хозяюшка»

автобус № 1

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 35 м.

3.2.2 время движения (пешком) – 5-10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути есть.

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: - требуется.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (У) ДУ-И (К,О) ВНД (С,Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К, С,О)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У) ВНД (К, С,Г,О)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно (ВНД).

Предусмотреть средства информационной поддержки и навигации на путях движения к входной группе с пандусом.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется разместить визуальную информацию (в том числе электронное информационное табло) на всех структурно-функциональных зонах, предусмотреть портативную информационную индукционную систему.

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо наружную лестницу (крыльцо) оборудовать вторым поручнем, внутреннюю лестницу (эвакуационную лестницу из зрительного зала), лестницы подъема на сцену обустроить поручнями в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261.

Для инвалидов с нарушением зрения необходимо выделить контрастным цветом проступь краевых ступеней лестниц сцены, одиночных ступеней. Выделить контур выступов, дверных проемов в зрительном зале. Установить звуковой маяк над входом в здание, а также предусмотреть на объекте тактильные указатели и информационную тактильную вывеску, таблички с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).

Для инвалидов на креслах-колясках необходимо поручни пандуса на высоте 0,7м привести в соответствие с требованиями ГОСТ Р 51261, по продольным краям марша пандуса установить бортик высотой не менее 0,05м.

Для доступа на сцену зрительного зала предусмотреть телескопический пандус.

Для эвакуационных мероприятий предусмотреть использование технических средств реабилитации (эвакуационного стула, телескопического пандуса) и

оказание ситуационной помощи ассистентом (помощником) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.

Предусмотреть преодоление перепадов высот в виде порогов с помощью приставного (перекатного) мини-пандуса.

Обустроить санитарно-гигиенические помещения в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 (исходя из технической возможности).

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.3014г) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до 2025 г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (О,Г,С,У); ДУ-И(К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5 Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации : _____ 20__ гола.

Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi


Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «03» июня 2022 г.
2. Акта обследования объекта: № 774 от «03» июня 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации



Е. Н. Оседрова
именя 2022г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 124-КИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Уватский районный дом культуры
- 1.2. Адрес объекта: Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Ленина, д 88
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 (два) этажа, площадь – 631,1 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка – 3865,0 м2.
- 1.4. Год постройки здания 1860 г., последнего капитального ремонта – 2007 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022г., капитального - .
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: Автономное учреждение «Центр досуга и культуры Уватского муниципального района» (АУ «ЦДК Уватского муниципального района»).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 626170, Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) Распоряжение администрации Уватского муниципального района № 1623-р от 29.12.2007г.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление по социальным вопросам администрации Уватского муниципального района.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Россия, 626170 Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация) культура.

2.2 Виды оказываемых услуг: культурно-досуговая деятельность.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: вместимость 200 посадочных мест.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Остановочный пункт: «магазин Хозяюшка»

автобус № 1

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 35 м.

3.2.2 время движения (пешком) – 5-10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути есть.

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: - требуется.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	-
	<i>в том числе инвалиды:</i>	-
2	передвигающиеся на креслах-колясках	-
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	-
4	с нарушениями зрения	-
5	с нарушениями слуха	-
6	с нарушениями умственного развития	-

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации

Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi

Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>

согласовано _____.

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации



С. Н. Огурцов

июня 20*22* г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 124-КИ**

Тюменская область
Уватский район
с. Уват

«03» июня 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Уватский районный дом культуры
- 1.2. Адрес объекта: Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Ленина, д 88
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 (два) этажа, площадь – 631,1 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка – 3865,0 м2.
- 1.4. Год постройки здания 1860 г., последнего капитального ремонта – 2007 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022г., капитального - .
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: Автономное учреждение «Центр досуга и культуры Уватского муниципального района» (АУ «ЦДК Уватского муниципального района»).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 626170, Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: в наличии имеется приставной мини-пандус (фото №18).

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
Остановочный пункт: «магазин Хозяюшка»

автобус № 1

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 35 м.

3.2.2 время движения (пешком) – 5-10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути есть.

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: - требуется.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	1,2	6-12
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (У) ДУ-И (К,О) ВНД (С,Г)	3,4	13, 16-22
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К, С,О)	1,4,6,7	14,15, 22-27, 30-32, 34-42, 45,47,48,50
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У) ВНД (К, С,Г,О)	2,4-6	27-29,33-36, 39, 41-46
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)	13	48-50
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	15,23,28, 30,50,51
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В		1-5

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно (ВНД).

Предусмотреть средства информационной поддержки и навигации на путях движения к входной группе с пандусом.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется разместить визуальную информацию (в том числе электронное информационное табло) на всех структурно-функциональных зонах, предусмотреть портативную информационную индукционную систему.

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо наружную лестницу (крыльцо) оборудовать вторым поручнем, внутреннюю лестницу (эвакуационную лестницу из зрительного зала), лестницы подъема на сцену, обустроить поручнями в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261.

Для инвалидов с нарушением зрения необходимо выделить контрастным цветом проступь краевых ступеней лестниц сцены, одиночных ступеней. Выделить контур выступов, дверных проемов в зрительном зале. Установить звуковой маяк над входом в здание, а также предусмотреть на объекте тактильные указатели и информационную тактильную вывеску, таблички с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).

Для инвалидов на креслах-колясках необходимо поручни пандуса на высоте 0,7м привести в соответствие с требованиями ГОСТ Р 51261, по продольным краям марша пандуса установить бортик высотой не менее 0,05м.

Для доступа на сцену зрительного зала предусмотреть телескопический пандус.

Для эвакуационных мероприятий предусмотреть использование технических средств реабилитации (эвакуационного стула, телескопического пандуса) и оказание ситуационной помощи ассистентом (помощником) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.

Предусмотреть преодоление перепадов высот в виде порогов с помощью приставного (перекатного) мини-пандуса.

Обустроить санитарно-гигиенические помещения в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 (исходя из технической возможности).

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.3014г) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до 2025 г.

в рамках исполнения _____.
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И(О,Г,С,У); ДУ-И(К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____.

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Тюменская областная региональная организация Общероссийской общественной организации

«Всероссийское общество инвалидов» Гл. Инженер ТООО ВОИ

С.В. Кривошеина

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>4</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>3</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>4</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>4</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |


Результаты фотофиксации на объекте _____ на 17 л.

Позэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 3 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) нет.


Руководитель
рабочей группы:

Главный инженер ТООО ВОИ
Кривошеина С.В.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Члены рабочей
группы:

Инженер ТООО ВОИ
Бодриченков О.Н.



(Подпись)

Специалист по работе с
инвалидами ТООО ВОИ
Григорьева Г.И.


(Подпись)

Представитель
организации
расположенной
на объекте:

Управляющий творческим
коллективом Уватского РДК
Васильева Е.В.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ № 774
паспорта доступности ОСИ № 124-КИ
от «03» июня 2022 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Автономное учреждение «Центр досуга и культуры Уватского
муниципального района»

Уватский районный дом культуры

Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Ленина, д 88.

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	6-10	-около входов на территорию отсутствует вывеска с информацией об объекте выполненная рельефно-графическим и рельефно-точечным способом; -контур входных калиток не выделен контрастным цветом.	К,О,С,Г,У	-около главного входа на территорию установить информационную вывеску выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом; -контур входных калиток выделить контрастным цветом с обеих сторон.	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	2	6-10, 12	-отсутствует система навигации и ориентирования к месту получения услуг МГН (информация о расположении доступного входа, указатели направления движения); -на путях движения встречаются участки с покрытием из рыхлых материалов (песок, гравий); - присутствуют неровности, перепады высот; -на основных путях движения не предусмотрены места отдыха для МГН.	К,О,С,Г,У	-установить информационные таблички, указатели направления движения к доступному входу для инвалидов на креслах-коляска; -устранить неровности, перепады высот; -предусмотреть места отдыха доступные для МГН.	Текущий ремонт

1.3	Лестница (наружная)	нет	-		-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-		-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	11	- отсутствуют дорожные знаки на автостоянке; -не выделено машино-место для людей с инвалидностью.	К, Г, О, С	- машино-место обозначить дорожными знаками по ГОСТ Р 52289 и ГОСТ Р 52290 и дорожной разметкой по ГОСТ Р 51256.	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	1,2	6-12	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем (ДЧ-В).**

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Автономное учреждение «Центр досуга и культуры Уватского
муниципального района»

Уватский районный дом культуры

Тюменская область, Уватский район, с.Уват, ул. Ленина, д 88.

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	3	13, 16, 17	-отсутствует поручень с одной стороны; - для предотвращения соскальзывания трости или ноги на боковых краях ступеней отсутствует бортик высотой не менее 0,02м, что не соответствует требованиям п.6.2.8 СП 59.1333.2020; -отсутствует наземный предупреждающий тактильно-контрастный указатель, что не соответствует требованиям СП 59.13330.2020 п. 5.1.10; -имеющее выделение краевых ступеней контрастным цветом не соответствует требованиям СП 59.13330.2020 п. 6.2.8; -отсутствует противоскользящее покрытие по всей поверхности проходной части проступи ступени.	О,С	-установить поручни в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261; -боковые края ступеней, не примыкающие к стене, обустроить бортиками высотой не менее 0,02м; -нанести противоскользящие, контрастные полосы на краевые ступени (проступь) общей шириной 0,08-0,1м, расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени не более 0,04м; - для инвалидов с нарушением зрения обеспечить устройство тактильно-контрастных наземных указателей на расстоянии не более 0,3м от кромки проступи первой ступени лестницы, выполняющих функцию предупреждения, согласно требований по	Текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР

							ГОСТ Р 52875 п. 4.2.2. или изменение фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками согласно требованиям СП 59.13330.2020 п. 5.1.10; -предусмотреть противоскользящее покрытие по всей поверхности проходной части проступи ступени	
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	19-21	-конструкция поручней не соответствует нормативным требованиям п. 5.2.6.2 ГОСТ Р 51261 (отсутствует непрерывность по всей длине нижнего поручня); -отсутствуют колесоотбойные устройства.	К, О	- поручни привести в соответствие с требованиями ГОСТ Р 51261; -по продольным краям марша пандуса установить бортик высотой не менее 0,05м.	Текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	4	13, 16, 18	-отсутствует противоскользящее покрытие по всей горизонтальной поверхности проходной части.	К, О, С, Г,У	-предусмотреть противоскользящее покрытие по всей горизонтальной поверхности проходной части.	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	-	13, 16-18, 22	- рядом со входом на объект отсутствуют пиктограммы «доступность для инвалидов» трех нозологий; - отсутствует информационная вывеска с наименованием учреждения дублированная шрифтом Брайля; - отсутствует электронное информационное табло (бегущая строка); -отсутствует звуковой маяк; -рабочая створка двери менее 0,9м, высота порога более 0,014м; -ручки не выделены контрастным цветом; - доводчик дверей не обеспечивают пятисекундную задержки; -отсутствует свободное междверное пространство.	С, К, О, Г,У	- установить информационную тактильную вывеску с наименованием учреждения дублированную шрифтом Брайля, рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6м; -установить пиктограммы доступности объекта (после адаптации) согласно ГОСТ Р 52131-2019 п. 4.3.7.2, п.4.3.7.3 трех нозологий (К,Г,С); -установить электронное информационное табло (бегущая строка); -установить звуковой маяк; - выделить дверные ручки контрастным цветом; -отрегулировать доводчик для обеспечения пятисекундной	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

							задержки; -для преодоления порога в наличии имеется перекатной мини-пандус (фото №18); -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	
2.5	Тамбур	нет	-		-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (У) ДУ-И (К,О) ВНД (Г,С)	3,4	13, 16-22	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (У). Доступно условно избирательно (К,О), Временно недоступно (Г,С).**

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) Автономное учреждение «Центр досуга и культуры Уватского муниципального района»

Уватский районный дом культуры

Тюменская область, Уватский район, с.Уват, ул. Ленина, д 88.

наименование объекта, адрес

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон, переход)	есть	1,7	14,15, 23,47, 50	-отсутствует информационная табличка (оказание ситуационной помощи) на посту охраны; - отсутствует система обеспечения разборчивости звуковой информации (портативная информационная индукционная система) на посту охраны; -отсутствует тактильная схема отображающая информацию о размещении и назначении помещений на 1 этаже; -частично отсутствует напольная облицовочная плитка (около входной двери, туалета).	К, О, С, Г,У	-установить информационную тактильную табличку (оказание ситуационной помощи) дублированную шрифтом Брайля на пост охраны; -при необходимости оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации (портативная информационная индукционная система) пост охраны; -разместить тактильную схему, отображающую информацию о размещении и назначении помещений на 1 этаже в здании, в вестибюле вблизи входа, по возможности с правой стороны по ходу движения на расстоянии не более 4 м от входа; -восстановить на горизонтальной	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия

							облицовочную плитку.	
3.2	Лестница (внутри здания около туалета)	есть		47, 48	- отсутствуют поручни; - краевые ступени не выделены контрастным цветом; - отсутствуют информационные тактильные знаки (пиктограммы).	К,О,С	- установить поручни в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261; - нанести противоскользящие, контрастные полосы на краевые ступени (проступь) общей шириной 0,08-0,1м, расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени не более 0,04м; - предусмотреть использование телескопического пандуса; - установить информационные тактильные знаки (пиктограммы).	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	1,4, 6,7,	27, 30-32, 37-39, 42, 45	- дверные ручки в виде «кнопки»; - доводчики дверей не обеспечивают пятисекундной задержки; - рабочая створка двери менее 0,9м; - высота порогов превышает 0,014 м.	С, К, О	- установить ручки С или П-образной формы контрастного с дверным полотном цвета; - отрегулировать доводчик для обеспечения пятисекундной задержки; - устранить пороги, либо предусмотреть приставной (перекатной), мини-пандус (имеется в наличии, фото №18); - предусмотреть оказание ситуационной помощи.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	1,4,6, 7	22-27, 30-32, 34-42	- краевые ступени (проступь) эвакуационной наружной, внутренней лестницы, проступь одиночных ступеней в зрительном зале не выделены контрастным цветом; - поручни эвакуационной наружной лестницы не соответствуют требованиям п.5.2.7.2., п.5.2.7.5 ГОСТ Р 51261 и п. 5.1.13. СП	К, О, С, Г,У	- на краевые ступени (проступь) эвакуационной наружной, внутренней лестницы, на проступь одиночных ступеней в зрительном зале нанести противоскользящие, контрастные полосы общей шириной	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП

				59.13330.2020 (отсутствуют травмобезопасные завершающие части поручня, выступающие за границы лестничного марша на 0,3м); - на внутренней лестнице отсутствуют поручни и ограждение; -эвакуационный выход загроможден посторонними предметами: складированной аппаратурой и т.д.; - перед дверью не закреплено противоскользящее покрытие; - высота порога более 0,014 м - наружная эвакуационная лестница не продублирована пандусом.		0,08-0,1м, расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени не более 0,04м; -на внутреннюю лестницу установить ограждение с поручнями в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261 и п. 5.1.13 СП 59.13330.2020; - для эвакуации инвалидов на креслах-колясках (при необходимости) предусмотреть эвакуационный стул или телескопический пандус; -предусмотреть помощь ассистента (помощника) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ОВЗ; -устранить препятствие на эвакуационном пути движения; -закрепить противоскользящее покрытие; - обеспечить освещенность на путях эвакуации согласно требований СП 59.13330.2020 п. 6.2.32.	
--	--	--	--	--	--	--	--

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)	1,4,6,7	14,15, 22-27, 30-32, 34-42, 45,47,48,50	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние объекта оценено как доступно частично избирательно (Г,У). Временно недоступно (К,О,С).**

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Автономное учреждение «Центр досуга и культуры Уватского
муниципального района»

Уватский районный дом культуры

Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Ленина, д 88.

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	5	39, 41, 46	-отсутствуют информационная, тактильная табличка с наименованием помещения дублированная шрифтом Брайля; - рабочая створка двери менее 0,9 м; -присутствует препятствие в виде лестницы из двух ступеней; -ступени не выделены контрастным цветом; -на лестнице отсутствуют поручни, ограждения; -лестница не продублирована пандусом; -отсутствует система обеспечения разборчивости звуковой информации (портативная информационная индукционная система).	К,О,С,Г,У	-установить информационные, тактильные таблички с шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки; -установить поручни, ограждения в соответствии с ГОСТ Р 51261; - нанести противоскользящие, контрастные полосы на краевые ступени (проступь) общей шириной 0,08-0,1м, расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени не более 0,04м; -для подъема по лестнице инвалидам на кресле-коляске предусмотреть телескопический пандус; - при необходимости оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации (портативная информационная	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

							система); -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	
4.2	Зальная форма обслуживания (зрительный зал, танцевальный зал, зал хореографии)	есть	2,4,6	27-29, 33-36, 42-45	- рабочая створка двери менее 0,9 м; -отсутствует система обеспечения разборчивости звуковой информации (индукционный контур или портативная информационная индукционная система); -отсутствуют информационные, тактильные таблички с наименованием помещения дублированные шрифтом Брайля; - не предусмотрен доступ на сцену в зрительном зале инвалидам на кресле коляске; - отсутствуют пристенные поручни на лестницах сцены; -не выделены краевые ступени (проступь) лестницы сцены и проступь одиночных ступеней в зрительном зале; -не выделены контуры выступов и дверных проемов в зрительном зале; -не выделены места для инвалидов пиктограммой.	К,О,С,Г,У	- установить информационные, тактильные таблички с шрифтом Брайля на стене рядом с дверным проемом со стороны замка на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола; -предусмотреть телескопический пандус для подъема на сцену инвалидам на креслах-колясках; -установить пристенный поручень на лестницах сцены; -на проступь краевых ступеней лестниц сцены, на проступь и одиночных ступеней нанести противоскользящие, контрастные полосы общей шириной 0,08-0,1м, расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени не более 0,04м; -выделить контуры выступов, дверных проемов в зрительном зале; При необходимости предусмотреть: - для зрителей на креслах-колясках места размером 0,9*1,4м; - места для лиц с нарушением слуха разместить на расстоянии не более 2 м от источника звука (при отсутствии физической преграды-перегородки) или оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации (индукционный контур или портативную	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

							индукционную систему); - места для МГН, относящихся к группам мобильности М2-М4 (С,О,К) следует разместить в рядах примыкающих к проходам и в одном уровне с входом/выходом в /из зрительный (-ого) зал (-а); -места для инвалидов выделить пиктограммой, нумерация кресел может дублироваться шрифтом Брайля и рельефным шрифтом на верхней горизонтальной части спинки.	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У) ВНД (К,Г,С,О)	2,4-6	27-29, 33-36, 39, 41-46	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние объекта оценено как доступно условно избирательно (У). Временно недоступно (К, Г,С,О).**

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Автономное учреждение «Центр досуга и культуры Уватского
муниципального района»

Уватский районный дом культуры

Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Ленина, д 88.

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	13	48, 49	Не предусмотрена универсальная, специально оборудованная доступная кабина для маломобильных групп населения: - отсутствует информационная табличка дублированная шрифтом Брайля; - отсутствует унитаз (используется чаша Генуя); - отсутствуют откидные поручни; - отсутствует раковина; - отсутствует зеркало; - присутствует порог более 0,014м; - ширина дверного проема в свету менее 0,9 м; - отсутствует пиктограмма; - отсутствует связь с администратором; - отсутствуют крючки для одежды и костылей; - установлены дверные ручки «пуговики» (ручки установлены на высоте более 1,1м)	К, О, С, Г, У	Оборудовать универсальную, специальную, доступную кабину (при наличии технической возможности): с учетом всех требуемых норм СП 59.13330.2020 п.6.3: - предусмотреть ширину дверного проема в свету не менее 0,9м с порогом не более 0,014м, с ручками С или П-образной формы, контрастного цвета по отношению к цвету дверного полотна, установленных на высоте не более 1,1м и не менее 0,85 от пола (рекомендуется оборудовать дверь индивидуальной кабинки с внутренней стороны ручкой-поручнем); - предусмотреть запирающее устройство с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индикации «занято/свободно»; - установить пиктограмму с	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

						- установить информационную , тактильную табличку с шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери; -установить раковину, унитаз с опорой для спины; - установить водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа; -с двух сторон унитаза установить опорные поручни (один откидной), установить поручень около раковины в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017; -предусмотреть переносное или закрепленное на стене складное сиденье на высоте 0,48м от пола; -предусмотреть поворотное зеркало или установить зеркало на высоту не более 0,85 м от нижнего края; - установить крючки для трости и костылей около унитаза и раковины; -обеспечить свободное пространство сбоку от унитаза не менее 0,8м и свободное пространство для разворота коляски не менее 1,4м (размеры кабины могут изменяться в зависимости от расстановки и габаритов применяемого оборудования); -над наружной входной дверью, из коридора, предусмотреть свето-звуковые оповещатели с отключением из туалетной комнаты;	
--	--	--	--	--	--	---	--

							-установить кнопку вызова помощи (с обратной связью); -установить пиктограмму около кнопки вызова помощи.	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет		50	- в фойе установлены напольные вешалки для одежды.	К, О	- предусмотреть вешалки для одежды для инвалидов на кресле-коляске на высоте не более 1,3м.	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У) ВНД (О,К,С)	13	48-50	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (Г,У). Временно недоступно (О, К, С).**

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Автономное учреждение «Центр досуга и культуры Уватского
муниципального района»

Уватский районный дом культуры

Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Ленина, д 88.

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	15, 23, 50, 51	-отсутствуют информационные таблички, указатели, пиктограммы, отсутствует электронное информационное табло (бегущая строка); -ручки входной двери не выделены контрастным цветом; -информация на стендах имеет мелкий шрифт.	К, О, С, Г	Обеспечить визуальную информацию на объекте: -установить информационные таблички, пиктограммы; - установить электронное информационное табло (бегущая строка); - ручки входной двери выделить контрастным цветом; - информацию расположить на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-отсутствует система обеспечения разборчивости звуковой информации (индукционный контур или портативная информационная индукционная система); - отсутствует звуковой маяк.	Г,С	-при необходимости оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации (индукционный контур или портативная информационная индукционная система); - установить звуковой маяк.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

				тактильных табличек со шрифтом Брайля; -отсутствует информационная тактильная вывеска дублированная шрифтом Брайля, пиктограммы; -размещение информирующих тактильных табличек не соответствует требованиям СП 59.13330.2020; - отсутствует тактильная схема, отображающая информацию о размещении и назначении помещений в здании; - перед наружной входной лестницей главного входа отсутствует предупреждающий наземный тактильно-контрастный указатель.		тактильные таблички, информационную вывеску дублированные шрифтом Брайля, пиктограммы рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2м до 1,6м; - разместить тактильную схему, отображающую информацию о размещении и назначении помещений в здании, в коридоре вблизи входа, по возможности с правой стороны по ходу движения на расстоянии не более 4 м от входа; - перед наружной входной лестницей главного входа для инвалидов с нарушением зрения обеспечить устройство тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 или изменением фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками.	ионные мероприятия
--	--	--	--	--	--	---	--------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ВНД	-	15,23,28, 30,50,51	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно.**



фотография №1



фотография №2



фотография №3



фотография №4



фотография №5



фотография №6



фотография №7



фотография №8



фотография №9



фотография №10



фотография №11



фотография №12



фотография №13



фотография № 14



фотография № 15



фотография № 16



фотография №17



фотография № 18



фотография №19



фотография № 20



фотография № 21



фотография №22



фотография № 23



фотография № 24



фотография № 25



фотография № 26



фотография № 27



фотография № 28



фотография № 29



фотография № 30



фотография № 31



фотография № 32



фотография № 33



фотография № 34




фотография № 35



фотография № 36




фотография № 37



фотография № 38



фотография № 39



фотография № 40




фотография №41



фотография №42




фотография №43



фотография №44



фотография №45



фотография №46



фотография № 47



фотография № 48



фотография № 49



фотография № 50



фотография № 51