

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
муниципального образования Динской район
«Средняя общеобразовательная школа №5 имени
Героя Советского Союза Алексея Петровича Компанийца»

353206 Россия, Краснодарский край, Динской район, ст.Пластуновская, ул.Мира 26,
тел./факс (86162) 37-2-58, эл.почта: school5@din.kubannet.ru

От «02 » июля 2021 г.

№ 300

Инспектору ОНД и ПР Динского района -
государственный инспектор Динского района
по пожарному надзору Лутай Г.С.

Согласно предписанию Управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Краснодарскому краю от 25.06.2021г. 50/1/7 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования Динской район «Средняя общеобразовательная школа №5 имени А.П.Компанийца» выполнены следующие мероприятия :

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Отметка о выполнении и указать только выполнение
1	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Выполнено
2	На объекте отсутствует аварийное эвакуационное освещение.	Отправлено ходатайства в управление образования АМО Динской район о необходимости составления локально-сметного расчета и выделения денежных средств.

3	Запоры (замки) на дверях эвакуационного выхода на спортивную площадку; 1. Эвакуационный выход во двор школы; 2. эвакуационный выход из здания библиотеки непосредственно наружу не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Выполнено
4	На объекте не обеспечено наличие и исправное состояние приспособлений для самозакрывания на двери на лестничную клетку напротив кабинета №15; на втором этаже дверь на лестничную клетку; 2. Эвакуационный выход из здания библиотеки).	Выполнено
5	Помещение различных классов функциональной пожарной опасности (помещение электрощитовой) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (отсутствует противопожарная дверь).	Счет оплачен на противопожарную дверь и ее установку
6	Помещение электрощитовой не оборудовано системой пожарной сигнализации .	Отправлено претензионное письмо в ООО «РЮС»
7	На объекте не исключена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции (в кабинете №13 провод наращён).	Выполнено

Директор МБОУМО Динской район
СОШ №5 имени А.П. Компанийца



Handwritten signature in blue ink.

Л.Н.Устьянова