



Начальнику ОНД и ПР Динского района
управления надзорной деятельности
и профилактической работы ГУ МЧС России
по Краснодарскому краю
подполковнику внутренней службы Левтер Р.А.
директора МБОУСОШ №6 имени К.В.Россинского
МО Динской район
Хубановой Натальи Геннадьевны

Информация

об устранении нарушений, указанных в Представлении об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в области пожарной безопасности № 36/93 от 15.06.2021 года

Администрация МБОУСОШ № 6 имени К.В. Россинского МО Динской район доводит до Вашего сведения, что с целью устранения нарушений, выявленных в ходе мероприятия по надзору проведены следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которых нарушены	Принятые меры	№ документа	Срок устранения нарушений
1.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель не обеспечил наличие СИЗ дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 СИЗ на каждого дежурного.	(п.30 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации")	Письмо на имя начальника УО АМО Динской район о выделении средств на приобретение СИЗ дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара	Исх. № 101 от 26 мая 2021 г.	По мере поступления средств
2.	На объекте отсутствует аварийное освещение.	(п.37 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации")	Письмо на имя начальника УО АМО Динской район о рассмотрении вопроса о выделении средств на монтаж	Исх. № 99 от 26 мая 2021 г.	По мере поступления средств

08.04.21. *Информация* *Хубанова Наталья Геннадьевна*

	Российской Федерации")	аварийного освещения; Составлена смета		
3.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из помещений (спортзала, пищеблока) непосредственно наружу не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	(п.26 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации")	Устранено	Выполнено
4.	На объекте не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отложений и отходов.	(п.43 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации")	В адрес ОУ направлено 2 коммерческих предложения от организаций осуществляющих данные услуги, информация передана в ЦПО УО. Ранее на имя начальника управления образования было составлено обращение с просьбой в оказании содействия.	Исх. № 100 от 26 мая 2021 г. По мере поступления средств
5.	На объекте не проводятся не реже 1 раза в год работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта.	(п.43 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации")	На имя начальника УО АМО Динской район было составлено обращение с просьбой в оказании содействия	Исх. № 100 от 26 мая 2021 г. По мере поступления средств
6.	На объекте не обеспечено наличие механизмов для самозакрывания	(п.43 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного	Устранено	Выполнено

	противопожарных дверей (кабинет №5, спортзал, электрощитовая, 2 двери в мастерской)	режима Российской Федерации")	В			
7.	При эксплуатации эвакуационных путей в здании школы в правом и левом крыле коридора допускается применение горючих материалов для покрытий пола в общих коридорах с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, РП2, ДЗ, Т2 (деревянный паркет).	(ст. 4, ст.134, табл.3, табл.28 ФЗ № 123 от 22 июля 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.25*, СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений, п. 4.3.2. СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением №1).)	о	Проведена проверка электро- и пожарной безопасности, с составлением соответствующего акта, в том числе и по паркету. Вся информация направлена в адрес начальника УО.	Акт проверки МБОУ СОШ № 6 по электро- и пожарной безопасности и. Исх. №71 от 9 апреля 2021 г.	По мере поступления средств
8.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (библиотека) не разделены между собой ограждающими конструкциями (отсутствует противопожарная дверь).	(ст. 4, ч.1, ст.88, ФЗ № 123 от 22 июля 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.7.4 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений,	о	Проводится работа по изыску средств и организаций специализирующихся на установке противопожарных дверей, школа ожидает коммерческих предложений.		23.08.2021

Директор МБОУ СОШ № 6 имени К.В. Россинского
МО Динской район:



Н.Г. Хубанова