

Предписание № 38/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 18 г. Челябинска»

(далее по тексту сокращенно - МАДОУ «ДС № 18 г. Челябинска»)

(полное наименование юр. лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение: Распоряжения начальника ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области Огорокова А.В. № 38 от 19.01.2021 года.

(наименование органа ГПН)

ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период с 10.02.2021 года с 15ч. 00мин. До 18 ч. 00мин.- 3 часа 00 минут;
22.01.2021 года с 14 ч. 00мин. до 15ч. 30мин.- 1 час 30 минут;
04.02.2021 года с 10 ч. 00мин. до 11ч. 30мин.- 1 час 30 минут;
19.02.2021 года с 10ч. 00мин. до 10ч. 30мин.- 0 часов 30 минут.

Общая продолжительность проверки: 6 часов 30 минут.

проведена плановая выездная проверка

Инспектором Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску младшим лейтенантом внутренней службы Давлетшиной Назилей Ринатовной - государственным инспектором города Челябинска по пожарному надзору.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку,

объектов защиты эксплуатируемых МАДОУ «ДС № 18 г. Челябинска»

по адресу г. Челябинск, ул. Скульптора Головницкого, 18

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Леверенц Марией Анатольевной – заведующим МАДОУ «ДС № 18 г. Челябинска», Красновой Татьяной Сергеевной - заместителем заведующего по АХЧ МАДОУ «ДС № 18 г. Челябинска»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполненное)
	2	3	4	5
1.	Не обеспечено формирование сигналов на управление в автоматическом режиме системами оповещения инженерным оборудованием объект при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «И» (фактически на объекте формирование сигнала происходит от одного пожарного извещателя по логической схеме «ИЛИ»).	ст. 42, 45, 46, 54, 83, 84, 91, 103, 104, 111-116 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее — ФЗ от 22.07.2007 № 123-ФЗ) СП 5.13130.2009. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (далее – СП 5.13130.2009) п.	01.02.2022	

		54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»(далее по тексту — ППР № 1479)		
2.	В групповой ячейке № 1 допускается покрытие пола в виде коврового покрытия с материалом класса пожарной опасности более КМ2, согласно предоставленного соответствия сертификата соответствия (фактически КМ5, сертификат соответствия С-ВУ.ПБ.В.01420 № 1373776 с показателями Д3, В2, РПЗ, Т2)	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 134 таб. 3, 27 Ф3 от 22.07.2007 № 123-ФЗ	01.02.2022	
3.	В групповой ячейке № 2 допускается покрытие пола в виде коврового покрытия с материалом класса пожарной опасности более КМ2, согласно предоставленного соответствия сертификата соответствия (фактически КМ5, сертификат соответствия С-ВУ.ПБ.В.01420 № 1373776 с показателями Д3, В2, РПЗ, Т2)	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 134 таб. 3, 27 Ф3 от 22.07.2007 № 123-ФЗ	01.02.2022	
4.	В групповой ячейке № 3 допускается покрытие пола в виде коврового покрытия с материалом класса пожарной опасности более КМ2, согласно предоставленного соответствия сертификата соответствия (фактически КМ5, сертификат соответствия С-ВУ.ПБ.В.01420 № 1373776 с показателями Д3, В2, РПЗ, Т2)	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 134 таб. 3, 27 Ф3 от 22.07.2007 № 123-ФЗ	01.02.2022	
5.	В групповой ячейке № 4 допускается покрытие пола в виде коврового покрытия с материалом класса пожарной опасности более КМ2, согласно предоставленного соответствия сертификата соответствия (фактически КМ5, сертификат соответствия С-ВУ.ПБ.В.01420 № 1373776 с показателями Д3, В2, РПЗ, Т2)	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 134 таб. 3, 27 Ф3 от 22.07.2007 № 123-ФЗ	01.02.2022	
6.	В групповой ячейке № 5 допускается покрытие пола в виде коврового покрытия с материалом класса пожарной опасности более КМ2, согласно предоставленного соответствия сертификата соответствия (фактически КМ5, сертификат соответствия С-ВУ.ПБ.В.01420 № 1373776 с показателями Д3, В2, РПЗ, Т2)	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 134 таб. 3, 27 Ф3 от 22.07.2007 № 123-ФЗ	01.02.2022	
7.	В групповой ячейке № 6 допускается покрытие пола в виде коврового покрытия с материалом класса пожарной опасности более КМ2, согласно предоставленного соответствия сертификата соответствия (фактически КМ5, сертификат соответствия С-ВУ.ПБ.В.01420 № 1373776 с показателями Д3, В2, РПЗ, Т2)	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 134 таб. 3, 27 Ф3 от 22.07.2007 № 123-ФЗ	01.02.2022	
8.	В групповой ячейке № 7 допускается покрытие пола в виде коврового покрытия с материалом класса пожарной опасности более КМ2, согласно предоставленного соответствия сертификата соответствия (фактически КМ5, сертификат соответствия С-ВУ.ПБ.В.01420 № 1373776 с показателями Д3, В2, РПЗ, Т2)	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 134 таб. 3, 27 Ф3 от 22.07.2007 № 123-ФЗ	01.02.2022	
9.	В групповой ячейке № 8 допускается покрытие пола в виде коврового покрытия с материалом класса пожарной опасности более КМ2, согласно предоставленного соответствия сертификата соответствия (фактически КМ5, сертификат соответствия С-ВУ.ПБ.В.01420 № 1373776 с показателями Д3, В2, РПЗ, Т2)	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 134 таб. 3, 27 Ф3 от 22.07.2007 № 123-ФЗ	01.02.2022	

10.	В групповой ячейке № 9 допускается покрытие пола в виде коврового покрытия с материалом класса пожарной опасности более КМ2, согласно предоставленного соответствия сертификата соответствия (фактически КМ5, сертификат соответствия С-ВУ.ПБ.В.01420 № 1373776 с показателями ДЗ, В2, РПЗ, Т2)	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 134 таб. 3, 27 ФЗ от 22.07.2007 № 123-ФЗ	01.02.2022	
11.	В групповой ячейке № 10 допускается покрытие пола в виде коврового покрытия с материалом класса пожарной опасности более КМ2, согласно предоставленного соответствия сертификата соответствия (фактически КМ5, сертификат соответствия С-ВУ.ПБ.В.01420 № 1373776 с показателями ДЗ, В2, РПЗ, Т2)	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 134 таб. 3, 27 ФЗ от 22.07.2007 № 123-ФЗ	01.02.2022	
12.	В групповой ячейке № 11 допускается покрытие пола в виде коврового покрытия с материалом класса пожарной опасности более КМ2, согласно предоставленного соответствия сертификата соответствия (фактически КМ5, сертификат соответствия С-ВУ.ПБ.В.01420 № 1373776 с показателями ДЗ, В2, РПЗ, Т2)	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 134 таб. 3, 27 ФЗ от 22.07.2007 № 123-ФЗ	01.02.2022	
13.	В групповой ячейке № 12 допускается покрытие пола в виде коврового покрытия с материалом класса пожарной опасности более КМ2, согласно предоставленного соответствия сертификата соответствия (фактически КМ5, сертификат соответствия С-ВУ.ПБ.В.01420 № 1373776 с показателями ДЗ, В2, РПЗ, Т2)	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 134 таб. 3, 27 ФЗ от 22.07.2007 № 123-ФЗ	01.02.2022	
14.	В групповой ячейке № 13 допускается покрытие пола в виде коврового покрытия с материалом класса пожарной опасности более КМ2, согласно предоставленного соответствия сертификата соответствия (фактически КМ5, сертификат соответствия С-ВУ.ПБ.В.01420 № 1373776 с показателями ДЗ, В2, РПЗ, Т2)	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 134 таб. 3, 27 ФЗ от 22.07.2007 № 123-ФЗ	01.02.2022	
15.	В групповой ячейке № 14 допускается покрытие пола в виде коврового покрытия с материалом класса пожарной опасности более КМ2, согласно предоставленного соответствия сертификата соответствия (фактически КМ5, сертификат соответствия С-ВУ.ПБ.В.01420 № 1373776 с показателями ДЗ, В2, РПЗ, Т2)	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 134 таб. 3, 27 ФЗ от 22.07.2007 № 123-ФЗ	01.02.2022	
16.	В групповой ячейке № 15 допускается покрытие пола в виде коврового покрытия с материалом класса пожарной опасности более КМ2, согласно предоставленного соответствия сертификата соответствия (фактически КМ5, сертификат соответствия С-ВУ.ПБ.В.01420 № 1373776 с показателями ДЗ, В2, РПЗ, Т2)	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 134 таб. 3, 27 ФЗ от 22.07.2007 № 123-ФЗ	01.02.2022	
17.	В групповой ячейке № 16 допускается покрытие пола в виде коврового покрытия с материалом класса пожарной опасности более КМ2, согласно предоставленного соответствия сертификата соответствия (фактически КМ5, сертификат соответствия С-ВУ.ПБ.В.01420 № 1373776 с показателями ДЗ, В2, РПЗ, Т2)	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 134 таб. 3, 27 ФЗ от 22.07.2007 № 123-ФЗ	01.02.2022	
18.	В групповой ячейке № 17 допускается покрытие пола в виде коврового покрытия с материалом класса пожарной опасности более КМ2, согласно предоставленного соответствия сертификата соответствия (фактически КМ5, сертификат соответствия С-ВУ.ПБ.В.01420 № 1373776 с показателями ДЗ, В2, РПЗ, Т2)	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 134 таб. 3, 27 ФЗ от 22.07.2007 № 123-ФЗ	01.02.2022	
19.	В здании не защищены автоматической пожарной сигнализацией помещения не относящиеся к помещениям указанным в исключении п. А4 приложения А СП 5.13130.2009, а именно помещение № 84 по техническому паспорту на первом	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 84 ФЗ от 22.07.2007 № 123-ФЗ	01.02.2022	

	этаже			
20.	В здании не защищены автоматической пожарной сигнализацией помещения не относящиеся к помещениям указанным в исключении п. А4 приложения А СП 5.13130.2009, а именно помещение № 49 по техническому паспорту на первом этаже	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 84 ФЗ от 22.07.2007 № 123-ФЗ	01.02.2022	
21.	При эксплуатации автоматической пожарной сигнализации не соблюдаются проектные решения, а именно помещение № 7 по техническому паспорту (в пищеблоке) согласно проекта должно быть защищено тепловыми пожарными извещателями, которые на момент обследования отсутствовали	п. 54 ППР № 1479	01.02.2022	
22.	На втором этаже над эвакуационным выходом ведущим с малого коридора (помещение № 22 по техническому паспорту) на лестничную клетку, отсутствует световое табло «Выход»	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 84 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.5.3 СП 3.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей. Требование пожарной безопасности» (далее – СП 3.13130.2013)	01.02.2022	в работе (закуп)
23.	На втором этаже над эвакуационным выходом ведущим с малого коридора (помещение № 54 по техническому паспорту) на лестничную клетку, отсутствует световое табло «Выход»	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 84 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.5.3 СП 3.13130.2013	01.02.2022	в работе (закуп)
24.	На третьем этаже над эвакуационным выходом, ведущим с малого коридора (помещение № 35 по техническому паспорту) на лестничную клетку, отсутствует световое табло «Выход»	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 84 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.5.3 СП 3.13130.2013	01.02.2022	в работе (закуп)
25.	На третьем этаже над эвакуационным выходом, ведущим с малого коридора (помещение № 29 по техническому паспорту) на лестничную клетку, отсутствует световое табло «Выход»	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 84 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.5.3 СП 3.13130.2013	01.02.2022	в работе (закуп)
26.	В дошкольном учреждении при применении 3-го типа СОУЭ оповещаются только работники учреждений при помощи специального текста оповещения. (согласно требованиям п. 4.8 СП 3.13130.2009 количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами указанного свода правил. Размещение речевых пожарных оповещателей необходимо производить исходя из обеспечения нормируемого уровня звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей. Физически текст оповещения слышат все находящиеся в здании люди (включая детей и их законных представителей), однако смысл текста оповещения должен быть понятен только работникам учреждения, которые после такого сообщения начинают действовать по организации эвакуации людей.)	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ; п.1 таблица 2 СП 3.13130.2013	01.02.2022	в работе
27.	Руководителем организации не обеспечено категорирование помещения складского назначения (помещение № 2 согласно технического паспорта, фактически склад) с обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с главами 5, 7 и 8 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ (не предоставлены документы, подтверждающие категорирования помещения)	п. 12 ППР № 1479	01.02.2022	запланировано
28.	В здании не защищены автоматической пожарной сигнализацией помещения не	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 84 ФЗ от	01.02.2022	

относящиеся к помещению указанным в исключении п. А4 приложения А СП 5.13130.2009, а именно помещение № 21 по техническому паспорту в подвальном этаже	22.07.2007 № 123-ФЗ			
29. В защищаемых автоматической пожарной сигнализацией помещениях допускается установка менее 3-х пожарных извещателей включенных в двухпороговый прибор. Для формирования сигналов на управление в автоматическом режиме установками оповещения и инженерным оборудованием объекта за время, не превышающее разности между минимальным значением времени блокирования путей эвакуации и временем эвакуации после оповещения о пожаре, при наличии двухпорогового прибора и извещателей не удовлетворяющих требованиям п. 13.3.3 и приложения Р необходимо оборудовать в каждое защищаемое помещение не менее 3-х пожарных извещателей.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 84 ФЗ от 22.07.2007 № 123-ФЗ, п. 13.3.3, 14.1, 14.2, 14.3 СП5.13130.2013	01.02.2022		
30. Руководителем организации не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Фактически: в договоре № 06.2.Ю.324/ПС от 29.12.2020 оказываются услуги по техническому обслуживанию, систем, установок и средств пожарной автоматики, указанных в Приложении № 1 к договору, согласно Приложению № 2 к Договору, а именно: ПКП – в количества 1 шт., пожарные извещатели в количестве 15 шт., оповещатели 5 шт., табло «выход» в количестве 1 шт., соната в количестве 1 шт., ивзпр 12/2 в количестве 1 шт.	п. 54 ППР № 1479	01.02.2022		

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Настоящее предписание может быть обжаловано начальнику ОНДиПР по городу Челябинску по адресу: г. Челябинск ул. Тагильская, 24а или начальнику УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области по адресу: г. Челябинск ул. Пушкина, 68, в течение 15 дней с момента его вынесения должностным лицом. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба (в порядке Приказа МЧС РФ № 644 от 30.11.2016.).

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе в трехмесячный срок обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушения требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором

Государственный инспектор г. Челябинска
по пожарному надзору

«___» _____ 20___ г.

М.Л.П. (подпись).

Давлетшина Н.Р.

Предписание для исполнения получил: заведующий Лечебницей №19 «___» 2021 г.
(подпись) (должность, фамилия, инициалы) Левинский