



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Котласский отдел по государственному энергетическому надзору и промышленной безопасности

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028 телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
Почтовый адрес: ул. Дыбцына, д. 1, г. Коряжма, Архангельская область, 165654 телефон/факс: (81850) 3-40-79
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: koryazma@szap.gosnadzor.ru

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя

18 сентября 2018 года

«10» часов «00» мин

№ 58-5326-5894/А

с. Лена

По адресу/адресам: 165783, Архангельская область, Ленский район, с. Лена, ул. Кости Зинина, д. 7.

На основании распоряжения Северо-Западного управления Ростехнадзора № 58-5326/Рк от 17.08.2018 была проведена плановая выездная проверка в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ленская средняя школа» (МБОУ «Ленская СШ»),

ИНН - 2915002173, ОГРН - 1022901364936.

Дата и время проведения проверки:

с 09 ч. 00м. 05 сентября 2018 г. до 10 ч.00 м. 18 сентября 2018 г.

Продолжительность: 4 рабочих дня / 32 рабочих часа.

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня/32 рабочих часа.

Акт составлен: Котласским отделом по государственному энергетическому надзору и промышленной безопасности Северо-Западного управления Ростехнадзора.

Уведомление о проведении проверки получено 17.08.2018, с копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): директор Тесля И.Н. 05.09.2018 09ч. 00м. Тесля И.Н. ✓

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: плановая проверка, согласно плана Северо-Западного управления Ростехнадзора, утвержденного приказом Генеральной прокуратуры и размещенного по адресу szap.gosnadzor.ru.

Лицо (а), проводившее проверку: государственный инспектор Котласского отдела по государственному энергетическому надзору и

промышленной безопасности Жданов Владимир Иванович.

При проведении проверки присутствовали: директор Тесля И.Н.

В ходе проведения проверки установлено:

юридический адрес: 165783, Архангельская область, Ленский район, с. Лена, ул. Кости Зинина, д. 7.

фактический адрес: 165783, Архангельская область, Ленский район, с. Лена, ул. Кости Зинина, д. 7.

Основной вид деятельности: образование.

ИНН - 2915002173, ОГРН - 1022901364936.

Доля государственной (муниципальной) собственности (%): 100 %.

Данные о наличии филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица с указанием адреса фактического нахождения: отсутствуют.

Электротехнический персонал 2 чел.

Основное электрооборудование – освещение зданий организации, силовое оборудование столовой, электродвигатели котельной.

Установленная мощность 554 кВт.

Руководитель: директор Тесля Ирина Николаевна, тел. (81859)72-242.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований, установленных:

«Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» утвержденных приказом Министерства энергетики РФ 13.01.2003 № 6, зарегистрированы в Минюсте России 22.01.2003 г. № 4145 (далее по тексту – ПТЭЭП),

«Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г. N 328н (зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации, регистрационный N 30593 от 12 декабря 2013 г.) (далее - ПОТЭЭ),


а именно:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный документ, требования которого нарушены или не соблюдены	Лицо, допустившее нарушение
1	2	3	4
1.	Не обеспечена модернизация и реконструкция электроустановок в здании школы п. Очая (год ввода в эксплуатацию - 1967) в части замены	Пункты 1.2.2, 1.6.3, 1.6.11, 2.11.6, 1.3.9 ПТЭЭП,	Директор Тесля И.Н.

	автоматических выключателей, не обеспечивающих электробезопасность в цепях, питающих электроприемники согласно проведенных испытаний и измерений электротехнической лабораторией.	п. 4.2 ПЛ	
2.	Не обеспечена модернизация и реконструкция электроустановок в здании детского сада п. Очая (год ввода в эксплуатацию - 1965) в части замены автоматических выключателей, не обеспечивающих электробезопасность в цепях, питающих электроприемники согласно проведенных испытаний и измерений электротехнической лабораторией.	Пункты 1.2.2, 1.6.3, 1.6.11, 2.11.6, 1.3.9 ПТЭЭП, п. 4.2 ПЛ	Директор Тесля И.Н.
3.	Не обеспечена модернизация и реконструкция электроустановок в здании школы п. Очая (год ввода в эксплуатацию - 1967) в части заземляющего устройства, не обеспечивающего электробезопасность, согласно проведенных испытаний и измерений электротехнической лабораторией.	Пункты 1.2.2, 1.6.3, 1.6.11, 2.11.6, 1.3.9 ПТЭЭП, п. 4.2 ПЛ	Директор Тесля И.Н.
4.	Отсутствуют исполнительные рабочие схемы электрических соединений школы п. Очая	Пункт 1.8.1 ПТЭЭП, п. 45.3 ПЛ	Директор Тесля И.Н.
5.	Отсутствуют исполнительные рабочие схемы электрических соединений детского сада п. Очая	Пункт 1.8.1 ПТЭЭП, п. 45.3 ПЛ	Директор Тесля И.Н.
6.	Отсутствуют исполнительные рабочие схемы электрических соединений котельной школы п. Очая	Пункт 1.8.1 ПТЭЭП, п. 45.3 ПЛ	Директор Тесля И.Н.
7.	В схемы и чертежи не внесены изменения в электроустановках школы и детского сада п. Очая, выполненные в процессе эксплуатации, за подписью ответственного за электрохозяйство.	п. 1.8.2 ПТЭЭП, п. 48 ПЛ	Директор Тесля И.Н.
8.	Отсутствуют заполненные паспорта заземляющих устройств электроустановок школы, детского сада и котельной п. Очая.	п. 2.7.9 ПТЭЭП, п. 176 ПЛ	Директор Тесля И.Н.
9.	Не проводятся в организации осмотры заземляющих устройств электроустановок школы, детского сада и котельной п. Очая видимой части-визуальные	Пункт 2.7.8, приложение 3 ПТЭЭП, п. 174.1 ПЛ	Директор Тесля И.Н.
10.	Не проводятся в организации осмотры заземляющих устройств	Пункт 2.7.8, приложение 3	Директор Тесля И.Н.

	электроустановок школы, детского сада и котельной п. Очея с выборочным вскрытием	ПТЭЭП, п. 174.2 ПЛ	
11.	Не проводятся измерения сопротивления заземляющих устройств электроустановок котельной школы п. Очея.	п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП, п. 175.1 ПЛ	Директор Тесля И.Н.
12.	Отсутствуют данные об измерении токов короткого замыкания электроустановки, проверки состояния пробивных предохранителей электроустановок котельной школы п. Очея.	п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП, п. 175.5 ПЛ	Директор Тесля И.Н.
13.	Отсутствуют данные о проверке срабатывания защиты для контроля соответствия токов плавления предохранителей или уставок расцепителей автоматических выключателей току короткого замыкания в электроустановках котельной школы п. Очея.	п. 2.7.16 ПТЭЭП, п. 177 ПЛ	Директор Тесля И.Н.
14.	Отсутствуют данные о проверке в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) испытания и измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей котельной школы п. Очея.	п. 2.12.17, приложение 3 ПТЭЭП, п. 213 ПЛ	Директор Тесля И.Н.
15.	Не обеспечено работодателем проведение своевременных испытаний применяемых защитных средств	Пункт 1.4 ПОТЭЭ; пункт 1.3.9 ПТЭЭП, п. 226 ПЛ	Директор Тесля И.Н.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Жданов В.И. 

Тесля И.Н.  ✓

Прилагаемые документы:

1. Предписание от 18.09.2018 г. № 58-5326-2945/ПР, в 1 экз. на 4 л.

2. Проверочный лист, в 1 экз. на 14 л.

Подписи лиц, проводивших проверку:

государственный инспектор Жданов Владимир Иванович 

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): директор Тесля И.Н.

« 18 » сентября 2018 г.


(подпись) ✓