

Отчет о выполнении предписания № 1171/1 от 05.10.2021 г. по устранению нарушений
требований пожарной безопасности

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта и наименование нормативного акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	На втором этаже из групповой ячейки № 4 «Мальвина» на лестницу 3-г типа, ширина эвакуационного выхода на свету менее 0,8 м. (фактически ширина эвакуационного выхода ведущего наружу составляет 0,65 м)	П.4 ст.4 ст.89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.19 СП 1.131330.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	01.10.2022	03.04.2023 Выполнено 100%
2	На втором этаже из групповой ячейки № 6 «Чиполлино» на лестницу 3-г типа, ширина эвакуационного выхода на свету менее 0,8 м. (фактически ширина эвакуационного выхода ведущего наружу составляет 0,65 м)	П.4 ст.4 ст.89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.19 СП 1.131330.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	01.10.2022	03.04.2023 Выполнено 100%