



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ**

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СИМФЕРОПОЛЬСКОМУ РАЙОНУ**

ул. Крымской Правды, 10, г. Симферополь, 295000.

Сайт: www.82.mchs.gov.ru E-mail: simf_ro_mns@mail.ru Единый «телефон доверия»: 8 (3652) 55-09-04

**Предписание № 159/1/1
об устранении выявленных нарушений**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКАЯ ШКОЛА» СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение решения № 159 от «1» сентября 2021 г. главного государственного инспектора Симферопольского района Республики Крым по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности по Симферопольскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Крым подполковника внутренней службы Кузнецова А.Н., проведена внеплановая выездная проверка в отношении: зданий, сооружений, территории МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КОНСТАНТИНОВСКАЯ ШКОЛА» СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, по адресу (местоположению): Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, с.Константиновка, ул. Школьная 1.

Выездная проверка проведена в следующие сроки:

14.09.2021 с 12 час. 0 мин. по 17 час. 0 мин. Продолжительность 5 час. 0 мин.
20.09.2021 с 10 час. 0 мин. по 12 час. 0 мин. Продолжительность 2 час. 0 мин.
Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
2 дня, 7 час. 0 мин.

Выездная проверка проведена:

1) Заместителем главного государственного инспектора Симферопольского района Республики Крым по пожарному надзору - Заместителем начальника отдела надзорной деятельности по Симферопольскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Крым майором внутренней службы Крот Максимом Александровичем

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1) Не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) Не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты (в помещениях №№ 2,3,4,5,6,9,10,11,14,15, левого крыла цокольного этажа, согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п. 13.3.3, п. 14.2 в указанных помещениях (№2-гардероб, №3-электрощитовая, №4-склад, №5-буфет, №6-столовая, №7-актовый зал, №9-мастерская, №10-склад, №11-кабинет завхоза, №14-посовбка, №15-мед.кабинет) установлено по одному пожарному извещателю (МБОУ «КОНСТАНТИНОВСКАЯ ШКОЛА»)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 2 ст. 51	01.12.2021	
2	На объекте защиты (в	ФЗ от 22.07.2008 г. N	01.12.2021	

	помещения №№ 3,5,6,7,8 правого крыла цокольного этажа, согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п. 13.3.3, п. 14.2 в указанных помещениях (№3-архив, №5-коридор, №6- раздевалка, №7-раздевалка, №8-тренировочная) установлено по одному пожарному извещателю (МБОУ «КОНСТАНТИНОВСКАЯ ШКОЛА»)	123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 2 ст. 51		
3	На объекте защиты (в помещениях №№ 1,4 цокольного этажа(2 эт) правого крыла, согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п. 13.3.3, п. 14.2 в указанных помещениях (№1-коридор, №4-библиотека) установлено по одному пожарному извещателю(МБОУ «КОНСТАНТИНОВСКАЯ ШКОЛА»)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 2 ст. 51	01.12.2021	
4	На объекте защиты (в помещениях №№ 3,4,7,8 1-	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический	01.12.2021	

	го этажа, согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п. 13.3.3, п. 14.2 в указанных помещениях(№3,4,7-кабинет, №8-мастерская, №8 (помещение 2)-мастерская) установлено по одному пожарному извещателю (МБОУ «КОНСТАНТИНОВСКАЯ ШКОЛА»))	регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 2 ст. 51		
5	На объекте защиты (в помещениях №№ 2,7,8 2-го этажа, согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п. 13.3.3, п. 14.2 в указанных помещениях(№2-кабинет(помещение 2), №7-музей, №8-кабинет) установлено по одному пожарному извещателю (МБОУ «КОНСТАНТИНОВСКАЯ ШКОЛА»))	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 2 ст. 51	01.12.2021	
6	На объекте защиты (в помещениях №№ 2,7,8,9 3-го этажа, согласно исполнительной документации по сдаче –	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной	01.12.2021	

	приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п. 13.3.3, п. 14.2 в указанных помещениях(№2-кабинет(помещение 2), №7,8,9-кабинет) установлено по одному пожарному извещателю (МБОУ «КОНСТАНТИНОВСКАЯ ШКОЛА»)	безопасности" ч. 2 ст. 51		
7	На объекте защиты (в помещении №№ 4 цокольного этажа(2 эт), согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п. 13.3.3, п. 14.2 в указанном помещении (№4-комната персонала) установлен один пожарный извещатель(МБОУ «КОНСТАНТИНОВСКАЯ ШКОЛА»)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 2 ст. 51	01.12.2021	
8	На объекте защиты (в помещениях № 1,5,9 правого крыла, цокольного этажа, согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 4 ст. 51	01.12.2021	

	о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 табл. 13.3 п. 13.4.1 расстояние от дымового пожарного извещателя до стены более 4,5 м. (помещение (холл)- 4,8м; помещение № 5(коридор)- 5,77 м; в помещении № 9(спорт.зал) - 8,27 м. (МБОУ «КОНСТАНТИНОВСКАЯ ШКОЛА»))			
9	На объекте защиты (в помещении № 1 левого крыла, цокольного этажа, согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 табл. 13.3 п. 13.4.1 расстояние от дымового пожарного извещателя до стены более 4,5 м. (помещение № 1 (коридор (извещатель 5.6)) - 5,63 м.; (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4);(МБОУ «КОНСТАНТИНОВСКАЯ ШКОЛА»))	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 4 ст. 51	01.12.2021	
10	На объекте защиты (в помещении № 1 цокольного этажа (2-эт) высота которого свыше 3,5м до 6,0 м., согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы:	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 4 ст. 51	01.12.2021	

	автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 табл. 13.5 п. 13.6.1 расстояние от тепловых пожарных извещателей (помещение котельная) до стен более 2 м. (8,23м, и 11.47м,) (МБОУ «КОНСТАНТИНОВСКАЯ ШКОЛА»)			
11	На объекте защиты (помещение № 1 левого крыла цокольного этажа согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 табл. 13.3 п. 13.4.1 в коридоре, перед помещением № 14 расстояние между дымовыми пожарными извещателями более 9 м (11,52 м), (МБОУ «КОНСТАНТИНОВСКАЯ ШКОЛА»)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 3 ст. 51	01.12.2021	
12	На объекте защиты (помещение № 7 левого крыла цокольного этажа, помещение № 9 правого крыла цокольного этажа, помещение № 2 правого крыла цокольного этажа (2-эт) согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.3 ч. 2 ст. 53	01.12.2021	

	пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 3.13130.2009 п. 5.3, отсутствуют световые оповещатели «Выход» над выходами из помещений (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.2, п.3;);(МБОУ «КОНСТАНТИНОВСКАЯ ШКОЛА»)			
13	На объекте защиты (помещение № 4 1-го этажа, помещение № 7 1-го этажа, помещение № 8 2-го этажа, помещение № 7 3-го этажа) согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 3.13130.2009 п. 4.2 СП 51.13330.2011. п. 13 табл. 1, уровень звуковых сигналов при работе системы в помещениях: помещение № 4 1-го этажа (51,6 дБА); помещение № 7 1-го этажа (53,0 дБА); кабинет помещение № 8 2-го этажа (52,7 дБА); помещение № 7 3-го этажа (56,9 дБА) - ниже нормируемого значения (65 дБА) (МБОУ «КОНСТАНТИНОВСКАЯ ШКОЛА»)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 4 ст. 51	01.12.2021	
14	На объекте защиты (помещение № 2 1-го этажа,	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический	01.12.2021	

	помещение № 7 2-го этажа, помещение № 2 (помещение 2) 3-го этажа, помещение № 7 3-го этажа) согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 3.13130.2009 п. 4.2, СП 51.13330.2011 п. 7 табл. 1, уровень звуковых сигналов при работе системы в учебных кабинетах: кабинет «Искусств» (47,3 дБА); помещение № 2 (помещение 2) 3-го этажа (43,1 дБА); помещение № 7 2-го этажа (46,2 дБА); помещение № 2 1-го этажа (53,7 дБА) – ниже нормируемого значения (55 дБА) (МБОУ «КОНСТАНТИНОВСКАЯ ШКОЛА»)	регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 4 ст. 51		
15	На объекте защиты, согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года, в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 3.13130.2009 п. 4.7, монтаж (установка) речевых оповещателей, на этажах здания произведён локально (в центральных холлах этажей), что привело к концентрации и неравномерному	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 4 ст. 51	01.12.2021	

	распределению отраженного звука, и как следствие исключает доступность текстового сообщения по всем помещениям (МБОУ «КОНСТАНТИНОВСКАЯ ШКОЛА»)			
16	На объекте защиты (на лестничных маршах согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.4 допускается устройство ступеней с различной высотой в пределах марша лестницы и лестничной клетки (высота ступеней варьируется от 0,13 м. до 0,22 м.) (высота ограждений с перилами от 0,86м. до 0,95м.) (МБОУ «КОНСТАНТИНОВСКАЯ ШКОЛА»)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 4 ст. 53	01.12.2021	
17	На объекте защиты (помещения №1 плана цокольного этажа (2-эт) согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.2.7 двери лестничной клетки не имеют приспособления для самозакрывания и уплотнений в притворах.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 4 ст. 53	01.12.2021	

	(МБОУ «КОНСТАНТИНОВСКАЯ ШКОЛА»)			
18	На объекте защиты (помещения №2 плана цокольного этажа правое крыло согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.2.7 двери лестничной клетки не имеют приспособления для самозакрывания и уплотнений в притворах. (МБОУ «КОНСТАНТИНОВСКАЯ ШКОЛА»)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 4 ст. 53	01.12.2021	
19	На объекте (защиты помещения №3 цокольного этажа левого крыла согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.2.7 руководителем организации не обеспечивается исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей (МБОУ «КОНСТАНТИНОВСКАЯ ШКОЛА»)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 4 ст. 53	01.12.2021	
20	На объекте защиты	ФЗ от 22.07.2008 г. N	01.12.2021	

	(помещение №1 цокольного этажа левого крыла согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.2.7 руководителем организации не обеспечивается исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей (МБОУ «КОНСТАНТИНОВСКАЯ ШКОЛА»))	123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 4 ст. 53		
21	На объекте защиты (лестничная клетка помещения №2 плана цокольного этажа правое крыло согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.2.7 не имеет приспособление для самозакрывания двери с уплотнением в притворах.(МБОУ «КОНСТАНТИНОВСКАЯ ШКОЛА»))	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 4 ст. 53	01.12.2021	
22	На объекте защиты отсутствуют источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. (МБОУ	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной	01.12.2021	

	«КОНСТАНТИНОВСКАЯ ШКОЛА»)	безопасности" ч. 1 ст. 62		
23	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.1 отсутствует аварийное освещение. (МБОУ «КОНСТАНТИНОВСКАЯ ШКОЛА»)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 4 ст. 53	01.12.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора Симферопольского района Республики Крым по пожарному надзору - Заместитель начальника отдела надзорной деятельности по Симферопольскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Крым майор внутренней службы Крот Максим Александрович



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку

Крот Максим Александрович – Заместитель начальника отдела надзорной деятельности по Симферопольскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Крым майор внутренней службы, телефон: 8 (365) 255-09-91, E-mail: simf_ro_mns@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего предписание об устранении выявленных нарушений, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении выявленных нарушений (дата и время ознакомления):

Отметка о направлении предписания об устранении выявленных нарушений в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале <*>

----- <*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.