



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СИМФЕРОПОЛЬСКОМУ РАЙОНУ

ул. Крымской Правды, 10, г. Симферополь, 295000.

Сайт: www.82.mchs.gov.ru E-mail: simf_ro_mns@mail.ru Единый «телефон доверия»: 8 (3652) 55-09-04

г. Симферополь

(место составления акта)

«19» февраля 2020 г.

(дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 10

По адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, с. Константиновка, ул. Школьная 1 на основании распоряжения (приказа) № 10 от «24» января 2020 г. ВрИО Заместителя Главного государственного инспектора Симферопольского района по пожарному надзору – ВрИО Заместителя начальника отдела надзорной деятельности по Симферопольскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Крым майора внутренней службы Кузнецова А.Н. была проведена плановая / выездная проверка в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КОНСТАНТИНОВСКАЯ ШКОЛА» СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ.

Учредителем (собственником, балансодержателем имущества и т.п.) вышеуказанного юридического лица является муниципальное образование Симферопольский район Республики Крым. Вышестоящим органом над вышеуказанным юридическим лицом является Управление образования администрации Симферопольского района Республики Крым.

(место проведения проверки) (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

28.01.2020 с 10 час. 0 мин. по 15 час. 0 мин. Продолжительность 5 час. 0 мин.

05.02.2020 с 12 час. 0 мин. по 15 час. 0 мин. Продолжительность 3 час. 0 мин.

19.02.2020 с 11 час. 0 мин. по 13 час. 0 мин. Продолжительность 5 час. 0 мин.

..20 г. с .. час. .. мин. по .. час. .. мин. Продолжительность .. час. .. мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня, 10 час. 0 мин.

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по Симферопольскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Крым.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, ознакомлен(ы): 12 час. 00 мин.
24.01.2020 г. Маршалок Михаил Викторович

(заполняется при проведении выездной проверки, фамилии инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: №
от «» г.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Государственный инспектор Симферопольского района Республики Крым по пожарному надзору - Старший инспектор отдела надзорной деятельности по Симферопольскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Крым майор внутренней службы Крот Максим Александрович, эксперты, представители экспертных организаций: Стеблій Владимир Викторович — старший инженер Сектора № 5 ФГБУ «СЭУ ФПС № 93 «ИПЛ» МЧС России»; Тараненко Геннадий Александрович — инженер Сектора № 5 ФГБУ «СЭУ ФПС № 93 «ИПЛ» МЧС России»;

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;
в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии),
должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор МБОУ «Константиновская школа»
Маршалок Михаил Викторович ответственный за ПБ завхоз МБОУ «Константиновская
школа» Гончаренко И.Г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
1. На объекте защиты (в подсобном помещении № 14 левого крыла цокольного этажа, согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п. 13.14.12 помещение (подсобка) пожарного поста (помещение для персонала, ведущим круглосуточное дежурство) не обладает аварийным освещением (МБОУ «КОНСТАНТИНОВСКАЯ ШКОЛА», ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 51);
 2. На объекте защиты (в подсобном помещении № 14 левого крыла цокольного этажа, согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности на момент проверки, в помещении (подсобка) на одном из приемно-контрольных приборов (БУ-32), отображена световая индикация о наличии неисправности в системе («вскрыт корпус» кабинет № 36) (МБОУ «КОНСТАНТИНОВСКАЯ ШКОЛА», ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 83);
 3. На объекте защиты (в помещениях №№ 2,3,4,5,6,9,10,11,14,15, левого крыла цокольного этажа, согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п. 13.3.3, п. 14.2 в указанных помещениях (№2-гардероб, №3-электрощитовая, №4-склад, №5-буфет, №6-столовая, №7-актовый зал, №9-мастерская, №10-склад, №11-кабинет завхоза, №14-подсобка, №15-мед.кабинет) установлено по одному пожарному извещателю (МБОУ «КОНСТАНТИНОВСКАЯ ШКОЛА», ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2 ст. 51);

4. На объекте защиты (в помещениях №№ 3,5,6,7,8 правого крыла цокольного этажа, согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п. 13.3.3, п. 14.2 в указанных помещениях (№3-архив, №5-коридор, №6-раздевалка, №7-раздевалка, №8-тренировочная) установлено по одному пожарному извещателю (МБОУ «КОНСТАНТИНОВСКАЯ ШКОЛА», ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2 ст. 51);
5. На объекте защиты (в помещениях №№ 1,4 цокольного этажа(2 эт) правого крыла, согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п. 13.3.3, п. 14.2 в указанных помещениях (№1-коридор, №4-библиотека) установлено по одному пожарному извещателю(МБОУ «КОНСТАНТИНОВСКАЯ ШКОЛА», ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2 ст. 51);
6. На объекте защиты (в помещениях №№ 3,4,7,8 1-го этажа, согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п. 13.3.3, п. 14.2 в указанных помещениях(№3,4,7-кабинет, №8-мастерская, №8 (помещение 2)-мастерская) установлено по одному пожарному извещателю (МБОУ «КОНСТАНТИНОВСКАЯ ШКОЛА», ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2 ст. 51);
7. На объекте защиты (в помещениях №№ 2,7,8 2-го этажа, согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п. 13.3.3, п. 14.2 в указанных помещениях(№2-кабинет(помещение 2), №7-музей, №8-кабинет) установлено по одному пожарному извещателю (МБОУ «КОНСТАНТИНОВСКАЯ ШКОЛА», ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2 ст. 51);
8. На объекте защиты (в помещениях №№ 2,7,8,9 3-го этажа, согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п. 13.3.3, п. 14.2 в указанных помещениях(№2-кабинет(помещение 2), №7,8,9-кабинет) установлено по одному пожарному извещателю (МБОУ «КОНСТАНТИНОВСКАЯ ШКОЛА», ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2 ст. 51);
9. На объекте защиты (в помещении №№ 4 цокольного этажа(2 эт), согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п. 13.3.3, п. 14.2 в указанном помещении (№4-комната персонала) установлен один пожарный извещатель(МБОУ «КОНСТАНТИНОВСКАЯ ШКОЛА», ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2 ст. 51);
10. На объекте защиты (в помещениях № 1,5,9 правого крыла, цокольного этажа, согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр

пожарной безопасности» от 2017 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 табл. 13.3 п. 13.4.1 расстояние от дымового пожарного извещателя до стены более 4,5 м. (помещение (холл)- 4,8м; помещение № 5(коридор)- 5,77 м; в помещении № 9(спорт.зал) - 8,27 м. (МБОУ «КОНСТАНТИНОВСКАЯ ШКОЛА», ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 51);

11. На объекте защиты (в помещении № 1 левого крыла, цокольного этажа, согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 табл. 13.3 п. 13.4.1 расстояние от дымового пожарного извещателя до стены более 4,5 м. (помещение № 1 (коридор (извещатель 5.6)) - 5,63 м.; (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4;);(МБОУ «КОНСТАНТИНОВСКАЯ ШКОЛА», ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 51);
12. На объекте защиты (в помещении № 1 цокольного этажа (2-эт) высота которого свыше 3,5м до 6,0 м., согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 табл. 13.5 п. 13.6.1 расстояние от тепловых пожарных извещателей (помещение котельная) до стен более 2 м. (8,23м, и 11.47м,) (МБОУ «КОНСТАНТИНОВСКАЯ ШКОЛА», ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 51);
13. На объекте защиты (помещение № 6 левого крыла 2-го этажа согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 ч. 5, 6 ст. 83 № 123-ФЗ, табл. А.1 Приложения А В кабинете № 6, расположенном на 2-ем этаже здания, выявлен демонтированный дымовой пожарный извещатель (в помещении ведется ремонт) (МБОУ «КОНСТАНТИНОВСКАЯ ШКОЛА», ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 3 ст. 51);
14. На объекте защиты (помещение № 1 левого крыла цокольного этажа согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 табл. 13.3 п. 13.4.1 в коридоре, перед помещением № 14 расстояние между дымовыми пожарными извещателями более 9 м (11,52 м), (МБОУ «КОНСТАНТИНОВСКАЯ ШКОЛА», ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 3 ст. 51);
15. На объекте защиты (помещение № 7 левого крыла цокольного этажа, помещение № 9 правого крыла цокольного этажа, помещение № 2 правого крыла цокольного этажа (2-эт) согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 3.13130.2009 п. 5.3, отсутствуют световые оповещатели «Выход» над выходами из помещений (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.2, п.3;);(МБОУ «КОНСТАНТИНОВСКАЯ ШКОЛА», ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.3 ч. 2 ст. 53);
16. На объекте защиты (помещение № 4 1-го этажа, помещение № 7 1-го этажа, помещение № 8 2-го этажа, помещение № 7 3-го этажа) согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей

о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 3.13130.2009 п. 4.2 СП 51.13330.2011. п. 13 табл. 1, уровень звуковых сигналов при работе системы в помещениях: помещение № 4 1-го этажа (51,6 дБА); помещение № 7 1-го этажа (53,0 дБА); кабинет помещения № 8 2-го этажа (52,7 дБА); помещение № 7 3-го этажа (56,9 дБА) - ниже нормируемого значения (65 дБА) (МБОУ «КОНСТАНТИНОВСКАЯ ШКОЛА», ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 51);

17. На объекте защиты (помещение № 2 1-го этажа, помещение № 7 2-го этажа, помещение № 2 (помещение 2) 3-го этажа, помещение № 7 3-го этажа) согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 3.13130.2009 п. 4.2, СП 51.13330.2011 п. 7 табл. 1, уровень звуковых сигналов при работе системы в учебных кабинетах: кабинет «Искусств» (47,3 дБА); помещение № 2 (помещение 2) 3-го этажа (43,1 дБА); помещение № 7 2-го этажа (46,2 дБА); помещение № 2 1-го этажа (53,7 дБА) – ниже нормируемого значения (55 дБА) (МБОУ «КОНСТАНТИНОВСКАЯ ШКОЛА», ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 51);
18. На объекте защиты, согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года, в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 3.13130.2009 п. 4.7, монтаж (установка) речевых оповещателей, на этажах здания произведён локально (в центральных холлах этажей), что привело к концентрации и неравномерному распределению отраженного звука, и как следствие исключает доступность текстового сообщения по всем помещениям (МБОУ «КОНСТАНТИНОВСКАЯ ШКОЛА», ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 51);
19. На объекте защиты (на дверях помещений №3 цокольного этажа правого крыла, №4, №9 цокольного этажа левого крыла, №3, №4 цокольного этажа (2-эт), № 8, №9 1-го этажа, № 2 (помещение 2) 2-го этажа, № 2 (помещение 2) 3-го этажа, № 1 цокольного этажа (2эт.) согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности руководителем организации не обеспечивается наличие на дверях складского и производственного назначения (Ф 5.1, Ф5.2), обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (Правила противопожарного режима в РФ п.20); (МБОУ «КОНСТАНТИНОВСКАЯ ШКОЛА», Правила противопожарного режима в РФ п. 20);
20. На объекте защиты (на лестничных маршах согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.4 допускается устройство ступеней с различной высотой в пределах марша лестницы и лестничной клетки (высота ступеней варьируется от 0,13 м. до 0,22 м.) (высота ограждений с перилами от 0,86м. до 0,95м.) (МБОУ «КОНСТАНТИНОВСКАЯ ШКОЛА», ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 53);
21. На объекте защиты (помещения №1 плана цокольного этажа (2-эт) согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП

1.13130.2009 п.4.2.7 двери лестничной клетки не имеют приспособления для самозакрывания и уплотнений в притворах. (МБОУ «КОНСТАНТИНОВСКАЯ ШКОЛА», ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 53);

22. На объекте защиты (помещения №2 плана цокольного этажа правое крыло согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.2.7 двери лестничной клетки не имеют приспособления для самозакрывания и уплотнений в притворах. (МБОУ «КОНСТАНТИНОВСКАЯ ШКОЛА», ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 53);
23. На объекте (защиты помещения №3 цокольного этажа левого крыла согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.2.7 руководителем организации не обеспечивается исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей (МБОУ «КОНСТАНТИНОВСКАЯ ШКОЛА», ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 53);
24. На объекте защиты (помещение №1 цокольного этажа левого крыла согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.2.7 руководителем организации не обеспечивается исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей (МБОУ «КОНСТАНТИНОВСКАЯ ШКОЛА», ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 53);
25. На объекте защиты (лестничная клетка помещения №2 плана цокольного этажа правое крыло согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.2.7 не имеет приспособление для самозакрывания двери с уплотнением в притворах. (МБОУ «КОНСТАНТИНОВСКАЯ ШКОЛА», ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 53);
26. На объекте защиты отсутствуют источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. (МБОУ «КОНСТАНТИНОВСКАЯ ШКОЛА», ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1 ст. 62);
27. На объекте защиты руководителем организации не обеспечивается устранение повреждений средств огнезащиты строительных конструкций, а также не осуществляется проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и не составлен акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) (проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год). (МБОУ «КОНСТАНТИНОВСКАЯ ШКОЛА», Правила противопожарного режима в РФ п. 21);
28. На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.1 отсутствует аварийное освещение. (МБОУ «КОНСТАНТИНОВСКАЯ ШКОЛА», ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 53);
29. На объекте руководитель организации не указал направление движения к источникам противопожарного водоснабжения, с четко нанесенными цифрами расстояния до их

месторасположения. (МБОУ «КОНСТАНТИНОВСКАЯ ШКОЛА», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 п. 55);

30. На объекте защиты (помещения №№ 6,7 плана цокольного этажа правого крыла согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года) руководитель организации допустил складирование вещей и других горючих материалов в помещении. (МБОУ «КОНСТАНТИНОВСКАЯ ШКОЛА», Правила противопожарного режима в РФ п. 23 «б»);
31. На объекте защиты (помещения №№ 4,9 плана цокольного этажа левого крыла согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года) руководитель организации допустил складирование вещей и других горючих материалов в помещении. (МБОУ «КОНСТАНТИНОВСКАЯ ШКОЛА», Правила противопожарного режима в РФ п. 23 «б»);
32. На объекте защиты ПК №№ 1,2,3,4,5,6,7, руководитель организации не обеспечил исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников внутреннего противопожарного водопровода (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации») п. 55);
33. На объекте защиты (блок Б 1 этаж помещение № 5 согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ООО «Энергосистемы» от 2016 года) руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год. (МБОУ «КОНСТАНТИНОВСКАЯ ШКОЛА», Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации») п.50)

■ Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

■ Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

■ Нарушений не выявлено: _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Мотивированное предложение на продление срока проверки от 24.01.2020г. с визой
2. Предписание №10/ 1 / 1 об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара от «19» февраля 2020 г., с указанием срока устранения требований пожарной безопасности 01.02.2021 г.
3. Протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз № 31-1-22 от 03.02.2020г.
4. Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемых при осуществлении федерального государственного пожарного надзора от 19.02.2020 г.
5. Письмо 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике Крым № 86-21-7-4 от 31.01.2020 г. о наличии (исправности) водоемистиков.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Государственный инспектор Симферопольского района Республики Крым по пожарному надзору - Старший инспектор отдела надзорной деятельности по Симферопольскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Крым майор внутренней службы Крот Максим Александрович

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта на 2 стр. со всеми приложениями получил(а):

Директор МБОУ «Константиновская школа» Мухомов Михаил
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя)
Викторович

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«19» февраля 2020 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)