Российская Федерация

Республика Башкортостан

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 1

Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

Отчет о проведённом обследовании объекта:

Муниципальное автономное дошкольное

образовательное учреждение «Детский сад № 3»

ГО ЗАТО город Межгорье Республики Башкортостан

Адрес: Республика Башкортостан,

г. Межгорье, ул. Комсомольская, 28-а

2026 год

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Общие:

- **АИС** - автоматизированная информационная система
- **ВОГ** - Всероссийское общество глухих
- **ВОЗ** - Всемирная Организация Здравоохранения
- **ВОИ** - Всероссийское общество инвалидов
- **ВОС** - Всероссийское общество слепых
- **ВСН** - Ведомственные строительные нормы
- **ГОСТ Р** - Государственный стандарт РФ
- **ИОГВ** - исполнительный орган государственной власти
- **ИПР** - индивидуальная программа реабилитации инвалида (ребенка-инвалида)
- **КоАП** - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
- **КД** - коэффициент уровня доступности
- **МГН** - маломобильные группы населения
- **МДС** - Методические документы в строительстве
- **МКФ** - Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья
- **НПБ** - нормы пожарной безопасности
- **ООИ** - общественная организация инвалидов
- **ООН** - Организация объединенных наций
- **ОСИ** - объект социальной инфраструктуры
- **ОСЗН** - орган социальной защиты населения
- **ПД** - показатель состояния доступности
- **РДС** - Руководящий документ системы
- **РФ** - Российская Федерация
- **СНиП** - Строительные нормы и правила РФ
- **СО** - социальное обслуживание
- **СП** - Свод правил по проектированию и строительству
- **СПАС** - служба поддержки адаптивной среды
- **ТСН** - Территориальные строительные нормы
- **ТСР** - техническое средство реабилитации
- **УСО** - учреждение социального обслуживания

Категории инвалидов

- **Г** - инвалиды с нарушениями слуха
- **К** - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
- **О** - (ОДА) инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
- **С** - инвалиды с нарушениями зрения
- **У** - инвалиды с нарушениями умственного развития

Состояние доступности объекта (зоны)

- **ДП** - доступно полностью
- **ДЧ** - доступно частично
- **ДУ** - доступно условно
- **«ВНД»** - временно недоступно

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

- «**А**» - доступность всех зон и помещений - универсальная
- «**Б**» - доступны специально выделенные участки и помещения
- «**ДУ**» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
- «**ВНД**» - не организована доступность

Вид работ по адаптации (в соответствии с классификатором)

- **ТР** - текущий ремонт
- **ПСД** - подготовка проектно-сметной документации
- **Стр** - строительство
- **КР** - капитальный ремонт
- **Рек** - реконструкция
- **Орг** - организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия

АНКЕТА
(информация об объекте)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» городского округа закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан
1.2. Адрес объекта: 453571, Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. Комсомольская, дом 28-а
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, общей площадью 2827 кв.м.
1.4. Год постройки здания: 1990 г., последнего капитального ремонта: нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2026 г, капитального – не определено

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Положению, краткое наименование): Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» городского округа закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан; МАДОУ Д/С № 3 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 453571, Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. Комсомольская, дом 28-а
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
1.11. Вышестоящая организация: Отдел образования, культуры, молодежной политики и спорта Администрации закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 453571, Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. 40 лет Победы, д. 60, 3 этаж., телефон +7(34781) 22-4-99

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: образование
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования; присмотр и уход
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети в возрасте 1,5 до 7 лет
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития
2.6 Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 280 детей, количество обслуживаемых в день 135 детей
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Остановка общественного транспорта «Детский сад»;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 350 м;
3.2.2 время движения (пешком): 8 мин;
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*): да;
3.2.4 Перекрестки: нет;
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет;
3.2.6 Перепады высоты на пути (*есть, нет)*: есть;
Их обустройство для инвалидов на коляске: есть, нет.

3.3 Вариант организации доступности (формы обслуживания)*

№№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта**
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	**Основные структурно-функциональные зоны объекта**	**Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт Организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационные мероприятия Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8.	**Все зоны и участки**	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Согласовано
Председатель БРО ВОИ
_____ / Ротов О.Л.
«25» 02 2026 г.

Утверждаю
Председатель комиссии
_____ / Полякова Н.А.
«25» 02 2026 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 1

г. Межгорье
Наименование территориального образования субъекта РФ

«25» февраля 2026 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» городского округа закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан
1.2. Адрес объекта: 453571, Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. Комсомольская, дом 28-а
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, общей площадью 2827 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка: да, 9261 кв.м.
1.4. Год постройки здания: 1990 г., последнего капитального ремонта: нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2026 г, капитального – не определено

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Положению, краткое наименование): Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» городского округа закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан; МАДОУ Д/С № 3 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 453571, Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. Комсомольская, дом 28-а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования; присмотр и уход

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Остановка общественного транспорта «Детский сад»;
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 350 м;
3.2.2 время движения (пешком): 8 мин;
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*): да;
3.2.4 Перекрестки: нет;
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет;
3.2.6 Перепады высоты на пути (*есть, нет)*: есть;
Их обустройство для инвалидов на коляске: есть, нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	**Основные структурно-функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****	**Приложение**	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (К) ВНД (С)		№ 1.1-1.5
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У) ДУ-И (О) ВНД (К, С)		№ 2.1-2.4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У) ДУ-И (О) ВНД (К, С)		№ 3.1-3.5
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, У) ДУ-И (Г) ВНД (К, С)		№ 4.1-4.6
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У) ДУ-И (О) ВНД (К, С)		№ 5.1-5.4
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, У) ДУ-И (Г, С)		№ 6.1-6.2
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности**:** Объект социальной инфраструктуры «Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» городского округа закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан», находящийся по адресу: Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. Комсомольская, дом 28-а, доступен частично для инвалидов с нарушением умственного развития; доступен условно для инвалидов с

нарушением опорно-двигательного аппарата и для инвалидов с нарушением слуха; недоступен для инвалидов с нарушением зрения и для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	**Основные структурно-функциональные зоны объекта**	**Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт Организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационные мероприятия Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8.	**Все зоны и участки**	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мере финансирования, 2026 - 2030 гг. в рамках исполнения Плана проведения необходимых мероприятий по повышению значений показателей доступности объектов и предоставляемых услуг для инвалидов и МГН

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: 100 % доступность объекта для инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

Объект временно недоступен (ВНД)

4.4. Для принятия решения требуется, согласование с Башкирской региональной организацией «Всероссийское общество инвалидов»

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*): не имеется

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

https://zhit-vmeste.ru/

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 3 л.
2. Входа (входов) в здание	на 7 л.
3. Путей движения в здании	на 5 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 4 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 4 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 5 л.

Результаты фотофиксации на объекте 26 шт.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

_____

_____

Заместитель председателя
комиссии

_____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены комиссии:

_____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

_____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Дополнительные члены комиссии:

Эксперт СДС ВОИ «Мир доступный для всех» Кожухов Максим Сергеевич _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Эксперт СДС ВОИ «Мир доступный для всех» Галикеева Ралия Габделхаевна _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Приложение № 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от «25» февраля 2026 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МАДОУ Детский сад № 3 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан, г. Межгорье, ул. Комсомольская, дом 28-а

Наименование и адрес объекта


№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	**Вход (входы) на территорию**	есть		 Фото № 1.1  Фото № 1.2	Ненормативная ширина калитки 0,88 м.	К	Следует оборудовать калитку с шириной полотна не менее 0,9 м. (п. 5.1.2 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
					Ненормативный порог в проеме калитки 0,063 м.	К	Обеспечить высоту порога не более 0,014 м. (п. 6.2.4 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
					Перед калиткой отсутствует тактильно-контрастная предупреждающая информация.	С	Перед калиткой обустроить предупреждающие тактильно-контрастные наземные указатели по ГОСТ Р 52875 (указатели глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от препятствия). Возможно обустройство предупреждающей информации изменением фактуры поверхности пешеходного пути с	Текущий ремонт

				 Фото № 1.3	Кнопка звонка не контрастна по отношению к прилегающей поверхности.	С	подобными характеристиками. (п. 5.1.10 СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 52875) Обеспечить контрастность кнопки звонка по отношению к прилегающей поверхности. (п. 6.4.1 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
1.2	**Путь (пути) движения на территории**	есть		 Фото № 1.4	Отсутствуют указатели направления движения ко входу в здание.	Все	Следует установить указатели направления, указывающие путь ко входу в здание. (п. 6.5.1 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
1.3	**Лестница (наружная)**	нет		-	-	-	-	-
1.4	**Пандус (наружный)**	нет		-	-	-	-	-
1.5	**Автостоянка и парковка**	нет		 Фото № 1.5	Отсутствуют парковочные места для автотранспорта инвалидов.	Все	Направить обращение в местную администрацию с целью выделить не далее 50 м от входа на территорию и обозначить дорожной разметкой по ГОСТ Р 51256 и дорожными знаками по ГОСТ Р 52289 и ГОСТ Р 52290 не менее 1 парковочного места для людей с инвалидностью. (п. 5.2.1; 5.2.2 СП 59.13330.2020)	Организационные мероприятия

	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (К) ВНД (С)		Фото № 1.1-1.5	Текущий ремонт Организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданию, доступна частично для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушением слуха и для инвалидов с нарушением умственного развития. Для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, требуется помощь персонала. Для инвалидов с нарушением зрения территория, прилегающая к зданию, временно недоступна.


Приложение № 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от «25» февраля 2026 г.

I Результаты обследования:


2. Входа (входов) в здание

МАДОУ Детский сад № 3 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан, г. Межгорье, ул. Комсомольская, дом 28-а

Наименование и адрес объекта

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	**Лестница (наружная)**	есть		 Фото № 2.1	Лестница состоит из ступеней разной высоты – от 0,04 до 0,15 м.	О, С	Переоборудовать лестницу, обеспечив одинаковую высоту ступеней. Ступени должны иметь высоту от 0,12 до 0,15 м. (п. 5.1.12 СП 59.13330.2020)	Капитальный ремонт
					Ненормативная форма поручней – прямоугольного сечения толщиной более 0,04 м. Верхний уровень поручней установлен на ненормативной высоте 1,14 м. Поручень для детей установлен с одной стороны лестницы. Ненормативные завершающие части	О, С	Лестницы оборудовать с двух сторон поручнями круглого сечения диаметром не более 0,05 м или прямоугольного сечения толщиной от 0,025 до 0,03 м на высоте 0,9±0,03 м и дополнительными детскими поручнями круглого сечения диаметром 0,03 м на высоте от 0,5 до 0,7 ±0,03 м. Завершающие части поручней должны быть горизонтальными и	Текущий ремонт

					поручней.		выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м. Форма завершающих частей поручней должна быть травмобезопасной: с плавным завершением вниз, в сторону ограждения или стены и т. п. (п. 5.1.13 СП 59.13330.2020; п. 5.3.6 ГОСТ Р 51261-2022)	
					Перед лестницей отсутствуют наземные тактильно-контрастные предупреждающие указатели.	С	На расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестницы следует обустроить предупреждающую информацию посредством применения тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 (рифы типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке глубиной 0,5-0,6 м) или изменением фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками. (п. 5.1.10 СП 59.13330.2020, п. 4.2.2 ГОСТ Р 52875)	Текущий ремонт
					Краевые ступени лестницы не выделены цветом либо фактурой.	С	На проступи краевых ступеней лестницы следует нанести одну или несколько противоскользящих полос,	Текущий ремонт

							контрастных с поверхностью ступени, например, желтого цвета, общей шириной 0,08–0,1 м. Допускается применение контрастных противоскользящих полос с фотолюминисцентным покрытием. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени должно быть не более 0,04 м. (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020)	
2.2	**Пандус (наружный)**	нет			Отсутствует пандус.	К	Оборудовать пандус в соответствии с СП 59.13330.2020. При перепаде высот входные площадки кроме лестницы должны иметь пандус. (п. 6.1.2 СП 59.13330.2020)	Капитальный ремонт
2.3	**Входная площадка**	есть						
2.4	**Двери (входные)**	есть		 Фото № 2.2	Кнопка звонка расположена на ненормативной высоте 1,57 м. Ненормативная ширина рабочей створки входной двери 0,83 м. Ненормативная высота порога	К К К	Кнопку звонка следует разместить на высоте 0,85-1,1 м от уровня пола. (п. 6.4.2 СП 59.13330.2020) Обеспечить ширину рабочей створки входной двери не менее 0,9 м. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020) Обеспечить высоту порога не более 0,014 м. (п. 6.2.4 СП	Текущий ремонт Текущий ремонт Текущий ремонт


					снаружи 0,06 м, изнутри – 0,1 м.		59.13330.2020)	
					Отсутствует тактильно-контрастная предупреждающая информация перед входной дверью.	С	На расстоянии 0,9 м (на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна, так как дверь открывается навстречу движению) до входа установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине дверного проема. Указатели с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке, должны иметь высоту рифов 5 мм (п. 6.2.3 СП 59.13330.2020; п. 4.3.2 Таблица 4 ГОСТ Р 52875)	Текущий ремонт
2.5	**Тамбур**	есть		 Фото № 2.3	На поверхности покрытия пола в тамбуре имеется незакрепленный грязесборный коврик.	Все	Следует плотно закрепить коврики к полу во избежание падения и травмирования МГН. (п. 6.2.7 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
					Ненормативная ширина рабочей створки двери тамбура 0,78 м.	К	Обеспечить ширину дверного полотна не менее 0,9 м. (п. 6.2.4 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
					Отсутствует яркая	С	На прозрачные полотна	Текущий

				 Фото № 2.4	контрастная маркировка на прозрачных полотнах двери тамбура.		двери на двух уровнях: 0,9–1,0 м и 1,3–1,4 м следует нанести яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Контрастную маркировку допускается заменять декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т. п. той же яркости. Маркировка должна быть нанесена с обеих сторон дверного полотна. (п. 6.1.6 СП 59.13330.2020)	ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Тактильная табличка с информацией об объекте расположена на дверном полотне входной двери, что не соответствует требованиям нормативных документов.	С	Тактильную табличку следует расположить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края дверного проема. (п. 6.5.9 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
					Отсутствует кнопка вызова персонала для оказания ситуационной помощи МГН.	Все	Установить кнопку вызова персонала в доступном для МГН месте в низу лестницы. (п. 6.1.1 СП 59.13330.2020) Кнопку вызова персонала следует располагать: -при расположении сбоку от	Текущий ремонт

							посетителя – не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от уровня пола; -при фронтальном подходе – не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от уровня пола. (п. 8.1.7 СП 59.13330.2020) Над кнопкой разместить знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи с тактильной надписью по системе Брайля: «ВЫЗОВ ПЕРСОНАЛА. ПОД ЗНАКОМ». (рис. Г1, Таблица Г.1, Приложение Г ГОСТ Р 52131-2019)	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входы в здание	ДЧ-И (Г, У) ДУ-И (О) ВНД (К, С)		Фото № 2.1-2.4	Капитальный ремонт Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: вход в здание доступен частично инвалидов с нарушением слуха и для инвалидов с нарушением умственного развития; доступен условно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, и для инвалидов с нарушением зрения вход в здание недоступен.

Приложение № 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от «25» февраля 2026 г.



I Результаты обследования:


3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)

МАДОУ Детский сад № 3 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан, г. Межгорье, ул. Комсомольская, дом 28-а

Наименование и адрес объекта

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	**Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)**	есть			На путях движения в здании имеются ковровые покрытия, не закрепленные к полу, что может создать помеху при движении МГН.	Все	Ковровые покрытия на путях движения следует плотно закреплять, особенно на стыках полотен и по границе разнородных покрытий. (п. 6.2.7 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
3.2	**Лестница (внутри здания)**	есть		 Фото № 3.1 Лестница между этажами	Лестницы между этажами состоят из ступеней разной высоты в пределах одного марша: 0,14 м и 0,16 м; лестницы на путях движения на первом этаже состоят из ступеней разной высоты 0,12 м и 0,14 м.	О, С	Обеспечить одинаковую высоту 0,15 м (допускается от 0,13 до 0,17 м) всех ступеней в пределах одного марша лестниц. (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020)	Капитальный ремонт
					Ненормативная высота верхнего	О, С	Оборудовать верхний уровень поручней на высоте	Текущий ремонт

				 Фото № 3.2 Лестница между этажами  Фото № 3.3 Лестница на путях движения на первом этаже  Фото № 3.4 Лестница на первом этаже	уровня поручней лестниц между этажами 1,24 м. У лестниц на путях движения на первом этаже поручни отсутствуют. Краевые ступени лестниц не выделены цветом или фактурой.	 С	0,9 м и дополнительными детскими поручнями круглого сечения диаметром не менее 0,03 м на высоте от 0,5 до 0,7 ±0,03 м (для детей). (п. 5.1.13, 6.2.11, 5.3.6 ГОСТ Р 51261-2022) (п. 6.2.11 СП 59.13330.2020) На проступи краевых ступеней лестничных маршей следует нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, общей шириной 0,08–0,1 м. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени должно быть не более 0,04 м. (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020)	 Текущий ремонт
3.3	**Пандус (внутри здания)**	нет			Отсутствуют пандусы.	К	Лестницы на путях движения на первом этаже следует оборудовать пандусами по СП 59.13330.2020. (п. 6.2.83 СП 59.13330.2020)	Капитальный ремонт

3.4	**Лифт пассажирский**	нет			Отсутствуют лифты/подъемные платформы.	К	В целях обеспечения доступа инвалидов на этаж выше этажа основного входа в здание рекомендуется применять подъемные платформы вертикального перемещения при затесненных условиях – платформы подъемные наклонного перемещения. (п. 6.2.13 СП 59.13330.2020)	Капитальный ремонт
3.5	**Дверь**	нет						
3.6	**Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности)**	есть		 Фото № 3.5	Эвакуационные выходы не оступны для МГН.	Все	Обеспечить доступность для МГН хотя бы одного эвакуационного выхода. Отразить на плане эвакуации пути движения при эвакуации людей с инвалидностью. (п. 6.2.19, 6.5.2, 6.5.3 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
					Краевые ступени эвакуационных лестниц не обозначены цветом или фактурой.	О, С, Г, У	На проступи верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниц в общественных и производственных зданиях и сооружениях, доступных МГН, следует нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, общей шириной 0,08–0,1 м. Допускается применение	Текущий ремонт

							контрастных противоскользящих полос с фотолюминисцентным покрытием. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени – не более 0,04 м. (п. 6.2.29, 6.2.8 СП 59.13330.2020)	
					Поручни лестниц на путях эвакуации не контрастны к окружающей среде.	О, С, Г, У	Обеспечить контрастность поручней лестниц на путях эвакуации с окружающей средой. В условиях темноты они должны иметь яркостный контраст за счет применения фотолюминесцентных материалов либо источников искусственной подсветки. (п. 6.2.29 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У) ДУ-И (О) ВНД (К, С)		Фото № 3.1-3.5	Капитальный ремонт Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: пути движения внутри здания и пути эвакуации доступны частично для инвалидов с нарушением слуха и для инвалидов с нарушением умственного развития. Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходима помощь персонала. Для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, и для инвалидов с нарушением зрения пути движения внутри здания и пути эвакуации недоступны.

Приложение № 4(I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от «25» февраля 2026 г.

I Результаты обследования:



4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МАДОУ Детский сад № 3 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан, г. Межгорье, ул. Комсомольская, дом 28-а

Наименование и адрес объекта

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	**Кабинетная форма обслуживания**	есть		 Фото № 4.1	Информирующие обозначения кабинетов и дверей в группы не дублируются рельефными знаками (шрифтом Брайля).	С	Перед входами в кабинеты и группы следует установить информирующие тактильные таблички с указанием назначения помещения. Тактильные таблички с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема. (п. 6.5.9 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт

					Ненормативная высота порогов в дверных проемах до 0,06 м.	К	Обеспечить высоту порогов не более 0,014 м. (п. 6.2.4 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
4.2	**Зальная форма обслуживания – музыкальный и спортивный залы и бассейн**	есть		 Фото № 4.2  Фото № 4.3  Фото № 4.4	Информирующие обозначения залов не дублируются рельефными знаками (шрифтом Брайля).	С	Перед входами в залы установить информирующие тактильные таблички с указанием назначения помещений. Тактильные таблички с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема. (п. 6.5.9 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
					Ненормативная высота порога дверей залов до 0,08 м.	К	Обеспечить высоту порогов не более 0,014 м. (п. 6.2.4 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
					Отсутствует подъемник для МГН.	К, О	Для безопасного спуска в воду инвалидов, чья подвижность целиком зависит от ортопедических устройств, следует предусмотреть установку специальных подъемников. (п. 4.3.8 СП 31-113-2004)	Капитальный ремонт

4.3	**Жилые комнаты временного пребывания – спальни**	есть		 Фото № 4.5  Фото № 4.6	Расстановка мебели в спальнях не соответствует требованиям нормативных документов по ширине прохода между элементами интерьера.	К, О	Планировочные решения жилых комнат для инвалидов на креслах-колясках должны предусматривать свободные пространства диаметром не менее 1,2 м перед входной дверью, около кровати, перед шкафами и окнами. (п. 7.1.1 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
4.4	**Форма обслуживания с перемещением по маршруту**	нет		-	-	-	-	-
4.5	**Кабины индивидуального обслуживания**	нет		-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует система обеспечения разборчивости звуковой информации.	Г	Зону оказания услуг оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации. Возможно применение переносного оборудования. (п. 8.1.7 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, У) ДУ-И (Г) ВНД (К, С)		Фото № 4.1-4.6	Капитальный ремонт Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания


Комментарий к заключению: зона целевого назначения здания доступна частично для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и для инвалидов с нарушением умственного развития, доступна условно для инвалидов с нарушением слуха. Для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, и для инвалидов с нарушением зрения зона целевого назначения здания недоступна.


Приложение № 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от «25» февраля 2026 г.


I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МАДОУ Детский сад № 3 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан, г. Межгорье, ул. Комсомольская, дом 28-а
Наименование и адрес объекта

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	**Туалетная комната**	есть		 Фото № 5.1  Фото № 5.2	Около дверей в туалетные комнаты отсутствуют визуальные и тактильные информационные таблички.	С	У дверей туалетных комнат следует установить со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1–0,5 м от края двери. (п. 6.3.6 СП 59.13330.2020; п. 4.3.8.2, приложение Г ГОСТ Р 52131-2019)	Текущий ремонт
					Ненормативная ширина дверей туалетных помещений от 0,67 м до 0,79 м.	К	Обеспечить ширину дверей не менее 0,9 м. (п. 6.2.4, 6.3.3 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
					Ненормативная	К	Обеспечить высоту порогов	Текущий

				 Фото № 5.3	высота порогов в дверных проемах до 0,06 м.		не более 0,014 м. (п. 6.2.4 СП 59.13330.2020)	ремонт
					Размеры и оборудование кабинок в туалетных комнатах групп не соответствуют требованиям нормативных документов.	Все	Следует предусмотреть специально оборудованные для инвалидов универсальные и доступные кабины в уборных. Доступные кабины в санитарно-бытовых помещениях должны иметь размеры в плане 1,65 × 2,2 м. В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Возле унитаза и раковины в доступной кабине установить стационарные и откидные опорные поручни. (п. 6.3.3 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
					Умывальники оборудованы кранами с раздельным управлением горячей	К, О	Установить водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с	Текущий ремонт

					и холодной водой. В туалетных комнатах отсутствуют крючки для принадлежностей.	 Все	автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается. (п. 6.3.9 СП 59.13330.2020) В кабине сбоку от унитаза следует установить крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Крюч ки должны быть контрастного цвета по отношению к цвету стены. (п. 6.3.3, 6.4.1 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
5.2	**Душевая/ванная комната**	есть			Принятие гигиенических процедур осуществляется с помощью персонала.			Не нуждается
5.3	**Бытовая комната – раздевалки в группах**	есть		 Фото № 5.4	Замечаний нет.			Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У) ДУ-И (О) ВНД (К, С)		Фото № 5.1-5.4	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: туалетные комнаты доступна частично для инвалидов с нарушением слуха и для инвалидов с нарушением умственного развития. Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата туалетные комнаты доступны условно. Для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, и для инвалидов с нарушением зрения туалетные комнаты недоступны.

Приложение № 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от «25» февраля 2026 г.


I Результаты обследования:


6. Системы информации на объекте

МАДОУ Детский сад № 3 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан, г. Межгорье, ул. Комсомольская, дом 28-а

Наименование и адрес объекта

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	**Визуальные средства**	есть			Визуальные средства не соответствуют требованиям нормативных документов.	Все	Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, должны быть комплексными и предусматривать визуальную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги. Они должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264 Применяемые средства информации должны быть идентичными в пределах здания или комплекса	Организационные мероприятия

							зданий и сооружений, размещаемых на одном земельном участке. (п. 6.5.2 СП 59.13330.2020)	
6.2	**Акустические средства**	нет			Отсутствуют акустические средства получения информации.	Г	Технические средства информирования, ориентирования и сигнализации в местах массового посещения должны обеспечивать посетителям объекта возможности однозначной идентификации объектов и мест посещения, получения информации о размещении и назначении функциональных элементов, об ассортименте и характере предоставляемых услуг, надежной ориентации в пространстве, своевременного предупреждения об опасности в экстремальных ситуациях, расположении путей эвакуации и т.п. (п. 6.5.3 СП 59.13330.2020)	Индивидуальные решения с ТСР
6.3	**Тактильные средства**	есть		 Фото № 6.1	Мнемосхема объекта имеется. Отсутствует наземная тактильно-контрастная информация на путях движения по территории.	С	Перед наружной лестницей и входной дверью следует предусматривать предупреждающие тактильные наземные указатели по ГОСТ Р 52875. Перед входами в помещения, в которых оказываются услуга, установить	Текущий ремонт

							информирующие тактильные таблички с указанием назначения помещений. (п. 5.1.10, 6.2.3, 6.5.9 СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 52875)	
6.4	**Интернет-ресурс**			 Фото № 6.2	На сайте https://dtsad3.ru/ отсутствует информация о доступности общественного транспорта к объекту и самого объекта.	Все	Рекомендуется разместить на сайте следующую информацию: - о доступности общественного транспорта, которым можно воспользоваться для того, чтобы приехать на объект и доступности остановок общественного транспорта для людей с инвалидностью; - о парковочных местах для автотранспорта инвалидов; - о доступности прилегающей территории объекта для людей с инвалидностью; - о доступности объекта; - о наличии и правилах предоставления специальных сервисов для людей с инвалидностью (при их наличии); - о наличии ассистивных технологий и устройств; - ответы на типовые, наиболее часто встречающиеся вопросы; - контакты для получения справочной информации в	Организационные мероприятия

							доступной для людей с инвалидностью форме. (п. 6.5.3 СП 59.13330.2020)	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ.	Все	Технические средства информации и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания МГН различных групп мобильности, и на путях их движения, должны обеспечивать визуальную, звуковую и тактильную информацию. Применяемые средства информации должны быть идентичными в пределах здания или комплекса зданий и сооружений, размещаемых на одном земельном участке. (п. 6.5.2 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт Индивидуальные решения с ТСР Организационные мероприятия

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И (К, О, У) ДУ-И (Г, С)		Фото № 6.1- 6.2	Организационные мероприятия Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: система информации на объекте доступна частично для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и для инвалидов с нарушением умственного развития. Для инвалидов с нарушением зрения и инвалидов с нарушением слуха система информации на объекте доступна условно.

Согласовано
Председатель БРО ВОИ
_____ / Ротов О.Л.
«25» 02 2026 г.

Утверждаю
Председатель комиссии
_____ / Полякова Н.А.
«25» 02 2026 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 1
объекта социальной инфраструктуры
1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» городского округа закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан
1.2. Адрес объекта: 453571, Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. Комсомольская, дом 28-а
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, общей площадью 2827 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка: да, 9261 кв.м.
1.4. Год постройки здания: 1990 г., последнего капитального ремонта: нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2026 г, капитального – не определено

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Положению, краткое наименование): Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» городского округа закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан; МАДОУ Д/С № 3 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 453571, Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. Комсомольская, дом 28-а
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
1.11. Вышестоящая организация: Отдел образования, культуры, молодежной политики и спорта Администрации закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 453571, Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. 40 лет Победы, д. 60, 3 этаж., телефон +7(34781) 22-4-99

2. Характеристика деятельности организации на объекте *(по обслуживанию населения)*

2.1 Сфера деятельности: образование
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования; присмотр и уход
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети в возрасте 1,5 до 7 лет
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития
2.6 Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 280 детей, количество обслуживаемых в день 135 детей
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Остановка общественного транспорта «Детский сад»;
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 350 м;
3.2.2 время движения (пешком): 8 мин;
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*): да;
3.2.4 Перекрестки: нет;
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет;
3.2.6 Перепады высоты на пути (*есть, нет)*: есть;
Их обустройство для инвалидов на коляске: есть, нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п\п	**Основные структурно-функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (К) ВНД (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У) ДУ-И (О) ВНД (К, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У) ДУ-И (О) ВНД (К, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, У) ДУ-И (Г) ВНД (К, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У) ДУ-И (О) ВНД (К, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, У) ДУ-И (Г, С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности: Объект социальной инфраструктуры «Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» городского округа закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан», находящийся по адресу: Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. Комсомольская, дом 28-а, доступен частично для инвалидов с нарушением умственного развития; доступен условно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и для инвалидов с нарушением слуха; недоступен для инвалидов с нарушением зрения и для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	**Основные структурно-функциональные зоны объекта**	**Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт Организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационные мероприятия Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8.	**Все зоны и участки**	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (техническое средство реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мере финансирования, 2026 - 2030 гг.
в рамках исполнения плана проведения необходимых мероприятий по повышению значений показателей доступности объектов и предоставляемых услуг для инвалидов и МГН

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: 100 % доступность объекта для инвалидов

4.4. Для принятия решения требуется, согласование с Башкирской региональной организацией «Всероссийское общество инвалидов»

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*): не имеется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ https://zhit-vmeste.ru/

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «25» февраля 2026 г.
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «25» февраля 2026 г.
3. Решения Комиссии от «25» февраля 2026 г.