

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБУК «Краснострельский КСЦ»
Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района

И.А.Калужская

«11» января 2021 г.

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности для складских помещений и помещений хранения в доме культуры

1. Требования пожарной безопасности.

По пожарной опасности согласно ОНТП 24 - 86 помещения склада (кладовой) относятся к категории "В", по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) - к классу зоны "П-2а". Все работники склада (кладовой) при приеме на работу и в процессе работы должны проходить противопожарный инструктаж и проверку знаний по вопросам пожарной безопасности.

Состав склада (кладовой) следует постоянно держать в чистоте и порядке. Тару, высвобождается, и другой упаковочный материал нужно немедленно убирать из состава в специально отведенное для этого место.

На внешней стороне двери должна быть вывешена информационная карта, характеризующая взрывопожарной и пожарной опасности товаров, веществ и материалов, их количество и меры, которые следует предпринять при тушении пожара.

Не допускается снимать с дверей устройства для самозакрывания, фиксировать такие двери в открытом положении, сохранять, в том числе временно, инвентарь и различные материалы в тамбурах выходов, в шкафах (нишах) для инженерных коммуникаций, закрывать на замки и другие запоры, трудно открываются изнутри, внешние эвакуационные двери в случае нахождения в здании людей.

При необходимости установки на окнах помещений, где находятся люди, решеток, последние должны раскрываться, раздвигаться или сниматься. Во время пребывания в этих помещениях людей решетки должны быть открыты (сняты).

Устанавливать глухие (несъемные) решетки разрешается в кассах, складах и в других помещениях, где это предусмотрено нормами и правилами, утвержденными в установленном порядке.

На складе необходимо строго соблюдать правила совместного хранения материальных ценностей. Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (ЛВЖ и ГЖ) нужно хранить отдельно от других материалов; ценные материалы - отдельно от пожароопасных. Материалы, которые складываются, необходимо группировать в зависимости от их свойств (воспламеняемость, реагирования с водой и друг с другом и т.д.).

Средства и устройства для открывания емкостей должны исключать возможность искрообразования от удара.

В складских помещениях на полу должны быть нанесены граничные линии складирования материальных ценностей.

Освещение складских помещений допускается только электрическое. Складирование горючих материалов должно быть не ближе 0.5 м до электросветильников, 0.6 м - до извещателей автоматической пожарной сигнализации, не менее 0.2 м - до горючих строительных конструкций и 0.15 м - до приборов центрального водяного отопления. При обнаружении повреждений электросетей, выключателей, розеток и других электроизделиями следует немедленно выключить и принять необходимые меры по приведению в пожаробезопасное состояние.

В помещениях склада запрещается: