



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Волгодонского района
Ростовской области
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ**
- ДЕТСКИЙ САД №11 «Буратино»
347332, Ростовская область, Волгодонской район
х .Морозов, ул. Новоселов, 20
тел. (86394) 75-3-01

Начальнику ОНДиПР по Волгодонскому
району Управления надзорной
деятельности и ПР Главного управления
МЧС России по Ростовской области
майору внутренней службы М.Л.
Цыганкову

«15» ноября 2021г. № 45

Уважаемый Михаил Леонидович!

В рамках плановой проверки Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада №11 "Буратино", на основании представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений № 0590-46 от 25.10.2021 года, предписаний №681/1, №681/2 по устранению нарушений требований пожарной безопасности в учреждении требующие определенных денежных затрат. Нарушения будут устранены согласно плану мероприятий по устранению нарушений.

План мероприятий по устранению нарушений

Перечень выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения		наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности
1.	В нарушение требований, сотрудниками ОНДиПР было произведена проверка знаний по пожарно-техническому минимуму у 62,5% работников учреждения, из них 20% показали не удовлетворительные знания, а именно: мл. воспитатель Бахарева К.А	Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", п.46	15.11.2021. устранено

2.	Перед началом отопительного сезона руководитель организации не организовал проведение проверки и ремонт отопительного котла на твердом топливе, расположенного в здании «кухни».	Правила противопожарного режима в Российской Федерации(далее ППР) утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г.№1479, п. 77	до 15.11.2021 Устранено акт прилагается
3.	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности огнетушитель в тамбуре эвакуационного выхода установлен на полу без подставки из негорючих материалов, исключающих его падение или опрокидывание.	ППР п. 409	До 15.11.2021 Устранено фото прилагается
4.	В нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, в учреждении инструкции о мерах пожарной безопасности, разработаны не для каждого здания, сооружения, расположенных на территории учреждения.	ППР, п. 2	До 16.03.2022г.
5.	В нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, учреждение не оборудовано аварийным освещением.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее ППР) Ст. 82 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.12 СП 1.13130.2020, п.3.1, разд. 7.6 СП 52.13330.2016	15.10.2022 Устранено фото прилагается
6.	В нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, помещения пищеблока, прачечной, котельной, складского здания, подвального помещения под складским зданием не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей при возникновении пожара.	Приказ МЧС России от 31.07.2020 N 582 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования", прил. А, таб. А1,поз14.таб3 поз.42	16.03.2022г

7.	Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещении пищеблока, в системе общеобменной вентиляции отсутствуют противопожарные устройства для перекрытия вентиляционных каналов или проемов в ограждающих строительных конструкциях здания	Ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 6.10 СП 7.13130.2013	16.03.2022
8.	На системы противопожарной защиты, смонтированные в учреждении (систему автоматической пожарной сигнализации, систему оповещения людей в случае пожара, систему передачи сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны отсутствует техническая (проектная) документация.	п. 54 ППР.	16.03.2022
9.	В 2008 году в учреждении произведен монтаж систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара. В нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности не произведена замена элементов систем противопожарной защиты эксплуатируемых сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком): - (ИП 212-35 и т.д.). ППР, п. 54, акт приемки в эксплуатацию автоматической пожарной сигнализацииот 04.07.2008 года, техническая документация завода-изготовителя	ППР, п. 54,	16.03.2022
10.	Отсутствует обоснование категорирования помещений (помещения классов «В») производственного и складского назначения	глава 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". ППР п. 12	16.03.2022
11.	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации (ИП 212-70 и т.д.) правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в	ППР, п. 54	16.03.2022

	установленном порядке.		
	В электро – распределительном щите, расположенном в здании «кухни» установлены самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.	ППР, п. 35	16.03.2022

13	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, отверстия в местах пересечения стен, перекрытий не заделаны негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость	ППР, п.15	16.03.2022
14	В нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, на входных дверях производственных и складских помещений здания «кухни» не указаны класс зоны, а также категории по пожаро – взрывоопасности	в соответствии с требованиями глав 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". ППР, п.12	16.03.2022
15	В разделе 1.10 декларации пожарной безопасности №60212808-000220-62 от 20.02.2021 года указаны не все системы противопожарной защиты учреждения.	приказ МЧС России от 16.03.2020 № 171, прил. 2	16.03.2022
16.	В разделе 4 декларации пожарной безопасности №60212808-000220-62 от 20.02.2021 года не указаны нормативно-правовые акты, принятые в 2021 году, а именно: ГОСТ59642-21. Средства противопожарной защиты. ГОСТ 59641-21- Первичные средства пожаротушения. ГОСТ 59639 -21 СОУЭ. ГОСТ59638-21 АПС. ГОСТ 59637-21-Средства огнезащиты. ГОСТ 59636 -21АПТ. приказ МЧС России от 16.03.2020 № 171, прил. 2.	приказ МЧС России от 16.03.2020 № 171, прил. 2	16.03.2022

Заведующий МБДОУ
д/с - № 11 «Буратино»

Н.Н Купчик