



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ  
344091, г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 50. Телефон: (863) 305-16-48 Факс: (863) 305-16-49  
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn\_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 7 - 125/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
города Ростова-на-Дону «Школа №105»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 7 - 125 от «13» октября 2017 г. Главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Гладкова В.Н., ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена внеплановая / выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 105», фактически осуществляющего деятельность по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Лелюшенко 3/4.

Дата и время проведения проверки:

13.11.2017 с 17 час. 00 мин. по 18 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.

15.11.2017 с 17 час. 30 мин. по 18 час. 00 мин. Продолжительность 00 час. 30 мин.

Общая продолжительность проверки составила: 2 дня

проверку проводил(а):

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – Инспектор Ленинского отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности по городу Ростову-на-Дону УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области старший лейтенант внутренней службы Пальчик Роман Викторович, эксперты не привлекаются

совместно с: Директором Приходько Натальей Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.



1	<p>На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.8.1.12, а именно: ширина эвакуационных выходов из коридора на лестничные клетки составляет менее 1,2 м., а именно: 0,9 м.</p>	<p>ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 53 ч.4</p>	01.10.2018	
2	<p>На объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение требования нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 8.1.11. по количеству эвакуационных выходов, а именно: этаж здания не имеет не менее 2 эвакуационных выходов.</p> <p>(Имеющиеся выходы не являются эвакуационными, а рассматриваются как аварийные. Т.к. согласно требования нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 4.2.8. выходы, не отвечающие требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам, могут рассматриваться как аварийные и предусматриваться для повышения безопасности людей при пожаре. Аварийные выходы не учитываются при эвакуации в случае пожара.)</p>	<p>ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 53 ч.4</p>	01.10.2018	
3	<p>На объекте защиты (зданий с числом, пребывающих в наиболее населенном этаже более 200 чел), при эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 8.1.5, а именно: ширина лестничных маршей, предназначенных для эвакуации людей, менее 1,35 м, а именно: 1,2 м.</p>	<p>ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 53 ч.4</p>	01.10.2018	
4	<p>На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.8.1.13, а именно: ширина горизонтальных участков путей эвакуации в свету менее 1,2 м., а именно: 0,9 м.</p>	<p>ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 53 ч.4</p>	01.10.2018	
5	<p>На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.8.1.12, а именно: ширина эвакуационных выходов из коридора на лестничные клетки составляет менее 1,2 м., а именно: 0,9 м.</p>	<p>ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 53 ч.4</p>	01.10.2018	
6	<p>На объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руково-</p>	<p>ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Техниче-</p>	01.10.2018	



	<p>дитель организации обеспечивает соблюдение требования нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 8.1.11. по количеству эвакуационных выходов, а именно: этаж здания не имеет не менее 2 эвакуационных выходов.</p> <p>(Имеющиеся выходы не являются эвакуационными, а рассматриваются как аварийные. Т.к. согласно требования нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 4.2.8. выходы, не отвечающие требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам, могут рассматриваться как аварийные и предусматриваться для повышения безопасности людей при пожаре. Аварийные выходы не учитываются при эвакуации в случае пожара.)</p>	<p>ский регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 53 ч.4</p>		
7	<p>На объекте защиты (зданий с числом, пребывающих в наиболее населенном этаже более 200 чел), при эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 8.1.5, а именно: ширина лестничных маршей, предназначенных для эвакуации людей, менее 1,35 м, а именно: 1,2 м.</p>	<p>ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 53 ч.4</p>	01.10.2018	
8	<p>На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.8.1.13, а именно: ширина горизонтальных участков путей эвакуации в свету менее 1,2 м., а именно: 0,9 м.</p>	<p>ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 53 ч.4</p>	01.10.2018	
9	<p>На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.8.1.12, а именно: ширина эвакуационных выходов из коридора на ружу составляет менее 1,2 м., а именно: 0,9 м.</p>	<p>ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 53 ч.4</p>	01.10.2018	
10	<p>На объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение требования нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 8.1.11. по количеству эвакуационных выходов, а именно: этаж здания не имеет не менее 2 эвакуационных выходов.</p> <p>(Имеющиеся выходы не являются эвакуационными, а рассматриваются как аварийные. Т.к. согласно требования норма-</p>	<p>ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 53 ч.4</p>	01.10.2018	

	<p>тивного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 4.2.8. выходы, не отвечающие требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам, могут рассматриваться как аварийные и предусматриваться для повышения безопасности людей при пожаре. Аварийные выходы не учитываются при эвакуации в случае пожара.)</p>			
11	<p>На объекте защиты, противопожарные клапаны (воздуховодов) не оснащены автоматически и дистанционно управляемыми приводами. В соответствии с нормативным документом по пожарной безопасности СП 7.13130.2013 п. 6.11 на воздуховодах системы общеобменной вентиляции противопожарные нормально открытые клапаны не установлены в проемах ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости.</p>	<p>ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 138 ч. 2</p>	01.10.2018	
12	<p>На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.8.1.12, а именно: ширина эвакуационного выхода из спортивного зала на ружу составляет менее 1,2 м., а именно: 0,9 м.</p>	<p>ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 53 ч.4</p>	01.10.2018	
13	<p>На объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение требования нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 4.2.1. по количеству эвакуационных выходов, а именно: помещение спортивного зала, предназначенное для одновременного пребывания более 50 чел. не имеет не менее двух эвакуационных выходов. (Имеющиеся в помещении выходы не являются эвакуационными, а рассматриваются как аварийные. Т.к. согласно требованиям нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 4.2.8. выходы, не отвечающие требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам, могут рассматриваться как аварийные и предусматриваться для повышения безопасности людей при пожаре. Аварийные выходы не учитываются при эвакуации в случае пожара.)</p>	<p>ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 53 ч.4</p>	01.10.2018	
14	<p>На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.8.1.12, а именно: ширина эвакуационных выходов из столовой на ружу составляет</p>	<p>ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.53 ч.4</p>	01.10.2018	



	менее 1,2 м., а именно: 0,9 м.			
15	<p>На объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение требования нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 4.2.1. по количеству эвакуационных выходов, а именно: помещение столовой, предназначенное для одновременного пребывания более 50 чел. не имеет не менее двух эвакуационных выходов.</p> <p>(Имеющиеся в помещении выходы не являются эвакуационными, а рассматриваются как аварийные. Т.к. согласно требования нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 4.2.8. выходы, не отвечающие требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам, могут рассматриваться как аварийные и предусматриваться для повышения безопасности людей при пожаре. Аварийные выходы не учитываются при эвакуации в случае пожара.)</p>	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 53 ч.4	01.10.2018	
17	<p>На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 6.13130.2013 п.4.9 работоспособность кабельных линий автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в условиях пожара не обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и проводов, согласно ГОСТ 31 565-2012, а именно: тип исполнения кабельного изделия не соответствует FRLS, а также способом их прокладки.</p>	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 82 ч.2	01.10.2018	
18	<p>На объекте защиты различных классов функциональной пожарной опасности: складские (Ф5.2) и общеобразовательного учреждения (Ф4.1) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.</p>	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88 ч.1	01.10.2018	
19	<p>Руководитель организации не обеспечил наличие исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта.</p>	Правила противопожарного режима в РФ п.61	01.10.2018	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соот-

ветствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Инспектор Ленинского отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности по городу Ростову-на-Дону УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области старший лейтенант внутренней службы Пальчик Роман Викторович

Предписание на 6 стр. для исполнения получил:

Получила директор ООО «Школа плюс»  
А.В. Фрихорина

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«15» ноября 2017 г.

А.В. Фрихорина  
(подпись)