



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ленинградской области  
ул. Оборонная, д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 188662  
Тел/факс 640-05-90, сайт: [www.47.mchs.gov.ru](http://www.47.mchs.gov.ru)  
«Единый телефон доверия» - (812) 579-99-99  
E-mail: [gu@mchs-lenobl.com](mailto:gu@mchs-lenobl.com)  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района  
Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Северная, 43 ПЧ Тел: 8 (81371) 9-40-40  
e-mail: [ondgatchina@mail.ru](mailto:ondgatchina@mail.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписание № 2-9-77-100**  
**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**  
**МБОУ «Семринская НОШ»**

(полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения начальника ОНДиПР Гатчинского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области от 24 апреля 2018 года № 2-9-77-100, Фокина Александра Анатольевича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа

государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  
в период:

“ 15 ” мая 20 18 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.  
“ 21 ” мая 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

Капбэтут Юлией Юрьевной инспектором ОНДиПР Гатчинского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области – государственным инспектором Гатчинского района Ленинградской области по пожарному надзору проведена плановая проверка объекта защиты – Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Семринская начальная общеобразовательная школа», расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Семрино, Большой пр., д.4

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с директором МБОУ «Семринская НОШ» Тябина Е.Н.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении и (указывается |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|



|    |                                                                                                                                                                                         | нарушены                                                                                                                                                                                                                                              |              | ТОЛЬКО<br>ВЫПОЛНЕНИЕ) |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 1. | 2.                                                                                                                                                                                      | 3.                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.           | 5.                    |
| 1. | Огнетушители не имеют порядковые номера.                                                                                                                                                | п. 475 ППР в РФ (Правила противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства №390 от 25.04.2012г.)                                                                                                                                     | 01.09.2018г. |                       |
| 2. | Огнетушитель, расположенный у запасного выхода с правой стороны от центрального входа своевременно не перезаряжен.                                                                      | п. 478 ППР                                                                                                                                                                                                                                            | 01.09.2018г. |                       |
| 3. | Огнетушитель, расположенный у центрального входа своевременно не перезаряжен.                                                                                                           | п. 478 ППР                                                                                                                                                                                                                                            | 01.09.2018г. |                       |
| 4. | Огнетушитель, расположенный в помещении столовой своевременно не перезаряжен.                                                                                                           | п. 478 ППР                                                                                                                                                                                                                                            | 01.09.2018г. |                       |
| 5. | В коридоре с левой стороны от центрального входа допускается размещение на путях эвакуации различных предметов и мебели.                                                                | подп. «б» п.36 ППР                                                                                                                                                                                                                                    | 01.09.2018г. |                       |
| 6. | Складское помещение, расположенное рядом с помещением столовой не отделено от других помещений ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости (противопожарные двери). | Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4 ч.3,4; п.7.4 Строительные нормы и правила (СНиП) 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»            | 01.09.2018г. |                       |
| 7. | В коридоре возле помещения столовой пожарный извещатель расположен на расстоянии менее 0,5 м. от электросветильников.                                                                   | Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4 ч.3,4; п. 13.3.6 СП (Свод правил) 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и | 01.09.2018г. |                       |



|  |  |                                                                      |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | пожаротушения<br>автоматический. Нормы и<br>правила проектирования.» |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------|--|--|

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в соответствии с пунктом 75 Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого приказом МЧС России от 30.11.2016 N 644 (далее - Административный регламент), в случае проведения расчета по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки указанный расчет подлежит проверке в соответствии с пунктом 63 настоящего Административного регламента.

Противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, считается исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнение в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнение комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона N 123-ФЗ;

3) наличие расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим регламентом, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Технического регламента.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.



Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНДиПР Гатчинского района  
Управления надзорной деятельности и  
профилактической работы  
Главного управления МЧС России  
по Ленинградской области  
Капбэтут Ю.Ю.

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

\_\_\_\_\_  
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (их) проверку)

«21» мая 20 18 г.

Предписание для исполнения получил:

«21» мая 20 18 г.



\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.И. Мясина Е.Н.

\_\_\_\_\_  
(подпись)