





Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья (нарушение интеллекта) № 7 г. Челябинска»

454084, г. Челябинск, ул. Береговая, 99. Телефон / факс: (351) 266-28-19. E-mail: mscou7@mail.ru, mbskou7@yandex.ru

Информация о выполнении Предписания 460 / 1 / 1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись о выполнении (указывается только выполненное
1	Руководитель не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 СЗОД на каждого дежурного. (Фактически фонарь и СИЗОД отсутствует)	Осн: п. 30 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.06.2022	Выполнено 
2	Аварийное освещение на лестничной клетке 2-го этажа находится в нерабочем состоянии	Осн: ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 83, ст. 91 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 13.14.12 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.06.2022	Выполнено 
3	Выход на лестничную клетку на 1-м этаже не оборудован дверью с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах	Осн: п. 4.4.6 свода правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	01.06.2022	Выполнено 
4	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещения серверной на 1-м этаже (Название помещения по техническому паспорту «Помещение № 35»)	Осн: ст.1, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2 свода правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	01.06.2022	Выполнено 

Директор МБОУ
«С(К)ОШ № 7 г. Челябинска»



С.А. Штепа