

Управление образованием администрации  
муниципального образования Белореченский  
район  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА  
№ 8 «РЯБИНКА»  
ГОРОДА БЕЛОРЕЧЕНСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН  
ОГРН 1302301305233, ИНН2303011220,  
325630, Россия, Краснодарский край, г.  
Белореченск,  
ул. Интернациональная, 40. Тел.: 3-18-02  
Исх. № 115 от 28.08.2024  
Вхд. № от

Начальнику территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Краснодарскому краю в Северском,  
Абинском, Крымском,  
Белореченском, Апшеронском  
районах, в городе Горячий Ключ  
Е.А.Вечерней  
от заведующего МБДОУ Д/С 8  
С.А.Виноградовой

### Информация МБДОУ Д/С 8


об устранении выявленных нарушений обязательных требований  
№ 97п - 22 - 2024 от 10 апреля 2024 года, указанных в предписании ТО  
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в  
Северском, Абинском, Крымском, Роспотребнадзора по Краснодарского  
краю, Белореченском, Апшеронском районах, городе Горячий Ключ.

По данному вопросу поясняю следующее:

**СП 2.4.3648 - 20 "Санитарно - эпидемиологические требования к  
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и  
молодежи":**

**1.п. 3.1.2 - устранить нарушение целостности: не закреплены стыки  
линолеума полов теневого навеса групп № 4, № 5;**

**Работа выполнена:** стыки линолеума полов теневого навеса групп № 4 и № 5  
тщательно проклеены, закреплены, где это требуется порожком.



игровое оборудование (машинки) на площадках групп № 2 и № 8 с нарушением целостности полов;

**Работа выполнена:** на площадку группы № 2 приобретена новая машина:




**Работа выполнена:** на площадке группы № 8 машина утилизирована, создан новый объект:



2.п.2.5.2. - устранить нарушения целостности полов в игровой группы № 3 – **Работа выполнена:**



**2.п.2.5.3. - устранить нарушение целостности, следы протечек в группе № 8 потолок в туалетной вокруг канализационной трубы с нарушением целостности, спальне - потолок в трещинах, в умывальной на стене следы потеков, стена в приемной в трещинах, с частично отслоившейся краской;**



**в группе № 4 в туалетной на потолке следы протеканий; потолок на лестничном пролете второго этажа возле группы № 4 с частично отслоившейся штукатуркой**



#### **4. п.3.1.1. обеспечить количество детей в группах в соответствии с площадями игровых**

Обеспечено количество детей в группах в соответствии с площадями игровых - не менее 2,0 кв.м. на одного ребенка в возрасте от 3 лет; не менее 2,5 на одного ребенка в возрасте до 3 лет, а именно:

| № группы | Площадь группы | Количество детей в группе | Площадь на одного ребенка |
|----------|----------------|---------------------------|---------------------------|
| 1        | 47,1           | 18                        | 2,6                       |
| 6        | 58             | 22                        | 2,6                       |
| 7        | 52,4           | 17                        | 3,0                       |

**СанПиН 1.2.3685 - 21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"**

**- раздел 6 таблицы 6.4 - обеспечить количество санитарно - технического оборудования для детей (детские унитазы и умывальники) в соответствии со списочным составом**



В СП 2.4.3648 - 20 "Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п.2.3.1. сказано, что планировка зданий, строений, сооружений должна обеспечивать соблюдение гигиенических нормативов, но объекты, введенные в эксплуатацию до вступления в силу Правил, эксплуатируются в соответствии с проектной документацией.

В связи с тем, что детский сад 1977 года постройки, площадь туалетных и умывальных комнат не позволяет установить дополнительно унитазы и раковины.

**Заведующий МБДОУ Д/С 8**

**С.А.Виноградова**