



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ**  
*670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, 5*  
*тел: (3012) 21-26- 80*

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**  
*670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 3*  
*тел: (3012) 21-53-69, 21-54-58, 21-77-88*

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
СЕЛЕНГИНСКОГО РАЙОНА**

*г. Гусиноозёрск, ул. Ленина, 3 «в», тел. (830145)42-4-40*  
**Предписание № 10 / 1 / 1**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад  
«Тополёк» в лице исполняющей обязанности заведующей  
Ребягиной Анны Равильевны**

Во исполнение распоряжения начальника отделения надзорной деятельности Селенгинского района ГУ ЧМС России по Республике Бурятия подполковник внутренней службы Зазулина А.В за № 10 от «01» февраля 2021 года в период с 14 час. 00 мин по 16 час 00 мин. 05.02.2021г, с 12 час. 00 мин. 13 час. 00 мин. 10.02.2021 г по адресу: РБ, Селенгинский район, с. Гусиное Озеро, ул. Советская, 6 «а» была проведена плановая проверка с целью проверки исполнения мер в области пожарной безопасности в МБДОУ детский сад «Тополёк», начальником отделения надзорной деятельности Селенгинского района ГУ МЧС России по Республике Бурятия подполковником внутренней службы Зазулиным А.В, совместно с заведующей МБДОУ детский сад «Тополёк» Ребягиной А.Р.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», нормы пожарной безопасности (НПБ), строительные нормы и правила (СНиП), своды правил (СП), необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения Содержание пункта и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Ответственное лицо	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5

1.	Системы пожарной сигнализации не обеспечивают дублирование световых и звуковых сигналов о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. Основание: п. 7 ст. 83 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года	МБДОУ детский сад № «Тополёк»	10.02.2022 г	
2.	Двери лестничных клеток, эвакуационных выходов (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу) не обеспечены приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах. Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 24, СНиП 21-01-97*, п. 6.18*	МБДОУ детский сад № «Тополёк»	10.02.2022 г	
3.	Не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 2	МБДОУ детский сад № «Тополёк»	10.02.2022 г	
4.	Не обеспечивается наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 30	МБДОУ детский сад № «Тополёк»	10.02.2022 г	
5.	В помещении пожарного поста (диспетчерской) отсутствует инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты. Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 56	МБДОУ детский сад № «Тополёк»	10.02.2022 г	

6.	Отсутствуют знаки пожарной безопасности, обозначающие в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения. Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 36	МБДОУ детский сад № «Тополёк»	10.02.2022 г	
7.	Не обеспечивается устранение повреждений огнезащитных (штукатурных) покрытий строительных конструкций (внутренней части стен). Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 13	МБДОУ детский сад № «Тополёк»	10.02.2022 г	
8.	Не проводится проверка внутреннего противопожарного водоснабжения на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 48	МБДОУ детский сад № «Тополёк»	10.02.2022 г	
9.	Не проводится перекачка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 50	МБДОУ детский сад № «Тополёк»	10.02.2022 г	
10.	Не обеспечивается возможность свободного открывания дверей эвакуационных выходов со второго этажа здания, ведущих непосредственно наружу изнутри без ключа. Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 26	МБДОУ детский сад № «Тополёк»	10.02.2022 г	
11.	Отсутствуют предусмотренные проектной документацией двери из поэтажных коридоров первого этажа, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 16 «д»	МБДОУ детский сад № «Тополёк»	10.02.2022 г	
12.	Допускается размещение мебели, оборудования и других предметов на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов. Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 16 «ж»	МБДОУ детский сад № «Тополёк»	10.02.2022 г	

13.	Допускается блокирование дверей эвакуационных выходов первого этажа. Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 27 «б»	МБДОУ детский сад № «Тополёк»	10.02.2022 г	
14.	Допускается размещение (установка) на путях эвакуации около эвакуационных выходов оборудования в виде порога (трубы системы отопления на первом этаже, спорт зал) препятствующих безопасной эвакуации. Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 27 «а», «б»	МБДОУ детский сад № «Тополёк»	10.02.2022 г	
15.	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией. Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 35 «в»	МБДОУ детский сад № «Тополёк»	10.02.2022 г	
16.	Руководитель организации не обеспечивает соблюдение сроков перезарядки первичных средств пожаротушения (огнетушителей), их освидетельствования и своевременной замены. Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 60.	МБДОУ детский сад № «Тополёк»	10.02.2022 г	
17.	Огнетушители не располагаются на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание. Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 409.	МБДОУ детский сад № «Тополёк»	10.02.2022 г	
18.	Не проводятся эксплуатационные испытания пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре не реже 1 раза в 5 лет. Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 17 «б».	МБДОУ детский сад № «Тополёк»	10.02.2022 г	
19.	Обучение лиц мерам пожарной безопасности не осуществляется по программам противопожарного инструктажа. Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 3.	МБДОУ детский сад № «Тополёк»	10.02.2022 г	

20.	Руководитель организации не организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации) Отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, утверждаемый руководителем организации. Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54.	МБДОУ детский сад № «Тополёк»	10.02.2022 г	
21.	Руководитель организации не обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны. Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 12 «г».	МБДОУ детский сад № «Тополёк»	10.02.2022 г	
22.	Не проводятся работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.43	МБДОУ детский сад № «Тополёк»	10.02.2022 г	
23.	Отсутствуют светильники эвакуационного освещения перед дверями эвакуационных выходов, на лестницах, в местах изменения уровня пола, в местах каждого изменения направления пути эвакуации, в местах пересечения коридоров, в местах расположения средств медицинской помощи, в местах размещения первичных средств пожаротушения и противопожарного оборудования, перед каждым конечным выходом на улицу внутри и снаружи здания. Основание: СП 439.1325800.2018 Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения п.5.1.3	МБДОУ детский сад № «Тополёк»	10.02.2022 г	
24.	Наружные эвакуационная лестницы со 2-го этажа здания не соответствует установленным требованиям (ширина проступи ступенек менее 25 см.) Основание: СНиП 21-01-97* п. 6.30	МБДОУ детский сад № «Тополёк»	10.02.2022 г	

25.	Не обеспечивается укомплектованность пожарного крана внутреннего противопожарного водопровода около групповой ячейки «Радуга» исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами. Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.50	МБДОУ детский сад № «Тополёк»	10.02.2022 г	
26.	Не ведётся журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.17, 30, 42, 43, 54, 60, 124	МБДОУ детский сад № «Тополёк»	10.02.2022 г	
27.	Тип огнетушителей по огнетушащей способности не соответствует классу пожара, который может произойти на объекте. Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 397, приложения 1,2.	МБДОУ детский сад № «Тополёк»	10.02.2022 г	
28.	Изменено направление открывания дверей эвакуационного выхода наружную эвакуационную лестницу (открывается во внутрь помещения) в групповой ячейке «Радуга». Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 27 «д»	МБДОУ детский сад № «Тополёк»	10.02.2022 г	
29.	Допускается использование электроустановочных изделий с повреждениями (не закрыты крышками электрораспределительные коробки). Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 35.	МБДОУ детский сад № «Тополёк»	10.02.2022 г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор Селенгинского района  
Республики Бурятия по пожарному надзору  
подполковник внутренней службы \_\_\_\_\_  
«10» февраля 2021 г

Зазулин А.В.

М.Л.П

Предписание для исполнения получил:  
Заведующая МБДОУ детский сад «Тополёк»

Ребягина А.Р.

«10» февраля 2021 г