



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ростовской области

пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018
Тел. (863) 240-63-08, факс: 244-27-85, E-mail: gumchsro@donpac.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по городу Зверево

Почтовый адрес: ул. Макаренко, 13, г. Зверево, 346311
Тел. (86355) 4-14-37, факс: (86355) 4-12-37, E-mail: 105gpn_rnd@mail.ru
Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Ростовской области (863) 239-99-99

Предписание № 7/1/1

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 5

"Звездочка"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
ОНД и ПР по г. Зверево УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области по пожарному
(наименование органа)

надзору № 7 от « 10 » мая 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период « 16 » мая 2018 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., « 21 » мая 2018 г. с 14 час. 10 мин. до 15 час. 10 мин., « 22 » мая 2018 г. с 10 час. 50 мин. до 11 час. 50 мин. проведена проверка исполняющим обязанности начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по г. Зверево УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области капитаном внутренней службы Ситниковым Максимом Сергеевичем, здания детского сада № 5 "Звездочка", расположенного по адресу: г. Зверево, ул. Казакова, д. 18

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) пожарному надзору,
проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МБДОУ Детского сада № 5 "Звездочка" Скупченко Людмилой Павловной, заведующей хозяйством Юрченко Анжелой Владимировной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1	Двери лестничных клеток на первом и втором этажах не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах.	Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах. Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противодымной защитой, в том числе из коридоров, должны быть оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах. ч. 2, 4, п. 6.18* СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений".	10.08.2018 г.	
2	Соединительные головки на пожарных кранах внутреннего противопожарного водопровода на втором этаже не соответствуют требованиям нормативных документов по ГОСТ 28352, НПБ 153.	Огнетушители и комплектующие пожарного крана, предназначенные для размещения шкафу, должны соответствовать требованиям нормативных документов: соединительные головки - <u>ГОСТ 28352</u> , НПБ 153. п. 4.2. НПБ 151-2000 "Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний."	10.08.2018 г.	
3	Заполнение дверного проема в противопожарной преграде в помещении прачечной не выполнен противопожарной дверью первого типа с пределом огнестойкости не ниже EI60.	Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции противопожарных преград, соответствующие им типы заполнения проемов и тамбур-шлюзов приведены в таблице 23 приложения к настоящему Федеральному закону. Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах приведены в таблице 24 приложения к настоящему Федеральному закону. ч. 2, 3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требования пожарной безопасности".	01.03.2019 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

И.о. начальника отделения надзорной деятельности

и профилактической работы по городу Зверево

УНД и ПР Главного управления МЧС России

по Ростовской области

капитан внутренней службы Ситников М.С.

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора по пожарному надзору)

« 22 » мая 2018 г.



С предписанием ознакомлен (а), копию предписания для исполнения получил (а):

Скупченко Людмила Павловна - заведующая МБДОУ Детского сада № 5 "Звездочка"

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 22 » мая 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)