

1. Где и как проводится обработка ДВП и ДСП?

- А) в складском помещении без средств индивидуальной защиты
 Б) в хорошо вентилируемом помещении с применением марлевой повязки
 В) в хорошо вентилируемом помещении с применением противогаза
 Г) в складском помещении с применением марлевой повязки

2. Что необходимо выполнить, чтобы ДСП не выделяло формальдегид?

- А) покрывать ДСП защитной пленкой
 Б) лакировать ДСП
 В) промывать ДСП
 Г) покрывать ДСП клеем

3. Чем соединяют неподвижные соединения в изделиях из древесных материалов?

- А) соединяют крепёжными изделиями
 Б) ничем
 В) выполняют из сплошного бруса
 Г) клеем

4. Как называются соединения, допускающие перемещение составных частей изделия?

- А) неподвижные соединения
 Б) соединения в шканти
 В) подвижные соединения
 Г) соединения на клее

5. При помощи каких деталей осуществляется крепление щитовой мебели?

- А) дверная петля
 Б) мебельная фурнитура
 В) насадной муфтой с винтом
 Г) дюбель

6. Что такое «флейц»?

- А) Разметочный инструмент
 Б) Малярная кисть
 В) Обрабатываемая поверхность
 Г) Линия на чертеже

7. При работе на токарном станке запрещено:

- А) близко наклонять голову к станку
 Б) внезапно завершать работу
 В) останавливать обработку детали руками
 Г) включать станок

8. Как называется материал, использующийся для шлифовки поверхностей?

- А) войлок
 Б) шлифовальная шкурка
 В) надфиль
 Г) шпатлевка

9. Назовите процесс приклеивания к заготовке листовых материалов:

- А) шлифование
 Б) оклеивание
 В) облицовывание
 Г) окраска

10. Как называется инструмент, показанный на рисунке?



(185)

165

Сред. пос. 15.

15.

25.

25.

25.

25.

25.



25.

- А) коловорот
В) «гребёнка»

- Б) планшайба
Г) заточный круг


11. Чем крепят заготовки к планшайбе?

- А) гвоздями
Б) болтами

- Б) шурупами
Г) резцами

—

12. Что показано на данной фотографии?




15.

- А) стамеска
В) долото

- Б) токарный резец
Г) подручник

13. На иллюстрации представлен:



25.

- А) токарный станок по металлу
Б) токарный станок по дереву СТД-120М

- Б) токарно-винторезный станок
Г) фрезерный станок

14. Соотнесите название материалов для облицовки и рисунки:

А	Б
В	Г