

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

**Отдел ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №19 МЧС России»
Красноярский край, г. Зеленогорск, улица Майское шоссе, 12,
т. 3-04-10, электронный адрес: ZelenOGPN@yandex.ru,
телефон доверия т. 3-51-37**

**Предписание N 18/ 1/13
об устранении нарушений**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Страна чудес»

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица –

в лице заведующего Котляровой Елены Олеговны

правообладателя объекта защиты)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» по пожарному надзору № 18 от
(наименование органа ГПН)

« 21 » марта 2018 года,

статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в
период

с 09 час. 43 мин. «19» апреля 2018 года по 16 час. 51 мин. «19» апреля 2018 года

с 11 час. 28 мин. «20» апреля 2018 года по 13 час. 07 мин. «20» апреля 2018 года

с 10 час. 37 мин. «23» апреля 2018 года по 11 час. 07 мин. «23» апреля 2018 года

проведена проверка

Инспектором ОГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №19 МЧС России», майором

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

внутренней службы Чуевским Александром Леонидовичем

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
комбинированного вида № 32», расположенного по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул.
Мира, д.66

совместно с заместителем заведующего по хозяйственной работе МБДОУ д/с № 32 Ситдыковой

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

Натальей Александровной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана без учёта внесённых изменений постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 г. № 113 в раздел XVIII настоящих Правил. (инструкция о мерах пожарной безопасности № Е-03 от 06.09.2017 г.).	Правила противопожарного режима в РФ п. 2; п.460; п.461; п.462	03.09.2018
2.	Руководителем организации не обеспечен объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474, а также приложения №1 настоящих Правил.	Правила противопожарного режима в РФ п. 70, приложение 1	03.09.2018
3.	Руководителем организации не определён порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов.	Правила противопожарного режима в РФ п. 50	03.09.2018
4.	На объекте защиты отсутствует, утверждённый руководителем организации график проведения повторного противопожарного инструктажа.	НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации» п. 23, утверждённые приказом МЧС РФ № 645 от 12.12.07 г.	03.09.2018
5.	Не обеспечивается специально обученным персоналом обследование целостности конструкции металлических наружных эвакуационных лестниц (лестницы 3-го типа) и ограждения кровли с периодичностью не менее одного раза в год с составлением акта по результатам проверки.	Распоряжение Правительства РФ от 10.03.2009 № 304-р п.177; ГОСТ Р 53254-2009 п.1.1; п.6.1.4.	03.09.2018

6.	На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	Правила противопожарного режима в РФ п. 61	03.09.2018
7.	На объекте при введении в действие новых инструкций по пожарной безопасности, содержащих требования пожарной безопасности не обеспечено проведение внепланового противопожарного инструктажа. (инструкция о мерах пожарной безопасности № Т-03 от 06.09.2017 г.).	НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации» п.26, утверждённые приказом МЧС РФ № 645 от 12.12.07 г	03.09.2018
8.	Журнал учета проведения инструктажей по пожарной безопасности заведён не установленной формы.	НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации» п.10, приложение №1 к п.10, утверждённые приказом МЧС РФ № 645 от 12.12.07 г	03.09.2018
9.	При проведении противопожарного инструктажа не обеспечивается ознакомление работников организации с правилами содержания территории, здания, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей, обязанностями и действиями работников при пожаре, правилами применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики.	НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации» п.8, утверждённые приказом МЧС РФ № 645 от 12.12.07 г.	03.09.2018
10.	На объекте отсутствует специальная программа для проведения противопожарного инструктажа работников с уделением особого внимания практической составляющей обучения (умение пользоваться огнетушителями, действия при возникновении пожара, правила эвакуации, помощи пострадавшим).	НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации» п. 6, п. 51, п. 55, утверждённые приказом МЧС России № 645 от 12.12.2007 г.	03.09.2018
11.	На объекте защиты не определено лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей.	НПБ 166-97 п. 5.33.	03.09.2018
12.	Руководителем организации не обеспечено наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигнала о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты	Правила противопожарного режима в РФ п. 64	03.09.2018

	объекта защиты.		
13.	Руководителем организации не обеспечивается во всех складских, производственных, административных и общественных помещениях размещение табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.	Правила противопожарного режима в РФ п. 6	03.09.2018
14.	Здание не оборудовано эвакуационным освещением, находящимся в круглосуточном режиме работы или включающимся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	Правила противопожарного режима в РФ п. 43	03.09.2018
15.	В здании, оборудованном автоматической пожарной сигнализацией не обеспечен автоматический контроль целостности шлейфов пожарной сигнализации по всей их длине.	НПБ 88-2001 п.12.58.	03.09.2018
16.	Допускается расположение планов эвакуации на видном месте, в коридоре ведущем к эвакуационному выходу, не помогающих ориентироваться при эвакуации. (неточное расположение плана эвакуации приводит к тому, что схема этажа, расположенная на плане эвакуации не соответствует действительности, что приводит к заблуждению при ориентировании в ходе эвакуации).	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 г. № 304-р п.217; ГОСТ Р 12.2.143-2009 п.6.4.7.	03.09.2018
17.	В левом нижнем углу планов эвакуации не указано наименование организации - разработчика плана эвакуации.	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 г. № 304-р п.217; ГОСТ Р 12.2.143-2009 п.6.2.3.	03.09.2018
18.	Места нахождения кнопок ручного пуска установок пожарной автоматики не обозначены знаками пожарной безопасности красного сигнального цвета.	НПБ 160-97 п.2.1; п.2.2; п.3.2; таблица №3 п.1.	03.09.2018
19.	Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не оборудованы пожарным запорным клапаном.	Правила противопожарного режима в РФ п. 57	03.09.2018

20.	Руководителем организации не обеспечен объект защиты с ночным пребыванием людей средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчёта не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения на каждого дежурного.	Правила противопожарного режима в РФ п. 9	03.09.2018
21.	В лестницах высотой более 45 см отсутствуют ограждения с перилами. (в железобетонных наружных лестницах эвакуационных выходов из групп 1 этажа высотой более 45 см срезаны ограждения с перилами).	СНиП 21-01-97* п. 6.28*.	03.09.2018
22.	Ширина маршей лестниц, предназначенных для эвакуации людей, составляет менее 1,35 м. (ширина маршей наружных металлических эвакуационных лестниц (лестниц 3-го типа) со второго этажа для здания класса Ф 1.1(фактически 0,9 м)).	Правила противопожарного режима в РФ п. 33; СНиП 21-01-97* п. 6.29.	02.09.2019
23.	Высота ограждений маршей и площадок металлических наружных эвакуационных лестниц (лестницы 3-го типа) составляет менее 1,2 м. (фактически новые (1,12-1,14 м); ограждение маршей лестниц с кровли 1 этажа (0,72 м.)).	Распоряжение Правительства РФ от 10.03.2009 № 304-р п.177; ГОСТ Р 53254-2009 п.1.1; п.4.2; СНиП 21-01-97* п.6.30*.	02.09.2019
24.	Допускается расположение металлических наружных эвакуационных лестниц (лестницы 3-го типа) на расстоянии менее 1 метра от оконных проёмов. (лестницы 3-го типа со второго этажа расположены менее 1 метра от окон первого этажа, а также частично пересекают окна первого этажа по диагонали (лестницы с кровли 1 этажа)).	СНиП 21-01-97* п.6.30*.	02.09.2019
25.	Металлические наружные эвакуационные лестницы (эвакуационные выходы наружу из групп 2 этажа на лестницы 3-го типа с кровли 1 этажа) не оборудованы площадками со сплошным настилом, изготовленным из рифлёной стали типа Ф.	Распоряжение Правительства РФ от 10.03.2009 № 304-р п.177; ГОСТ Р 53254-2009 п.1.1; п.4.1; таблица №1; п.4.6.	02.09.2019

	(на кровле 1 этажа используется волнистый металлический профнастил).		
26.	Здание общественного назначения не дооборудовано автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности. (1 этаж: бытовое помещение (раздевалка медперсонала); бытовые помещения бассейна (раздевалки); бытовые помещения пищеблока (раздевалка персонала); пищеблок (горячий цех); помещение гладильной (прачка) и т.д.).	НПБ 110-03 п.3, п.4, п.14, таблица №1 п.9, таблица № 3 п.38 обязательного приложения к НПБ 110-03.	03.09.2018
27.	Ширина эвакуационного выхода в свету составляет менее 0,8 м. (помещения класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся менее 15 чел.). (1 этаж: <i>помещение приёмной заведующего</i> (фактически 0,77 м. (из приёмной в общий коридор детского сада и из приёмной непосредственного наружу)); <i>помещение театра теней</i> (фактически 0,77 м. (из театра теней в общий коридор детского сада) и 0,78 м. (из театра теней непосредственного наружу)); <i>пищеблок</i> (фактически 0,78 м. (из пищеблока непосредственного наружу) и фактически 0,7 м. (из мясного цеха пищеблока непосредственного наружу)); <i>мастерская плотника</i> (фактически 0,78 м. (из мастерской непосредственного наружу)); 2 этаж: детская группа №1 (фактически 0,7 м. (эвакуационный выход из игровой на кровлю 1 этажа ведущего на лестницу 3-го типа)); <i>кабинет дефектолога у лего-центра</i> (фактически 0,78 м); <i>детская группа №2</i> (фактически 0,68 м. (эвакуационный выход из игровой на кровлю 1 этажа ведущего на лестницу 3-го типа)).	Правила противопожарного режима в РФ п. 33; СНиП 21-01-97* п.6.16	02.09.2019
28.	Ширина эвакуационного выхода в свету составляет менее 1,2 м. (помещения класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел.). (1 этаж: <i>эваку. выход ПВ-3</i> (фактически 0,88 м. (из общего коридора	Правила противопожарного режима в РФ п. 33; СНиП 21-01-97* п.6.16	02.09.2019

район мастерской плотника наружу));		
выход из детской <i>группы №4</i> (19 чел.		
(фактически 0,88 м.));		
выход из спальни детской <i>группы №4</i> (17		
детей (2-ой эваку. выход(фактически 0,86));		
выход из детской <i>группы №3</i> (19 человек		
(фактически 0,88 м. из группы(раздевалки)		
в общий коридор детского сада));		
выход из спальни в игровую детской		
<i>группы №3</i> (17 детей (фактически 1,18));		
выход из игровой <i>группы №3</i> наружу		
(19 чел. (2-ой эваку. выход фактически		
0,88 м.));		
эваку. <i>выход ПВ-4</i> (фактически от 0,78		
до 0,89 м. (из общего коридора район		
группы №7 непосредственно наружу));		
выход из детской <i>группы №7</i> (19 человек		
(фактически 0,89 из группы (раздевалки) в		
общий коридор детского сада));		
выход из спальни в игровую детской		
<i>группы №7</i> (17 детей (фактически 1,18));		
выход из спальни <i>группы №7</i> наружу		
(17 детей (2-ой эваку. выход фактически 0,88));		
2 этаж: спортивный зал (до 50 человек):		
выход в л/к №4(фактически 0,88 м.);		
выход в орен-спасе (фактически 0,83 м.);		
выход в музык. зал (фактически 0,88 м.);		
музыкальный зал (более 15 человек):		
выход в л/к №1 (фактически 0,88 м.);		
выход в орен-спасе (фактически 0,83 м.);		
выход в спортивный зал (фактически 0,88 м.);		
орен-спасе (более 15 человек):		
выход в л/к №2 (фактически 0,82 м.);		
выход в л/к №3 (фактически 0,82 м.);		
выход в л/к №3 из <i>тамбура группы</i>		
<i>№ 5 и № 6</i> (фактически 1,18 м.);		
выход из детской <i>группы №5</i> (24 человека		
(фактически 0,87 из группы (раздевалки) в		
тамбур л/к №3));		
выход из спальни в игровую детской		
<i>группы №5</i> (22 реб. (фактически 1,18));		
выход из <i>группы №5</i> наружу на лестницу		
3-го типа (24 человека (фактически 0,87));		
выход из детской <i>группы №6</i> (23 чел. из		
группы (раздевалки) в тамбур л/к №3));		
выход из спальни в игровую детской		
<i>группы №6</i> (21 реб. (фактически 1,18));		
выход из спальни <i>группы №6</i> наружу на		
лестницу 3-го типа (21 реб. (фактически 0,89));		
выход в л/к №4 из <i>тамбура группы № 9 и</i>		
<i>№ 10</i> (фактически 1,18 м.);		
выход из детской <i>группы №9</i> (24 чел. из		
группы (раздевалки) в тамбур л/к №4));		

	выход из спальни в игровую детской группы №9 (22 реб. (фактически 1,18));		
	выход из спальни группы №9 наружу на лестницу 3-го типа (22 реб.(фактически 0,79));		
	лего-центр (до 24 человек): выход из игровой в тамбур л/к (фактически 0,87 м.);		
	выход в л/к (фактически 1,18 м.);		
	выход из игровой наружу на лестницу 3-го типа (фактически 0,89)		
29.	Высота эвакуационного выхода в свету составляет менее 1,9 м.	Правила противопожарного режима в РФ п. 33;	02.09.2019
	(1 этаж: эвакуационный выход из помещения психолога у театра теней (фактически 1,87 м.); 2 этаж: детская группа №2 (фактически 1,87 м. (эвакуационный выход из игровой на кровлю 1 этажа ведущего на лестницу 3-го типа)).	СНиП 21-01-97* п.6.16	
30.	Ширина наружных дверей лестничных клеток составляет менее 1,35 м.	Правила противопожарного режима в РФ п. 33;	02.09.2019
	(фактически 0,83 м. (наружные двери лестничной клетки №1 и № 4); фактически 1,18 м. (наружные двери лестничной клетки №2 и № 3)).	СНиП 21-01-97* п.6.16; п.6.29	
31.	В дверях лестничных клеток отсутствует уплотнение в притворах.	СНиП 21-01-97* п.6.18*	02.09.2019
	(1 этаж: двери лестничной клетки №1, №2, №3, №4;		
	2 этаж: дверь л/к №3 из Open-space; дверь л/к №3 из холла группы №5 и №6; дверь л/к №4 из холла группы №9 и №10; дверь л/к №1 из группы №1; дверь л/к №2 из лего-центра).		
32.	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников.	Правила противопожарного режима в РФ п. 42 (в)	03.09.2018
	(1 этаж: электрощитовая; раздевалка пищеблока; коридор прачки; склад игрушек группы №7).		
33.	Руководителем организации не обеспечено исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей.	Правила противопожарного режима в РФ п. 37(1).	03.09.2018
	(1 этаж: электрощитовая; прачка).		
34.	Сертифицированные противопожарные двери, установленные в	СНиП 21-01-97 п.7.17.	03.09.2018

	противопожарных преградах, не имеют устройства для самозакрывания.		
	1 этаж: венткамера; мастерская плотника; дверь подвала).		
35.	Допускается использование технического помещения (венткамера) для хранения различных предметов (трубы ПВХ).	Правила противопожарного режима в РФ п. 23 (б)	03.09.2018
36.	В здании на путях эвакуации для покрытия пола в общих коридорах допускается применение горючего материала с более высокой пожарной опасностью, чем В2, РП2, Д3, Т2. 1 этаж: коридор изолятора (применение линолеума ПВХ).	СНиП 21-01-97* п.6.25*.	03.09.2018
37.	Допускается в дверном проёме эвакуационного выхода из помещения изолятора размещение различных предметов. (эвакуационный выход в коридор детского сада размещён стол с компьютером).	Правила противопожарного режима в РФ п. 36 (б).	03.09.2018
38.	Допускается в тамбуре эвакуационного выхода из помещения изолятора размещение различных предметов (в тамбуре эваку. выхода из изолятора непосредственно наружу размещён деревянный шкаф).	Правила противопожарного режима в РФ п. 36 (б).	03.09.2018
39.	На двери эвакуационного выхода отсутствует запор обеспечивающий возможность свободного открывания двери изнутри без ключа. (1 этаж: выход непосредственно наружу из помещения театра теней).	Правила противопожарного режима в РФ п. 35.	03.09.2018
40.	На дверях помещений складского и производственного назначения не обозначена категория по пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главой 5, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 1 этаж: мастерская плотника; склад игрушек гр. №4; склад игрушек гр. №3; склад игрушек гр. №7; склад игрушек гр. №8; 2 этаж: склад игрушек гр. №5; склад игрушек гр. №10.	Правила противопожарного режима в РФ п. 20	03.09.2018

41.	Допускается установка огнетушителя на высоте более 1,5 м. от пола до его верха. (огнетушитель ОУ в спортивном зале (фактически 1,78 м.)).	НПБ 166-97 п. 6.7	03.09.2018
42.	Допускается снятие предусмотренных проектной документацией дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и других дверей, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. 1 этаж: коридор в районе мастерской плотника; 2 этаж: центр «Воскобовича» и лего-центр (двери выходов из помещений в тамбур лестничной клетки).	Правила противопожарного режима в РФ п. 23 (д)	03.09.2018
43.	В здании складские помещения не выгорожены противопожарными сертифицированными дверьми 2-го типа с пределом огнестойкости, не ниже EI 30, т.к. части здания и помещения различных классов функциональной пожарной опасности. (1 этаж: склад игрушек гр. №4; склад игрушек гр. №3; склад игрушек гр. №7; склад игрушек гр. №8; 2 этаж: склад игрушек группы №5; склад игрушек группы №10).	СНиП 21-01-97* п.7.1, п.7.4, п.5.14* таблица 1-2; постановление Правительства Российской Федерации от 17.03.2009 г. № 241 п.4.	02.09.2019
44.	Помещения класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. частично оборудованы менее двумя эвакуационными выходами. (1 этаж: спальня гр. №3 (18 человек); 2 этаж: спальня гр. № 10 (11 чел.); спальня гр. № 2 (11 человек) и т.д.).	Правила противопожарного режима в РФ п. 33; СНиП 21-01-97* п. 6.12*.	02.09.2019
45.	В месте перепада высот на пути эвакуации в полу дверного проёма эвакуационного выхода отсутствует пандус с уклоном не более 1:6. (1 этаж: группа № 3 эвак. выход наружу (перепад высот в полу (порог дверного проёма) 0,22 м.); 2 этаж: лего-центр эвак. выход наружу на лестницу 3-го типа (перепад высот в полу (порог дверного проёма) 0,19 м.)).	СНиП 21-01-97* п. 6.28*.	02.09.2019

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трёхмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОФГПН ФГКУ

(должность, фамилия, инициалы государственного

«Специальное управление ФПС № 19 МЧС России»

инспектора по пожарному надзору)

Чуевский Александр Леонидович

« 23 » апреля 2018 г.

С предписанием об устранении нарушений ознакомлен, экземпляр для исполнения получил:

✓ Е. Котлярова
(подпись)

« 23 » апреля 2018 г.

Заведующий МБДОУ д/с № 32

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного

Котлярова Елена Олеговна

должностного лица органа власти или объекта защиты, в отношении

_____ которого проводится проверка.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием об устранении нарушений:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

